


PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE AGAETE

ADAPTADO AL DECRETO LEGISLATIVO 1/2000 DE 8 DE MAYO
Y A LA LEY 19/2003 DE 14 DE ABRIL

APROBACIÓN INICIAL



CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE CANARIAS



GesPlan
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

REDACTOR:

césar muñoz.

Avenida Alcaide Ramírez Bethencourt, nº 23. 1º.
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928.233166 - Fax: 928.233438
E-mail: cms_46@telefonica.net

ARQUITECTO

COLABORADORES:



INGENIERÍA
TÉCNICA
CANARIA, S.A.



hydra
CONSULTORES S.L.

ANEXOS

CATÁLOGO ETNOGRÁFICO

NOVIEMBRE 2007

TOMO I

1.- NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Naturaleza del Catálogo como documento del Plan general de Ordenación

El presente Catálogo de Patrimonio Etnográfico constituye un documento integrante del Plan General de Ordenación del municipio de Agaete, tal como establece el artículo 39.2 a del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo (TRLOTENC).

1.2.- Objeto de la Catalogación

El objeto fundamental de este catálogo es recoger todos aquellos bienes de interés etnográfico, que por sus características singulares deban ser objetos de preservación, tal como establece el artículo 39.1 de la TRLOTENC y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999 de 5 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC), donde se define lo que constituye el patrimonio histórico de Canarias.

1.3.- Equipo redactor

El presente catálogo ha sido redactado por el equipo compuesto por los arquitectos D. Edmundo Hernández Rodríguez y D. Pedro J. Bolaños Armas, la delineante Dña. Fide Mendoza González y el administrativo D. Domingo Ramos Suárez, miembros de la Oficina Técnica del Ilustre Ayuntamiento de Agaete.

2.- GRADO DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley PHC, los catálogos municipales fijarán para cada uno de los elementos catalogados alguno de los siguientes grados de protección:

2.1 Integral

Es aquel grado de protección cuya finalidad es proteger la totalidad del bien o unidad catalogada en él incluido.

2.2.- Ambiental

Es aquel grado de protección cuya finalidad es proteger el ambiente, urbano o rústico y la tipología de los bienes catalogados.

2.3.- Parcial

Es aquel grado de protección cuya finalidad es proteger elementos específicos.

3.- ÁMBITOS Y DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO ETNOGRÁFICO

El ámbito de aplicación de la catalogación y determinaciones del catálogo etnográfico se circunscribe a todo el municipio de Agaete. Para cada uno de los elementos catalogados se establece un grado de protección y los tipos de intervención permitidos para cada supuesto.

3.1.- Tipos de intervención en elementos catalogados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias relativo a los tipos de Intervención, de mayor a menor rango de protección, se permiten obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación en las unidades catalogadas, dependiendo del grado de protección y según las definiciones que a continuación se indican. Deberá entenderse una relación jerárquica entre los tipos de intervención, de manera que las inferiores suponen también la posibilidad de las intervenciones de rango superior de protección

3.1.1.-Intervenciones de conservación

Son obras de conservación las que tienen por finalidad la realización de estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes sobre condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones, reposiciones de las instalaciones, respetando íntegramente las características del edificio, de acuerdo con lo que establece el artículo 46.a del la Ley de PHC.

3.1.2.-Intervenciones de Restauración

Son intervenciones de restauración aquellas que pretenden, mediante una reparación o reposición de elementos estructurales o accesorios del bien catalogado, restituir sus condiciones originales, sin incluir aportaciones que deterioren los valores que motivaron su catalogación, tal como se establece en el art. 46.b de la Ley PHC. En todo caso, las obras habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura, composición o acabado de materiales originales del bien de que se trate. Los elementos y materiales a emplear deberán adecuarse a los que presentaba en sus orígenes, o los de las operaciones que le confirieron el valor por el que ha sido catalogado.

Las obras de restauración requieren un estudio histórico, histórico artístico y/o arqueológico, según los casos, que garantice el conocimiento integral del bien catalogado tendente a la determinación fiel de sus condiciones originales. La restauración se deberá concretar en la protección de los sistemas constructivos originales, el arreglo o reposición de elementos deteriorados y la eliminación de los añadidos.

3.1.3.-Intervenciones de Consolidación

Son intervenciones de consolidación las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del bien catalogado en relación con las necesidades de uso a las que sea destinado, tal como establece el art. 46.c de la Ley PHC.

3.1.4.-Intervenciones de Rehabilitación

Son Intervenciones de Rehabilitación las de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas en el caso de inmuebles, o de las obras necesarias para la puesta en uso del bien catalogado cuando se trate de otro tipo de bienes, en consonancia con lo que establece el art. 46.d de la Ley PHC. Este tipo de intervención es específico de las obras de reforma que suponen la redistribución de espacios interiores que conllevan modificación de tabiquerías para albergar adecuadamente un nuevo programa de usos. Aún así, las obras a realizar no deberán suponer la transformación radical de los bienes catalogados, por lo que no se podrá afectar a sus características estructurales, ni alterar elementos tipológicos característicos, que han de entenderse como pre-existencias a partir de las cuales se realizará el proyecto de rehabilitación.

3.1.5.-Intervenciones de Remodelación

Son intervenciones de remodelación las que tienen por finalidad la adecuación o transformación del bien catalogado, incluyendo la demolición total o parcial de los elementos estructurales y de modificación de parámetros de altura, ocupación y volumen, tal como establece el art. 46.e de la Ley PHC.

4.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE VALOR

La información para la elaboración del catálogo etnográfico del municipio de Agaete se ha obtenido a partir de los datos del Inventario de Bienes de Interés Etnográfico elaborado por la FEDAC, órgano dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria.

De entre los bienes incorporados en el señalado inventario se han seleccionado aquellos que tanto por su singularidad, bien de carácter histórico, etnográfico, cultural, etc. como por su potencialidad para servir de instrumento pedagógico y de revalorización del territorio urbano y rural, como elementos significativos de la evolución cultural de la gestión territorial del canario a lo largo de la historia merecen ser preservados del deterioro al que han estado sometidos hasta la fecha.

Ni que decir tiene que la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural es una obligación inaplazable hacia las futuras generaciones de canarios, que

para que sea factible deberá incorporar elementos de gestión del patrimonio como recursos de carácter educativo, cultural o turístico.

5.- CONTENIDO DE LAS FICHAS

El Catálogo etnográfico lo configuran los edificios y elementos diversos de la cultura agrícola, ganadera y de gestión de los recursos hidráulicos y agrupados por ámbitos geográficos dentro del municipio, siguiendo el mismo criterio establecido en el inventario etnográfico del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Los ámbitos geográficos son: Puerto de Las Nieves, Agaete, San Pedro, Vecindad de Enfrente, Casas del Camino, El Sao, El Hornillo, Tamadaba, Guayedra, Los Llanos y El Risco.

La información contenida en cada ficha está estructurada en los siguientes apartados:

Ficha nº del inventario etnográfico.

Datos Etnográficos: Nombre, Tipología (área de actividad, grupo y tipo de entidad).

Localización: Isla, Municipio, Localidad, calle, Coordenadas UTM, Altitud, Toponimia, cartografía y Observaciones.

Datos asociados al Bien etnográfico: Fecha de construcción, antigüedad, historia, uso actual, superficie de parcela y descripción.

Estados de conservación: Alteraciones antrópicas y naturales, estados de conservación, fragilidad, valor científico patrimonial y observaciones.

Documentación: Registros bibliográficos, registro fotográfico, registro cartográfico, registro de dibujos y observaciones.

Situación Jurídico-administrativa: propiedad, persona/as relacionada/as, declaración BIC, Clasificación del suelo, Calificación del suelo, catálogo municipal, grado de protección e intervenciones permitidas.

Sugerencias.

Observaciones.

6.- TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Para la tramitación y concesión de licencias de obras en el Patrimonio etnográfico, será preceptivo la emisión de informe favorable del órgano competente en relación al bien catalogado, a las características de la intervención propuesta y en base a su grado de protección.

Cualquier tipo de intervención que se pretenda realizar sobre una unidad catalogada y cualquiera que sea su grado de protección, deberá presentar obligatoriamente ante los organismos competentes el preceptivo proyecto que deberá contener como mínimo la siguiente documentación:

- A) FICHA DEL CATÁLOGO
- B) DOCUMENTACIÓN ESCRITA
- C) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

A) Ficha del catálogo

La ficha de la unidad catalogada sobre la que se va a intervenir será un documento fundamental en la constitución de la información del proyecto.

B) Documentación escrita

Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de la obra o intervención a realizar así como una explicación pormenorizada de las actuaciones a ejecutar sobre el bien catalogado, su desarrollo e incidencia, en relación a lo especificado en la ficha correspondiente del catálogo que se incluirá en la memoria.

C) Documentación gráfica

Documentación, si la hubiera, del proyecto original del bien catalogado, o de otras intervenciones anteriores.

Levantamiento completo con los dibujos que fueran necesarios para reflejar el estado actual del bien catalogado sobre el que se pretende la intervención, reseñando los usos actuales y el estado de los elementos estructurales y constructivos. La escala elegida para representar el elemento será coherente con el grado de definición de la intervención y en ningún caso podrá ser inferior a 1:100.

Reportaje fotográfico, tanto del exterior como del interior del bien catalogado, con especial información de aquellas partes que van a ser afectadas por la intervención.

Fotografías y planos del resultado de la intervención sobre el bien catalogado.

7.- CONSERVACIÓN

La catalogación de un bien de interés etnográfico implica para la propiedad la obligación de realizar las obras necesarias para su conservación en las condiciones estéticas, ambientales y funcionales que motivaron su catalogación, sin perjuicio a su derecho de beneficiarse de las ayudas, subvenciones, excepciones o bonificaciones establecidas por la legislación vigente, ni del deber de cumplir con el resto de obligaciones establecidas en el Plan General de Ordenación.

La declaración de ruina sobre parte o toda la unidad catalogada no permite ni obliga su demolición. Supone la obligatoriedad de adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para la seguridad relativa al uso del bien catalogado, sin detrimento de los objetivos de protección de sus valores característicos.

La catalogación de un bien etnográfico, implica la prohibición de utilizarlo como soporte para la instalación de elementos ajenos a la unidad catalogada (anuncios, carteles, cables, postes o marquesinas, etc.), salvo aquellos que estén permitidos expresamente por las regulaciones del Plan General de Ordenación. Ello implica que en el plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de inclusión del bien catalogado en el Catálogo etnográfico, o desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, los elementos preexistentes deberán retirarse de la unidad catalogada.

Relación de bienes incorporados al Catalogo Etnográfico de la Villa de Agaete

				Proteccion		
Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
AGAETE	3-2-1-1	22	CASAS (2)	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-1	19	CASA, CUARTO	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-1	17	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-1	48	CANTONERA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-2	47	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-2	4	ERA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-2	26	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-2	45	ACEQUIA	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-2	8	ERA LOS RUANO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-2	20	CASA, PAJERO Y	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-2	15	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-2	28	ALPENDRES (2)	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-3	53	LAVADEROS	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-3	29	CORRAL	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-3	56	MARETA Y ACEQ	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-3	10	PANADERIA	6	INTEGRAL	CONSERVACION
AGAETE	3-2-1-3	11	PANADERIA	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
AGAETE	3-2-1-3	27	ALPENDRE Y ES	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-3	38	MARETA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-3	14	ALPENDRE Y MA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-3	5	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-4	52	ACEQUIA Y LOS	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-4	16	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-4	51	CANTONERA-DE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-4	49	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-4	36	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
AGAETE	3-2-1-4	18	ALPENDRE, PAJ	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-4	6	ERA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-4	30	CORRAL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
AGAETE	3-2-1-4	50	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-5	39	CAIDERO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
AGAETE	3-2-1-5	2	PAJAR	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
AGAETE	3-2-1-5	24	MUROS (2)	7	INTEGRAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-5	7	ERA	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-5	57	HORNO DE CAL	9	INTEGRAL	RESTAURACIÓN
AGAETE	3-2-1-5	58	HORNO DE CAL	9	INTEGRAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-6	41	ACEQUIA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-7	42	ACEQUIA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
AGAETE	3-2-1-8	43	ACEQUIA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION

Relación de bienes incorporados al Catalogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Proteccion		Intervenciones
				Nivel	Grado	
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-1	73	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACIÓN
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-10	69	CORRAL-CUEVA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-11	75	ESTANQUE DE L	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-12	77	ESTANQUE DE M	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-13	84	HORNO DE LA C	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-14	80	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-15	71	ALJIBE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-16	81	LAVADERO	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-17	63	MOLINO DEL VIN	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-18	62	ERA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-19	68	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-2	74	ESTANQUE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-20	66	CUEVA-REFUGIO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-21	78	ESTANQUE Y TO	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-22	72	ABREVADERO Y	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-23	65	ERA, ALPENDRE,	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-24	61	CUARTO DE APE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-25	86	SOLAPON DEL M	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-26	82	TUBERIA DE LOS	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-27	87	FINCA DE LA DIO	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-3	70	CHIUQUERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-4	64	ALPENDRE, PAJ	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-5	83	ESTANQUE Y CA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-6	85	BALNEARIO DE L	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-7	67	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-8	79	TOMADEROS DE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
BERRAZALES (LOS)	3-2-2-9	76	ESTANQUE DE L	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-1	90	CADENAS	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-10	97	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-11	89	PAJERO	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-12	99	SOLAPON (ALPE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-13	92	ALPENDRE, PAJ	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-14	98	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-15	114	POZO Y CANTON	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-16	91	ALPENDE-PAJER	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-17	103	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-18	93	CASA Y ALPEND	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-19	104	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-2	101	SOLAPON DE LA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-20	94	CASA, ALPENDR	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-21	106	ESTANQUE-LAV	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-22	100	CORRAL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-23	105	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACIONR ESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-24	116	PUENTE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-25	108	EL BARRANQUIL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-26	95	FINCA AGRICOL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-27	113	ESTANQUE Y CA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-28	115	POZO Y TANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-29	107	CANTONERA	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-3	110	POZO DE LA CO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-4	111	CANTONERA Y A	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-5	88	PAJERO	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-6	96	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-7	102	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-8	109	POZO DE BARTO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
CASAS DEL CAMINO	3-2-3-9	112	ESTANQUE Y CA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION

Relación de bienes incorporados al Catalogo Etnográfico de la Villa de Agaete

				Proteccion		
Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
GUAYEDRA	3-2-4-1	129	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-10	133	CORRAL	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
GUAYEDRA	3-2-4-12	130	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-13	136	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-14	138	ACEQUIA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-15	140	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
GUAYEDRA	3-2-4-16	141	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
GUAYEDRA	3-2-4-17	123	CADENAS, ESTA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-18	134	CORRAL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-19	135	GORO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-2	120	HORNO DE PAN	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-20	117	EL RECIBO	8	AMBIENTAL	CONSERVACION
GUAYEDRA	3-2-4-21	132	SOLAPON (ALPE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-22	119	ERA	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-23	125	CASA, ERA, COR	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-24	126	ERA, ALPENDRE	8	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-25	139	HORNO DE TEJA	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-3	127	CASA-CUEVA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-4	118	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-5	124	CASA Y ALPEND	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-6	131	ALPENDRES (2)	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-7	121	HORNO DE PAN	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
GUAYEDRA	3-2-4-8	122	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
GUAYEDRA	3-2-4-9	137	CAIDERO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-1	148	ESTANQUE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-11	144	CASA-CUEVA Y	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-2	149	CAIDERO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-3	142	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-4	145	CASAS-CUEVA (7	AMBIENTAL	REHABILITACION

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
HORNILLO (EL)	3-2-5-5	147	CHARQUETA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-6	143	ALPENDRES-CU	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-7	146	EL HORNILLO	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
HORNILLO (EL)	3-2-5-8	151	NACIENTE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-1	184	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-10	189	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-11	190	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-12	195	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-13	182	ALPENDRES (2)	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-14	174	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-15	191	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-16	177	ALPENDE Y PAJ	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-17	179	ALPENDRE, PAJ	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-18	175	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-19	178	ALPENDRE Y BE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-2	172	ERA	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-20	192	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-22	181	ALPENDRE, PAJ	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-23	187	CORRAL	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-3	185	ALPENDRES (2)	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-4	188	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-5	193	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-6	186	CORRAL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-7	194	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-8	180	ALPENDRE, PAJ	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
LLANOS (LOS)	3-2-6-9	173	ERA	6	AMBIENTAL	CONSERVACION

Relación de bienes incorporados al Catalogo Etnográfico de la Villa de Agaete

				Proteccion		
Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	218	HORNO DE CAL	7	INTEGRAL	RESTAURACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	211	ESTANQUE	7	INTEGRAL	CONSERVACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	208	LA CASA DEL MA	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	199	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	215	ACEQUIA	6	INTEGRAL	RESTAURACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	205	TOMATEROS, AC	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	198	CASA LA FUENT	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-1	202	CASA FUERTE (7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-2	212	ESTANQUE LA D	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-2	213	ESTANQUE LA M	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-2	204	CASAS AGRICOL	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-2	216	CASA LA MAQUI	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-2	214	ESTANQUE LA P	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-8	207	CASAS DE PESC	8	AMBIENTAL	REHABILITACION
PUERTO DE LAS NIEVE	3-2-7-9	210	ESTANQUE	7	INTEGRAL	CONSERVACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	247	ESTANQUE LA V	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	253	POZO DE LOS T	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	227	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	254	ESTANQUE DE L	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	232	LA CUEVA DEL S	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	233	MURO DE CADE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	250	LA PRESA DEL P	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	237	ALPENDRES (3)	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-1	249	ESTANQUES (2)	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	228	ALPENDRE-PAJE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	222	PAJERO-CUART	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	244	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	240	ALBERCON DEL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	229	CASA, ALPENDR	6	AMBIENTAL	REHABILITACION

<u>Localidad</u>	<u>Numero</u>	<u>Cod_ficha</u>	<u>Denominacion</u>	<u>Nivel</u>	<u>Grado</u>	<u>Intervenciones</u>
RISCO (EL)	3-2-8-2	245	ESTANQUE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	238	LA CUEVILLA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	224	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	255	HORNO DE CAL	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-2	230	CASA-CUEVA, H	8	INTEGRAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	248	ESTANQUE-PRE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	256	EL SINFIN O EL A	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	226	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	246	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	260	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	225	HORNO DE PAN	6	INTEGRAL	CONSERVACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	235	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	236	ALPENDRE Y ES	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-3	252	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-4	239	GORETE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-5	242	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
RISCO (EL)	3-2-8-6	231	FCA. DEL CASTIL	8	AMBIENTAL	REHABILITACION
RISCO (EL)	3-2-8-7	257	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
RISCO (EL)	3-2-8-8	258	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
RISCO (EL)	3-2-8-9	259	PUENTE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION

Relación de bienes incorporados al Catalogo Etnográfico de la Villa de Agaete

				Proteccion		
Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
SAN PEDRO	3-2-9-1	271	CASA Y ALPEND	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-10	280	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-11	281	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-12	278	MURO DE CADE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAN PEDRO	3-2-9-13	276	CASAS (3)	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-14	265	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAN PEDRO	3-2-9-15	282	ALPENDRE	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-16	272	CASA, ALPENDE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-24	268	ALPENDRE, CAS	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-26	291	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
SAN PEDRO	3-2-9-27	294	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAN PEDRO	3-2-9-28	279	MURO DE CADE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAN PEDRO	3-2-9-35	293	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-36	284	ALPENDRE	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-37	263	PAJERO-GRANE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-38	275	CASA, ALPENDR	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-39	273	CASA, ALPENDR	5	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-4	303	PUENTE DE LA C	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-40	274	CASA, ALPENDR	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-42	302	HORNO DE TEJA	8	INTEGRAL	RESTAURACION
SAN PEDRO	3-2-9-5	286	CORRAL	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAN PEDRO	3-2-9-7	288	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
SAN PEDRO	3-2-9-9	289	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
SAO (EL)	3-2-10-1	323	MINA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-11	319	FILTRO O DECA	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-12	316	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-13	308	MOLINO DE ENM	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-15	305	ERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-20	318	ACEQUIA Y DEC	7	AMBIENTAL	RESTAURACION

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
SAO (EL)	3-2-10-21	312	CUEVA-REFUGIO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
SAO (EL)	3-2-10-3	306	MOLINO DE ABA	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-4	322	LAVADERO Y DE	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-5	321	LAVADERO DEL	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-6	320	LAVADERO DEL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
SAO (EL)	3-2-10-7	315	ALPENDRES (4)	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAO (EL)	3-2-10-8	309	CASA Y ALPEND	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
SAO (EL)	3-2-10-9	307	MOLINO DE ARRI	7	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-1	339	PRESA DE LA LA	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-10	337	ESTANQUES DE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-12	345	LAVADERO Y CA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-13	350	HOYA CARBONE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-14	332	CUEVA DEL ZAP	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-15	351	HOYA CARBONE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-16	352	HOYA CARBONE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-17	330	CASA, ALPENDR	6	INTEGRAL	REHABILITACION
TAMADABA	3-2-13-18	331	CASA, HORNO, C	6	INTEGRAL	REHABILITACION
TAMADABA	3-2-13-19	335	ALPENDRES (3)	7	INTEGRAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-2	338	MARETAS DE LA	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-20	336	ALPENDRES DE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
TAMADABA	3-2-13-21	333	CUEVA-REFUGIO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-22	329	CASA, CORRAL	6	INTEGRAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-23	328	ALPENDRES (3),	7	AMBIENTAL	REHABILITACION
TAMADABA	3-2-13-24	353	HOYA CARBONE	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-25	349	HORNO DE TEJA	7	INTEGRAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-27	334	CUEVA DEL TAB	8	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-28	326	ERA DE LA LAGU	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-29	348	HORNO DE LADR	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
TAMADABA	3-2-13-3	340	PRESA DE LOS A	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-4	346	MARETA O TANQ	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-5	347	TANQUE O MAR	6	INTEGRAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-6	341	PRESA DE LOS	7	AMBIENTAL	CONSERVACION

Localidad	Numero	Cod_ficha	Denominacion	Nivel	Grado	Intervenciones
TAMADABA	3-2-13-7	344	GALERIA DE LA	7	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-8	343	FUENTE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
TAMADABA	3-2-13-9	342	DECANTADORA	7	AMBIENTAL	CONSERVACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-1	357	ERA DEL LOMO	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-10	361	CASA, ALPENDR	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-11	368	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-12	360	ALPENDRE Y PA	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-13	375	LAVADEROS DE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-14	369	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-15	372	ESTANQUE Y TA	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-16	373	CANTONERA	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-17	370	ESTANQUE	6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-18	367	CHARQUETA NA	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-19	366	ABREVADERO	5	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-2	364	ALPENDRE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-20	356	ERA DE BERBIQ	8	AMBIENTAL	CONSERVACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-21	362	CUEVAS DE BER	7	INTEGRAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-22	365	CORRAL	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-3	355	CUARTO DE APE	6	AMBIENTAL	REHABILITACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-4	376	HORNO DE TEJA	7	INTEGRAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-5	363	MURO DE CADE	6	AMBIENTAL	CONSERVACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-6	371	ESTANQUE DEL I	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-7	374	LAVADERO	6	AMBIENTAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-8	358	MOLINO DE ARRI	7	INTEGRAL	RESTAURACION
VECINDAD DE ENFREN	3-2-11-9	359	MOLINO DE EL V	7	INTEGRAL	RESTAURACION



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PAJAR		2	3-2-1-51
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
PAJA(PAJARES)			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431065	3108115	80	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA DESVIACION DE LA CARRETERA DE AGAETE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA DE SAN NICOLAS. EN EL MARGENDERECHO DE LA MISMA SE ENCUENTRA EL PAJAR.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	15	ALMACEN
Historia			
ANTIGUAMENTE SE GUARDABA EN EL PAJAR LA CAÑA DE TRIGO, CEBADA, CENTENO,... DESPUES DE SECA Y SEPARADA DEL GRANO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PIEDRA Y BARRO, REVESTIDA POR ARGAMASA, SIN HUECOS DE VENTANA Y CON TECHUMBRE A UNA SOLA AGUA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION APESAR DE ENCONTRARSESE CASI EN DESUSO. CAL DETERIORADA Y ALREDEDORES CON VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA UBICADO DENTRO DE LA FINCA DE EL PARRAL, DESTINADA HOY AL CULTIVO DEL TOMATE.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		4	3-2-1-21
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432575	3107625	105	
Toponimias		Calle	Numero
TIERRA BERMEJA		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SE ENCUENTRA FRENTE A LAS PRIMERAS EDIFICACIONES DEL CHAPIN MIRANDO HACIA EL BARRANCO DE AGAETE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	64	ABANDONADO
Historia			
OCUPA UN LUGAR ESTRATEGICO EN EL CASERIO DESDE DONDE SUS VECINOS PODIAN ACCEDER FACILMENTE A TRILLAR LOS PRODUCTOS QUE RECOGIAN DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA CIRCULAR. ESTA EMPEDRADA. LA BORDEAN PIEDRAS GRANDES DISPUESTAS A MODO DE CORTAVIENTOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
CONSERVA TODO SU EMPEDRADO, APESAR DE ENCONTRARSE ESTE CASI ENTERRADO POR LA VEGETACION Y TIERRA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
7	AMBIENTAL		RESTAURACION
Obs_generales			
POR EL VALOR ETNOGRAFICO QUE LA ERA HA REPRESENTADO A LO LARGO DE LA HISTORIA SE DEBERIA RE			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DEL CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA SR		2014	F. DEL AGRICULTOR-RIOS Nº: 8
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		5	3-2-1-38
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431685	3107885	100	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADA EN LA FINCA EL PARRAL, QUE ESTA JUSTO EN LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ALDEA SAN NICOLAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	113	ABANDONADO
Historia			
SE TRILLABA CON UNA YUNTA DE VACAS LOS PRODUCTOS QUE SE RECOGIAN DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA CIRCULAR. LA BASE ESTA EMPEDRADA CON PIEDRAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. PRESENTA UN BORDE DE PIEDRAS PARA DELIMITARLA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA TOTALMENTE COLONIZADA POR VEGETACION, PERDIDA DE ALGUNAS DE LAS PIEDRAS QUE FORMABAN EL BORDE. BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
6	AMBIENTAL		RESTAURACION
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA		90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		6	3-2-1-45
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431510	3107905	95	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADA DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL, A UNOS 30 MTS. DE UN CAMINO DE TIERRA QUE TIENE UNA CADENA Y QUE LLEVA A LA CARRETERA COMARCAL AGAETE-ALDEA S. NICOLAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	177	ABANDONADO
Historia			
ERA MUY USADA A MEDIADOS DE ESTE SIGLO PARA TRILLAR DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL LOS PRODUCTOS QUE SEMBRABAN EN DICHA FINCA.			
Descripcion			
PLANTA CIRCULAR. ESTA TOTALMENTE EMPEDRADA, PRESENTA LOS MUROS QUE LA DELIMITAN.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA TOTALMENTE COLONIZADA POR LA VEGETACION Y ALGO DE TIERRA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA	90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		7	3-2-1-56
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431770	3106835	366	
Toponimias		Calle	Numero
LOMO DEL MANCO		LOMO DEL MANCO	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SALIENDO DE AGAETE HACIA LA ALDEA LLEGAMOS AL SEGUNDO LOMO QUE HAY DESDE QUE SALIMOS. ASCENDEMOS UNOS CENTENARES DE METROS POR EL ZIGZAGUEANTE CAMINO Y AL ALLANARSE ESTE Y			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	39	ABANDONADO
Historia			
DESDE 1686 EXISTIO UN LITIGIO POR LA PROPIEDAD DE ESTAS TIE-RRAS, QUE ERAN SEMBRADAS DE TRIGO. EN 1778 NO SE SEMBRO EN EL LOMO. EN 1779 SE SEMBRO PARTE DEBIDO A LA "SECA", EN 1778 NO			
Descripcion			
ERA DE PLANTA CIRCULAR CON PIEDRAS EMPENICADAS EN SU PERIME-TRO. DE FORMA ESTRELLADA TIENE DISPUESTAS GRANDES LAJAS, COMPLETANDOSE LOS ESPACIOS INTERMEDIOS CON OTRAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL. SE HAN DERRUMBADO ALGUNAS PIEDRAS DE LAS QUE ESTABAN EMPENICADAS.			
Documentacion			
AUTOR1: SUAREZ GRIMON, VICENTE. TÍTULO1: LA HACIENDA DE GUAYEDRA Y EL HEREDAMIENTO DE AGAETE ANTE LA OCUPA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1983. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: REV.Hª			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
CREEMOS QUE ES UN OBJETO ETNOGRAFICO APRECIABLE INCLUSO POR EL AMBIENTE QUE LE RODEA. HAY			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GONZALEZ DIAZ SALVADOR	90000062	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA LOS RUANOS		8	3-2-1-26
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432600	3107895	85	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		CHAPIN	0
		Numero	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
SIGUIENDO LA CARRETERA AGAETE-EL VALLE SUBIENDO, ANTES DE LLEGAR A UN CRUCE QUE INDICA EL CHAPIN (A UNOS 30 M.) ESTA LA ERA; JUSTO DELANTE DE UN CASA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	50	ABANDONADO
Historia			
SE TRILLABA CON UNA YUNTA DE VACAS LOS PRODUCTOS QUE SE RECOGIAN EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
PLANTA CIRCULAR, CONSERVA LOS BORDES QUE LA LIMITAN PERFECTAMENTE QUE SON PIEDRAS UNIDAS CON BARRO. ESTA ENLOSADA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION PERO CON VEGETACION Y PERDIDA DE ALGUNAS DE LAS PIEDRAS DEL BORDE.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
6	AMBIENTAL		RESTAURACION
Obs_generales			
ESTA BIEN CUIDADA AL ENCONTRARSE DENTRO DE UNA PROPIEDAD PRIVADA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CASTILO OLIVARES MANRIQUE LARA FRANCISCO		2025	LOS RIOS Nº: 8 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PANADERIA		10	3-2-1-33
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
PANADERIAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431685	3108205	55	
Toponimias		Calle	Numero
AGAETE		GUAYARMINA	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SUBIMOS POR LA CALLE GUAYARMINA Y A LA IZQUIERDA HACIENDO ESQUINA NOS ENCONTRAMOS LA PANADERIA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	35	ORIGINARIO
Historia			
SU DUEÑO D. MATIAS PALOMO ENSEÑO EL OFICIO A SU MUJER DÑA. PINO QUIEN TRABAJA HOY EN LA PANADERIA. EL PAN SE VENDIA (Y VENDE) A LOS VECINOS DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ABRE EL HORNO CONSERVA SU TECHO DE TIRILLAS DE TEA. ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA Y REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO. SE LE HA PUESTO PISO AL HORNO Y POR UN LADO PRESENTA RETOQUES DE CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO		RESIDENCIAL	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ANTES SE CALENTABA EL HORNO CON LEÑA, HOY EN DIA CON GASOIL. SE HACEN DULCES, BISCOCHOS Y G			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
PALOMO X MATIAS	90000067	GUAYARMINA Nº: 0 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PANADERIA		11	3-2-1-34
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
		PANADERIAS	
		Cartografía	
		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431300	3108535	60	
Toponimias		Calle	Numero
SAN SEBASTIAN		SANTA RITA	24
		Numero	Código postal
		24	35480
Obs_localizacion			
BAJAMOS POR LA CALLE SAN SEBASTIAN Y TOMAMOS A LA DERECHA EL PRIMER CALLEJON.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	23	ABANDONADO
Historia			
HACE SIETE AÑOS QUE SE CERRO LA PANADERIA. SU DUEÑA DÑA Mª CANDELARIA APRENDIO LA PROFESION DE SU PADRE, SIENDO EL MISMO QUIEN CONSTRUYO EL HORNO DE LA PANADERIA. VENDIA			
Descripcion			
HORNO DE PIEDRA Y BARRO REVESTIDO CON CAL. SU BOCA SE ABRE A LA DEPENDENCIA QUE HOY EN DIA SE UTILIZA COMO COCINA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ACTUALMENTE NO SE UTILIZA EL HORNO, APESAR DE ENCONTRARSE EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.LA PARED EN LA QUE SE ABRE LA BOCA DEL HORNO ESTA AZULEJIADA Y HAN			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
URBANO	RESIDENCIAL		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ANTIGUAMENTE UTILIZABA CON LEÑA DE AULAGA. EN UNA HABITACION CONTIGUA AL HORNO TENIAN LA ART			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
X X CANDELARIA	90000068	SAN SEBASTIAN Nº: 0 PISO: 0 A	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y MARETA		14	3-2-1-37
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431490	3108160	75	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADO A UNOS 90 MTS DESPUES DE DEJAR EL CRUCE PUERTO DE LAS NIEVES-AGAETE-ALDEA S. NICOLAS, EN DIRECCION HACIA LA ALDEA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	40	ABANDONADO
Historia			
EN EL ALPENDRE SE GUARDARON CABRAS Y VACAS (CUATRO).			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR REALIZADA CON PIERA Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL. LAS ESQUINAS ESTAN REMATADAS CON BLOQUES DE SILLERIA. EL TECHO ES A UN AGUA. EN LA TRASERA HAY			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTADO DE TOTAL ABANDONO. HAY GRAN CANTIDAD DE BASURAS TALES COMO BIDONES, TABLONES A MODO DE CHAMIZOS EN EL EXTERIOR...EL ACCESO AL ALPENDRE ESTA TAPADO POR CAÑAS. EL TECHO			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
6	AMBIENTAL		REHABILITACION
Obs_generales			
EN LAS CERCANIAS HAY UNA FINCA ABANDONADA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA		90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJAR		15	3-2-1-28
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432200	3107900	90	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		BARRANCO DE AGAETE	0
		Código postal	35480
Obs_localizacion			
SIGUIENDO LA CARRETERA AGAETE-EL VALLE, A UNOS 30 MTS. DESPUES DE EL CAMPO DE FUTBOL ESTA ESTE ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	80	ABANDONADO
Historia			
LLEGO A ALBERGAR HASTA 10 VACAS. TAMBIEN TUVO CABRAS Y GALLINAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, TECHO A UN AGUA. ESTA CONSTRUIDO CON BLOQUES DE PIEDRA Y PIEDRAS DE FORMAS IRREGULARES. ESTA RECUBIERTO DE ARGAMASA DE ARENA Y CAL. HAY UN ESTERCOLERO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE HAN CAMBIADO LAS PUERTAS POR TABLONES DE MADERA, SE HAN REALIZADO SEPARACIONES CON CAÑAS Y HAY GRAN CANTIDAD DE BASURAS Y ESCOMBROS ALREDEDOR DEL BIEN. PERDIDA DE ALGUNAS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
RUSTICO	PROTECCION AGRICOLA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
SE OBSERVA EN STA ZONA QUE LAS CONSTRUCCIONES ESTAN RECUBIERTAS CON PIEDRAS. ESTO ES DEBID			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA PEDRO	2027	LOS RIOS Nº: 4 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJAR		16	3-2-1-40
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431735	3107760	95	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADA DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL, QUE ESTA DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PUERTO DE LAS NIEVES-ALDEAS. NICOLAS, A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	27	ABANDONADO
Historia			
LLEGO A GUARDAR ESTE ALPENDRE, HASTA OCHO VACAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, DE TECHO A UN AGUA EL ALPENDRE Y PLANO EL PAJERO. EL ALPENDRE ESTA CONSTRUIDO CON PIEDRAS IRREGULARES Y BARRO. CONSERVA EL PESEBRE Y SUMADERO. EL PAJERO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL PAJAR TIENE UNA PUERTA METALICA Y UNA DE LAS VENTANAS HA SIDO TAPIADA CON BLOQUES DE CEMENTO, TIENE RETOQUES DE CEMENTO. EL ALPENDRE TIENE UNA SEPARACION HECHA DE PALOS DE			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
PRESENTA TODAS LAS VIGAS DE MADERA Y EL BEBEDERO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA	90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJERO		17	3-2-1-17
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432780	3107800	120	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		CHAPIN	0
		Numero	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA COMARCAL DE AGAETE HACIA EL CHAPIN, BAJAMOS A LA DERECHA POR UN CAMINO DE TIERRA QUE DEJA ATRAS UN PEQUEÑO NUCLEO DONDE SE ENCUENTRA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	54	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A VACAS QUE PROPORCIONABAN ABONO A LOS CULTIVOS Y ALIMENTO PARA SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
ALPENDRE DE PLANTA RECTANGULAR, CONSTRUIDO POR PIEDRAS Y ARGAMASA, ESQUINAS FORMADAS POR GRANDES BLOQUES DE PIEDRA. TECHUMBRE DE CAÑA CON VIGAS DE TEA Y DE PALMA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
SE ENCUENTRA EN USO AUNQUE CON CIERTO ESTADO DE ABANDONO. DETERIORO DE LA TECHUMBRE Y ENCALADO. BASURASY ESCOMBROS EN LS ALREDEDORES DEL ALPENDRE.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL PESEBRE PRESENTA CANTERIA Y MADERO EN LA PARTE SUPERIOR.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
DEL CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA SR	2014	F. DEL AGRICULTOR-RIOS Nº: 8	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJAR Y CUARTO DE APEROS		18	3-2-1-44
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431495	3107945	65	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADO A UNOS 30 MTS. DE LA CADENA DE UN CAMINO PRIVADO DE LA FINCA, POR LA CARRETERA COMARCAL AGAETE-ALDEA S. NICOLAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	65	ABANDONADO
Historia			
UTILIZADO EL LUGAR PARA GUARDAR A VARIOS ANIMALES, SU ALIMENTO Y LOS APEROS USADOS EN EL CULTIVO DE LA FINCA.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR. SE APRECIAN UN PAJAR, UN ALPENDRE Y UN CUARTO. EL ALPENDRE TIENE LOS PESEBRES DE CANTERIA Y UNA COLUMNA EN LA PARTE DELANTERA. LAS OTRAS DEPENDENCIAS ESTAN A			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL FUERA Y EN EL INTERIOR. EL ENCALADO ESTA MEDIO CAIDO, AL ALPENDRE LE FALTA EL TECHO (SOLO TIENE LAS VIGAS DE MADERA).			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
6	AMBIENTAL		REHABILITACION
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA		90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, CUARTO DE APEROS, GRANERO Y ERA		19	3-2-1-16
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432810	3107785	120	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		CHAPIN	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA COMARCAL DE AGAETE HACIA EL CHAPIN, SE ENCUENTRA JUNTO AL CAMINO DE TIERRA QUE CONDUCE HACIA LA ENTIDAD EL CHAPIN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	62	ABANDONADO
Historia			
EL ASENTAMIENTO DE ESTAS CASAS AGRICOLAS RESPONDE AL ASCENSO EN ALTURA, A LA BUSQUEDA DE NUEVOS TERRENOS CULTIVABLES, AL ESCASEAR EN LA COSTA.			
Descripcion			
VIVIENDA DE UNA SOLA PLANTA CON CUATRO HABITACIONES ADOSADAS. UNA HABITACION CON TECHUMBRE A DOS AGUAS, LA OTRA DE AZOTEA Y EL BAÑO Y COCINA A UN AGUA. DELANTE DE LA VIVIENDA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL CONJUNTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN MUY BUEN ESTADO. LA ERA SE PRESENTA SEMIENTERRADA POR LA VEGETACION, CONSERVA PARTE DE SU EMPEDRADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
RUSTICO	PROTECCION PAISAJISTICA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
SE ASIENTAN SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO DEJANDO EL MARGEN IZQUIERDO DISPONIBLE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
DEL CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA SR	2014	F. DEL AGRICULTOR-RIOS Nº: 8	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, PAJERO Y ALPENDRE		20	3-2-1-27
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432305	3107980	90	
Toponimias		Calle	Numero
EL MAIPEZ		CHAPIN	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
SIGUIENDO LA CARRETERA AGAETE-EL VALLE (SUBIENDO). PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL (A UNOS 70 MTS.) ESTA EL CONJUNTO DE CASA,PAJERO Y ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	54	ABANDONADO
Historia			
EN EL ALPENDRE SE LLEGARON A GUARDAR HASTA 8 VACAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR. ESTA REALIZADO CON PIEDRA Y LAJA COJIDAS CON ARGAMASA. LA TECHUMBRE ES A UN AGUA. PRESENTA DOS PUERTAS Y DOS VENTANAS. TIENE EL PESEBRE CON CANTERIA Y MADERO EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ESTADO DE CONSERVACION ES MEDIO, DEBIDO A QUE HA SUFRIDO UN DESCUIDO TOTAL. LA ARGAMASA ESTA CASI CAIDA Y PARTE DE LOS MUROS. HAY RECOLONIZACION VEGETAL. PUERTAS Y VENTANAS HAN			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
6	AMBIENTAL		REHABILITACIÓN
Obs_generales			
ESTA UBICADO ESTE CONJUNTO MUY PROXIMO AL LUGAR CONOCIDO COMO EL MAIPEZ.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CASTILLO OLIVARES MANRIQUE LARA PEDRO		2026	LOS RIOS Nº: 4 PISO: 0 LAS PAL
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASAS (2)		22	3-2-1-11
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
		CASAS-CUEVAS	
		Cartografía	
		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431850	3108115	60	
Toponimias		Calle	Numero
AGAETE		AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
POR EL BCO. DE AGAETE SUBIENDO ESTE. PROXIMO AL CAMPO DE FUTBOL SE ENCUENTRA ESTE CONJUNTO DE CASAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	55	ABANDONADO
Historia			
ANTIGUO CONJUNTO DE VIVIENDAS DONDE VIVIERON ALGUNOS DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCIONES DE PLANTA RECTANGULAR Y REALIZADAS CON PIEDRAS DE FORMAS Y TAMAÑOS IRREGULARES Y BARRO. LAS ESQUINAS ESTAN REMATADAS CON BLOQUES DE PIEDRAS. LA TECHUMBRE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ALGUNAS PARTES DE LOS TECHOS SE HAN CAIDO AL IGUAL QUE PARTE DE LOS MUROS. RECOLONIZACION VEGETAL. BASURA Y ESCOMBROS EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE		RESIDENCIAL	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
GARCIA BERMUDEZ JUAN		2010	MALPAIS Nº: 25 PISO: 0 AGAETE
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MUROS (2)		24	3-2-1-55
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		ENTIDADES PARTICMENTE. SIG	
		Grupo	
		TERRENOS DE PRODUCCION	
		Tipo	
MUROS		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		431600	3108125
		Altitud	
		55	
Toponimias		Calle	Numero
AGAETE		AGAETE	0
		Código postal	
		35480	
Obs_localizacion			
LLEGANDO AL PUEBLO DE AGAETE TOMAMOS LA CARRETERA COMARCAL QUE LLEVA HACIA EL VALLE DE AGAETE, NOS ENCONTRAMOS UN CAMPO DE FUTBOL. PROXIMO A ESTE SE ENCUENTRAN LOS MUROS DE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	36	ABANDONADO
Historia			
INGENERIA POPULAR, PARA SU CONSTRUCCION SE UTILIZA LA TECNICA DE ACOPIO DE PIEDRAS.			
Descripcion			
MUROS DE PIEDRA SECA DE SILLARES DE CANTERIA Y RIPIOS AUNQUE ESTOS ESTAN ENCALADOS. LOS DOS PILARES SE MUESTRAN ENCALADOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
UNA PARTE DEL MURO SE HA DESTRUIDO POR LA FABRICACION DE UNA VIVIENDA. EN ALGUNOS TRAMOS DE LA OBRA SE HA CAIDO EL ENCALADO DEL MURO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE		RESIDENCIAL	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SUAREZ HERNANDEZ MATIAS	90000063	GUAYARMINA Nº: 16 PISO: 0 AG	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		26	3-2-1-24
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432600	3107815	60	
Toponimias		Calle	Numero
EL MAIPEZ		MAIPEZ	0
		Numero	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
SIGUIENDO LA CARRETERA AGAETE-EL VALLE, ANTES DE LLEGAR A EL CHAPIN A UNOS 15 M. SUBIENDO AL MARGEN DERECHO ESTA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	50	ABANDONADO
Historia			
ESTE ALPENDRE SE UTILIZO PARA ALBERGAR A CINCO VACAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR DE PIEDRA, LAJA Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL. LAS ESQUINAS ESTAN REMATADAS CON BLOQUES DE PIEDRA. EL TECHO ES A UN AGUA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL TECHO HA HA SIDO REMODELADO CON PLANCHAS. LA PUERTA NO ES LA ORIGINAL Y SE OBSERVAN ESCOMBROS EN LOSALREDEDORES. PERDIDA DE PARTE DE LAS PIEDRAS QUE FORMAN LOS MUROS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
7	AMBIENTAL		REHABILITACION
Obs_generales			
ESTA MUY PROXIMO AL LUGAR CONOCIDO COMO EL MAIPEZ.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DEL CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA SR		2014	F. DEL AGRICULTOR-RIOS Nº: 8
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y ESTERCOLERO		27	3-2-1-35
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431170	3108085	80	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
COGEMOS LA DESVIACION DE LA CARRETERA DE AGAETE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA DE SAN NICOLAS. EN EL MARGENDERECHO DE LA MISMA SE ENCUENTRA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	56	ORIGINARIO
Historia			
ANTIGUAMENTE FUE ALPENDRE DE VACAS DE AHI QUE BAJO ESTE SE ENCUENTRE EL ESTERCOLERO.			
Descripcion			
ALPENDRE CON TECHO A UN AGUA, CONSTRUIDO CON PIEDRA Y BARRO. BAJO ESTE SE LOCALIZA UN GRAN ESTERCOLERO DE UNOS DOS METROS DE PROFUNDIDAD Y CERRADO AL EXTERIOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PARTE DE LA TECHUMBRE DEL ALPENDRE SE ENCUENTRA EN ESTADO DEFICIENTE CON PELIGRO DE DERRUMBE. DERRUMBE DE LA PARED INTERIOR DEL ESTERCOLERO. BASURA, CIERRES CON MATERIALES			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA DENTRO DE LA FINCA DE EL PARRAL. ACTUALMENTE EL ALPENDRE COBIJA A CABRAS Y PAVOS.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (2)		28	3-2-1-29
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432500	3108000	100	
Toponimias		Calle	Numero
EL MAIPEZ		BARRANCO DE AGAETE	0
		Numero	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
ESTA JUSTAMENTE DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE AGAETE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	62	ABANDONADO
Historia			
EN EL ALPENDRE SE GUARDARON CABRAS Y VACAS.			
Descripcion			
PRESENTA PLANTA CUADRADA Y ESTA CONSTRUIDO CON PIEDRAS SECAS COJIDAS CON BARRO. EL TECHO ES A UN AGUA. UNA PARTE DE LOS MUROS ESTA RECUBIERTA CON ARGAMASA Y OTRO MURO ESTA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
HAY PLANCHAS METALICAS EN EL EXTERIOR DEL ALPENDRE. UNA DE LAS PARTES SE HA VALLADO. HAY BASURA EN EL INTERIOR. PERDIDA DE MUROS Y DESCONCHAVOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
5	AMBIENTAL		REHABILITACION
Obs_generales			
SE ENCUENTRA DENTRO DE LO QUE SERA EL PARQUE NATURAL DE LA NECROPOLIS DE MAIPEZ. EXISTE UN			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LOPEZ VIOTA MELIAN AGUSTINA	2028	LOS RIOS Nº: 4 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		29	3-2-1-30
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432195	3107935	80	
Toponimias		Calle	Numero
EL MAIPEZ		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
ESTA A UNOS 80 M. DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	16	ABANDONADO
Historia			
SE UTILIZABA PARA GUARDAR CABRAS DESPUES DEL PASTOREO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PLANTA CUADRADA SIN TECHO. ESTA REALIZADO CON PIEDRA SECA DE FORMAS IRREGULARES Y COLOCADAS UNAS SOBRE OTRAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PERDIDA DE ALGUNAS DE LAS PIEDRAS DE LOS MUROS Y RECOLONIZACION VEGETAL. TENDIDO ELECTRICO Y BASURA PORLOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
7	AMBIENTAL		RESTAURACIÓN
Obs_generales			
SEGUN NOS HA INFORMADO EL ARQUEOLOGO QUE HA REALIZADO EL INFORME DE LA NECROPOLIS, LOS GO			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA JOSE		2029	LOS RIOS Nº: 6 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		30	3-2-1-46
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431340	3107950	90	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
		Código postal	35480
Obs_localizacion			
SITUADO A UNOS 170 MTS. APROXIMADOS DEL PAJAR EN EL CRUCE AGAETE-PTO. LAS NIEVES-ALDEA DE S. NICOLAS, SIGUIENDO POR LA CARRETERA EN DIRECCION AGAETE-ALDEA DE S. NICOLAS EN EL MARGEN			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ABANDONADO
Historia			
CORRAL UTILIZADO PAR GUARDAR GANADO.			
Descripcion			
PLANTA DE FORMA RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON PIEDRAS SECAS. LOS MUROS TIENEN ALTURAS QUE SEGUN LA TOPOGRAFIA, VAN DE LOS 2'5 M. A 1 M.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO TIENE CEMENTO EN LA PARTE SUPERIOR Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SU PUESTA EN USO DEPENDE DE LA GESTION DEL GANADO. EN ESTA ZONA, EL GANADO ESTA ESTABULADO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA	90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		36	3-2-1-43
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431625	3107850	75	
Toponimias		Calle	Numero Código postal
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0 35480
Obs_localizacion			
SITUADO DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL, QUE ESTA SITUADA EN EL BORDE DE LA CARRETERA AGAETE-ALDEA DE S. NICOLAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1350	ORIGINARIO
Historia			
ESTANQUE QUE SE CONSTRUYO PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE RIEGO DE LA FINCA EL PARRAL.			
Descripcion			
DE FORMA IRREGULAR, BORDES CEMENTADOS. UNA PARTE TIENE FORMA APROVECHANDO LA OROGRAFIA. ESTA RAELIZADO CON BLOQUES DE PIEDRA RECUBIERTA DE ARGAMASA DE ARENA Y CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. ESTA VALLADO Y UNA TUBERIA DE PLASTICO BORDEA EL ESTANQUE. VEGETACION EN LOS BORDES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA	90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MARETA		38	3-2-1-36
		Localidad	AGAETE
		Actividad	HIDRAULICA
		Grupo	ALMACENAMIENTO
		Tipo	ESTANQUES
		Cartografía	30-10-N
		UTM cuad.	28
		X	Y
431255	3108185	80	
Toponimias	Calle	Numero	Código postal
FINCA EL PARRAL	FINCA EL PARRAL	0	35480
Obs_localizacion			
ESTA SITUADA EN LA FINCA EL PARRAL. A ESTA FINCA SE ACCEDE POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ALDEA DE SAN NICOLAS A UNOS 75 MTS. APROXIMADAMENTE DESPUES DE DEJAR EL CRUCE DEL PUERTO			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	5	ABANDONADO
Historia			
MARETA QUE SE UTILIZABA PARA LA RETENCION DEL AGUA.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA CIRCULAR. ESTA CONSTRUIDA CON PIEDRAS IRREGULARES RECUBIERTAS CON ARGAMASA DE ARENA Y CAL. EL BORDE ESTA ADORNADO CON CANTOS RODADOS. EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
HAY PIEDRAS EN EL INTERIOR PARA TAPAR LA SALIDA, CUBO METALICO EN EL INTERIOR Y LATA EN EL EXTERIOR. RECOLONIZACION VEGETAL EN EL INTERIOR Y EN LOS BORDES Y COLMATACION DE TIERRA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
RUSTICO	PROTECCION AGRICOLA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
AL LADO HAY UNAS EDIFICACIONES ANTIGUAS QUE TAMBIEN SE DEBERIAN DE RESTAURAR Y PROTEGER.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA FAMILIA	90000056	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CAIDERO		39	3-2-1-5
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		CAPTACION	
		Tipo	
CAIDEROS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431925	3108190	60	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE AGAETE		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SUBIMOS POR LA C/ LAS HUERTAS, A LA DERECHA LA ANTIGUA LONJA ABRE EL CAMINO HACIA EL BCO. DE AGAETE. ELCAIDERO SE ENCUENTRA CERRANDO EL PASO DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	MAS DE 500 AÑOS DE A	300	ORIGINARIO
Historia			
PARTE DEL AGUA QUE CORRE DEL BCO. SE ENCUENTRA CANALIZADA POR UNA TUBERIA.			
Descripcion			
FUERTE DESNIVEL EN EL CAUCE DEL BCO. DE AGAETE QUE SE CONVIERTE EN CASCADAS TRAS LAS LLUVIAS, CONOCIDO COMO CAIDERO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO PERO CON VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA		41	3-2-1-6
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
ACEQUIAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431675	3108050	55	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE AGAETE		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
ASCENDEMOS POR EL BARRANCO DE AGAETE. EN EL MARGEN IZQUIERDO DE ESTE SE ENCUENTRA LA ACEQUIA A POCOS METROS DEL CAIDERO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	10	ABANDONADO
Historia			
REALIZADA PARA DISTRIBUIR EL AGUA DE RIEGO A LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL BARRANCO DE AGAETE.			
Descripcion			
ACEQUIA CONSTRUIDA POR UN MURO DE PIEDRA Y LAJAS DE UNA ALTURA DE 1 METRO. SE ENCUENTRA TAPIADA POR ARGAMASA Y PIEDRAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO HA SIDO ENTUBADA Y TAPIADA POR PIEDRAS Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
RECORRE LAS TIERRAS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE AGAETE. LA POBLACION DE AGAETE S			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA		42	3-2-1-7
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
ACEQUIAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431450	3108130	50	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE AGAETE		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SUBIMOS POR LA C/ LAS HUERTAS, A LA DERECHA LA ANTIGUA LONJAABRE EL CAMINO HACIA EL BCO. DE AGAETE, ENCONTRANDOSE LA ACEQUIA QUE BAJA POR EL MARGEN IZQUIERDO DEL BCO. HASTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	100	ABANDONADO
Historia			
FUE CONSTRUIDA PARA REALIZAR EL RIEGO DE LOS TERRENOS DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
ACEQUIA DE GRANDES DIMENSIONES. EL MURO DE LA ACEQUIA ES DE 1'80 M. DE ALTURA. SE ENCUENTRA CONSTRUIDO POR PIEDRA Y BARRO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACION. RECOLONIZACION VEGETAL Y ALGUNAS PIEDRAS CAIDAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
RECORRE LAS TIERRAS DE CULTIVO POR EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO DE AGAETE, LAS MAS OPTI			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA SILVELA LUISA Y HM.		2006	J. RAMIREZ Nº: 22 PISO: 0 LAS
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
ACEQUIA		43	3-2-1-8				
				Localidad		AGAETE	
				Actividad		HIDRAULICA	
				Grupo		DISTRIBUCION	
				Tipo		ACEQUIAS	
				Cartografía		30-10-N	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				431500	3108050	50	
				Toponimias		Calle	Numero
		AGAETE	0	35480			
Obs_localizacion							
AL LLEGAR AL CASCO DEL PUEBLO DE AGAETE, EL LA PLAZA DEL PUEBLO, TOMAMOS LA C/ LAS HUERTAS. AL FINALIZARLA, NOS DESVIAMOS A LA DERECHA SUBIENDO Y PASAMOS POR UN ARCO DE MEDIO PUNTO							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX	15	ABANDONADO				
Historia							
ATRAVESABA EL HUERTO DE LA FLORES Y REGABA LOS TERRENOS QUE ENCONTRABA A SU PASO.							
Descripcion							
ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA LINEAL REALIZADA CON PIEDRAS DE FORMAS IRREGULARES COJIDAS CON ARGAMASA DEARENA Y CAL.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	BAJA	MEDIO					
Obs_estado							
HAY VEGETACION SECA EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES ADEMÁS DE BARRO. CAIDA DE ALGUNAS PIEDRAS. REMATES DE CEMENTO Y TUBERIAA DE PLASTICO POR LOS BORDES DE LA ACEQUIA.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PRIVADA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
URBANO		RESIDENCIAL					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
6	AMBIENTAL	RESTAURACION					
Obs_generales							
ESTA EN DESUSO DEBIDO AL ABANDONO DE LOS CULTIVOS Y LA ESCASEZ DEL AGUA.							
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono			
MANRIQUE DE LARA SILVELA LUISA Y HM.		75777	J. RAMIREZ Nº: 22 PISO: 0 LAS				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA		45	3-2-1-25
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
ACEQUIAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432680	3107920	115	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		CHAPIN	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
SIGUIENDO LA CARRETERA AGAETE-EL VALLE (SUBIENDO POR LA DERECHA ANTES DE LLEGAR AL DESVIO DE LAS LONGUERAS ESTA EL MURO DE PIEDRA, A UNOS 15 M.).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	100	ABANDONADO
Historia			
SE UTILIZO PARA EL RIEGO DE LAS FINCAS DE ARBOLES FRUTALES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA LINEAL REALIZADO CON PIEDRA Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL. RECUBIERTA POR PIEDRAS IRREGULARES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE APRECIA EN ALGUNAS PARTES QUE FALTAN PIEDRAS DEL MURO, SE APRECIAN DERRUMBES Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACIÓN	
Obs_generales			
ES BASTANTE DIFICIL ACCEDER AL LUGAR.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
LOPEZ VIOTA MELIAN Mª AGUSTINA		2024	LOS RIOS Nº: 2 PISO: 0 LAS PAL
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		47	3-2-1-2
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431535	3108120	45	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CHORROS		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SUBIMOS POR LA CALLE LAS HUERTAS, A LA DERECHA LA ANTIGUA LONJA ABRE EL CAMINO HACIA EL BARRANCO DE AGAETE, ENCOTRANDONOS LA CANTONERA AL MARGEN IZQUIERDO DE ESTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	36	ORIGINARIO
Historia			
PERTENECE A LA HEREDAD DE LOS CHORROS Y DISTRIBUIA Y REPARTIA EL AGUA DE ESTA HEREDAD.			
Descripcion			
CANTONERA DE PLANTA RECTANGULAR Y DE GRANDES DIMENSIONES. LA BORDEA Y PROTEGE LA CONSTRUCCION, UN MURO DE PIERA Y ARGAMASA. LA CONSTRUCCION ES DE PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
APESAR DE ENCONTRARSE PROTEGIDA POR UNA PARED DE PIEDRA, LA CANTONERA PRESENTA SIGNOS DE DETERIORO QUE DELATAN EL PASO DEL TIEMPO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PERTENECE TAMBIEN A LOS HERMANOS DE LA PROPIETARIA SEÑALADA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA LUISA	2001	J.RAMIREZ Nº: 22 PISO: 0 LAS P	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		48	3-2-1-18
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432755	3107795	115	
Toponimias		Calle	Numero
EL CHAPIN		CHAPIN	Código postal
		0	35480
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA DE AGAETE HACIA EL VALLE Y COGEMOS A LA DERECHA LA DESVIACION HACIA EL CHAPIN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	15	ABANDONADO
Historia			
SE ENCUENTRA ASOCIADA AL POZO EL CHAPIN. DISTRIBUIA EL AGUA PARA EL RIEGO DE LA FINCA.			
Descripcion			
CANTONERA CONSTRUIDA POR BLOQUES DE PIEDRAS INCRUSTADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE SUS PAREDES. LA BORDEA Y LA AISLA DEL EXTERIOR POR TODOS SUS LADOS UN MURO DE PIEDRA Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO PERO CON RECOLONIZACION VEGETAL Y ALGO DE BASURA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA UBICADA EN EL MARGEN DE UNA FINCA DEDICADA AL CULTIVO DE FRUTALES (NARANJEROS).			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DEL CASTILLO OLIVARES MANRIQUE DE LARA SR		2014	F. DEL AGRICULTOR-RIOS Nº: 8
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		49	3-2-1-42
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431690	3107805	95	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SITUADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA AGAETE-LA ALDEA, DENTRO DE LA FINCA EL PARRAL.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	6	ORIGINARIO
Historia			
SE UTILIZABA PARA EL REPARTO DEL AGUA DENTRO DE LA FINCA DE EL PARRAL.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR. POSEE TRES DIVISIONES EN SU INTERIOR ESTANDO LAS DIFERENTES SALIDAS EN DOS LADOS (CINCO EN CADA UNO). ESTA REALIZADA CON PIEDRA Y ARGAMASA DE ARENA Y CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION PERO CON BASURA EN EL EXTERIOR, VEGETACION FUERA Y DENTRO DE ELLA, DETERIORO DE LA ARGAMASA Y ACUMULACION DE TIERRA EN EL FONDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
RUSTICO	PROTECCION AGRICOLA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA BIEN CUIDADA. SE ENCUENTRA EN USO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA	90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CANTONERA		50	3-2-1-48			
				Localidad		AGAETE
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		DISTRIBUCION
				Tipo		CANTONERAS/TRONERAS
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
				X	Y	Altitud
				431195	3108335	25
				Toponimias		Calle
AGAETE		CARRETERA AGAETE-PUERTO DE LAS	0	35480		
Obs_localizacion						
EN EL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA DE AGAETE-PTO. DE LAS NIEVES, A POCO MENOS DE 100 MTS. ANTES DE LA DESVIACION HACIA LA ALDEA DE SAN NICOLAS.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	48	ORIGINARIO			
Historia						
ES LA CANTONERA PRINCIPAL. DISTRIBUYE EL AGUA DE RIEGO A LAS TIERRAS QUE SE DEDICAN A LOS CULTIVOS DE REGADIO ENTRE LOS QUE DESTACAN TOMATES Y LOS PRODUCTOS HORTICOLAS.						
Descripcion						
CANTONERA DE PLANTA RECTANGULAR Y DE GRANDES DIMENSIONES. SE ENCUENTRA REVESTIDA POR ARGAMASA. EN LA PARTE CENTRAL POSEE UNA DIVISION. POSEE TRECE SALIDAS DE AGUA POR DOS DE						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	MEDIO				
Obs_estado						
BUEN ESTADO PERO CON BASURA EN EL INTERIOR Y VEGETACION.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANO						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones			
6	AMBIENTAL		RESTAURACION			
Obs_generales						
FUNCIONA ACTUALMENTE, AUNQUE NO TOTALMENTE DEBIDO A LA ESCASA LABOR AGRICOLA.						
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono		
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA Y HM.		2054	A.J. RAMIREZ Nº: 20 PISO: 0 LAS			



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CANTONERA-DECANTADORA		51	3-2-1-41			
				Localidad		AGAETE
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		DISTRIBUCION
				Tipo		CANTONERAS/TRONERAS
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
				X	Y	Altitud
				431725	3107725	90
				Toponimias		Calle
FINCA EL PARRAL		FINCA EL PARRAL	0	35480		
Obs_localizacion						
SITUADO EN LA FINCA EL PARRAL, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA QUE DESDE AGAETE VA A LA ALDEA.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX		9 ORIGINARIO			
Historia						
DISTRIBUIA PARTE DEL AGUA DE LA ACEQUIA DE LA FINCA DEL PARRAL. REGABA LOS CULTIVOS QUE ALLI HABIA.						
Descripcion						
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR DIVIDIDA EN EL INTERIOR EN CUATRO PARTES. POSEE DIVERSAS SALIDAS DE AGUA POR DOS DE SUS LADOS. ES DE PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	MEDIO				
Obs_estado						
RECOLONIZACION VEGETAL EN LOS BORDES Y DETERIORO DE LA ARGAMASA QUE LA CUBRE. EN SU INTERIOR HAY SACOS Y PLASTICOS (QUE SON UTILIZADOS COMO CIERRES), TIENE REMATES DE CEMENTO.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones			
6	AMBIENTAL		RESTAURACION			
Obs_generales						
ESTE AÑO (1996) DEBIDO A LAS LLUVIAS HA ESTADO EN FUNCIONAMIENTO.						
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono		
MANRIQUE LARA SILVELA LUISA		90000057	A.J. RAMIREZ Nº: 0 PISO: 0 LAS			



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA Y LOS CHORROS (FUENTE)		52	3-2-1-4
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
FUENTES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431625	3108110	55	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CHORROS		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
SUBIMOS POR LA C/ LAS HUERTAS, A LA DERECHA LA ANTIGUA LONJA ABRE EL CAMINO HACIA EL BCO. DE AGAETE. POR ENCIMA DEL PEQUEÑO PARQUE INFANTIL SITUADO EN EL BARRANCO NOS ENCONTRAMOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	8	ABANDONADO
Historia			
OBTENIA EL AGUA DE UN NACIENTE CERCANO. LOS CHORROS SERVIAN COMO FUENTE DONDE SE ABASTECIA LA GENTE.			
Descripcion			
LA ACEQUIA DE UNOS 8 MTS. SE ENCUENTRA FORMADA POR BLOQUES DE PIEDRA Y ARGAMASA. POR DEBAJO DE ESTA SE ENCUENTRAN LOS CHORROS DE FORMA SEMICIRCULAR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
SE ENCUENTRA EN PRECARIO ESTADO DE CONSERVACION, DEBIDO A SU ABANDONO Y A SU SITUACION, QUE POR LOCALIZARSE EN UNA PEQUEÑA PENDIENTE, SE HALLA SEMISEPULTADA POR HOJAS SECAS Y			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo		
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
DE LA FUENTE LOS CHORROS SE HA HECHO UNA REPLICA, SITUADA ESTA A UNOS 6 MTS. POR DEBAJO DE L			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
COMUNIDAD DE REGANTES AGAETE	2003	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35480	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
LAVADEROS		53	3-2-1-3			
				Localidad		AGAETE
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		DISTRIBUCION
				Tipo		LAVADEROS
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
				X	Y	Altitud
				431575	3108190	50
				Toponimias		Calle
LOS CHORROS		BARRANCO DE AGAETE	0			
		Código postal	35480			
Obs_localizacion						
SUBIMOS POR LA CALLE LAS HUERTAS, A LA DERECHA LA ANTIGUA LONJA ABRE EL CAMINO HACIA EL BCO. DE AGAETE, ENCONTRANDOSE EL LAVADERO AL MARGEN IZQUIERDO DE ESTE JUNTO A UN PEQUEÑO						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	4	ABANDONADO			
Historia						
EL AGUA ES DE UN NACIENTE PROXIMO. PERMANECE LLENO CASI TODO EL AÑO. ERA LUGAR DE REUNION DE LAS VECINAS DE LA ZONA.						
Descripcion						
DE FORMA RECTANGULAR, CONSTRUIDO POR PIEDRA Y ARGAMASA. SON DE RODILLAS Y DISPUESTOS A DOS BANDAS.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	MEDIA	BAJO				
Obs_estado						
SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION AUNQUE PRESENTA RECOLONIZACION VEGETAL, BASURA Y UNA TUBERIA POR LA PARTE SUPERIOR.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANO						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
6	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
SEÑALIZAR EL ESPACIO COMO LUGAR TRADICIONAL DONDE SE REUNIAN LAS VECINAS DE LOS ALREDEDOR						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
COMUNIDAD DE REGANTES AGAETE	2003	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35480				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MARETA Y ACEQUIA		56	3-2-1-31
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432135	3107915	80	
Toponimias		Calle	Numero
EL MAIPEZ		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
ESTA JUSTO DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE AGAETE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	4	ABANDONADO
Historia			
SE UTILIZABA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA Y DISTRIBUCION DEL AGUA.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA CIRCULAR REALIZADA CON PIEDRAS IRREGULARES Y CON ARGAMASA DE ARENA Y CAL. EL EXTERIOR ESTA DECORADO CON PIEDRAS IRREGULARES. PRESENTA UNA ENTRADA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EN SU INTERIOR HAY BASTANTE BASURA (CAJAS, CAÑAS Y OTROS ELEMENTOS). LA ARGAMASA ESTA DETERIORADA Y HAYRECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ALREDEDOR HAY VARIAS FINCAS EN ESTADO DE ABANDONO.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MELIAN ROSARIO JOSE LUIS		2030	PUERTO DE LAS NIEVES Nº: 3 P
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE CAL		57	3-2-1-58
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
CAL		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		431757	3106842
		Altitud	
		365	
Toponimias		Calle	Numero
LOMO DEL MANCO		LOMO DEL MANCO	0
		Código postal	
		35480	
Obs_localizacion			
SALIENDO DE AGAETE TOMAMOS RUMBO A LA ALDEA Y DEJAMOS EL COCHE APARTADO DE LA VIA, EN EL SEGUNDO LOMO DESDE QUE SALIMOS. ASCENDEMOS UNOS CENTENARES DE METROS POR EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	13	ABANDONADO
Historia			
LA CAL VENIA DE FUERTEVENTURA Y DESCARGABA EN EL PUERTO DE LAS NIEVES. SE SUBIA EN CAMIONES HASTA LA CARRETERA QUE VA A LA ALDEA. DESDE ALLI SE SUBIA EN CARROS LA PIEDRA DE CAL HASTA EL			
Descripcion			
DE PLANTA CIRCULAR, PERO EN EL EXTERIOR TIENE DOS LADOS ANGULARES, EL DE LA BOCA Y SU COSTADO DERECHO. LA BASE ES MAS ANCHA. ES DE PIEDRA Y BARRO Y FORRADO EN EL INTERIOR POR			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
HA PERDIDO MUCHAS PIEDRAS DE LO ALTO Y ALGUNAS HAN CAIDO DENTRO. LOS HIERROS DE LA PARRILLA HAN DESAPARECIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones
9	INTEGRAL		RESTAURACIÓN
Obs_generales			
LA LADERA DEL LOMO DEL MANCO ESTA TODA ENCALICHADA, DESDE ABAJO, CASI EN LA PALMITA. UN			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE CAL		58	3-2-1-59
		Localidad	
		AGAETE	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
CAL		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		430695	3108210
		Altitud	
		51	
Toponimias		Calle	Numero
LA PALMITA		LA PALMITA	0
		Código postal	
		35480	
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	4	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE		ESPACIO LIBRE-VERDE, PQ.URBANO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
9	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL		2063	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUARTO DE APEROS		61	3-2-2-24
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
OTROS ALMACENES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434875	3105295	265	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LOS RIOS		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A PARTIR DEL KILOMETRO 5 DE LA CARRETERA DEL VALLE, SUBIMOS 200 METROS. DESDE AQUI BAJAMOS HACIA EL BARRANCO DE LOS RIOS 175 METROS Y EN LA LADERA NORESTE ESTA EL CUARTO DE APEROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	20	ORIGINARIO
Historia			
SE CONSTRUYO COMO CUARTO DE APEROS, AUNQUE LA SEÑORA QUE CUIDABA LA FINCA SE QUEDABA ALLI CON SUS HIJOSA VECES.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR Y TECHO PLANO (AZOTEA CON MURITO). CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y PIEDRAS ALGO LABRADAS EN EL RESTO. PUERTA DE MADERA DE PINO. ARENA, CAL Y PIEDRAS EN LAS JUNTAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE DOS CAÑETES PARA LA EVACUACION DEL AGUA (EN LA AZOTEA), REMIENDOS EN CEMENTO Y POSTE DE LUZ Y CUADRO ELECTRICO AL LADO DE LA PUERTA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
A SU LADO HAY RESTOS DE UN PEQUEÑO ALPENDRE DE PLANTA CUADRADA. ESTA DENTRO DE UNA FINCA			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
OFELIA . JUANA		30027	ANTONIO ARMAS Nº: 15 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		62	3-2-2-18
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-05-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		434980	3104835
		Altitud	
		296	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA MADRELAGUA		LOS BERRAZALES	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL BARRANCO DE LA MADRELAGUA (CUANDO EL VALLE SE BIFURCA EN DOS) UNOS 450 METROS, EN LA LADERA ORIENTADA AL ESTE ESTA LA ERA, A UNOS 60 METROS DESDE EL CAUCE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	57	ABANDONADO
Historia			
SE TRILLABA TRIGO, CENTENO Y CHICHAROS. SE ABANDONO SU USO ANTES QUE LA QUE ESTA DENTRO DE LA FINCA DE LOS PROPIETARIOS.			
Descripcion			
PLANTA CIRCULAR, CON MUROS DE PIEDRAS HACIA EL BARRANCO Y ENTRE DOS BANCALES. DE SUELO EMPEDRADO CON PIEDRAS MAS O MENOS DEL MISMO TAMAÑO. EL MURO EXTERIOR TIENE PIEDRAS DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE FUERTE RECOLONIZACION VEGETAL Y DESPLONES DE PARTE DEL MURO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MENDOZA HERNANDEZ FELIX	33333	CARRETERA DE LOS BERRAZA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DEL VINCULO Y LA SOLANA O MOLINO DE LOS GILES		63	3-2-2-17
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
MOLINOS			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435020	3105255	310	
Toponimias		Calle	Numero
EL VINCULO/EL VALLE		EL VINCULO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO HACIA LOS BERRAZALES Y PASANDO POR EL CRUCE CON LAS CASAS DEL CAMINO, SEGUIMOS HASTA UNA CURVACERRADA A LA IZQUIERDA. A PARTIR DE AQUI, EN LA SIGUIENTE PARADA DE UTINSA ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	59	ALMACEN
Historia			
EL AGUA QUE LO MOVIA VENIA DEL HERADAMIENTO DE LA SOLANA Y BERRAZALES. SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO DESPUES DE LA GUERRA CIVIL TRAS HABERSE ABANDONADO. EL MOLINO PARA TAL			
Descripcion			
CONSERVA EL SALON DEL MOLINO Y LA CASA DEL MOLINERO. LAS VIGAS DEL TECHO, LA TOLVA, LA CAJA DEL GOFIO Y LAS ASPAS DE LA RUEDA SON DE MADERA DE PINO. CONSERVA LAS PIEDRAS Y LA "GRUA" PARA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
NO OBSERVAMOS NADA SIGNIFICATIVO SALVO QUE LO UTILIZAN DE ALMACEN.			
Documentacion			
AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: LA CAJA. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
JUANA OFELIA ES COPROPETARIA JUNTO A SU HERMANA MARCELINA. LA ANTIGUEDAD DEL MOLINO DATA DE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GIL RODRIGUEZ JUANA OFELIA	30004	TANQUE Nº: 5 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJERO Y CUARTO DE BESTIAS (ALPENDRE)		64	3-2-2-4
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434905	3105210	274	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA DIOCESIS/LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SOBRE LA BIFURCACION DEL VALLE, EN LOS BARRANCOS DE LA MADRELAGUA Y LOS RIOS, SOBRE UNA COLADA LAVICA ESTA EL BIEN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	130	ABANDONADO
Historia			
EN EL CUARTO PARA LAS BESTIAS SE GUARDABAN CABALLOS Y EN EL ALPENDRE VACAS. EL MAXIMO DE GANADO VACUNO QUE HUBO FUE DE SEIS. EL ARRENDATARIO SEMBRABA CHICHARROS, CEBADA Y AVENA			
Descripcion			
ALPENDRE Y PAJERO DE TEJADO A UN AGUA, CON TEJA ARABE. CONSTRUCCIONES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS CON CANTERIA EN LAS ESQUINAS. ALPENDRE CON DOS PILARES EN LA ENTRADA Y PESEBRE DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LAS TEJAS ESTAN SUJETAS CON VARIOS OBJETOS, HAY TRASTOS, REPARACIONES EN CEMENTO Y RECOLONIZACION VEGETAL. GRIETAS EN LAS PAREDES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
OBISPADO DE CANARIAS	30003	PLAZA DE SANTA ANA Nº: 1 PISO	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA, ALPENDRE, PAJERO Y ESTANQUE		65	3-2-2-23
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435062	3105020	305	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL KM. 5 DE LA CARRETERA DEL VALLE, A 750 METROS SUBIEDO. DESCENDEMOS 150 METROS HASTA ATRAVESAR EL BARRANCO DE LOS RIOS Y ENCONTRAMOS EL BIEN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	1560	ORIGINARIO
Historia			
EN LA ERA SE TRILLABA TRIGO, CENTENO, CHICHAROS. EN LOS ALPENDRES HUBO VACAS Y CABRAS. EL AGUA PARA EL INGENIO AZUCARERO QUE HUBO ALLI, LLEGABA DEL ALJIBE CONDENADO QUE ESTA POR			
Descripcion			
TIENE ERA, ESTANQUE, ALPENDRE, PAJERO Y TUVO UN INGENIO AZUCARERO. LA ERA ESTA EMPEDRADA Y TIENE MURO ABANCALADO Y PIEDRAS EMPENICADAS. EL ALPENDRE ES DE TEJADO A UN AGUA, CON TEJA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PLANCHAS DE URALITA, TRASTOS Y VALLA METALICA. RECOLONIZACION VEGETAL Y DESTRUCCIONES DE LOS MUROS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL PROPIETARIO TRABAJO 30-40 AÑOS EN EL ANTIGUO HOTEL BALNEARIO DE LOS BERRAZALES. EL MATRIM			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MENDOZA HERNANDEZ FELIX	30010	CARRETERA DE LOS BERRAZA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
CUEVA-REFUGIO		66	3-2-2-20	
				Localidad
				BERRAZALES (LOS)
				Actividad
				CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo
				POBLADOS
				Tipo
CUEVA-REFUGIO				
Cartografía		35-05-N		
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
435616	3104900	465		
Toponimias		Calle	Numero	
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0	
			Código postal	
			35489	
Obs_localizacion				
POR LA CARRETERA QUE VA AL SAO Y DESDE LA CASA DE LA ESPERANZA, RECORREMOS UNOS 365 METROS LLEGANDO AL LOMO, POR EL QUE DESCENDIENDO LLEGAMOS A LA CUEVA UNA VEZ CAMINADOS				
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XVII		8 ABANDONADO	
Historia				
ERA USADO POR LOS PASTORES COMO REFUGIO.				
Descripción				
SE TRATA DE UN TUVO VOLCANICO, DE PLANTA EN FORMA DE CAMPANA Y CON LA ENTRADA EN FORMA DE ARCO DE MEDIOPUNTO. ESTA TAMBIEN ABIERTA POR LA PARTE TRASERA Y TIENE DOS VENTANAS				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	MEDIO		
Obs_estado				
TIENE GOTERAS Y PINOCHA DENTRO, ASI COMO ALGO DE BASURA DE LOS CAMPISTAS.				
Documentación				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
6	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
LOS CAMPISTAS LO UTILIZAN. TAMBIEN PERTENECE A 7 HERMANOS DEL PROPIETARIO SEÑALADO.				
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono	
SOSA SANTANA JUAN	3723	LOS PASITOS Nº: 8 PISO: 0 AGA		



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		67	3-2-2-7
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435340	3104936	384	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL KILOMETRO 6 DE LA CARRETERA QUE LLEVA A LOS BERRAZALES AVANZAMOS 300 METROS HASTA LLEGAR A UNAVERJA Y UN CAMINO EN EL LADO DERECHO. SUBIENDO POR EL UNOS 50 METROS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	20	ORIGINARIO
Historia			
SIEMPRE HA TENIDO VACAS Y BECERROS, AUN EN LA ACTUALIDAD.			
Descripcion			
BASE RECTANGULAR, TEJADO A UN AGUA Y TEJA ARABE. POR DENTRO EL TECHO ES DE CAÑAS Y BARRO. PAREDES DE CANTERIA ROJA. TIENE PAJERO Y UN ALPENDRE MAS CHICO PARA LOS BECERROS. TIENE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES DE URALITA EN EL TEJADO, DE CEMENTO EN LAS PAREDES Y UNA BOMBILLA EN EL INTERIOR. HAY RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA CANTERIA ROJA DE LOS MUROS DEL ALPENDRE NOS RECUERDA A LOS LADRILLOS DE ARINAGA, PERO E			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		68	3-2-2-19
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435030	3105260	310	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
LLEGADOS A LA ANTEPENULTIMA PARADA DE UTINSA HAY UN ESTANQUE Y AL OTRO LADO UN MOLINO (EL DE LOS GILES). SE BAJA HACIA EL Y SE PROSIGUE EL CAMINO DE BAJADA UNOS METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	25	ABANDONADO
Historia			
SE ESTABULABAN VACAS. FUE COMPRADO POR EL PADRE DEL ACTUAL PROPIETARIO EN 1920. NOS CUENTA EL PROPIETARIO QUE EL ULTIMO CHOPO QUE ESTABA EN TIERRAS DE MANUEL, SE CAYO DE VIEJO			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR CON TEJADO A UN AGUA DE TEJA ARABE. MUROS DE PIEDRAS, BARRO Y CAL; EN LAS ESQUINAS TIENE CANTERIA. EL TECHO ES DE MADERA, CON PILARES DE MADERA. TIENE PESEBRE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE TRASTOS Y BASURA. HAY UN PERRO ATADO QUE LO TIENE SUCIO. APRECIAMOS REPARACIONES DE CEMENTO Y URALITA EN EL TEJADO. TIENE RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA MADERA QUE SIRVE DE AGARRADERO EN EL PESEBRE ES DEL ULTIMO CHOPO DE TIERRAS DE MANUEL.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GIL RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	99999	EL VINCULO Nº: 1 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL-CUEVA		69	3-2-2-10
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434900	3105102	285	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA MADRELAGUA		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL INICIO DEL BARRANCO DE LA MADRELAGUA (CUANDO EL VALLE SE BIFURCA), A UNOS 20 METROS, SUBIENDO POR LA LADERA SUROESTE NOS ENCONTRAMOS EL BIEN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	108	ABANDONADO
Historia			
EN EL SE GUARDABAN OVEJAS.			
Descripcion			
CORRAL-SOLAPON DE BASE MAS O MENOS TRIANGULAR, DE ESQUINAS REDONDEADAS. TIENE LA ENTRADA POR EL LADO MAS ANCHO Y EN ELLA UN HUEQUITO RODEADO DE UN MURO DE PIEDRA SECA. EN FRENTE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
LA TUBERIA DE LOS MANRIQUE PASA JUSTO POR DELANTE. TIENE DESPLOMES DE MATERIAL, DETERIORO DE LOS MUROS Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES MUY ESPACIOSA. EL NIVEL MAS ELEVADO SERVIA PROBABLEMENTE , PARA PONERLE COMIDA AL GANADO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
OBISPADO DE CANARIAS	4444	SANTA ANA Nº: 11 PISO: 0 LAS P	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CHIQUERA		70	3-2-2-3
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CHIQUERO			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434840	3105202	270	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA MADRELAGUA		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SUBIENDO POR EL BARRANCO DE LA MADRELAGUA, A 250 METROS DEL COMIENZO, EN LA LADERA OESTE Y ENTRE BANCALES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	12	ABANDONADO
Historia			
HACE UNOS CUARENTA O CINCUENTA AÑOS QUE NO SE USA.			
Descripcion			
ES UNA CUEVA EN LA LADERA, CON MURO DE PIEDRA SECA DE DISTINTOS TAMAÑOS QUE CUBRE LA MITAD DE LA ENTRADA. EL MURO DE PIEDRA TIENE APENAS UN METRO DE ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BASURA EN LOS ALREDEDORES AUNQUE ES POCA. ESCASA RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA SITUADO AL LADO DE UN SENDERO. EN AGAETE LOS LLAMAN CHIQUERA Y NO CHIQUERO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
OBISPADO DE CANARIAS	30003	PLAZA DE SANTA ANA Nº: 1 PISO	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
ALJIBE		71	3-2-2-15			
				Localidad		BERRAZALES (LOS)
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		ALMACENAMIENTO
				Tipo		ALJIBES
				Cartografía		35-10-S
				UTM cuad.		28
X	Y	Altitud				
435475	3105045	433				
Toponimias		Calle	Numero	Código postal		
LOS BERRAZALES		CARRETERA DEL SAO	0	35489		
Obs_localizacion						
UNOS 600 METROS DESPUES DE LA CASA DE LA ESPERANZA, SIGUIENDO POR LA CARRETERA QUE VA AL SAO Y A LA IZQUIERDA DE LA MISMA.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	11	ABANDONADO			
Historia						
SERVIA PARA ABASTECER DE AGUA AL ANTIGUO HOTEL QUE AHORA ES LA CASA DE LA ESPERANZA, DE CARITAS. ANTES LE CAIA AGUA DEL BARRANQUILLO QUE TIENE AL LADO.						
Descripcion						
PLANTA TRIANGULAR CON LOS FILOS REDONDEADOS Y UNA BOCA EN LA TAPA. ES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. LA PIEDRA ES HETEROMETRICA Y ESTA RIPIADO CON CAL Y PICON. LA PROFUNDIDAD ES ESCASA						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
REGULAR	MEDIA	MEDIO				
Obs_estado						
EN SU INTERIOR APRECIAMOS SEDIMENTACION. HAY RECOLONIZACION VEGETAL Y TIENE UNA TAPA DE HORMIGON. LA CARRETERA PASA A SU LADO Y UN PUENTE DE HORMIGON QUE LA ATRAVIESA.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
6	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
DEBIDO A LA SEDIMENTACION DE SU INTERIOR, ES IMPOSIBLE SABER LA PROFUNDIDAD QUE TUVO.						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
HEREDAD DEL SAO	70012	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 3				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ABREVADERO Y CHARQUETA		72	3-2-2-22
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
BEBEDEROS			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435055	3105240	310	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		TANQUE	5
		Numero	Código postal
		5	35489
Obs_localizacion			
LLEGADOS A LA ANTEPENULTIMA PARADA DE UTINSA BAJAMOS HACIA EL MOLINO DE LOS GILES. DESDE AHI A DOS METROS DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA CASA ESTA EL ABREVADERO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		5 ORIGINARIO
Historia			
EL ABREVADERO ERA PARA LAS VACAS. LA FINCA DONDE SE UBICA FUE COMPRADA POR EL PADRE DEL ACTUAL PROPIETARIO EN 1920.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PIEDRA Y CAL, CON REBORDE Y UNA PEQUEÑA ACANALADURA EN UNO DE SUS LADOS QUE CONDUCE EL AGUA A UN COMPARTIMENTO MAS CHICO, EN EL EXTERIOR. ES DE PEQUEÑAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE UNA REPARACION EN CEMENTO Y FUERTE RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TIENE UNA PEQUEÑA REFORMA REALIZADA EN 1994.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GIL RODRIGUEZ J.O.	30337	TANQUE Nº: 5 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		73	3-2-2-1
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		35-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
435350	3105055	398	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA UNOS POCOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASA DE LA ESPERANZA, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	144	ORIGINARIO
Historia			
EL AGUA LE LLEGA A TRAVES DE NACIENTES Y PARECE QUE ENTRA DESDE UN LUGAR SUBTERRANEO HASTA EL HUECO DE DECANTACION Y AL ESTANQUE. EL AGUA SE UTILIZABA EN EL RIEGO DE LOS			
Descripcion			
PLANTA REDONDA Y MUROS CUADRADOS Y GRUESOS, CON UN CONTRAFUERTE EN CUYA BASE ESTA EL HUECO DONDE ESTUVOLA BOMBA. ES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS, CON EL INTERIOR REVESTIDO DE CAL Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL, DESPLOME DE MATERIAL DE LA LADERA SOBRE LA ACEQUIA ASOCIADA. VEGETACION EN LOS MUROS (ESCASA). ESTA VALLADO, TIENE REPARACIONES DE HORMIGON Y UNA			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACIÓN	
Obs_generales			
EL ESTANQUE ESTA APOYADO EN LA LADERA POR UNO DE SUS LADOS. TIENE UN ABANCALAMIENTO QUE LO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
PRINCESA GUAYARMINA S.A.	70010	CARRETERA DEL VALLE Nº: 0 PI	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		74	3-2-2-2
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435049	3105275	325	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO AL LADO DE LA ANTEPENULTIMA PARADA DE UTINSA (LA QUE VA AL VALLE DESDE EL PUEBLO).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	360	ORIGINARIO
Historia			
ESTUVO ASOCIADO AL MOLINO DEL VALLE.			
Descripcion			
PLANTA EN FORMA DE GOTA, APOYADO EN LA LADERA, CON MURO EN UNO DE SUS LADOS (EL QUE DA A LA CARRETERA).ES DE PIEDRAS, REVESTIDO DE CAL Y CON ARGAMASA DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. LAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
VALLA METALICA, PARADA DE UTINSA Y REPARACIONES DE CEMENTO. DERRUMBE DE LADERA EN EL INTERIOR Y RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GIL RODRIGUEZ J.O.	30000	TANQUE Nº: 5 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE DE LA DIOCESIS		75	3-2-2-11
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435025	3105025	294	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES/FINCA DE LA DIOCESIS		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LA COLADA LAVICA DE LOS BERRAZALES, A 375 METROS DESDE EL PRINCIPIO DEL BARRANCO DE LA MADRELAGUA, SUBIENDO HACIA LA PLATAFORMA LAVICA 50 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	160	ORIGINARIO
Historia			
PERTENECIO A LA DIOCESIS POR CESION DE UNA SEÑORA QUE MARCHO A GUIA CUANDO ENVIUDO (DOÑA EUSEBIA). EL MATRIMONIO CEDIO A AQUELLA CORPORACION EL ESTANQUE Y LOS TERRENOS CON LA CASA			
Descripcion			
ESTANQUE DE PIEDRAS Y BARRO, CON CAL. TIENE CANTERIA Y ESTA RIPIADO. PRESENTA GRANDES CONTRAFUERTE Y GRUESOS MUROS POR DOS DE SUS LADOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL Y DESTRUCCION DE PARTE DE SUS MUROS POR CAIDA DE PIEDRAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES DE DESTACAR LA GRAN ANCHURA DE LOS MUROS Y EL GRAN GROSOR DE LOS CONTRAFUERTE.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MENDOZA HERNANDEZ FELIX	300002	CARRETERA DE LOS BERRAZA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE DE LOS RIOS		76	3-2-2-9
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434977	3105220	276	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LOS RIOS		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL BARRANCO DE LOS RIOS 170 METROS, EN LA LADERA ESTE NOS ENCONTRAMOS EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	50	ORIGINARIO
Historia			
PERTENECIO A UN HEREDAMIENTO DE CUATRO O CINCO PERSONAS APODADOS LOS OVEJEROS Y LOS MACHITOS. AHORA LA PROPIEDAD ESTA MAS REPARTIDA.			
Descripcion			
DE ARENA, CAL Y PIEDRAS, ESTA ADAPTADO A LA LADERA POR UNO DE SUS LADOS. POR DEBAJO CONSERVA LA ANTIGUABOMBA DE SALIDA DEL AGUA. DE EL PARTE UNA ACEQUIA DE IGUALES MATERIALES Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE UNA VALLA METALICA CON HIERROS QUE LO AFEA. ROTURA DEL TERRAPLEN SOBRE EL QUE SE ASIENTA EL ESTANQUE, SOBRE EL BARRANCO. RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TANTO EL CANAL DE ENTRADA COMO EN LA ACEQUIA DE SALIDA HAY UN COLOR QUE PODIA INDICAR LA CALI			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GIL RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	6745	EL VINCULO Nº: 1 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
ESTANQUE DE MISTER LEACOCK		77	3-2-2-12	
				Localidad
				BERRAZALES (LOS)
				Actividad
				HIDRAULICA
				Grupo
				ALMACENAMIENTO
				Tipo
				ESTANQUES
				Cartografía
				35-10-S
UTM cuad.				
		28		
X	Y	Altitud		
435105	3105145	321		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0	35489
Obs_localizacion				
DESDE EL MOLINO DE LOS GILES PARTE UN CAMINO HACIA LOS BERRALES QUE SIGUIENDO UNOS 150 METROS NOS LLEVA AL ESTANQUE.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XX	198	ORIGINARIO	
Historia				
LEACOCK LLEGO A GALDAR ENTRE 1926-30. CUANDO ENVEJECIO SE DEDICO A ESPECULAR Y A DEJAR SUS PERTENENCIAS (COMO ESTA) A SUS TRABAJADORES, LO QUE RESULTO NEFASTO PUES ESTABA				
Descripcion				
PLANTA RECTANGULAR, DE PIEDRAS, BARRO Y CAL. TODO EL INTERIOR, ASI COMO LOS MUROS EXTERIORES, ESTAN REVESTIDOS DE CAL. POR UN LADO SE AJUSTA A LA VERTIENTE. TIENE ESCALERAS				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	MEDIA	MEDIO		
Obs_estado				
TIENE REPARACIONES EN CEMENTO Y LADRILLOS, VALLAS METALICAS Y CANTONERA DE BLOQUES. RECOLONIZACION VEGETAL.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
7	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
CUANDO ACABO LA GUERRA, LEACOCK VOLVIO A CANARIAS DEDICANDOSE A ESPECULAR. COMPRO PROPIE				
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono	
GUERRA MARRERO JOSE	34590	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000		



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE Y TORNA		78	3-2-2-21
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435616	3104873	481	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE LA CASA DE LA ESPERANZA, TOMANDO LA CARRETERA QUE VA AL SAO NOS ENCONTRAMOS, A UNOS 400 METROS ELBIEN, A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	169	ORIGINARIO
Historia			
ANTES ERA PROPIEDAD DE UN SEÑOR CONOCIDO POR EL INDIANO, QUIEN ERA TAMBIEN PROPIETARIO DEL INGENIO QUE ESTABA SITUADO EN LOS TERRENOS DE FELIX MENDOZA.			
Descripcion			
PLANTA OVALADA, DE PAREDES INTERIORES ENCALADAS Y CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS. ES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. TIENE ESCALERAS DE LAJAS. A EL LLEGA UNA ACEQUIA REFORMADA. ESTA ENTRE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL Y COMO ALTERACIONES ANTROPICAS APRECIAMOS UNA PEQUEÑA REPARACION DE CEMENTO Y PINTADA DE GRIS. VALLA METALICA, RECONSTRUCCIONES CON BLOQUES Y			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TIENE UNA DISTRIBUIDORA DE AGUA CON SALIDAS HACIA EL ESTANQUE Y OTRA HACIA UNA CANTONERA DE			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
HEREDAD DE LA SOLANA Y BERRAZALES		30006	CARRETERA DE LOS BERRAZA
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
TOMADEROS DE AGUA (2)		79	3-2-2-8
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		CAPTACION	
		Tipo	
TOMADEROS DE AGUA			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434965	3104655	297	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA MADRELAGUA		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
POR EL BARRANCO DE LA MADRELAGUA ASCENDEMOS QUINCE MINUTOS PARA LLEGAR AL PRIMER TOMADERO Y VEINTE PARALLEGAR AL SEGUNDO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	25	ORIGINARIO
Historia			
LOS MANRIQUE DE LARA LLEVAN DECADAS TRABAJANDO EN EL NEGOCIO DEL AGUA, INCLUIDA SU CAPTACION. ESTA ES UNA MUESTRA DE SU TRABAJO. SE RECOGE ESTE AGUA PARA EL RIEGO DE LA VEGA			
Descripcion			
DOS CONSTRUCCIONES DE CEMENTO Y PIEDRA EN EL CAUCE DEL BARRANCO, PARA CONducIR LAS AGUAS DE ESCORRENTIA HACIA LAS ACEQUIAS Y TUBERIAS. MURO FRONTAL EN FORMA DE ANGULO,			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EN UNO DE LOS TOMADEROS HAY RESTOS DE TUBERIA DE LOS MANRIQUE. DESTRUCCION DE UNA DE LAS CANALIZACIONES QUE SERVIA AL TOMADERO (PUDO HABER SIDO LA ACCION HUMANA O NO).			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS MANRIQUE DE LARA TIENEN ACCIONES EN LA PRESA DE LOS PEREZ, SON PROPIETARIOS DE LA PRESA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
COMUNIDAD DE LOS MANRIQUE	464767	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CANTONERA		80	3-2-2-14			
				Localidad		
				BERRAZALES (LOS)		
				Actividad		
				HIDRAULICA		
				Grupo		
				DISTRIBUCION		
				Tipo		
				CANTONERAS/TRONERAS		
				Cartografía		
35-10-S						
UTM cuad.						
			28			
X	Y	Altitud				
435325	3105055	390				
Toponimias		Calle	Numero			
LOS BERRAZALES		LOS BERRAZALES	0			
			Código postal			
			35489			
Obs_localizacion						
UNA DECENA DE METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASA DE LA ESPERANZA, A LA DERECHA DE LA CARRETERA, SE SITUA LA CANTONERA.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX		5 ORIGINARIO			
Historia						
CONSTRUIDA PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE EL REPARTO DEL AGUA EN LA ZONA.						
Descripcion						
DE ARENA, CAL Y PIEDRAS, CON DOS SALIDAS DE UNA AZADA, UNA DE MEDIA Y UNA DE UN CUARTO. TIENE COMPARTIMENTO DE DECANTACION (ROMPEOLAS) Y SALIDA A UNA ACEQUIA.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	MEDIO				
Obs_estado						
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL. PRESENTA UNA TAPA SOBRE LA DECANTADORA (DE MADERA), VALLA METALICA, PLASTICOS Y TUBERIA QUE CONTINUA COMO ACEQUIA.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
6	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
TIENE UN CIERRE PUESTO. ES POR ELLO QUE CREEMOS QUE AUN SE UTILIZA.						
Nombre_propietario		DNI	Direccion			
MENDOZA HERNANDEZ FELIX		3765	LOS BERRAZALES Nº: 4 PISO: 0			
			Telefono			



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO		81	3-2-2-16
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
LAVADEROS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434850	3105240	278	
Toponimias		Calle	Numero
EL VINCULO-FINCA DE LA DIOCESIS		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO HACIA LOS BERRAZALES Y UNA VEZ PASADO EL CRUCE CON LAS CASAS DEL CAMINO PROSEGUIMOS Y COMO A CIENTO Y POCOS METTROS ANTES DE UNA CURVA CERRADA Y A LA IZQUIERDA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	1	ABANDONADO
Historia			
ESTE LAVADERO FUE UTILIZADO POR SU ANTIGUA PROPIETARIA. POSTERIORMENTE A SU MUERTE SE DEJO DE USAR.			
Descripcion			
LAVADERO SIMPLE APROVECHANDO LA MISMA ACEQUIA; SE HA ENSANCHADO AQUELLA PARTE DEL LAVADERO. TIENE UN PAR DE LAJAS RUGOSAS DONDE LAVAR. EL RESTO ESTA FORRADO CON CEMENTO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL Y ALGUNOS DESCONCHADOS. HAY PLANTADAS ALGUNAS ESPECIES DE JARDIN Y HAY JUNTO A EL UNA MACETA Y UN PAR DE TUBOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA FINCA LLEGO A LA PROPIEDAD DEL OBISPADO MEDIANTE HERENCIA DE LA SEÑORA QUE VIVIO Y USUFRU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
OBISPADO DE CANARIAS	30003	PLAZA DE SANTA ANA Nº: 1 PISO	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
TUBERIA DE LOS MANRIQUE		82	3-2-2-26
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
TUBERIAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
0	0	0	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA MADRELAGUA			0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	0	ORIGINARIO
Historia			
SE CONSTRUYO HACE 65-70 AÑOS CON TRABAJADORES DE AGAETE Y OTROS LUGARES. LA CAL SE TRAIA DE AGAETE Y LOS TUBOS LLEGABAN YA HECHOS. LOS MATERIALES SE CARGABAN A HOMBROS HASTA EL			
Descripcion			
TUBOS DE HIERRO DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE 25 cm. SE APOYAN EN PILARES CONICOS. SON DE PIEDRA Y BARRO Y TIENE RIPIO. DISPUESTOS LOS PILARES MUY CERCANAMENTE ENTRE ELLOS. LOS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LOS TUBOS SE HAN PINTADO DE NEGRO RECIENTEMENTE. ALGUNA REPARACION CON CEMENTO. OXIDACION DEL HIERRO Y LIGERO DESMANTELAMIENTO EN ALGUN PILAR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA COMUNIDAD DE LOS MANRIQUE GESTIONA LA HERENCIA DE FRANCISCO MANRIQUE DE LARA MANRIQUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
COMUNIDAD DE LOS MANRIQUE	30008	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE Y CANTONERA DE LOS GUERRA		83	3-2-2-5
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		35-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435110	3105050	319	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LOS RIOS		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL MOLINO DE LOS GILES SALE UN CAMINO A LOS BERRAZALES. RECORRIDOS UNOS 250 METROS POR ESTE SENDERO NOS ENCONTRAMOS EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	173	ORIGINARIO
Historia			
PERTENECIO A MR. LEACOCK. CUANDO SE FUE DE CANARIAS LO DEJO A LOS GUERRA CON MUCHAS DEUDAS. RIEGA TERRENOS DE GALDAR, DECOSTA BOTIJA CONCRETAMENTE.			
Descripcion			
EXCAVADO EN LA LADERA POR UNO DE SUS LADOS, TIENE PLANTA RECTANGULAR, AUNQUE UN LADO ES SEMICIRCULAR. LA CASILLA TIENE 2 ESTANCIAS Y EL TEJADO ES A UN AGUA DE TEJA ARABE. LA ACEQUIA ES			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ASOCIADA AL ESTANQUE HAY UNA GRAN CANTONERA DE NUEVA FABRICACION. POR UNO DE LOS LADOS DE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
HEREDAD DEL SAO	70012	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 3	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE LA CHARCA (HORNO DE LADRILLOS-TEJAS)		84	3-2-2-13
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
LADRILLOS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435675	3104880	489	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		CARRETERA DEL SAO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
POR LA CARRETERA QUE VA AL SAO, A UNOS 400 METROS DESDE LA CASA DE LA ESPERANZA NOS ENCONTRAMOS UN ESTANQUE A LA IZQUIERDA DE DICHA CARRETERA. SOBRE EL ESTANQUE ESTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		3 ABANDONADO
Historia			
LOS LADRILLOS SE TRANSPORTABAN CON BESTIAS. TAMBIEN SE HACIAN TEJAS.			
Descripcion			
HORNO DE BARRO Y PIEDRAS SIN LABRAR. CONSERVA SOLO EL MURO FRONTAL Y EN SU REMATE TIENE BARRO, POR LO QUE SE DEDUCE UNA MAYOR ALTURA. TAMBIEN CONSERVA BARRO EN EL INTERIOR. LA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
TIENE BASURA Y DESMANTELAMIENTO DE SUS MUROS POR ACCION DE AGENTES NATURALES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA JUAN	3456	LOS PASITOS Nº: 8 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
BALNEARIO DE LOS BERRAZALES		85	3-2-2-6
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		OTRAS AREAS SIGNIFICATIVAS	
		Grupo	
		OTROS	
		Tipo	
BALNEARIOS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435207	3104990	343	
Toponimias		Calle	Numero
LOS BERRAZALES		CARRETERA AL VALLE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL KILOMETRO SEIS DE LA CARRETERA DEL VALLE DE AGAETE, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	1060	INDUSTRIAL
Historia			
EL HOTEL SURGIO ASOCIADO LAS AGUAS TERMALES DEL VALLE, DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA EN EL AÑO 1929. EL ANTIGUO BALNEARRIO ES AHORA PLANTA EMBOTELLADORA, SE ABRIO EN 1931.			
Descripcion			
EDIFICIO DE DOS PLANTAS CON PORCHE Y BALAUSTRADA EN LA PARTE SUPERIOR (ENTRADA PRINCIPAL). EL TEJADO ESA UN AGUA DE TEJA ARABE. EL ESDIFICIO ESTA REMATADO POR UN MURO Y HIERROS COMO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
TIENE VALLAS DE TELA METALICA EN EL BALCON DEL 2º PISO, ALGUNOS DESPERFECTOS EN LOS MUROS, AMONTONAMIENTOS DE CAJAS DE AGUA, CABLES ELECTRICOS, FOCOS EN LA FACHADA. REFORMAS CON			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
DEL MOBILIARIO DEL HOTEL YA NO QUEDA NADA EN EL INTERIOR.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GONZALEZ GARCIA JUAN	3790	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
SOLAPON DEL MEDIODIA		86	3-2-2-25
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		OTRAS AREAS SIGNIFICATIVAS	
		Grupo	
		OTROS	
		Tipo	
MARCAS DEL MEDIODIA			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434725	3104965	475	
Toponimias		Calle	Numero
SOLAPON DEL MEDIODIA		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
LLEGADOS A LOS BERRAZALES MIRAREMOS AL NW. Y AHI ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI	1000	ABANDONADO
Historia			
AL MEDIODIA EL SOL DA SOMBRA SOBRE EL SOLAPON. EN LA EPOCA EN QUE EL RELOJ ERA UN LUJO O UN DESCONOCIDOSERVIA A LOS HABITANTES DE SAN JOSE DEL CAIDERO PARA SABER CUANDO ERA MEDIODIA.			
Descripcion			
RISCO DE MATERIAL ESTRATIFICADO VOLCANICO, DE FORMA CONCAVA Y LLENO DE CAVIDADES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
NO SE OBSERVA NINGUN FACTOR DE ALTERACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SE PUEDE DAR POR ABANDONADO SU USO, PUES EL RELOJ ESTA BASTANTE DIFUNDIDO EN NUESTRA SOCI			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VICENCONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE GOBIER		30032	JUAN XXIII Nº: 2 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
FINCA DE LA DIOCESIS (CADENAS, CASA, ERA Y ACEQUIA)		87	3-2-2-27
		Localidad	
		BERRAZALES (LOS)	
		Actividad	
		PAISAJE ETNOGRAFICO	
		Grupo	
		PAISAJES ETNOGRAFICOS	
		Tipo	
AREAS EXTENSAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434915	3104685	275	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA DIOCESIS/BARRANCO DE LA MA		LOS BERRAZALES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SITUADA EN LOS BERRAZALES ENTRE LOS BARRANCOS DE LA MADRELAGUA Y EL BARRANQUILLO DE LOS RIOS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		0 ABANDONADO
Historia			
HACE 50 AÑOS ESTABA CON PLATANERAS, PERO NO SE DABAN BIEN. HACE 48 AÑOS ESTABA EN PARTE ABANDONADA. EL ACTUAL ARRENDATARIO BAJO DEL PINAR DE TAMADABA DONDE ERA GUARDA Y SE CASO			
Descripcion			
TERRENOS DE CULTIVO ABANCALADOS A AMBOS LADOS DEL BARRANCO DE LA MADRELAGUA. CASA CON TEJADO A DOS AGUAS, ERA EMPEDRADA CON PIEDRAS EMPENICADAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
POSTE DE LUZ, REFORMAS IMPORTANTES EN LA CASA, BLOQUES EN LA ERA, AÑADIDOS A LA CASA. DESPLOME DE ALGUNOS MUROS DE LAS CADENAS, RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA ANTIGUA PROPIETARIA, ORIGINARIA DE GALDAR, AL ENVIUDAR SELA CEDIO A LA DIOCESIS. EL ARR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MENDOZA HERNANDEZ FELIX	90000052	CARRETERA DE LOS BERRAZA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PAJERO		88	3-2-3-5
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
PAJA(PAJARES)			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434690	3105235	295	
Toponimias		Calle	Numero
LA BARRERA		CASAS DEL CAMINO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" Y ANTES DE LLEGAR A LA CURVA,HAY UN SENDERO A LA DERECHA. PASANDO LA Balsa HAY UN SENDERO QUE SUBE. A LA IZQUIERDA ESTA EL PAJERO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	12	ORIGINARIO
Historia			
ESTE TIPO DE CONSTRUCCIONES NO SOLO SE REALIZABAN PARA GUARDAR LA COMIDA DE LOS ANIMALES, TAMBIEN SERVIAN COMO CUARTO DE APEROS DE LA FINCA EN LA QUE SE ENCONTRABAN.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CASI CUADRADA DE PIEDRA Y CON TECHO A UN AGUA Y DE PLANCHAS METALICAS. POSEE UNA PUERTA DEMADERA. LAS PAREDES HAN SIDO ENCALADAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON BASURA EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA FUNCION PRINCIPAL DE ESTA HABITACION ES LA DE CUARTO DE APEROS YA QUE EN SU INTERIOR EXISTE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA JOSE	10004	CASAS DEL CAMINO Nº: 0 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PAJERO		89	3-2-3-11
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
		PAJA(PAJARES)	
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434375	3105475	285	
Toponimias		Calle	Numero
VILLA ROSA		CASAS DEL CAMINO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
DENTRO DE LA VECINDAD DE ENFRENTA SE TOMA EL CAMINO REAL QUE SUBE A TAMADABA. PASADAS LAS CASAS Y A UNOS 100 METROS A LA IZQUIERDA HAY UN SENDERO QUE PASA POR UNA FINCA PRIVADA Y QUE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	16	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO NO SOLO PARA ALBERGAR EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES SINO TAMBIEN COMO CUARTO DE APEROS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA REALIZADA CON PIEDRA Y SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y EN LA PUERTA (QUE ES DE MADERA). LA CUBIERTA ES PLANA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL TECHO ES DE PLANCHAS METALICAS. BASURA Y VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. TIENE ALGUNAS REPARACIONES DE CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LAS CERCANIAS EXISTE UNA CASA EN ESTADO DE ABANDONO. ACTUALMENTE TAMBIEN SE UTILIZA COMO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CADENAS		90	3-2-3-1
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		EXPLOTACIONES SINGULARES	
		Tipo	
CADENAS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434370	3105700	235	
Toponimias		Calle	Numero
LA CORCOVADA/BARRANCO GRANDE		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ENCUENTRAN ESTOS BANCALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE AGAETE, FRENTE A LAS CASAS DEL CAMINO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	20000	ORIGINARIO
Historia			
FUERON CONSTRUIDOS ESTOS BANCALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DEL MOMENTO, TANTO DE LAS PERSONAS COMO DE LOS ANIMALES.			
Descripcion			
ES UN CONJUNTO DE BANCALES CONSTRUIDOS CON PIEDRA SECA Y REFORZADOS ALGUNOS DE ELLOS CON MATERIALES MAS MODERNOS. SON DE GRAN LONGITUD Y ALTURA. ESTAN UNOS ENCIMA DE OTROS A			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EN UNO DE LOS BANCALES EXISTE UN COCHE ABANDONADO. ALGUNAS DE LAS PIEDRAS SE HAN CAIDO A LOS BANCALES INFERIORES. EXISTE BASTANTE VEGETACION EN LOS QUE ESTAN ABANDONADOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTOS BANCALES CONSTITUYEN LAS LLAMADAS FINCAS DE LA PEÑA Y FINCA DE LA LAJA. LOS MUROS TIENE			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
BENITEZ-LUGO FERNANDEZ-CAMPOS M. CARMEN		10000	DOCTOR CHIL Nº: 0 PISO: 0 AG
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
ALPENDE-PAJERO		91	3-2-3-16			
				Localidad		CASAS DEL CAMINO
				Actividad		CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo		FINCAS AGRICOLAS
				Tipo		DEPENDENCIAS ANEXAS
				Cartografía		30-10-S
				UTM cuad.		28
X	Y	Altitud				
434650	3105580	250				
Toponimias		Calle	Numero	Código postal		
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0	35489		
Obs_localizacion						
CASI FRENTE AL NUMERO 3 DE LAS CASAS DEL CAMINO HAY UN PEQUEÑO SENDERO (A LA DERECHA DE LA CARRETERA SUBIENDO DESDE AGAETE) QUE VA A ESTA CONSTRUCCION QUE ESTA BAJO LA CARRETERA.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	48	ORIGINARIO			
Historia						
CONSTRUIDO ESTE CONJUNTO PARA GUARDAR ANIMALES QUE LUEGO SATISFACIAN LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LAFAMILIA PROPORCIONANDO TAMBIEN ABONO PARA LOS CULTIVOS.						
Descripcion						
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA Y ARGAMASA. EL TECHO ES DE CUBIERTA PLANA. AUN GUARDA LOS PESEBRES DE PIEDRA CON BORDES DE MADERA.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	MEDIO				
Obs_estado						
ESTAN EN BUEN ESTADO PERO LOS TECHOS FUERON SUSTITUIDOS POR PLANCHAS PARA QUE NO ENTRARA AGUA.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
6	AMBIENTAL	REHABILITACION				
Obs_generales						
EN EL EXTERIOR SE PUEDE OBSERVAR COMO SE AMONTONA EL ESTIERCOL PARA LUEGO UTILIZARLO COMO						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
JORGE CRUZ GRACILIANO	10010	CASAS DEL CAMINO Nº: 6 PISO:				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJERO Y ESTERCOLERO		92	3-2-3-13
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434485	3105735	240	
Toponimias		Calle	Numero
LA CAPELLANIA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LAS CASAS DEL CAMINO HAY UN TORREON DE LUZ, AL LADO DE ESTE HAY UN CAMINO REAL A CUYA DERECHA ESTA ESTE CONJUNTO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	240	ABANDONADO
Historia			
FORMABA PARTE DE LA FINCA Y FUE CONSTRUIDO PRINCIPALMENTE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LA FAMILIA Y POSTERIOR APROVECHAMIENTO DEL ESTIERCOL EN LA AGRICULTURA.			
Descripcion			
SON DOS CONSTRUCCIONES DE PIEDRA Y ADOSADAS. LOS TECHOS SON DE TEJA ARABE Y A UN AGUA. POSEEN SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y EN LAS COLUMNAS. EN UN LADO HAY UN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
A UN LADO DEL ALPENDRE HAY UN CUARTO DESTECHADO. HAY BASURA EN LOS ALREDEDORES Y LA CONSTRUCCION ESTA ALGO DETERIORADA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LOS PESEBRES ESTAN EN BUEN ESTADO. EN LAS CERCANIAS ESTA LA CASA A LA QUE PERTENECIAN ESTOS			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MORALES RAMOS GRACILIANO	10009	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA Y ALPENDRE		93	3-2-3-18
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434635	3105685	60	
Toponimias		Calle	Numero
LA HUERTA ROJA		CASAS DEL CAMINO	42
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
FRENTE AL TORREON DE LUZ QUE HAY EN EL BARRIO DE LAS CASAS DEL CAMINO HAY UN SENDERO QUE SUBE. A UNOS 100 METROS A LA DERECHA ESTA EE CONJUNTO. (EL SENDERO COMIENZA AL LADO DEL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	198	ABANDONADO
Historia			
FORMABA PARTE DE UNA PEQUEÑA FINCA DE LA QUE ACTUALMENTE QUEDA SOLAMENTE ESTO EN BUEN ESTADO.			
Descripcion			
CONJUNTO FORMADO POR UNA CASA DE DOS PLANTAS CON UN CORREDOR EXTERIOR Y EN EL SEGUNDO PISO. FRENTE HAY OTRA HABITACION (COCINA) Y EN LA TRASERA EL ALPENDRE. SON DE PIEDRA CON			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ALGUNAS TABLAS ESTAN MUY GASTADAS. EL TECHO DEL ALPENDE HA SIDO SUSTITUIDO POR PLANCHAS. LA PINTURA DELAS CONSTRUCCIONES ESTA ALGO DETERIORADA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL CORREDOR ES DE MADERA Y ES LO MAS DETERIORADO QUE ESTA. A UNOS 20-30 METROS ESTAN LOS RE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRES (2) Y PAJERO		94	3-2-3-20
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434685	3105710	270	
Toponimias		Calle	Numero
LA HUERTA ROJA		CASAS DEL CAMINO	27
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
AL LADO DEL NUMERO 26 DE ESTE BARRIO Y CASI FRENTE AL TORREON DE LUZ QUE HAY, SUBE UN SENDERO. A UNOS 165 METROS HAY OTRO A LA IZQUIERDA QUE PASA POR DELANTE DE ESTE CONJUNTO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	270	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUCCIONES ADOSADAS QUE ABASTECIAN LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LA FAMILIA Y LUGAR PARA GUARDAR A LOS ANIMALES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DIVIDIDA EN VARIAS PARTES (ALPENDRES, PAJERO Y CASA). TECHOS A UNA Y DOS AGUASCON TEJAS Y PLANCHAS. PUERTAS DE MADERA. ESTAN REALIZADAS CON PIEDRA Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ALPENDRE PRACTICAMENTE NO TIENE TECHO Y TIENE BASURA EN EL INTERIOR. EL PAJERO ESTA EN BUEN ESTADO AUNQUE EL TECHO ES DE PLANCHAS. EL TECHO DE LA CASA ESTA CUBIERTO DE PIEDRAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL PISO DEL ALPENDRE ESTA EMPEDRADO (PERO CASI CUBIERTO POR TIERRA) Y LOS PESEBRES ESTAN MA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
FINCA AGRICOLA		95	3-2-3-26
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434780	3105910	300	
Toponimias		Calle	Numero
EL BARRANQUILLO DE JUAN GOMEZ		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ACCEDE A ESTA FINCA POR LA PISTA QUE HAY A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA (SUBIENDO DESDE AGAETE) Y ALLADO DEL PUENTE QUE HAY EN LAS CASAS DEL CAMINO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	14725	ORIGINARIO
Historia			
SE DEDICO EXCLUSIVAMENTE AL CULTIVO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO PLATANOS, TOMATES Y FRUTALES.			
Descripcion			
ES UN CONJUNTO DE BANCALES CON MUROS DE PIEDRA SECA DE GRAN LONGITUD Y ALTURA. ESTAN DISPUESTOS UNOS ENCIMA DE OTROS Y POR UN BARRANQUILLO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
LAS PIEDRAS DE ALGUNOS MUROS SE HAN CAIDO A LOS BANCALES INFERIORES. EN MUCHOS DE ELLOS HA CRECIDO BASTANTE LA VEGETACION. LOS ATRAVIESA UNA PISTA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ALGUNOS DE LOS BANCALES ESTAN EN USO PERO OTROS ESTAN ABANDONADOS. SE PLANTAN PAPAS Y FR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MORALES RAMOS MANUEL	10014	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
ALPENDRE		96	3-2-3-6	
				Localidad
				CASAS DEL CAMINO
				Actividad
				GANADERIA
				Grupo
				GESTION DEL GANADO
				Tipo
ALPENDRE				
Cartografía		30-10-S		
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
434685	3105245	295		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
LA BARRERA		CASAS DEL CAMINO	0	35489
Obs_localizacion				
AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" Y ANTES DE LA CURVA HAY UN SENDERO A LA DERECHA. PASANDO LA BALSA HAY UN SENDERO QUE SUBE, A LA IZQUIERDA ESTA EL ALPENDRE.				
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XIX	12	ORIGINARIO	
Historia				
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE SATISFACIAN LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DEL MOMENTO.				
Descripcion				
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA, CON TECHO DE PLANCHAS Y A UN AGUA. LOS PESEBRES SON DE PIEDRA CON UN BORDE DE MADERA.				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	MEDIO		
Obs_estado				
ESTA EN BUEN ESTADO PERO EL TECHO HA SIDO SUSTITUIDO POR PLANCHAS. TIENE BASURA EN EL TECHO Y LOS ALREDEDORES.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
6	AMBIENTAL	REHABILITACION		
Obs_generales				
A UN LADO EXISTE UNA CASA ANTIGUA Y DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS. EL CONJUNTO				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA JOSE		10004	CASAS DEL CAMINO Nº: 0 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		97	3-2-3-10
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434370	3105485	285	
Toponimias		Calle	Numero
VILLA ROSA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DENTRO DE LA VECINDAD DE ENFRENTA SE TOMA EL CAMINO REAL QUE SUBE A TAMADABA. PASADAS LAS CASAS Y A UNOS 100 METROS A LA IZQUIERDA HAY UN SENDERO QUE PASA POR UNA FINCA PRIVADA Y QUE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	60	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A UN PEQUEÑO GRUPO DE ANIMALES QUE ADEMAS DE PROPORCIONAR ALIMENTO A LOS HABITANTES DE LA FINCA, DABAN ESTIERCOL QUE ERA APROVECHADO PARA ABONAR LOS			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR Y SIN PARED EN LA PARTE DELANTERA, SOLO CUATRO COLUMNAS. EL TECHO ES A UN AGUA. LOS PESEBRES ESTAN EN MUY BUEN ESTADO Y SON DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PARTE DEL TECHO ES DE PLANCHAS. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
PARTE DEL TECHO ES DE PLANCHAS DE URALITA Y LA OTRA PARTE ES DE TEJAS.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		98	3-2-3-14
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434695	3105530	255	
Toponimias		Calle	Numero
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DENTRO DEL BARRIO, ESTA BAJO EL NUMERO 24, A LA DERECHA DE LA CARRETERA SUBIENDO DESDE AGAETE (PUEBLO).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	40	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE SATISFACIAN LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DEL MOMENTO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA SECA CON TECHO A UN AGUA Y DE TEJA ARABE. POSEE SILLARES DE CANTERIAEN LAS ESQUINAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
PARTE DEL TECHO SE HA CAIDO ASI COMO ALGUNAS DE LAS PIEDRAS DE LA PARTE SUPERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE DELANTERA TIENE UN PEQUEÑO PATIO BORDEADO CON PIEDRAS, DICHO PATIO ESTA SEMICU			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
JORGE CRUZ GRACILIANO		10010	CASAS DEL CAMINO Nº: 6 PISO:
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
SOLAPON (ALPENDRE-CUEVA)		99	3-2-3-12
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434350	3105755	230	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE AGAETE		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR EL CAMINO REAL QUE HAY AL LADO DEL TORREON DE LA LUZ, A UNOS 200 METROS ESTA EL NUMERO 7, FRENTE ESTA EL SOLAPON.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	62	ORIGINARIO
Historia			
EN EL SE GUARDABAN REBAÑOS DE CABRAS Y OVEJAS DURANTE LA NOCHE.			
Descripcion			
UNA PEQUEÑA EXCAVACION EN LA ROCA QUE APROVECHA UNA CUEVA YA EXISTENTE Y DE ESCASA PROFUNDIDAD.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
POSEE UN SOMIER, PLASTICOS Y CAÑAS QUE TAPAN LA ENTRADA A MODO DE CORRAL. HAY ALGO DE BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
POSEE UNOS 16 METROS DE LONGITUD Y UNOS 6 DE ALTURA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
BENITEZ LUGO FERNANDEZ CAMPOS M. CARMEN		10001	DOCTOR CHIL Nº: 0 PISO: 0 AG
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		100	3-2-3-22
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434435	3105760	245	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA CAPELLANIA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO DESDE AGAETE, ESTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA Y A UNOS 70 METROS ANTES DEL TORREON DE LA LUZ.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	216	ABANDONADO
Historia			
EN EL SE GUARDABA EL REBAÑO QUE ANTIGUAMENTE EXISTIA EN LA FINCA DENTRO DE LA QUE ESTA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA IRREGULAR CON MUROS DE CASI DOS METROS DE ALTURA Y REALIZADOS CON PIEDRA SECA. UNA PARTE ESTA PEGADA A LA ROCA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO BASTANTE CUBIERTO DE VEGETACION. ALGUNAS PIEDRAS SE LE HAN CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
POR EL LADO MAS CERCANO A LA CARRETERA PASA UNA ACEQUIA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MORALES RAMOS GRACILIANO	10009	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
SOLAPON DE LA PEÑA (MAJADA)		101	3-2-3-2
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
MAJADAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434695	3105430	250	
Toponimias		Calle	Numero
LA CORCOVADA/LA PEÑA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ANTES DE LLEGAR A LA CURVA A LA IZQUIERDA QUE HAY AL FINAL DEL BARRIO, HAY UN SENDERO BAJO LA CARRETERA. FRENTE A ESTE SENDERO Y AL OTRO LADO DEL BARRANCO ESTA ESTE SOLAPON.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	12	ABANDONADO
Historia			
ANTIGUAMENTE SE AMARRABA EL GANADO QUE ESTABA DE PASO. TAMBIEN SE UTILIZABA PARA REFUGIARSE EN CASO DE MAL TIEMPO.			
Descripcion			
UNA CUEVA PARA GUARDAR GANADO DIVIDIDA EN SU INTERIOR EN PEQUEÑAS CUEVAS. EN UN LADO POSEE UN PEQUEÑO MURO DE PIEDRA SECA. ES DE GRANDES DIMENSIONES PERO DE POCA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ALGUNAS PIEDRAS SE HAN CAIDO. EXISTE BASURA EN SU INTERIOR, PAPELES Y UN BIDON METALICO. TAMBIEN TIENE ALGO DE VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
AUN EXISTEN RESTOS DE PAJA EN SU INTERIOR. FRENTE A ESTE SOLAPON HAY RESTOS DE UNA CASA DE LA			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
BENITEZ LUGO FERNANDEZ CAMPOS M. CARMEN		10001	DOCTOR CHIL Nº: 0 PISO: 0 AG
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		102	3-2-3-7
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434580	3105190	340	
Toponimias		Calle	Numero
LA BARRERA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" Y ANTES DE LA CURVA HAY UN SENDERO A LA DERECHA. PASANDO LA BALSA HAY UN SENDERO QUE SUBE. ENCIMA DE LA CASA Y A UNOS 150 METROS ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	120	ORIGINARIO
Historia			
LA BAMBA QUE POSEE TIENE MAS DE 100 AÑOS. FUE CONSTRUIDO POR EL PADRE DEL ACTUAL DUEÑO PARA ALMACENAR AGUA QUE LUEGO EMPLEABA EN EL RIEGO DE CULTIVOS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR DE PIEDRA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTO DE CEMENTO EN EL INTERIOR. POSEE DOS CUERPOS, EL INFERIOR MAS ANCHO Y CON DISTINTO TIPO DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ESTANQUE ESTA EN MUY BUEN ESTADO PERO EL ACCESO HASTA EL ES BASTANTE MALO, PRACTICAMENTE INEXISTENTE. EL INTERIOR HA SIDO RECUBIERTO DE CEMENTO PARA EVITAR LAS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
POSEE UNOS CUATRO METROS DE PROFUNDIDAD.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA JOSE	10004	CASAS DEL CAMINO Nº: 0 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		103	3-2-3-17
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434585	3105675	250	
Toponimias		Calle	Numero
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA AL LADO DEL LETRERO "CASAS DEL CAMINO", A LA DERECHA DE LA CARRETERA (SUBIENDO DESDE AGAETE) Y EN LAS CERCANIAS DEL TORREON DE LA LUZ.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	468	ORIGINARIO
Historia			
SATISFACIA LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA FINCA DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CASI OVALADA Y DE PIEDRA. EN EL INTERIOR POSEE UN ESCALON QUE LO RODEA. EN LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO TIENE UNA ACEQUIA CONSTRUIDA CON LOS MISMOS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO. LAS UNICAS ALTERACIONES QUE POSEE SON EL VALLADO RECIENTE Y EL RECUBRIMIENTO INTERIOR DE CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA EN EL INTERIOR DE UNA FINCA DE FRUTALES. PERTENECE TAMBIEN A VARIOS HERMANOS DE ESTE PR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
JORGE CRUZ GRACILIANO	10010	CASAS DEL CAMINO Nº: 6 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
ESTANQUE		104	3-2-3-19	
				Localidad
				CASAS DEL CAMINO
				Actividad
				HIDRAULICA
				Grupo
				ALMACENAMIENTO
				Tipo
ESTANQUES				
Cartografía		30-10-S		
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
434670	3105680	270		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
LA HUERTA ROJA		CASAS DEL CAMINO	0	35489
Obs_localizacion				
AL LADO DEL NUMERO 26 DE ESTE BARRIO Y CASI FRENTE AL TORREON DE LUZ HAY UN SENDERO QUE SUBE. A UNOS 165 METROS A LA DERECHA ESTA EL ESTANQUE, SUBIENDO POR ESTE CAMINO.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XIX	144	ORIGINARIO	
Historia				
ABASTECIA LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA PEQUEÑA FINCA EN LA QUE SE ENCUENTRA.				
Descripcion				
CONSTRUCCION CASI RECTANGULAR DE PIEDRA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTA DE CEMENTO EN EL INTERIOR. LOS MUROS SON DE GRAN GROSOR. POSEE ESCALONES EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR.				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	MEDIO		
Obs_estado				
EN SU INTERIOR HA CAIDO TIERRA Y VEGETACION. EL POCO VALLADO QUE POSEE ESTA EN MAL ESTADO. HAY BASURA EN LOS ALREDEDORES.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
6	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
EL EXTERIOR ESTA RECUBIERTO CON CAL. UNA PARTE ESTA ENCAJADA EN LA ROCA AUNQUE TAMBIEN TIEN				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono
BOLAÑOS GARCIA LAUREANA		10012	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		105	3-2-3-23
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434450	3105910	240	
Toponimias		Calle	Numero
EL BARRANQUILLO DE JUAN GOMEZ		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA AL LADO DEL PUENTE QUE HAY EN EL BARRIO DE LAS CASAS DEL CAMINO, A LA IZQUIERDA SUBIENDO DESDE AGAETE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	120	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA LA RECOGIDA DE AGUAS QUE TRAIA EL BARRANCO QUE TIENE AL LADO Y POSTERIORMENTE UTILIZARLA EN EL RIEGO DE CULTIVOS.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION CASI CIRCULAR DE PIEDRA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTO DE CEMENTO EN LA PARTE INTERIOR. TIENE UNA BOMBA A UN LADO A LA CUAL SE ACCEDE MEDIANTE UNOS ESCALONES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
PARTE DEL MURO DE LA PARTE SUPERIOR SE HA CAIDO EN EL INTERIOR. HAY BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION RESTAURACION	
Obs_generales			
POSEE UNOS TRES METROS DE PROFUNDIDAD Y EL MURO TIENE 30 CENTIMETROS DE GROSOR. LA PARTE			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MORALES RAMOS MANUEL		10014	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE-LAVADERO		106	3-2-3-21
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434710	3105740	270	
Toponimias		Calle	Numero
LA HUERTA ROJA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
AL LADO DEL NUMERO 26 DE LAS CASAS DEL CAMINO Y CASI FRENTE AL TORREON DE LUZ HAY UN SENDERO QUE SUBE. A UNOS 165 METROS HAY OTRO A LA IZQUIERDA. PASANDO LAS CASAS ESTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	13	ORIGINARIO
Historia			
DEBIDO A SU PEQUEÑO TAMAÑO, SOLO SE USABA COMO ABREVADERO Y LAVADEROS Y PARA EL RIEGO DE UN PEQUEÑO HUERTO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. ES DE PIEDRA Y RECUBIERTO DE CEMENTO. POSEE DOS PARTES UNA ES EL ESTANQUE CON LAVADERO Y LA OTRA, UN ABREVADERO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
HA SIDO RECUBIERTO CON CEMENTO. TIENE VEGETACION EN EL EXTERIOR QUE LO CUBRE EN PARTE.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
COMO ESTANQUE, ESTA EN USO PERO COMO LAVADERO Y ABREVADERO YA NO SE UTILIZA. EL AGUA ES PAR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ ALAMO CRISTOBAL	10013	EL MOLINILLO Nº: 2 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		107	3-2-3-29
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434450	3106085	235	
Toponimias		Calle	Numero
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SALIENDO DE LOMOS DE SAN PEDRO, A UNOS 200 METROS DE LAS ULTIMAS CASAS (HACIA ARRIBA) Y A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA ESTA ESTA CANTONERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	13	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA DISTRIBUIR Y CONTROLAR EL AGUA UTILIZADA EN EL RIEGO DE LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DIVIDIDA EN DOS PARTES, UNA PEQUEÑA TANQUETA Y LA CANTONERA CON DIVERSAS SALIDAS DE AGUA. LA COONSTRUCCION ES DE PIEDRA Y RECUBIERTA CON CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON VEGETACION EN EL INTERIOR Y PIEDRAS. ALGUNOS BORDES DE LA MISMA ESTAN DETERIORADOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA POR LO QUE PUEDE SER MUY SUSCEPTIBLE DE DESAPARECER DEBI			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ LUGO JOSEFA	10018	CASAS DEL CAMINO Nº: 7 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
EL BARRANQUILLO (FUENTE)		108	3-2-3-25
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
FUENTES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434725	3105850	265	
Toponimias		Calle	Numero
EL BARRANQUILLO DE JUAN GOMEZ		CASAS DEL CAMINO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
AL LADO DEL PUENTE QUE HAY EN LAS CASAS DEL CAMINO HAY UNA PISTA. EN LA PRIMERA CURVA A LA IZQUIERDA DEESTA PISTA, HAY UN SENDERO QUE LLEGA A ESTE NACIENTE (BARRANCO ARRIBA).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	1	ORIGINARIO
Historia			
NACIENTE DE GRAN IMPORTANCIA DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE HIERRO QUE CONTIENE Y A SUS PROPIEDADES MEDICINALES.			
Descripcion			
ES UNA OQUEDAD ENTRE LAS ROCAS DE LA CUAL MANA EL AGUA. DE ESTA OQUEDAD SALE UN CANALILLO DE BARRO PARAQUE EL AGUA CIRCULE POR EL BARRANCO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL SENDERO QUE SUBE HASTA EL NACIENTE TIENE BASTANTE VEGETACION Y PIEDRAS. A PESAR DE ESTO ES BASTANTE TRANSITABLE. HAY ALGO DE BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTE AGUA POSEE GRANDES CANTIDADES DE HIERRO POR LO QUE ES MUY UTILIZADA POR LAS PERSONAS			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MENDOZA MEDINA ANGELA	10016	LAS CUEVECILLAS Nº: 0 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
POZO DE BARTOLO PAPAS		109	3-2-3-8
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		EXTRACCION	
		Tipo	
POZOS		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		434625	3105315
		Altitud	
		290	
Toponimias		Calle	Numero
LA BARRERA/LA CORCOVADA		CASAS DEL CAMINO	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" HAY UN SENDERO QUE CRUZA EL BARRANCO. PASANDO POR LA BALSA, SUBIMOS POR EL SENDERO QUE NOS LLEVA DIRECTAMENTE A ESTE POZO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	91	ABANDONADO
Historia			
SE LE LLAMA ASI POR SER EL NOMBRE POR EL QUE ERA CONOCIDO SU PRIMER DUEÑO. SU AGUA SE APROVECHABA EN EL RIEGO DE LA FINCA.			
Descripcion			
PEQUEÑO HUECO DE PIEDRA CON DOS VIGAS QUE AYUDARON A EXTRAER EL AGUA. A UN LADO ESTA LA MAQUINARIA RODEADA POR UNA VALLA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
AL NO POSEER CONSTRUCCION, LA MAQUINARIA ESTA BASTANTE OXIDADA. EL VALLADO QUE POSEE ESTA EN MAL ESTADO. HAY VEGETACION EN LOS ALREDEDORES Y DONDE ESTA LA MAQUINARIA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTE POZO TIENE UNOS CIENTOS SETENTA METROS DE PROFUNDIDAD DE LOS QUE OCHENTA TIENEN AGUA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA JOSE	10004	CASAS DEL CAMINO Nº: 0 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
POZO DE LA CORCOVADA		110	3-2-3-3
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		EXTRACCION	
		Tipo	
POZOS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434795	3105390	255	
Toponimias		Calle	Numero
LA CORCOVADA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ANTES DE LLEGAR A LA CURVA QUE HAY AL FINAL DE LAS CASAS DEL CAMINO, HAY UN SENDERO BAJO LA CARRETERA, A UNOS 100 M. ESTA EL POZO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	140	ORIGINARIO
Historia			
EN UN PRIMER MOMENTO ABASTECIA A LOS CULTIVOS DE LA ZONA Y A LAS VIVIENDAS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR SEMIENCAJADA EN UN BANCAL. POSEE CUBIERTA PLANA Y DE PLANCHAS DE URALITA (EL FRONTIS PARECE QUE ES A DOS AGUAS). ES UNA OBRA REALIZADA POR EL SISTEMA DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
POSEE UNA HILERA DE BLOQUES EN LA PARTE SUPERIOR, POR LO DEMAS, ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
APARECE REGISTRADO EN EL PROYECTO MAC-21, ESTUDIO REALIZADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA..			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ACTUALMENTE ESTA ELECTRIFICADO. EN SU INTERIOR GUARDA LA MAQUINARIA ANTIGUA. EL AGUA ES UTILIZ			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
AYUNTAMIENTO DE AGAETE	10002	ANTONIO DE ARMAS Nº: 1 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA Y ACEQUIA		111	3-2-3-4
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434635	3105340	280	
Toponimias		Calle	Numero
LA CORCOVADA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE AGAETE. SE ACCEDE POR EL SENDERO QUE PARTE DE LA CARRETERA,AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO".			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		6 ORIGINARIO
Historia			
ABASTECIA A CASI LA TOTALIDAD DE LOS CULTIVOS QUE EXISTIAN EN EL VALLE DE AGAETE.			
Descripcion			
PEQUEÑA CONSTRUCCION DE PIEDRA Y RECUBIERTA DE CEMENTO. POSEE POCAS SALIDAS DE AGUA Y ESTA EN MEDIO DE UNA ACEQUIA DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO, EN PARTE, LA CANTONERA HA SIDO RECUBIERTA DE CEMENTO. VEGETACION QUE IMPIDE VERLA EN SU TOTALIDAD.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL AGUA QUE PASA POR ESTA ACEQUIA VIENE DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL BARRANCO, DESDE EL SAO.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA BRAVO DE LAGUNA AGUSTIN		10003	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 LA
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE Y CANTONERA		112	3-2-3-9
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434610	3105300	300	
Toponimias		Calle	Numero
LA BARRERA/LA CORCOVADA		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
AL FINAL DE "CASAS DEL CAMINO" HAY UN SENDERO QUE CRUZA EL BARRANCO. PASANDO POR LA BALSA, SUBIMOS POR EL SENDERO QUE PASA AL LADO DE ESTE ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	202	ORIGINARIO
Historia			
EN PARTE, FUE CONSTRUIDO POR EL PADRE DEL ACTUAL DUEÑO. EL AGUA SE UTILIZABA PARA REGAR LOS CULTIVOS DELA FINCA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CUADRADA DE GRAN ALTURA RECUBIERTA DE PIEDRAS EN SU PARTE EXTERIOR. LOS MUROS SON DE GRAN GROSOR Y EN RAMPA HACIA EL EXTERIOR. ESTA ENCAJADO EN LA ROCA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTAN EN MUY BUEN ESTADO. EN EL EXTERIOR HAY TUBERIAS DE PLASTICO DE COLOR OSCURO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE INFERIOR TIENE UNA CANTONERA DE UNOS SEIS METROS CUADRADOS. DICHA CANTONERA P			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA JOSE	10004	CASAS DEL CAMINO Nº: 0 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE Y CANTONERA		113	3-2-3-27
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434500	3106005	240	
Toponimias		Calle	Numero
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO DESDE AGAETE, ESTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA, UNA VEZ PASADOS LOS LOMOS DE SAN PEDRO (A UNOS 200 METROS).			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	264	ORIGINARIO
Historia			
ABASTECIO LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LOS ALREDEDORES DONDE SE ENCUENTRA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CUADRADA QUE SOBRESALE DEL TERRENO MEDIANTE GRANDES MUROS DE PIEDRA QUE CAEN EN RAMPA AL EXTERIOR. A UN LADO POSEE UNA CANTONERA DE PIEDRA Y CON DIVERSAS SALIDAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ESTANQUE ESTA VALLADO POR UN LADO. TIENE TUBERIAS DE PLASTICO EN EL EXTERIOR. EL INTERIOR DE LA CANTONERA HA SIDO RECUBIERTO POR CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL MURO TIENE UNOS 50 CENTIMETROS DE GROSOR. EL ESTANQUE MIDE 256 METROS CUADRADOS Y LA CA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ALAMO MELIAN JUAN	10017	EL LOMO Nº: 5 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
POZO Y CANTONERA		114	3-2-3-15			
				Localidad		CASAS DEL CAMINO
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		GESTION DEL AGUA
				Tipo		CONJUNTO HIDRAULICO
				Cartografía		30-10-S
				UTM cuad.		28
X	Y	Altitud				
434635	3105605	230				
Toponimias		Calle	Numero			
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0			
			Código postal			
			35489			
Obs_localizacion						
FRENTE AL NUMERO 3 DE LAS CASAS DEL CAMINO ESTA LA CANTONERA (A LA DERECHA SUBIENDO DESDE AGAETE) Y BAJO LA CANTONERA, A UNOS 80 METROS, ESTA EL POZO, EN EL BARRANCO.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	60	ORIGINARIO			
Historia						
ANTIGUAMENTE SATISFACIA LAS NECESIDADES HIDRICAS DE VARIAS FINCAS DEL VALLE DE AGAETE.						
Descripcion						
EL POZO ES UN CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHO DE URALITA Y A DOS AGUAS. LA CANTONERA ES DE PIEDRA Y RECUBIERTA DE CEMENTO. POSEE DISTINTAS SALIDAS DE AGUA EN DOS DE SUS LADOS.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	MEDIO				
Obs_estado						
EL TECHO DEL POZO HA SIDO CUBIERTO CON PLANCHAS EN EPOCAS MAS RECIENTES. LA CANTONERA ESTA CUBIERTA CONLAMINAS METALICAS Y PIEDRAS PARA QUE NO LE ENTRE BASURA Y OBSTRUYA LAS						
Documentacion						
APARECE REGISTRADO EN EL PROYECTO MAC-21, REALIZADO POR EL EXMO. CABILDO INSULAR DE G.C.						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PUBLICA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
6	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
LA MAQUINARIA ANTIGUA DESAPARECIO AL ELECTRIFICAR EL POZO. EL POZO MIDE UNOS 50 METROS CUADR						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
AYUNTAMIENTO DE AGAETE	10002	ANTONIO DE ARMAS Nº: 1 PISO:				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
POZO Y TANQUETA		115	3-2-3-28
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434400	3106010	215	
Toponimias		Calle	Numero
CASAS DEL CAMINO		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENCIMA DEL CAMPO DE FUTBOL QUE HAY EN SAN PEDRO DEL VALLE, A LA DERECHA DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	232	ORIGINARIO
Historia			
ABASTECIA, EN PARTE, LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRA YA QUE EL AGUA ERA SALOBREY NO TODOS LOS CULTIVOS LA ACEPTABAN.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR REALIZADA CON SILLARES DE CANTERIA EN TODA LA OBRA (CANTERIA DE GALDAR). NO POSEE TECHO, SOLO LAS PAREDES. EN LA PARTE TRASERA POSEE UNA PEQUEÑA TANQUETA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LA PUERTA ESTA EN MAL ESTADO. NO EXISTE TECHO Y PARECE QUE NUNCA LO TUVO. ALGUNOS SILLARES DE LA PARTE SUPERIOR SE HAN CAIDO. LOS METALES DE LA MAQUINARIA QUE AUN QUEDA ESTAN BASANTE			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN LA TRASERA HAY UN PEQUEÑO ESTANQUE DE UNOS 16 METROS CUADRADOS. DE EL SE EXTRAE AGUA E			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL		10007	DOCTOR CHIL Nº: 4 PISO: 0 LA
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		116	3-2-3-24
		Localidad	
		CASAS DEL CAMINO	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434445	3105880	240	
Toponimias		Calle	Numero
EL BARRANQUILLO DE JUAN GOMEZ		CASAS DEL CAMINO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ES EL UNICO PUENTE QUE HAY EN ESTE BARRIO, AL LADO DE UNA PISTA QUE SUBE POR EL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	96	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SALVAR EL DESNIVEL QUE ORIGINA UN PEQUEÑO BARRANCO (EL BARRANQUILLO DE JUAN GOMEZ).			
Descripcion			
SE TRATA DE UN ARCO DE MEDIO PUNTO QUE SOSTIENE UN GRAN MURO DE PIEDRA. LA PARTE SUPERIOR TIENE MUROS AAMBOS LADOS. TODA LA CONSTRUCCION ES DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON MUCHA BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SEGUN CUENTAN LOS VECINOS, LOS PUENTES QUE HAY POR ESTA ZONA FUERON TERMINADOS A PRINCIPI			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
GOBIERNO DE CANARIAS OBRAS PUBLICAS		10015	PLAZA DERCH. HUMANOS USO
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
EL RECIBO		117	3-2-4-20
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
RECIBOS(TOMATES)			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430820	3106310	110	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ABAJO-EL RECIBO		GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA JUSTO EN LA CARRETERA AGAETE-LA ALDEA A UNOS 200 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRANCO DE GUAYEDRA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	25	ABANDONADO
Historia			
PARECE QUE ESTE SITIO SE USABA PARA EXPOSICION, VENTA Y PESADO DEL TOMATE.			
Descripcion			
ES UNA ZONA DE PLANTA CIRCULAR QUE APROVECHA LA OROGRAFIA DEL TERRENO. LA BASE ES PLANA Y DE TIERRA SUELTA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
ES UTILIZADO COMO PARKING Y TIENE CONTENEDORES DE BASURA. HAY VEGETACION EN LOS BORDES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOCIEDAD ANONIMA RENDITE	30059	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		118	3-2-4-4
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
430650	3106400	60	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A LA DERECHA DE LA CARRETERA ENTRE EL BARRANCO DE GUAYEDRA Y EL DE LA PALMA BAJAMOS POR UN CAMINO DE TIERRA HACIA EL CASERIO. LA ERA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	50	ABANDONADO
Historia			
ES LA UNICA ERA QUE EXISTE DENTRO DEL PEQUEÑO CASERIO DE GUAYEDRA Y EN ELLA SE TRILLABAN LOS PRODUCTOS QUE SE SEMBRABAN EN LA ZONA.			
Descripcion			
DE PLANTA CIRCULAR LIMITADA POR UN MURO DE PIEDRAS. SE ENCUENTRA EMPEDRADA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
CONSERVA TODO SU EMPEDRADO QUE SE ENCUENTRA SEMIENTERRADO POR LOS MATORRALES Y LA TIERRA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
POR ENCONTRARSE DENTRO DE UNA PROPIEDAD PRIVADA NO PUDIMOS ACCEDER A ELLA DEBIDO A QUE E			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
LLEO DIAZ SALVADOR		2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		119	3-2-4-22
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431890	3105915	352	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA ARRIBA			0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVII	18	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE PAN		120	3-2-4-2
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
HORNOS DE PAN			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430750	3106455	75	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO DE GUAYEDRA Y A MENOS DE 40 MTS. DE LA CARRETERA, SIENDO PERCEPTIBLE DESDE LA MISMA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		3 ABANDONADO
Historia			
ESTA ASOCIADO A UNA VIVIENDA. FUE CONSTRUIDO PARA HACER EL PAN QUE DABA ABASTO A DICHA VIVENDA.			
Descripcion			
REALIZADO SOBRE EL RISCO. CONSTRUCCION DE PIEDRA Y BARRO. TECHADO POR ARGAMASA Y TEJA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO. TIENE RECOLONIZACION VEGETAL EN EL EXTERIOR. BASURA EN LOS ALREDEDORES. EL HORNO HA SIDO REFORMADO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION MODERNOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
GUAYEDRA HA SOPORTADO UN PESO DEMOGRAFICO MUY MODESTO DADA SU ACTIVIDAD ECONOMICA VINCU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOCIEDAD ANONIMA RENDITE	2066	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE PAN		121	3-2-4-7
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
HORNOS DE PAN			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430660	3106350	70	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ABAJO		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO A UNOS 70 MTS. DESPUES DE DEJAR LA CARRETERA DE LAS PALMAS-LA ALDEA DE SAN NICOLAS. ADENTRANDONOS EN EL BARRANCO DE GUAYEDRA POR EL CAMINO QUE VA HACIA LAS CASAS DE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		3 ABANDONADO
Historia			
UTILIZADO PARA ELABORAR EL PAN QUE SE CONSUMIA EN LA CASA.			
Descripcion			
PRESENTA PLANTA SEMICIRCULAR, REALIZADO CON PIEDRAS Y BARRO.BARRO. ES DE POCA ALTURA, APENAS 1'5 MTS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LE FALTAN BASTANTES PIEDRAS DE LA PARTE SUPERIOR. BASURA Y VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN SUS CERCANIAS HAY CONSTRUCCIONES ANTIGUAS REALIZADAS CON PIEDRA Y BARRO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LLEO DIAZ SALVADOR	2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJAR		122	3-2-4-8
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430725	3106255	110	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ABAJO		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTAN A UNOS 80 MTS. DESPUES DE DEJAR LA CARRETERA LAS PALMAS-ALDEA DE SAN NICOLAS, POR EL CAMINO QUE VA HACIA LAS CASAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	44	ABANDONADO
Historia			
SE UTILIZABA PARA GUARDAR AL GANADO Y A SU COMIDA. LA COMIDA LA RECOGIAN LOS DUEÑOS EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
LA PLANTA ES RECTANGULAR. FORMADO POR PIEDRAS Y BARRO PRESENDOS GRANDES MUROS EN FORMA DE PILARES. LOS TECHOS SON PLANOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA DETERIORO POR SU TOTAL ABANDONO. CAIDA DE ALGUNAS PIEDRAS, TECHOS DE PLANCHAS METALICAS, PUERTAS DE DISTINTOS MATERIALES, MADERAS DETERIORADAS, BASURA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LLEO DIAZ SALVADOR	2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CADENAS, ESTANQUE Y ALPENDRE		123	3-2-4-17
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430200	310525	100	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA PALMA		BARRANCO DE LA PALMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ANTES DE LLEGAR AL PRIMER PUENTE BAJAMOS POR UN CAMINO DE TIERRA HACIA EL BARRANCO LA PALMA. EN EL MARGEN DERECHO DE ESTE SE ENCUENTRA EL BIEN ETNOGRAFICO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	12000	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
FINCA AGRICOLA ABANDONADA. CONSERVA LOS MUROS DE BANCALES QUE MIRAN HACIA EL BARRANCO. PEQUEÑO ALPENDRE DE PIEDRA RIPIADA, BARR Y LAJAS. TAMBIEN HAY UN ESTANQUE.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LOS MUROS DE BANCALES PRESENTAN UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. NO ASI EL ALPENDRE QUE ESTA MUY DETERIORADO. HA PERDIDO LA TECHUMBRE Y SE LE HAN CAIDO ALGUNAS PIEDRAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
INTRODUCIR NUEVOS CULTIVOS QUE RENTABILICEN LA POSIBLE PUESTA EN USO DE LA FINCA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA Y ALPENDRE		124	3-2-4-5
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430675	3106425	65	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE GUAYEDRA. RECORREMOS UNOS 60 MTS. DESDE LA CARRETERA (BAJANDO ELBARRANCO EN DIRECCION HACIA LA PLAYA).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	40	ORIGINARIO
Historia			
AQUI VIVIA UNA FAMILIA QUE TENIA SUS ANIMALES PARA DARLES ALIMENTO Y ABONO A LOS CULTIVOS. CULTIVABAN LOS TERRENOS QUE HAY EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
EDIFICACIONES TRADICIONALES DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHUMBR A UNA SOLA AGUA. CONSTRUCCIONES DE PIEDRA REVESTIDAS POR MOTERO Y CAL. ESTAN ADOSADAS. A UN LADO HAY UNAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EN BUEN ESTADO SE ENCUENTRA LA VIVIENDA PERO LOS ALPENDRES PRESENTAN UN ESTADO DEFICIENTE. ENCALADOS DETERIORADOS.			
Documentacion			
AUTOR1: V.V.A.A. TÍTULO1: UNA DE LAS ALTERNATIVAS AL PARQUE NATURAL DE GUAYEDRA-ANDEN VERDE. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1981. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: AGUAYRO. Nº de páginas1: 5.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
A LO LARGO DE LA HISTORIA, EL BARRANCO DE GUAYEDRA HA SIDO UNA DE LAS AREAS DE EXPLOTACION AG			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LLEO DIAZ SALVADOR	2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ERA, CORRAL Y TIERRAS DE SECANO		125	3-2-4-23
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431660	3105862	332	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA ARRIBA			0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVII	600	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA, ALPENDRES (2), CUARTO DEL QUESO, CUARTO CURAR, CADENAS		126	3-2-4-24
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431785	3105375	300	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA ARRIBA			0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	16000	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CASA-CUEVA		127	3-2-4-3			
				Localidad		
				GUAYEDRA		
				Actividad		
				CONJUNTO DE INTERES ETNO		
				Grupo		
				POBLADOS		
				Tipo		
				CASAS-CUEVAS		
				Cartografía		
30-10-S						
UTM cuad.						
			28			
X	Y	Altitud				
430750	3106455	75				
Toponimias		Calle	Numero			
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0			
			Código postal			
			35489			
Obs_localizacion						
EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO DE GUAYEDRA Y A MENOS DE 40 MTS. DE LA CARRETERA, SIENDO PERCEPTIBLE DESDE LA MISMA.						
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XVIII	80	ORIGINARIO			
Historia						
CASA-CUEVA DE ALTO VALOR PATRIMONIAL POR FORMAR PARTE DEL TESTIMONIO DE LA CULTURA ABORIGEN GRAN CANARIA EN GUAYEDRA.						
Descripcion						
LA FACHADA DE LA CASA-CUEVA SE LEVANTA CON PIEDRA, LAJA Y BARRO, TECHUMBRE A UN AGUA. SU INTERIOR PRESENTA CUEVAS NATURALES DE HABITACION.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	BAJA	ALTO				
Obs_estado						
PRESENTA UN BUEN ESTADO DE CONSERVACION. LOS TECHOS ESTAN ALGO DETERIORADOS.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
7	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
ESTA CASA-CUEVA SUPONE UN TESTIMONIO MAS DEL VALOR CULTURAL QUE ENCIERRA GUAYEDRA ASI COM						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
SOCIEDAD ANONIMA RENDITE	2066	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		129	3-2-4-1
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430710	3106385	65	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
BAJANDO POR EL BARRANCO DE GUAYEDRA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE ESTE Y A UNOS 75 MTS. DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	48	ABANDONADO
Historia			
EL PASTOREO HA SIDO DESDE LA EPOCA PREHISPANICA LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DE GUAYEDRA. HOY EN DIA ESTA ACTIVIDAD CASI HA DESAPARECIDO. HAY AL MENOS UN GANADO DE OVEJAS			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR DE PIEDRA Y BARRO. PRESENTA EL PESEBRE. CONSERVA LA VIGA DE MADERA DE SU TECHUMBRE QUE ERA A UNA SOLA AGUA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
A PESAR DE ENCONTRARSE EN USO PRESENTA UN CIERTO ABANDONO QUE SE HACE NOTAR POR EL PRECARIO ESTADO DE SU TECHUMBRE. TIENE BASURA EN SU INTERIOR Y VEGETACION COLONIZADORA			
Documentacion			
AUTOR1: V.V.A.A.. TÍTULO1: UNA DE LAS ALTERNATIVAS AL PARQUE RURAL DE GUAYEDRA-ANDEN VERDE. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1982. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: AGUAYRO. Nº de páginas1: 5.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL EN GUAYEDRA HA SIDO EL PASTOREO. DURANTE SIGLOS FUE TIERRA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOCIEDAD ANONIMA RENDITE	2066	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		130	3-2-4-12
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430800	3106360	95	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ABAJO		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA A UNOS 100 MTS. DESPUES DE DEJAR LA CARRETERA LAS PALMAS-AGAETE-LA ALDEA, POR EL CAMINO DE TIERRA QUE VA HACIA LAS CASAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ABANDONADO
Historia			
UTILIZADO PARA GUARDAR GANADO QUE ABASTECIA DE ALIMENTO A SUS DUEÑOS Y DE ABONO A LOS CULTIVOS.			
Descripcion			
ES DE PLANTA RECTANGULAR, FORMADO POR PIEDRAS SECAS Y BARRO EN ALGUNAS DE LAS PAREDES. PRESENTA EL PESEBRE CON SU MADERO. CONSTRUCCION DE TECHO A UN AGUA DE CAÑAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA SUFRIENDO DETERIORO POR SU FALTA DE CUIDADOS. EL TECHO LO TIENE MEDIO CAIDO, RECOLONIZACION VEGETAL, BASURA EN SU INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
PRESENTA AUN LAS VIGAS DE MADERA DE LA TECHUMBRE.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (2)		131	3-2-4-6
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
		ALPENDRE	
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430700	3106320	75	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
TOMAMOS EL CAMINO HACIA EL CASERIO DE GUAYEDRA, A LA IZQUIERDA DEL MISMO Y A UNOS 60 MTS. APROXIMADAMENTE DEL RECORRIDO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	14	ABANDONADO
Historia			
SERVIA PARA RECOGER DE NOCHE EL GANADO CAPRINO, MAS ABUNDANTE EN GUAYEDRA POR SER EL QUE MEJOR SE ADAPTA A LOS TERRENOS MAS ACCIDENTADOS ASI COMO AL APROVECHAMIENTO DE LOS			
Descripcion			
CONSTRUCCIONES DE PEQUEÑA PLANTA FORMADAS POR PIEDRA SECA Y TECHUMBRE A UN AGUA DE CUBIERTA VEGETAL.SONPEQUEÑA ALTURA, 1,60 MTS. TIENE PIEDRAS MAS GRUESAS EN ESQUINAS Y VANOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
UNO DE ELLOS PRESENTA EN UNO DE SUS LATERALES UN PEQUEÑO DERRUMBE. CONSERVA LA TECHUMBRE A UNA SOLA AGUA DE CUBIERTA VEGGETAL PERO MUY INESTABLE. RECOLONIZACION			
Documentacion			
AUTOR1: A.A.V.V.. TÍTULO1: UNA DE LAS ALTERNATIVAS AL PARQUE NATURAL DE GUAYEDRA-ANDEN VERDE. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1982. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: AGUAYRO. Nº de páginas1: 5.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
GUAYEDRA ES UN ESPACIO DE ALTO VALOR NATURAL Y PAISAJISTICO. EL PASTOREO FUE LA ACTIVIDAD ECO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LLEO DIAZ SALVADOR	2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
SOLAPON (ALPENDRE-CUEVA)		132	3-2-4-21
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431200	3105850	225	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ARRIBA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DEJAMOS LA CARRETERA AGAETE-LA ALDEA A UNOS 70 METROS. TOMAMOS EL CAUCE DEL BARRANCO Y NOS ENCONTRAMOS A LA DERECHA EL SOLAPON.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	30	ORIGINARIO
Historia			
EN EL SE GUARDO GANADO CAPRINO.			
Descripcion			
ES UNA OQUEDAD EXCAVADA EN LA ROCA. EN LA ENTRADA PRESENTA CAÑIZOS QUE LE SIRVEN DE PUERTA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PERDIDA DE ALGUNAS PIEDRAS, RECOLONIZACION VEGETAL, CAÑIZOS EN LA ENTRADA Y BASURAS AISLADAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		133	3-2-4-10
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430800	3106425	90	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ARRIBA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO DEJANDO LA CARRETERA AGAETE-ALDEA DE SAN NICOLAS, A UNOS 80 MTS. APROXIMADAMENTE POR EL CAUCE DEL BARRANCO DE GUAYEDRA (BAJO LA CARRETERA).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	82	ABANDONADO
Historia			
UTILIZADO PARA ALBERGAR EL GANADO DE OVEJAS Y CABRAS QUE HABIA EN EL LUGAR. ESTA ZONA ERA LUGAR DE PASTOREO.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA CIRCULAR REALIZADA CON PIEDRA SECA DE FORMAS IRREGULARES. SUS MUROS TIENEALTURAS DE 1'5 MTRS. APROXIMADAMENTE.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
HA SUFRIDO DERRUMBES EN LOS MUROS QUE LO FORMAN, RECOLONIZACION VEGETAL TANTO EN SU INTERIOR COMO EN LOS BORDES. BASURAS AISLADAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		134	3-2-4-18
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430750	3106455	85	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A LA DERECHA DE LA CARRETERA, A POCOS METROS DESPUES DEL BARRANCO DE GUAYEDRA, TOMAMOS EL CAMINO HACIA EL CASERIO, A LA DERECHA DEL CAMINO ENCONTRAMOS EL CORRAL.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	32	ABANDONADO
Historia			
FUE UTILIZADO PARA GUARDAR GANADO QUE SOLIA PASTAR EN LA ZONA.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION REALIZADA POR PIEDRA SECA Y COLOCADAS UNAS ENCIMAS DE OTRAS HASTA TENER ALTURA DE POCO MAS DE UN METRO (COMO MAXIMO) EN LOS PUNTOS DE MAS ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ALGUNAS DE LAS PIEDRAS SE HAN CAIDO. RECOLONIZACION VEGETAL EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LAS CADENAS DE LOS ALREDEDORES SON EL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DEL TERRENO Y SU AGRUPAMIENT			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
GORO		135	3-2-4-19
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
GOROS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431075	3106220	200	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ARRIBA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SITUADO A UNOS 60 M. DESPUES DE DEJAR LA CARRETERA AGAETE-ALDEA DE SAN NICOLAS. POR EL CAUCE DEL BARRANCO DE GUAYEDRA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	18	ABANDONADO
Historia			
SERVIA PARA GUARDAR UN GANADO QUE ESTABA FORMADO POR CABRAS Y OVEJAS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PLANTA CASI RECTANGULAR PERO CON LAS ESQUINAAS REDONDEADAS. ESTA REALIZADO CON PIEDRA SECA Y SUS MUROS NO LLEGAN A SUPERAR LOS 2 M. DE ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PERDIDA DE PARTE DE LAS PIEDRAS QUE FORMAN LOS MUROS. VEGETACION EN LOS BORDES E INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
LLEO DIAZ SALVADOR		46784	TRIANA N°: 65 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		136	3-2-4-13
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430860	3106256	96	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA JUSTO AL BORDE DE LA CARRETERA LAS PALMAS-ALDEA DE SAN NICOLAS, A UNOS 170 MTS. APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR AL BARRANCO DE GUAYEDRA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	36	ORIGINARIO
Historia			
FUE CONSTRUIDO PARA ALMACENAR Y POSTERIORMENTE USAR EL AGUA EN EL RIEGO DE LOS CULTIVOS DE LA ZONA.			
Descripcion			
ES DE PLANTA SEMICIRCULAR. UNA PARED APROVECHADA DEL TERRENO LA OROGRAFIA PARA APOYARSE EN EL. LOS MUROS ESTAN REALIZADOS CON BLOQUES DE PIEDRA QUE ESTAN RECUBIERTOS DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN USO Y PRESENTA ALGUNOS DERRUMBES DE PARTE DEL MURO, TIERRA Y VEGETACION EN BORDES Y ENTORNO. VALLA METALICA EN PARTE DE LOS MUROS Y UNA TUBERIA DE PLASTICO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
LLEO DIAZ SALVADOR		2065	TRIANA N°: 65 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CAIDERO		137	3-2-4-9
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		CAPTACION	
		Tipo	
CAIDEROS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431200	3106990	225	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA DE ABAJO		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO PROXIMO A LA CARRETERA, TOMAMOS EL CRUCE DEL BARRANCO PERO HACIA LA CUMBRE, A UNO 40 MTS. DESPUES DE DEJAR LA CARRETERA AGAETE-ALDEA DE SAN NICOLAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI	20	ORIGINARIO
Historia			
EL AGUA QUE POR AQUI PASABA SE UTILIZABA EN EL LLENO DE ESTANQUES.			
Descripcion			
CAIDERO DE AGUA QUE APROVECHA EL SALTO NATURAL QUE SE HA EXCAVADO EN LA ROCA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
DESGASTE DEL RISCO POR LA ACCION DEL AGUA QUE PASA POR EL LUGAR. VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA		138	3-2-4-14
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
ACEQUIAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430725	3106320	80	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE GUAYEDRA		BARRANCO DE GUAYEDRA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
BAJANDO EL BARRANCO DE GUAYEDRA, EN SU MARGEN IZQUIERDO Y A UNOS 30 MTS. APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	200	ORIGINARIO
Historia			
FUE CONSTRUIDA PARA DISTRIBUIR LAS AGUAS DE RIEGO HASTA EL CASERIO DE GUAYEDRA.			
Descripcion			
LA ACEQUIA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA POR LAS PIEDRAS DEL BARRANCO Y ARGAMASA DE CAL. ES BASTANTE ESTRECHAY TIENE PARTES EXCAVADAS EN EL RISCO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE ENCUENTRA SEMIENTERRADA POR EL CORRIMIENTO DE TIERRAS DEL BARRANCO. RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
LLEO DIAZ SALVADOR		2065	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE TEJA		139	3-2-4-25
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
TEJAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431887	3105335	335	
Toponimias		Calle	Numero
GUAYEDRA ARRIBA		GUAYEDRA ARRIBA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	7	ABANDONADO
Historia			
Descripcion			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		140	3-2-4-15
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430210	3105075	175	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA PALMA		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ES EL SEGUNDO PUENTE QUE NOS ENCONTRAMOS BAJO LA CARRETERA-810, SITUADO EN LA BIFURCACION DEL BARRANCO DE LA PALMA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	165	ORIGINARIO
Historia			
EN 1940 SE REALIZO LA CARRETERA QUE COMUNICA AGAETE CON LA ALDEA, POR LO QUE PODEMOS DATAR SOBRE ESTA APROXIMACION LA ANTIGUEDAD DE ESTE PUENTE.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION LINEAL REALIZADA CON PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL. EN LA PARTE INFERIOR PRESENTA UN ARCO DE MEDIO PUNTO REALIZADA CON SILLARES DE CANTERIA Y CON UNA CORNISA EN LA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO DE CONSERVACION, HA SIDO RECIENTEMENTE REMODELADO, RECOLONIZACION VEGETAL Y VALLADO DE PROTECCION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
INVESTIGAR LA POBLACION QUE DURANTE LA POSTGUERRA TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ESTOS PU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CA	9	Nº: 0 PISO: 0 SANTA BRÍGIDA 3	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		141	3-2-4-16
		Localidad	
		GUAYEDRA	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		430285	3105075
		Altitud	
		175	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DE LA PALMA		CARRETERA C-810	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
PRIMER PUENTE DEL BARRANCO DE LA PALMA, SITUADO BAJO LA CARRETERA C-810.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	110	ORIGINARIO
Historia			
EN 1940 SE REALIZO LA CARRETERA QUE COMUNICA AGAETE CON LA ALDEA, POR LO QUE PODEMOS DATAR SOBRE ESTA APROXIMACION LA ANTIGUEDAD DE ESTE PUENTE.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL. EN LA PARTE INFERIOR POSEE UN ARCO DE MEDIO PUNTO REALIZADO CON PIEDRAS LABRADAS DEL LUGAR. LOS MUROS SON DE PIEDRAS MENOS LABRADAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO DE CONSERVACION, VALLADO DE PROTECCION Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
ES ESTE EL PRIMER PUENTE QUE ENCONTRAMOS EN LA BIFURCACION DEL BARRANCO DE LA PALMA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS GOBIERNO DE CA		9	Nº: 0 PISO: 0 SANTA BRÍGIDA 3
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		142	3-2-5-3
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-05-N	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
434610	3102780	850	
Toponimias		Calle	Numero
LUGAREJO/PRESA DE LOS PEREZ		PRESA DE LOS PEREZ/LUGAREJO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
VINIENDO DE SAN JOSE DEL CAIDERO HACIA LOS PEREZ HAY UN CRUCE DE 4 CAMINOS. TOMAMOS EL DE LUGAREJO Y ENLA PRIMERA CURVA A LA IZQUIERDA ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	28	ABANDONADO
Historia			
FUE CONSTRUIDA POR EL PADRE O EL TIO DEL PROPIETARIO. SE TRILLABA TRIGO, CEBADA Y "TODO LO QUE CAYERA". TENDRA UNOS 70 AÑOS.			
Descripcion			
EMPEDRADA, CON PEQUEÑOS CANTOS RODADOS, ABANCALADA Y CON MURO PARA PROTEGERLA DE LA VERTIENTE. TIENE ESCALONES ESCULPIDOS POR UNO DE SUS LADOS. EN MEDIO HAY LAJAS GRANDES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LA CARRETERA FUE CONSTRUIDA MUY CERCA Y ESO HA PROVOCADO LA CAIDA DE PIEDRAS DE LA ERA. RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SE COMIO UN POCO DE LA BASE. CONSTITUYE UN CONTINUO DESGR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MEDINA . ADAN	9999	EL HORNILLO Nº: 0 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES-CUEVA (2) Y PAJERO		143	3-2-5-6
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435385	3103650	763	
Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		CAMINO REAL DEL HORNILLO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
DESDE LA IGLESIA DEL HORNILLO POR EL CAMINO REAL QUE CONDUCE AL VALLE, A UNOS 365 METROS ESTA EL ALPENDRE-PAJERO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVII	20	ABANDONADO
Historia			
LOS ANIMALES "ESTABULADOS" EN ESTA CONSTRUCCION ERAN LAS OVEJAS.			
Descripcion			
TRES ESTANCIAS CAVADAS A PICO EN LA ROCA, CON LAS FUNCIONES DE PAJERO, ALPENDRE Y ALPENDRE DE CRIAS. ESTA ULTIMA TIENE PESEBRE. LA DE ENMEDIO TIENE DOS PESEBRES DISTINTOS CON			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES EN CEMENTO, BASURA Y MANCHAS BLANCAS DE PINTURA, ADEMAS DE RECOLONIZACION VEGETAL Y PIEDRAS CAIDAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LAS PAREDES SON DE DISTINTOS COLORES SEGUN EL ORIGEN DEL MATERIAL EMPLEADO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
BOLAÑOS CABRERA JUAN	30071	JACO Nº: 37 PISO: 0 LAS PALMA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
CASA-CUEVA Y HORNO		144	3-2-5-11	
				Localidad
				HORNILLO (EL)
				Actividad
				CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo
				FINCAS AGRICOLAS
				Tipo
DEPENDENCIAS ANEXAS				
Cartografía		35-05-N		
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
435370	3103775	645		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
ROQUE COLORAO		EL HORNILLO	0	35468
Obs_localizacion				
POR EL CAMINO REAL QUE VA DESDE EL HORNILLO AL VALLE, A UNOS 900 METROS DEL INICIO.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XVIII	49	ABANDONADO	
Historia				
LOS VECINOS DEL SAO AUN RECUERDAN CUANDO LA CASA ESTABA HABITADA Y EL HORNO SE USABA, HACE UNOS 50-60 AÑOS. EN ELLA VIVIERON DOS FAMILIAS.				
Descripcion				
EL HORNO ES DE PIEDRAS Y BARRO, CON RIPIOS. EL CAMINO PASA POR DELANTE, POR LO QUE SUS ENTRADAS ESTAN EMPEDRADAS. LAS ESTANCIAS ESTAN CAVADAS A PICO Y ENCALADAS. TIENE UNA				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	MEDIA	ALTO		
Obs_estado				
ESCOMBROS, PINTURA, MANGUERA Y TUBERIA. HORNO CON BASTANTES PIEDRAS CAIDAS. RECOLONIZACION VEGETAL.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
8	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
ESTA SITUADA EN EL CAMINO REAL DE ARTENARA A SAN PEDRO.				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASAS-CUEVA (2) Y ALPENDRES-CUEVA (2)		145	3-2-5-4
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434590	3102680	850	
Toponimias		Calle	Numero
LUGAREJO/PRESA DE LOS PEREZ		PRESA DE LOS PEREZ/LUGAREJO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
VINIENDO DESDE SAN JOSE DEL CAIDERO A LUGAREJO ENCONTRAMOS UN CRUCE DE 4 CAMINOS. UNOS METROS POR LA ENTRADA A JUNCALILLO Y NOS METEMOS EN LA PRIMERA ENTRADA A LA IZQUIERDA (POR			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	2225	ALMACEN
Historia			
ES UNA DE LAS CASAS CUEVAS QUE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE LOS PEREZ DEJO SIN DAÑAR. ESTA ZONA ESTA OCUPADA POR EL HOMBRE DESDE ANTES DE LA CONQUISTA.			
Descripcion			
DOS CASAS CON 3 Y 2 PUERTAS QUE PROBABLEMENTE DESEMBOCAN EN OTRAS TANTAS HABITACIONES. MODIFICACION EXTERNA EN CEMENTO CON ARCADAS. ALPENDRES CUEVA Y SOLAPON EXCAVADOS A PICO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
CABLES, BASURA Y USO COMO ALMACEN Y SEGUNDA RESIDENCIA. DESMANTELAMIENTO DE UN ALPENDRE, RECOLONIZACION VEGETAL Y ALGUNOS MUROS DE CADENAS SE HAN DESPLOMADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
UNO DE LOS PESEBRES DEL ALPENDRE ESTA PREPARADO PARA CRIAS. RECUERDA A LA VIVIENDA QUE INVE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
FALCON LUJAN EUSEBIO	66666	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
EL HORNILLO		146	3-2-5-7				
				Localidad		HORNILLO (EL)	
				Actividad		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
				Grupo		POBLADOS	
				Tipo		CASAS-CUEVAS	
				Cartografía		35-05-N	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				435360	3103587	760	
				Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		EL HORNILLO	0	35468			
Obs_localizacion							
DESDE LA IGLESIA DEL HORNILLO, AVANZAMOS 1125 METROS POR EL CAMINO REAL EN DIRECCION AL BARRANCO DE LASÑAMERAS. DESDE AQUI HASTA 360 METROS DESPUES DE LA ULTIMA CASA DEL							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XVI	9500	ORIGINARIO				
Historia							
A PARTIR DE 1960 EL HORNILLO EMPIEZA A PERDER EFECTIVOS DE POBLACION: DESDE 1960 A 1981 HA PERDIDO EL 36 % DE SU POBLACION. EN LAS CADENAS FUERON CULTIVADOS CEREALES AL PRINCIPIO Y							
Descripcion							
POBLADO DE CASAS-CUEVA, ALPENDRES-CUEVA, NACIENTES, ESTANQUES Y CADENAS. ESTAS ULTIMAS TIENEN MUROS DE PIEDRA Y BARRO, CON CULTIVOS DE PAPAS.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
REGULAR	MEDIA	ALTO					
Obs_estado							
POSTES DE LUZ, TENDIDO ELECTRICO, REPARACIONES EN CEMENTO, FACHADAS PINTADAS, VALLAS METALICAS Y ANEXOSCON MATERIALES NUEVOS. RECOLONIZACION VEGETAL Y DESMORONAMIENTO DE							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PRIVADA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
7	AMBIENTAL	REHABILITACION					
Obs_generales							
HAY MUCHOS PROPIETARIOS Y ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA DONATO CUBAS GUILLEN: CALLE EL HORNILLO							
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono				
BOLAÑOS CABRERA JUAN	30071	JACO Nº: 37 PISO: 0 LAS PALMA					



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CHARQUETA		147	3-2-5-5
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
CHARCOS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435065	3103335	703	
Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		CARRETERA AL HORNILLO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
A UNOS 300 METROS DESDE EL CRUCE ENTRE ARTENARA, EL HORNILLO Y LOS PEREZ, TOMANDO HACIA EL HORNILLO Y UNA VEZ RECORRIDOS 50 METROS, NOS LO ENCONTRAMOS A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		3 ORIGINARIO
Historia			
UTILIZADO PARA RECOGER AGUA QUE LE CAIA PARA LUEGO EMPLEARLA EN ALGUNOS CULTIVOS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, DE CAL EN EL INTERIOR Y EN EL MURO DEL BORDE. EL MURO EXTERIOR ES DE PIEDRAS Y BARRO, REVESTIDO DE CAL. TIENE UNA ACEQUIA ASOCIADA. LA PARED DEL INTERIOR ESTA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES CON BLOQUES, ASI COMO RECOLONIZACION VEGETAL Y SEDIMENTACION EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS BLOQUES QUE TIENE POR ENCIMA ESTAN PUESTOS PARA EVITAR LA CAIDA DE MATERIAL. TIENE MAS O M			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
BOLAÑOS CABRERA CANDIDO		700015	LAS REMUDAS N°: 0 PISO: 0 TE
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		148	3-2-5-1
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434930	3103080	808	
Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		EL HORNILLO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
DESDE EL CRUCE DEL HORNILLO Y ARTENARA, TOMANDO HACIA EL HORNILLO RECORREMOS UNOS 765 METROS HASTA LLEGAR AL ESTANQUE, A LA DERECHA DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	88	ORIGINARIO
Historia			
HISTORICAMENTE LOS ESTANQUES SE HACEN ALLI DONDE PUEDE APROVECHARSE CUALQUIER CHORRITO DE AGUA. ESTE ESTA ASOCIADO AL CAIDERO QUE TIENE AL LADO Y A LA LADERA QUE TIENE			
Descripcion			
OVAL, UN LADO HA SIDO PICADO EN LA ROCA Y EL OTRO ES ABANCALADO. ES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS Y ENCALADO POR DENTRO. EL AGUA LLEGA POR UNA ACEQUIA, DESDE EL CAIDERO Y DESDE EL OTRO LADO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
REPARACIONES EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE UNA CANTONERA DEL MISMO MATERIAL QUE LAS REPARACIONES, TUBERIANEGRA DE PLASTICO Y CARRETERA CON EL MURO DE CONTENCIÓN ADOSADO AL			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GONZALEZ RAMOS EUSTAQUIO	23456	EL HORNILLO Nº: 2 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CAIDERO		149	3-2-5-2
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		CAPTACION	
		Tipo	
CAIDEROS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434948	3103075	812	
Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		EL HORNILLO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
EN EL CRUCE ARTENARA-PRESA DE LOS PEREZ-EL HORNILLO TOMAMOS HACIA ESTE ULTIMO, RECORRIENDO 815 METROS YA LA DERECHA DE LA CARRETERA ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	24	ORIGINARIO
Historia			
PROBABLEMENTE LA ACEQUIA ASOCIADA AL CAIDERO FUE HECHA POR LA NECESIDAD DE AGUA EXIGIDA POR LA PLATANERA, CULTIVO QUE SE DIO EN EL HORNILO EN LA EPOCA DE APOGEO DE LA MISMA.			
Descripcion			
EL AGUA CAE POR LA PARED DE MATERIAL DEL SEGUNDO CICLO VOLCANICO Y VA A PARAR A UNA ACEQUIA EXCAVADA A PICO EN EL MISMO RISCO, QUE LUEGO VA AL ESTANQUE. TIENE UN SEGUNDO RECOGEDERO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL SEGUNDO RECOGEDERO ES DE CEMENTO. RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ESTA MUY CERCA DE LA CARRETERA. EL CAIDERO TIENE UNOS 20 METROS DE CAIDA Y LA ACEQUIA TIENE U			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GONZALEZ RAMOS EUSTAQUIO	23456	EL HORNILLO Nº: 2 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
NACIENTE		151	3-2-5-8
		Localidad	
		HORNILLO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
FUENTES			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435332	3103455	773	
Toponimias		Calle	Numero
EL HORNILLO		EL HORNILLO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
DESDE LA IGLESIA DEL HORNILLO, AVANZAMOS 150 METROS POR EL CAMINO REAL QUE BAJA AL VALLE. A LA DERECHA DEL MISMO ESTA EL BIEN.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVII	1	ORIGINARIO
Historia			
ESTE NACIENTE JUNTO A OTROS REPARTIDOS POR EL MUNICIPIO DE AGAETE FORMO PARTE DE UN PRIMER HEREDAMIENTOLLAMADO GENERICAMENTE DEL VALLE.			
Descripcion			
NACIENTE CON TANQUETA, EXCAVADO A PICO. LA ESTANQUETA TIENE FORMA RECTANGULAR Y UN ESCALON DE ACCESO ALMISMO. TIENE UN REZUMADERO CONTINUO DE AGUA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
REPARACIONES EN CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ESTA SITUADO JUNTO AL CAMINO REAL.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		172	3-2-6-2
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
433780	3107695	355	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE, SEGUIMOS CASI HASTA EL FINAL DONDE HAY UN GRANESTANQUE A LA IZQUIERDA. BAJO EL HAY UNA CASA Y BAJO LA CASA ESTA LA ERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	75	ABANDONADO
Historia			
EN ELLA SE TRILLABAN LOS CEREALES QUE PRODUCIAN LOS TERRENOS QUE TIENE ALREDEDOR.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CIRCULAR LEVANTADA, POR UNA PARTE, SOBRE UN MURO DE PIEDRA SECA, MURO QUE SOBRESALE POR ENCIMA DE LA ERA UNOS 60-55 CENTIMETROS. ES UNA CONSTRUCCION EMPEDRADA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BASURA Y VEGETACION QUE CUBREN EN GRAN PARTE EL EMPEDRADO. ENCIMA HAN COLOCADO UNOS BLOQUES FORMANDO UNPEQUEÑO CUARTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA ULTIMA VEZ QUE SE TRILLO EN ELLA FUE HACE UNOS CATORCE AÑOS, SACANDOSE UNA GRAN CANTIDAD			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GUILLEN RAMOS JUAN	10028	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		173	3-2-6-9
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		433880	3107410
		Altitud	
		370	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA AL FINAL DONDE HAY UN DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO, TRAS EL, A UNOS 50 METROS ESTA LA ERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	113	ABANDONADO
Historia			
EN ELLA SE TRILLABAN LOS CEREALES Y GRANOS QUE SE CULTIVABAN EN LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CIRCULAR Y TOTALMENTE ENLOSADA. EL BORDE LO FOMA UN PEQUEÑO MAJANO DE PIEDRAS DE ESCASA ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LA ERA ESTA EN REGULAR ESTADO Y CUBIERTA EN GRAN PARTE POR TAJINASTES, VEROLES Y PASTOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
HAY MUCHAS ABEJAS EN LOS ALREDEDORES DEBIDO A LA ABUNDANCIA DE VEGETACION.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
AYUNTAMIENTO DE AGAETE		10002	ANTONIO DE ARMAS Nº: 1 PISO:
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		174	3-2-6-14
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		434265	3106900
		Altitud	
		430	
Toponimias		Calle	Numero
HOYA MARIA		HOYA MARIA	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA HASTA EL FINAL (DONDE ESTA EL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO). A PARTIR DE ALLI SE SUBE POR UNA PISTA EN MUY MAL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	113	ABANDONADO
Historia			
EN ELLA SE TRILLABAN LOS CEREALES Y GRANOS QUE SE CULTIVABAN EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
SE TRATA DE UNA CONSTRUCCION CIRCULAR Y TOTALMENTE EMPEDRADA. ESTA LEVANTADA POR UNA PARTE, SOBRE UN MURO DE PIEDRA SECA. TIENE UN BORDE DE PIEDRA Y DETRAS, UN PEQUEÑO MAJANO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA CUBIERTA DE VEGETACION EN GRAN PARTE. ALGUNAS PIEDRAS DEL MURO SOBRE EL QUE SE LEVANTA SE HAN CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES ATRAVESADA CASI EN EL CENTRO POR UNA ACEQUIA DE LA MISMA PIEDRA CON LA QUE ESTA EMPEDRAD			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MELIAN ROSARIO ANTONIO	10035	ANTONIO DE ARMAS Nº: 19 PISO	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		175	3-2-6-18
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		432580	3109025
		Altitud	
		190	
Toponimias		Calle	Numero
LOS LLANOS		LOS LLANOS	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SITUADO EN EL CAMINO DE TIERRA QUE VA HACIA LLANO DE LAS MORISCAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	113	ABANDONADO
Historia			
EN ELLA SE TRILLABAN PRODUCTOS QUE SE RECOGIAN EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA CIRCULAR CASI TODA EMPEDRADA CON PIEDRAS DE PEQUEÑOS TAMAÑOS. ESTA BORDEADA POR UN PEQUEÑO MURO DE PIEDRA SECA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BASTANTE COLONIZADA DE VEGETACION Y CON ALGUNAS PIEDRAS EN SU INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDE Y PAJERO		177	3-2-6-16
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433490	3107715	330	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA A PILETAS. TRAS LA ULTIMA CONSTRUCCION QUE HAY EN LA CURVA (FRENTE A LA TORRETA DE LUZ) ESTA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDOS PARA ALBERGAR ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS Y ABONO A LOS CULTIVOS.			
Descripcion			
DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS Y DE FORMA RECTANGULAR. SON DE PIEDRA Y ARGAMASA CON TECHOS A UN AGUA Y DE PLANCHAS. TIENEN SILLARES EN LAS ESQUINAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PLANCHAS DE URALITA EN EL TECHO. ALGUNAS PUERTAS SON DE MADERA PERO EL ALPENDRE LO CIERRAN VARIOS TROZOS DE TELA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL PAJERO TAMBIEN FUNCIONA COMO CUARTO DE APEROS.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
JIMENEZ RAMOS TRINIDAD	10036	EL VINCULO Nº: 6 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y BEBEDERO		178	3-2-6-19
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432500	3108535	225	
Toponimias		Calle	Numero
LLANOS DE TROYA		LLANOS DE TROYA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ACCEDE A ESTA ZONA POR UN CAMINO ASFALTADO ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO DE AGAETE A UNOS 2 KM. TOMANDO ESTE CAMINO (QUE SALE A LA IZQUIERDA) A 1 KM. A LA DERECHA SUBIENSO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	28	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE SE ALIMENTABAN DE LO QUE SE RECOGIA POR LA ZONA.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR REALIZADA CON PIEDRA RIPIADA Y BARRO, CON SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS, LA CUBIERTA ES PLANA. AL LADO HAY UN PEQUEÑO BEBEDERO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA BIEN CUIDADA APESAR DE SU ABANDONO. HAY BASURAS POR LOS ALREDEDORES Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ANTIGUAMENTE, TODO EL TERRENO DE LOS ALREDEDORES SE CULTIVABA. HOY APARECE CASI TODO ABAN			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ALAMO NUEZ AGUSTIN	2072	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJAR, CUARTO DE APEROS Y GRANERO		179	3-2-6-17
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433475	3107750	325	
Toponimias		Calle	Numero
LLANO DE PILETAS		LLANO DE PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A LA IZQUIERDA DEL CAMINO DE LOS LLANOS DE PILETAS, TRAS UNA VIVIENDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	25	ABANDONADO
Historia			
ALBERGABA A UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ANIMALES QUE SATISFACIAN LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
EDIFICACION CONSTRUIDA POR BLOQUES DE PIEDRA, PIEDRAS Y BARRO. LOS TECHO SON A UNA SOLA AGUA O PLANOS. CONSERVA LAS VIGAS DE MADERA. PUERTAS DE MADERA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
LA CONSTRUCCION EN SI SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SIN EMBARGO LA TECHUMBRE HA PERDIDO LA CUBIERTA, RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
CONSERVA EL PESEBRE CON LOS AMARRADEROS.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJERO Y CUARTO DE APEROS		180	3-2-6-8
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433895	3107420	370	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE Y CASI AL FINAL HAY UN GRAN ESTANQUE A LA IZQUIERDA. ENCIMA DE EL TERMINA LA CARRETERA, A LA DERECHA ESTA LA CONSTRUCCION (TRAS EL			
Fecha_construccion			
Antiguedad			
Superficie			
Uso_actual			
SIGLO XX			
60			
ABANDONADO			
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE SUMINISTRABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS CON FORMA DE TECHOS A UN AGUA. SON DE PIEDRA Y CON SILLARES EN LAS ESQUINAS Y ALGUNOS PUNTOS. AUN GUARDA LOS PESEBRES. ES DE FORMA			
Estado		Fragilidad	Valor_cientifico
MALO		ALTA	MEDIO
Obs_estado			
ESTA TODO DESTECHADO Y LOS RESTOS DEL TECHO ESTAN EN EL INTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES. ALGUNO DE LOS INTERIORES ESTA CUBIERTO DE VEGETACION, TAJINASTES SOBRE TODO.			
Documentacion			
Propiedad		Declaracion_BIC	Fecha_incoacion
PUBLICA		0	
Fecha_declaracion			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion		Grado_proteccion	Intervenciones
6		AMBIENTAL	REHABILITACION
Obs_generales			
FRENTE A ESTE ALPENDRE Y PAJERO HAY RESTOS DE UNA CASA A LA QUE SEGURAMENTE PERTENECE. EXI			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
AYUNTAMIENTO DE AGAETE		10002	ANTONIO DE ARMAS Nº: 1 PISO:
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, PAJERO Y CUARTO DE APEROS		181	3-2-6-22
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433470	3108170	295	
Toponimias		Calle	Numero
TROYA		TROYA	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE Y PASANDO LAS ANTENAS QUE HAY A LA DERECHA, HAYUNA PISTA A LA IZQUIERDA. A LA IZQUIERDA DE LA MISMA ESTAN LAS CONSTRUCCIONES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	252	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE ADEMAS DE DAR ALIMENTO NUTRIAN DE ABONOS LOS TERRENOS.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS Y EN FORMA DE "L". TECHO A UN AGUA CON TEJAS ARABES Y FRANCESAS. ELCONJUNTO ES DE PIEDRA CON SILLARES EN LAS ESQUINAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. EL TECHO DEL ALPENDRE INTENTA COMENZAR A DESPLOMARSE EN SU PARTE CENTRAL. BASURA EN LOS ALREDEDORES. UNO DE LOS TECHOS TIENE PLANCHAS DE URALITA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
HA TENIDO UN USO RECIENTE PUESTO QUE EN EL INTERIOR DEL ALPENDRE HAY RESTOS DE ESTIERCOL. E			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ GARCIA JUAN	90000053	AGRETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 3	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (2) Y PAJERO		182	3-2-6-13
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434260	3107000	420	
Toponimias		Calle	Numero
HOYA MARIA		HOYA MARIA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA HASTA EL FINAL (DONDE ESTA EL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO). A PARTIR DE ALLI SE SUBE POR UNA PISTA EN MAL ESTADO. AL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	96	OTROS USOS
Historia			
CONSTRUIDOS PARA ALBERGAR ANIMALES QUE ADEMAS DE PROPORCIONAR ALIMENTOS, TAMBIEN PROPORCIONABAN ABONO PARA LOS CULTIVOS.			
Descripcion			
SE TRATA DE DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS Y EN FORMA DE "L". LOS TECHOS SON A UN AGUA Y CON TEJAS. LAS CONSTRUCCIONES SON DE PIEDRA Y CON SILLARES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LO PREDOMINANTE EN EL LUGAR ES LA BASURA DE TODO TIPO (NEVERA, COCINA DE GAS, BIDONES, PLASTICOS..., TODO EN ESTADO DE ABANDONO). ALGUNA TEJA Y PIEDRAS DE LA CONSTRUCCION SE HA			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ACTUALMENTE ES UTILIZADO COMO GALLINERO Y COMO CUARTO DE APEROS O TRASTERO. PERTENECE A S			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ROSARIO GARCIA JUAN	10033	JUAN DE ARMAS Nº: 5 PISO: 0 A	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		184	3-2-6-1
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433365	3107970	305	
Toponimias		Calle	Numero
TROYA		TROYA	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE Y UNA VEZ PASADAS LAS ANTENAS QUE HAY A LA DERECHA HAY UNA PISTA A LA IZQUIERDA, A LA DERECHA DE ESTA ESTA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	24	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR TOTALMENTE DE PIEDRA CON SILLARES EN LAS ESQUINAS. TIENE TRES PAREDES (EN LA PARTE DELANTERA NINGUNA), TECHOS A UN AGUA, PESEBRES Y UN PEQUEÑO MURO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EN EL INTERIOR TIENE BASURA. EN EL EXTERIOR TUNERAS Y PIEDRAS QUE IMPIDEN EL ACCESO AL INTERIOR. PARTE DEL TECHO SE HA CAIDO. LOS PESEBRES ESTAN ALGO DETERIORADOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL TECHO ERA DE CAÑA Y CON MADERA DEBAJO DE LAS MISMAS (PARA SOSTENERLAS).			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ROSARIO NUEZ ANA	10027	JOSE SANCHEZ Nº: 32 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (2)		185	3-2-6-3
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433775	3107705	350	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
Código postal		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE, SEGUIMOS CASI HASTA EL FINAL DONDE HAY UN GRANESTANQUE A LA IZQUIERDA. BAJO EL HAY UNA CASA Y BAJO ELLA, EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	64	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR Y EN FORMA DE "L". REALIZADA CON PIEDRA SECA. EL TECHO ES A UN AGUA Y TAMBIEN DE PIEDRA Y PLANCHAS DE URALITA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE PLANCHAS EN EL TECHO PERO EN GENERAL ESTA EN BUEN ESTADO. BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LAS PLANCHAS QUE CUBREN LOS TECHOS ESTAN BASTANTE INTEGRADAS YA QUE ENCIMA LE HAN COLOCA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GUILLEN RAMOS JUAN	10028	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		186	3-2-6-6
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433890	3107550	375	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETRA DE LOS LLANOS DE AGAETE Y CASI AL FINAL HAY UN GRAN ESTANQUE A LA IZQUIERDA. TRAS EL (A UNOS 100 METROS) ESTA, A LA IZQUIERDA DE LA CARRETRA Y DONDE ESTAN LOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	120	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA GUARDAR EN EL A UN REBAÑO QUE SOLIA PASTAR EN LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION EN FORMA DE "L" DE GRANDES DIMENSIONES. ES DE PIEDRA SECA Y CUYOS MUROS EN ALGUNOS PUNTOS MIDEN HASTA DOS METROS DE ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ALGUNAS DE LAS PIEDRAS DE LA PARTE SUPERIOR SE HAN CAIDO. HAY VEGETACION EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES EL UNICO CORRAL QUE ACTUALMENTE EXISTE EN LA ZONA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
GODOY LUGO LORENZO		10030	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		187	3-2-6-23
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433575	3108205	285	
Toponimias		Calle	Numero
TROYA		TROYA	0
Código postal		35489	
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA A LOS LLANOS Y PASANDO LAS ANTENAS QUE HAY A LA DERECHA, HAY UNA PISTAA LA IZQUIERDA. A LA IZQUIERDA DE LA MISMA Y AL OTRO LADO DEL BARRANQUILLO ESTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	95	ABANDONADO
Historia			
EN EL SE GUARDABA UN PEQUEÑO REBAÑO QUE PASTABA EN LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE PIEDRA SECA, FORMA RECTANGULAR Y ESQUINAS REDONDEADAS. SU ALTURA MAXIMA ES DE 1,5 METROS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
VEGETACION EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES. ALGUNAS PIEDRAS DE LA PARTE SUPERIOR SE HAN CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
BAJO EL HUBO UNOS ALPENDRES, HOY INEXISTENTES.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ GARCIA JUAN	90000053	AGRETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 3	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		188	3-2-6-4
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-10-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433815	3107615	365	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETRA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE, SEGUIMOS CASI HASTA EL FINAL. ES EL GRAN ESTANQUE QUE ESTA A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1200	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA RECTANGULAR, DE ENORMES DIMENSIONES Y DE GRANDES Y GRUESOS MUROS POR SUS CUATRO LADOS. ES DE PIEDRA SECA EN EL EXTERIOR Y RECUBIERTO DE CEMENTO EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO POR UN LADO, EL VALLADO ESTA EN MAL ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS MUROS TIENEN CASI DOS METROS DE GROSOR. EN UNO DE SUS BORDES HAY UN CANTONERA METIDA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GODOY DEL PINO ANGELA	10029	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		189	3-2-6-10
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434010	3107440	390	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA HASTA EL FINAL DONDE HAY UN DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO. ENCIMA, ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	85	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LOS TERRENOS DE CULTIVO QUE EXISTIAN BAJO EL.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR ENCAJADA EN LA ROCA POR DOS DE SUS LADOS. LOS MUROS SON GRUESOS (0'6 M) Y CON UNA ACEQUIA EN LA PARTE SUPERIOR. ES DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. EL VALLADO ESTA EN MAL ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TAMBIEN LO LLAMAN MARETA. LOS MUROS TIENEN UNOS 4 METROS DE ALTURA. EN LA PARTE INFERIOR HAY			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ROSARIO ALAMO JOSE	10032	JUAN DE ARMAS Nº: 4 PISO: 0 A	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		190	3-2-6-11
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434390	3107050	465	
Toponimias		Calle	Numero
HOYA MARIA		HOYA MARIA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LAS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA HASTA EL FINAL (DONDE ESTA EL DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO). A PARTIR DE ALLI HAY UNA PISTA EN MUY MAL ESTADO. AL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	120	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LOS TERRENOS DE CULTIVO QUE EXISTIAN EN LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA CON MUROS DE GRAN GROSOR. ESTA ENCAJADO EN LA ROCA POR DOS DE SUS LADOS Y ENCIMA DE LOS CUALES TIENE UN MURO DE PIEDRA SECA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS MUROS TIENEN CASI UN METRO DE GROSOR. EL MURO DE PIEDRA SECA QUE POSEE ES PARA EVITAR Q			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
ROSARIO GARCIA JUAN		10033	JUAN DE ARMAS Nº: 5 PISO: 0 A
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		191	3-2-6-15
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433500	3107725	330	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA A PILETAS. TRAS LA ULTIMA CONSTRUCCION QUE HAY EN LA CURVA (FRENTE A LA TORRETA DE LUZ) ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	486	ORIGINARIO
Historia			
ABASTECIA DE AGUA A LOS CULTIVOS QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR REALIZADA TOTALMENTE CON PIEDRA Y RECUBIERTO EN EL INTERIOR CON CEMENTO. LA PIEDRA DEL EXTERIOR ES EN FORMA DE SILLARES. EN LA PARTE INTERIOR TIENE UNA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. EL VALLADO ESTA ALGO DETERIORADO. BASURA Y PALOS EN SUS MUROS Y ALREDEDORES.			
Documentacion			
N			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION.AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
A UN LADO, PERO DENTRO DEL MISMO ESTANQUE HAY UNA PEQUEÑA ESTANQUETA O REBOSADERO DE LAS			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
JIMENEZ RAMOS TRINIDAD	10036	EL VINCULO Nº: 6 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		192	3-2-6-20
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433125	3107990	285	
Toponimias		Calle	Numero
LLANOS DE PILETAS		LLANOS DE TROYA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
POR LA CARRETERA COMARCAL (C-810) LAS PALMAS-AGAETE, TOMAMOS UN CAMINO ASFALTADO QUE NOS LLEVA A LOS LLANOS DE TROYA Y PILETAS. EL ESTANQUE ESTA SUBIENDO A LA IZQUIERDA, A UNOS 2 KM.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	200	ORIGINARIO
Historia			
ESTANQUE QUE SE UTILIZABA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA QUE LUEGO ERA EMPLEADA EN EL RIEGO DE CULTIVOS DE LA ZONA.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA. ESTA CONSTRUIDO CON ARGAMASA DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. LOS MUROS SON EN RAMPA HACIA EL EXTERIOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA PARCIALMENTE VALLADO, TIENE RETOQUES DE CEMENTO, DERRUMBE DE PEQUEÑOS TROZOS DE MURO Y VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA EN USO SE EMPLEA PARA EL RIEGO DE UNA FINCA. DEBERIA ESTAR TODO VALLADO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MORALES TORRES HEREDEROS	47648	SANTA URSULA Nº: 13 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		193	3-2-6-5
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433815	3107655	365	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETRA QUE VA A LOS LLANOS DE AGAETE, SEGUIMOS CASI HASTA EL FINAL DONDE HAY UN GRAN ESTANQUE A LA IZQUIERDA. BAJO EL (Y ENCIMA DE LA CASA) ESTA LA CANTONERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	14	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA REALIZAR UN MEJOR CONTROL DEL REPARTO DEL AGUA EN LA ZONA.			
Descripcion			
PEQUEÑA CONSTRUCCION DE PIEDRA RECUBIERTA DE CAL Y ARGAMASA. POSEE DISTINTAS SALIDAS DE AGUA A AMBOS LADOS (CUATRO A CADA LADO).			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EN ALGUNOS PUNTOS HA SIDO CUBIERTA CON CEMENTO (GRIETAS). ALGUNOS BORDES ESTAN DESGASTADOS. EN GENERAL ESTA EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN ESTA ZONA LA LLAMAN TAMBIEN TRONERA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GODOY DEL PINO ANGELA	10029	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		194	3-2-6-7
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433940	3107525	380	
Toponimias		Calle	Numero
PILETAS		PILETAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE Y CASI AL FINAL HAY UN GRAN ESTANQUE A LA IZQUIERDA. ENCIMA DE EL Y AL FINAL DE LA CARRETERA (A LA IZQUIERDA) ESTA LA CANTONERA. (DONDE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		6 ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA CONTROLAR EL AGUA QUE SE UTILIZA EN LOS CULTIVOS Y PARA RECOGER (POR LAS NOCHES) AGUA PARA EL USO DOMESTICO.			
Descripcion			
PEQUEÑA CONSTRUCCION DE PIEDRA Y BARRO RECUBIERTA EN EL INTERIOR CON ARGAMASA. POSEE POCAS MEDIDAS DE AGUA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
LA PARTE SUPERIOR ESTA RECUBIERTA POR UNAS PEQUEÑAS PLANCHAS METALICAS PARA EVITAR QUE ENTRE EN ELLA BASURA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN ESTA ZONA LA LLAMAN TAMBIEN TRONERA. HACE YA MUCHOS AÑOS, POR LAS NOCHES (CUANDO EL AGU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ALAMO MELIAN ENCARNACION	10031	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		195	3-2-6-12
		Localidad	
		LLANOS (LOS)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434420	3107035	475	
Toponimias		Calle	Numero
HOYA MARIA		HOYA MARIA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA DE LOS LLANOS DE AGAETE SE LLEGA HASTA EL FINAL (DONDE ESTA UN DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO CUBIERTO). A PARTIR DE ALLI SE SUBE POR UNA PISTA EN MUY MAL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		6 ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA EL REPARTO DEL AGUA.			
Descripcion			
PEQUEÑA CONSTRUCCION DE PIEDRA Y RECUBIERTA DE CEMENTO EN EL INTERIOR. TIENE DOS PARTES, UNA PEQUEÑA POCETA Y OTRA QUE ES POR DONDE ESTAN LAS POCAS MEDIDAS DE AGUA QUE TIENE.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
UNO DE LOS TROZOS QUE MEDIAN EL AGUA SE HA CAIDO. EN GENERAL, ESTA EN BUEN ESTADO. HA SIDO RECUBIERTA DE CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES LA UNICA CANTONERA QUE EXISTE EN ESTE LUGAR.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
ROSARIO GARCIA SANTIAGO		10034	ANTONIO DE ARMAS Nº: 19 PISO
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CASA LA FUENTE		198	3-2-7-17			
				Localidad		PUERTO DE LAS NIEVES
				Actividad		AGRICULTURA
				Grupo		ALMACENES
				Tipo		TOMATE
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
				X	Y	Altitud
				430495	3108805	14
				Toponimias		Calle
LA ERA		LA ERA	0	35489		
Obs_localizacion						
TOMAMOS LA CARRETERA HACIA EL PUERTO DE LAS NIEVES, DEJAMOS ATRAS LA DESVIACION HACIA EL PUERTO Y COGEMOS A LA DERECHA UN PEQUEÑO CAMINO DE TIERRA QUE NOS LLEVA HASTA LA						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XIX	263	VIVIENDA			
Historia						
ANTIGUAMENTE SU FUNCION FUE LA DE PEQUEÑO ALMACEN DE TOMATES, HOY EN DIA APARTAMENTOS.						
Descripcion						
EDIFICACION TRADICIONAL, DE UNA PLANTA. SU CUBIERTA ES PLANA, SUS MUROS SON DE PIEDRA Y BARRO EN SU INTERIOR. ACABADOS CON MORTERO DE CAL.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
REGULAR	ALTA	MEDIO				
Obs_estado						
BUEN ESTADO, ENCONTRANDOSE HABITADO ACTUALMENTE. HA SIDO REMODELADA CAMBIANDO SU USO Y SU ESTRUCTURA.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANIZABLE						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
7	AMBIENTAL	REHABILITACION				
Obs_generales						
POR ENCONTRARSE CERRADO NO PUDIMOS TOMAR FOTO DE DETALLE.						
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono		



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		199	3-2-7-13
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
430480	3108760	15	
Toponimias		Calle	Numero
LA ERA		LA ERA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA HACIA EL PUERTO DE LAS NIEVES, DEJAMOS ATRAS LA DESVIACION HACIA EL PUERTO Y COGEMOS A LA DERECHA UN PEQUEÑO CAMINO DE TIERRA, AL TERMINAR ESTE SE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	133	OTROS USOS
Historia			
AL SER LA TRILLA UNA LABOR RELACIONADA CON EL VERANO, LA ERA SE CONVIRTIO A LO LARGO DE LOS SIGLOS EN UN LUGAR EN DONDE LA FIESTA COMO RITUAL DE CELEBRACION DE UNA BUENA			
Descripcion			
ERA DE FORMA CIRCULAR Y GRAN TAMAÑO (13 MTS. DE DIAMETRO). ESTA EMPEDRADA EN FORMA DE ESTRELLA. NO POSEE PIEDRAS EN LOS BORDES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
AUNQUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ABANDONO Y PRESENTA ALGUNAS DE SUS PARTES LEVANTADAS, SU ESTADO DE CONSERVACION ES BUENO. EN UN LATERAL SE HA FABRICADO UNA CASA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SEÑALIZAR EL ESPACIO COMO LUGAR DIGNO DE VISITAR.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA ESTUDILLO NICOLAS		2036	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA FUERTE (CASAS AGRICOLAS)		202	3-2-7-18
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		30-10-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
430520	3108830	10	
Toponimias		Calle	Numero
LA ERA		LA ERA	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA HACIA EL PUERTO DE LAS NIEVES, DEJAMOS ATRAS LA DESVIACION HACIA EL PUERTO Y COGEMOS A LA DERECHA UN PEQUEÑO CAMINO. A LA DERECHA DE ESTE SE ENCUENTRA LA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	275	VIVIENDA
Historia			
ANTIGUAMENTE ESTA EDIFICACION SE ENCONTRABA CONSTITUIDA POR UNA VIVIENDA, ALPENDRE Y PAJAR.			
Descripcion			
EDIFICACION TRADICIONAL CON JARDINES EN SU ENTORNO. ESTA COSTITUIDO POR VARIAS EDIFICACIONES REALIZADAS CON PIEDRA Y PINTADAS DE BLANCO EN EL EXTERIOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
APARENTEMENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, ESTANDO HABITADA Y CUIDADA. HA SIDO TRANSFORMADA Y HA CAMBIADO DE USO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
SE PODRIA INCLUIR EN LAS GUIAS COMO PUNTO PINTORESCO Y DE RELEVANCIA, JUNTO CON LA CASA FU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASAS AGRICOLAS		204	3-2-7-23
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430575	3108490	25	
Toponimias		Calle	Numero
LA TORRE		CARRETERA AGAETE-PUERTO DE LA	22
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA AGAETE-PUERTO DE LAS NIEVES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	1250	ORIGINARIO
Historia			
ESTAS VIVIENDAS RURALES UBICADAS LEJOS DE LA TRAMA URBANA SE ENCUENTRAN RELACIONADAS A LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD O PERTENECIENTES A UN STATUS SOCIAL MENOS PRIVILEGIADO.			
Descripcion			
CONJUNTO DE EDIFICACION TRADICIONAL CON CONSTRUCCIONES AÑADIDAS EN TIPOLOGIA NO TRADICIONAL. ESTAN REALIZADAS CON PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LAS FACHADAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
TOMATEROS, ACEQUIAS, CASA, ALPENDRE Y CHARQUETA		205	3-2-7-16
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430610	3108860	15	
Toponimias		Calle	Numero
LA CASA FUERTE		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DEL BCO. DE AGAETE A UNOS 100 MTS. APROXIMADAMENTE DESPUES DE LA CASAFUERTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	750	ABANDONADO
Historia			
PERTENECIO A DÑA. LUISA MEDINA SAAVEDRA.			
Descripcion			
FINCA DE TOMATEROS EN ESTADO DE ABANDONO, ES RECORRIDA POR ACEQUIAS. AL FONDO DE LA MISMA SE LEVANTA LACASA QUE POSEE ALPENDRE Y ESTANQUE. CONSTRUCCION DE PIEDRA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
APESAR DE SU ABANDONO, LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION TANTO DE LA CASA COMO EL ALPENDRE, ESTANQUE Y ACEQUIA PRESENTA BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
INTRODUCIR NUEVOS CULTIVOS QUE RENTABILICEN LA POSIBLE PUESTA EN USO DE LA FINCA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA LUISA Y HM.	2038	A.J. RAMIREZ N°: 22 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
CASAS DE PESCADORES		207	3-2-7-8			
				Localidad		
				PUERTO DE LAS NIEVES		
				Actividad		
				CONJUNTO DE INTERES ETNO		
				Grupo		
				POBLADOS		
				Tipo		
				CASAS-CUEVAS		
				Cartografía		
30-10-N						
UTM cuad.						
28						
X	Y	Altitud				
430325	3108890	8				
Toponimias		Calle	Numero			
PUERTO DE LAS NIEVES		PUERTO DE LAS NIEVES	0			
			Código postal			
			35489			
Obs_localizacion						
SITUADO EN LA MISMA AVENIDA DE LOS POETAS A UNOS 20 MTS. PASANDO EL MOLINO.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	270	ORIGINARIO			
Historia						
PRIMERAS CASAS DE LOS PESCADORES DEL PUERTO DE LAS NIEVES.						
Descripcion						
CONJUNTO DE EDIFICACIONES DE PLANTA RECTANGULAR. ESTAN CONSTRUIDAS CON BLOQUES DE PIEDRA, PIEDRAS DE FORMAS IRREGULARES, BARRO Y ARGAMASA DE CAL. LAS TECHUMBRES SON						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	MEDIA	ALTO				
Obs_estado						
PARTE DE LA ARGAMASA ESTA DETERIORADA. HAY BASTANTES MANCHAS DE HUMEDAD DEBIDO A LA ACCION DEL SALITRE. BIDONES EN LOS TECHOS, TENDIDO ELECTRICO Y ALGUNOS AÑADIDOS CON						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANIZABLE						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
8	AMBIENTAL	REHABILITACION				
Obs_generales						
NO ESTA HABITADO ESTE CONJUNTO DE FORMA HABITUAL, SOLO LOS FINES DE SEMANA.						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
GARCIA SOSA PEDRO	90469	PUERTO DE LAS NIEVES Nº: 3				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
LA CASA DEL MAYORDOMO		208	3-2-7-12			
				Localidad		PUERTO DE LAS NIEVES
				Actividad		CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo		POBLADOS
				Tipo		CASAS-CUEVAS
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
X	Y	Altitud				
430470	3108745	15				
Toponimias		Calle	Numero	Código postal		
PUERTO DE LAS NIEVES		LA ERA	6	35489		
Obs_localizacion						
ESTA SITUADA, EN LA CALLE LA ERA Nº6 EN EL PUERTO DE LAS NIEVES.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	20	VIVIENDA			
Historia						
ERA LA CASA DEL MAYORDOMO DE LA FINCA.						
Descripcion						
ES UNA CONSTRUCCION DE PLANTA RECTANGULAR CON TECHO PLANO. ESTA REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	MEDIA	MEDIO				
Obs_estado						
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANIZABLE						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
7	AMBIENTAL	REHABILITACION				
Obs_generales						
ESTA ENCLAVADO DENTRO DE UN CONJUNTO DE GRAN INTERES ETNOGRAFICO.						
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono		



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		210	3-2-7-9
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430410	3108750	10	
Toponimias		Calle	Numero
PUERTO DE LAS NIEVES		PUERTO DE LAS NIEVES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SITUADO EN LA TRASERA DE LA CALLE LA ERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	4550	ABANDONADO
Historia			
CON EL SE REGABAN LOS TOMATEROS PLANTADOS EN LAS CERCANIAS DEL ESTANQUE, EN EL CAUCE Y DESEMBOCADURA DEL BARRANCO DE AGAETE. ESTUVO FUNCIONANDO HASTA HACE MUY POCO TIEMPO.			
Descripcion			
PLANTA CUADRADA, LOS MUROS SON EN FORMA DE TRAPECIO. ESTA CONSTRUIDO CON BLOQUES DE PIEDRA COJIDOS CON ARGAMASA DE ARENA Y CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
DESCONCHE DE LA ARGAMASA Y PERDIDA DE PARTE DEL MURO. TENDIDO ELECTRICO Y ACUMULACION DE ESCOMBROS EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE TRASERA SE ESTA EDIFICANDO UNA URBANIZACION RESIDENCIAL.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		211	3-2-7-11
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-10-N	
		UTM cuad.	
		28	
X	Y	Altitud	
430465	3108780	10	
Toponimias		Calle	Numero
PUERTO DE LAS NIEVES		PUERTO DE LAS NIEVES	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SITUADO EN LA TRASERA DE LA CALLE LA ERA, (PUERTO DE LAS NIEVES).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	319	ABANDONADO
Historia			
FORMABA PARTE DE UN CONJUNTO DE FINCA AGRICOLA Y REGABA LOS CULTIVOS QUE ALLI HABIA.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, PRESENTA ESCALONES EN UNA PARED DEL INTERIOR PARA LA MEDICION DEL AGUA. ESTA CONSTRUIDO CON BLOQUES DE CANTERIA, PIEDRAS DE FORMAS IRREGULARES Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE BASURA EN SU INTERIOR, TUBERIAS DE PLASTICO POR LOS BORDES DEL ESTANQUE, HAY CONSTRUCCIONES ADOSADAS A LOS MUROS. VEGETACION EN EL INTERIOR Y DESCONCHE DE LOS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ESTA MUY PROXIMO A UNA URBANIZACION DE APARTAMENTOS.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE LA DESPEDIDA Y ACEQUIA		212	3-2-7-20
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430915	3108520	20	
Toponimias		Calle	Numero
LA PALMITA		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ENCUENTRA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE AGAETE, JUNTO AL NUEVO POLIDEPORTIVO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	375	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALMACENAR AGUA Y PARA POSTERIORMENTE REGAR LOS CULTIVOS DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
ESTANQUE DE AGUA DE RIEGO, DE PLANTA RECTANGULAR, CONSTRUIDO CON PIEDRA Y BARRO CON ACABADO SUPERFICIAL DE MORTERO DE CAL. UNA DE LAS ESQUINAS ES REDONDEADA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO, AUNQUE ALGUNAS PARTES PRESENTA DETERIORO DEL MORTERO DE SUPERFICIE.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LA ACTUALIDAD EN EL BARRANCO DE AGAETE SE PLANTAN PAPAS, AJOS, CILANTRO, PEREJIL, CEBOLL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
HEREDAD DE AGAETE	84986	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
ESTANQUE LA MANZANA O ESTANQUE LA REDONDA		213	3-2-7-21			
				Localidad		PUERTO DE LAS NIEVES
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		ALMACENAMIENTO
				Tipo		ESTANQUES
				Cartografía		30-10-N
				UTM cuad.		28
				X	Y	Altitud
				430950	3108535	20
				Toponimias		Calle
LA PALMITA		BARRANCO DE AGAETE	0	35489		
Obs_localizacion						
SE ENCUENTRA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO DE AGAETE, JUSTO ENFRENTA DEL POZO DEL FELIX SANTIAGO.						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XIX	20	ORIGINARIO			
Historia						
FUE CONSTRUIDO PARA EL RIEGO DE LOS CULTIVOS DE LOS ALREDEDORES.						
Descripcion						
ESTANQUE DE FORMA IRREGULAR, DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, CON UNA ESCALERA ADOSADA POR LA PARTE EXTERIOR. ES DE CANTERIA DE PIEDRA A CARA VISTA.						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	MEDIA	MEDIO				
Obs_estado						
BUEN ESTADO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE VALLADO. RECOLONIZACION VEGETAL EN EL EXTERIOR.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
URBANO						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
7	AMBIENTAL	REHABILITACION				
Obs_generales						
DESDE EL BARRANCO DE AGAETE SE ACCEDE AL ESTANQUE POR UNA ESCALERA DE PIEDRA. EL ESTANQ						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
HEREDAD DE AGAETE	76875	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE LA PERA		214	3-2-7-26
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430715	3108635	45	
Toponimias		Calle	Numero
LA DESPEDIDA		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35480
Obs_localizacion			
ESTA A UNOS 20 MTS. DEL POLIDEPORTIVO DE AGAETE, JUSTO ENFRENTÉ.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	540	ORIGINARIO
Historia			
SIEMPRE HA SIDO CONOCIDO COMO ESTANQUE LA PERA, DEBIDO A SU FORMA. REGABA LOS TERRENOS DE LOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
PLANTA EN FORMA DE PERA, DE AHI SE MONBRE. ESTA RODEADO POR UN MURO. POSEE DOS PILARES REMATADOS EN PUNTA DE DIAMANTE. ESTA REALIZADO CON PIEDRA Y ARGAMASA DE CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
EL VALOR CIENTIFICO ES ALTO, POR SU ANTIGUEDAD Y POR ESTAR ENCLAVADO EN UNA ZONA DE ALTO INTERES ETNOGRAFICO, ALREDEDORES DE LA CASA FUERTE. TIENE UNA VALLA METALICA. EXTERIOR			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
HACE MAS DE 100 HORAS DE AGUA. ESTA VALLADO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
HEREDAD DE AGAETE	90000066	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA		215	3-2-7-15
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
ACEQUIAS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430645	3108655	15	
Toponimias		Calle	Numero
LA CASA FUERTE		BARRANCO DE AGAETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA HACIA EL PUERTO DE LAS NIEVES, ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACION HACIA EL PUERTO COGEMOS A LA DERECHA UN CAMINO QUE NOS CONDUCE HASTA LA ACEQUIA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	150	ABANDONADO
Historia			
CONSTITUIA EL CANAL DE RIEGO DE LAS TIERRAS DE CASA FUERTE.			
Descripcion			
ACEQUIA CONSTRUIDA POR PIEDRA Y ARGAMASA. ENCALADA EN SU INTERIOR PARA IMPERMEABILIZARLA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA ENCALADO INTERIOR REALIZADO POSTERIORMENTE Y DETERIORADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA LA MAQUINA		216	3-2-7-24
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		EXTRACCION	
		Tipo	
POZOS			
Cartografía		30-10-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
430480	3108775	15	
Toponimias		Calle	Numero
LA ERA		LA ERA	3
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
TOMAMOS LA CARRETERA HACIA EL PUERTO DE LAS NIEVES, DEJAMOS ATRAS LA DESVIACION HACIA EL PUERTO Y COGEMOS A LA DERECHA UN PEQUEÑO CAMINO DE TIERRA, A LA IZQUIERDA DE ESTE SE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	135	VIVIENDA
Historia			
EDIFICACION LLAMADA CASA LA MAQUINA DONDE ESTABA LA MAQUINARIA DEL POZO.			
Descripcion			
EDIFICACION TRADICIONAL DE PLANTA RECTANGULAR, REVESTIDA POR MORTERO DE CAL. LA CUBIERTA ES PLANA. POSEE DOS VENTANAS CON ARCOS DE MEDIO PUNTO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ACTUALMENTE LA CASA LA MAQUINA NO CONSERVA LA MAQUINARIA POR EL CAMBIO DE USO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA NICOLAS	90000055	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE CAL		218	3-2-7-1
		Localidad	
		PUERTO DE LAS NIEVES	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
CAL		Cartografía	
		30-10-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
430570	3108495	5	
Toponimias		Calle	Numero
PUERTO DE LAS NIEVES		PUERTO DE LAS NIEVES	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
ESTA JUSTO EN LA PLAYA DE LAS NIEVES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	7	ABANDONADO
Historia			
SE UTILIZABA PARA LA ELABORACION DE LA CAL QUE SE USABA EN LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO.			
Descripcion			
FORMA CIRCULAR, MURO DE PIEDRA SOBRE EL QUE SE SUSTENTA EL HORNO. ES DE PIEDRA Y BARRO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
EL VALOR CIENTIFICO PATRIMONIAL ES ALTO DEBIDO AL INTERES ETNOGRAFICO DE ESTA CONSTRUCCION. SE HAN PERDIDO CASI LA TOTALIDAD DE LOS MUROS. RECOLONIZACION			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE		USOS SOCIALES	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL HORNO ESTA ENCLAVADO EN UNA ZONA DONDE ACUDE MUCHA GENTE YA QUE ESTA EN LA MISMA PLA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	2032	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PAJERO-CUARTO DE APEROS		222	3-2-8-20
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
PAJA(PAJARES)		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
429130	3102535	150	
Toponimias		Calle	Numero
RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETRA QUE ENTRA AL RISCO SE LLEGA AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS. SE TOMA LA DESVIACION QUE SUBE. A UNOS 80 METROS A LA DERECHA ESTA EL PAJERO, BAJO LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	20	ABANDONADO
Historia			
UTILIZADO COMO CUARTO DE APEROS Y LUGAR PARA GUARDAR LA COMIDA DE LOS ANIMALES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA RECTANGULAR Y DE TECHO A UN AGUA. ES DE PIEDRA DE CANTERIA ROJA Y CON RIPIOS EN MEDIO. POSEE SILLARES EN LAS ESQUINAS Y PUERTA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA DESTECHADO Y TIENE VEGETACION EN EL INTERIOR Y EXTERIOR. LAS PAREDES ESTAN EN PERFECTO ESTADO. A UNOS 40 METROS HAY VARIOS COCHES ABANDONADOS Y BASURA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ES SUSCEPTIBLE DE DESAPARECER POR ESTAR MUY CERCANO A LA CARRETERA. SE DESCONOCE CUAL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		224	3-2-8-27
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428855	3100755	535	
Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KILOMETRO 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TIRMA Y TAMADABA. A UNOS 7 KILOMETROS HAY UNA PISTA A LA IZQUIERDA QUE VA A LA MARQUESA DE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	227	ABANDONADO
Historia			
EN ELLA SE TRILLABAN LOS CEREALES Y GRANOS QUE SE CULTIVABAN EN EL LUGAR (TRIGO Y CEBADA). LOS LUGARES DONDE SE SEMBRABAN TENIAN CADA UNO EL NOMBRE DE QUIEN LO TRABAJABA. EL			
Descripcion			
CONSTRUCCION CIRCULAR ENLOSADA CON PEQUEÑAS LOSAS Y DOS O TRES GRANDES EN LA PARTE CENTRAL. ESTA LEVANTADA EN UNA PARTE SOBRE UN MURO DE PIEDRA SECA QUE SOBRESALE DE LA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO PERO CUBIERTA DE VEGETACION POR ENTRE LAS LOSAS Y POR LOS BORDES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA ERA ESTA DENTRO DE LA FINCA DE TIRMA. SE DEDICABA A LA EXPLOTACION DE MADERA, HORTALIZ			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
HORNO DE PAN		225	3-2-8-35				
				Localidad		RISCO (EL)	
				Actividad		AGRICULTURA	
				Grupo		LUGARES DE ELABORACION	
				Tipo		HORNOS DE PAN	
				Cartografía		25-05-S	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				428830	3100860	540	
				Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0	35489			
Obs_localizacion							
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA A TAMADABA-TIRMA. A UNOS 7 KM. HAY UNA DESVIACION A LA IZQUIERDA QUE VA A LA MARQUESA DE TIRMA. EL HORNO ESTA JUNTO							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX		3 ORIGINARIO				
Historia							
EL PAN QUE SE HACIA AQUI ALIMENTABA A LOS TRABAJADORES QUE PERNOCTABAN EN LA FINCA Y A SUS GUARDIANES.							
Descripcion							
PEQUEÑA CONSTRUCCION DE FORMA CONICA CON TECHO EN FORMA DE BOVEDA. ES DE PIEDRAS Y BARRO CON UNA PEQUEÑA VENTANILLA ENMARCADA CON PEQUEÑOS SILLARES DE CANTERIA.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	BAJA	MEDIO					
Obs_estado							
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON BASURA EN LOS ALREDEDORES Y UNA PEQUEÑA GRIETA EN UN LADO.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PUBLICA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
6	INTEGRAL	CONSERVACION					
Obs_generales							
MIDE 2,5 METROS DE ALTO. EL HORNO ESTA DENTRO DE LA FINCA DE TIRMA, FINCA DEDICADA ANTES A LA							
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono			
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJERO		226	3-2-8-31
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428730	3100980	480	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANQUILLO DE LA HUERTA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TIRMA Y TAMADABA. A UNOS 7 KM HAY UNA PISTA A LA IZQ. QUE PASA BAJO LAS CASAS. EL ALPENDRE ESTA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	59	ABANDONADO
Historia			
SE GUARDABA UN PEQUEÑO GRUPO DE ANIMALES QUE ALIMENTABAN A LOS TRABAJADORES Y GUARDIANES DE LA FINCA.			
Descripcion			
CONSTRUCCIONES ADOSADAS (UN ALPENDRE DIVIDIDO EN DOS Y UN PAJERO) DE FORMA RECTANGULAR, PIEDRA SECA Y SILLARES EN LAS ESQUINAS. TECHO A UN AGUA Y DE TEJA ARABE.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL TECHO DEL PAJERO ES DE PLANCHAS. EL PAJERO GUARDA ALGUNOS BIDONES, APEROS, CUBOS ETC. TAMBIEN HA SIDO RECUBIERTO DE CEMENTO EN ALGUNOS LUGARES DEL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA ENCAJADO EN LA ROCA. ESTA DENTRO DE LA FINCA DE TIRMA, ANTES DEDICADA A LA EXPLOTACION			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJEROS (2)		227	3-2-8-11
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428705	3102510	85	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANQUILLO DE LAS VEREAS		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL RISCO, SE TOMA LA DESVIACION A LA IZQUIERDA (QUE SUBE A ESTE BARRIO). A LA IZQUIERDA DE LA CARRETERA HAY UN SENDERO QUE VA A LOS ALPENDRES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	20	OTROS USOS
Historia			
CONSTRUIDOS PARA ALBERGAR ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO Y ABONO Y PARA GUARDAR SU PROPIA COMIDA.			
Descripcion			
CONJUNTO DE TRES CONSTRUCCIONES REALIZADAS CON PIEDRA Y RECUBIERTOS EN EL EXTERIOR CON CAL. LOS TECHOS SON A UN AGUA Y CON TEJAS Y PLANCHAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE BASURA EN EL INTERIOR Y POR LOS ALREDEDORES. AL MAYOR LE FALTAN LAS PUERTAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LAS CONSTRUCCIONES MIDEN: 4, 4, Y 12'5 METROS CUADRADOS. EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN COMO T			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE-PAJERO		228	3-2-8-2
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428030	3103265	66	
Toponimias		Calle	Numero
LA VUELTA		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL KM-48 DE LA C-810 RECORREMOS UNOS 325 METROS Y A LA DERECHA DE LA MISMA, DESCENDEMOS UNOS 75 METROS POR EL LOMO HASTA LLEGAR A LA CONSTRUCCION.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	39	OTROS USOS
Historia			
ERA UN ANTIGUO PAJERO-ALPENDRE, EN EL QUE SE GUARDABAN CABRAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR CON DOS ESTANCIAS, DE MUROS DE PIEDRA, BARRO, RIPIOS Y CANTERIA EN LAS ESQUINAS. EL TECHO TIENE TRAVESAÑOS DE MADERA QUE SALEN POR HUECOS EN LOS MUROS DE LAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES EN CEMENTO Y LADRILLO, UN SOMIER COMO PUERTA, TRASTOS, CHAPAS DE HOJALATA Y REJILLAS EN LA VENTANA. TAMBIEN SE OBSERVA RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA SIENDO RECONSTRUIDO COMO CASA. A LA ESTANCIA DE LA VENTANA SE ACCEDE POR UNA PUERTA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA TRUJILLO PINO	70002	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
CASA, ALPENDRE Y PAJERO		229	3-2-8-23	
				Localidad
				RISCO (EL)
				Actividad
				CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo
				FINCAS AGRICOLAS
				Tipo
				DEPENDENCIAS ANEXAS
				Cartografía
				25-05-N
UTM cuad.				
		28		
X	Y	Altitud		
429230	3102510	165		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	0	35489
Obs_localizacion				
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE ENTRA AL RISCO SE LLEGA AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS. SE TOMA LA DESVIACION QUE SUBE Y A UNOS 170 METROS A LA DERECHA ESTA ESTE CONJUNTO.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XIX	176	ORIGINARIO	
Historia				
ERAN LAS CONSTRUCCIONES PRINCIPALES DE UNA PEQUEÑA FINCA. EN ELLA SE GUARDABAN ANIMALES Y VIVIAN SUS DUEÑOS.				
Descripcion				
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS DE FORMA RECTANGULAR. SON TOTALMENTE DE PIEDRA Y CON TECHOS DE TEJAA UNA Y DOS AGUAS. EL ALPENDRE ESTA SEPARADO Y EN LA PARTE INFERIOR. ES				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	MEDIO		
Obs_estado				
ESTAN EN BUEN ESTADO DEBIDO A SU CONTINUO USO. LOS ALREDEDORES TIENEN BASTANTE BASURA.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
6	AMBIENTAL	REHABILITACION		
Obs_generales				
EN LOS ALREDEDORES HAY RESTOS DE CONSTRUCCIONES DE PIEDRA Y BARRO. ESTAS CONSTRUCCIONE				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
CASA-CUEVA, HORNO DE PAN Y ALPENDRE-CUEVA DEL ANDEN		230	3-2-8-29	
				Localidad
				RISCO (EL)
				Actividad
				CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo
				FINCAS AGRICOLAS
				Tipo
				DEPENDENCIAS ANEXAS
				Cartografía
				25-05-N
UTM cuad.				
		28		
X	Y	Altitud		
428017	3102685	58		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
LA MONTAÑETA		LA MONTAÑETA	0	35489
Obs_localizacion				
SITUANDONOS EN LA MONTAÑETA, EN EL BARRANCO DEL RISCO DE AGAETE SUBIMOS HASTA LA ULTIMA CASA Y TOMANDO EL SENDERO QUE PARTE DE ESE PUNTO, RECORREMOS 100 METROS EN DIRECCION				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XIX	102	ABANDONADO	
Historia				
LA CASA-CUEVA FUE REHECHA DESDE UN ALPENDRE. EN LOS ALPENDRES SE AMARRABAN CABRAS Y EN LOS TERRENOS SE PLANTABAN TOMATEROS. LA PRIMERA PROPIETARIA FUE HERMANA DE LA MADRE DE				
Descripcion				
TIENE HORNO DE PAN DE PIEDRAS Y BARRO, CON RIPIOS Y DINTEL EN LA PUERTA CON TRES LOSAS. ESTANCIA CON PUERTA EN MARCO DE MADERA, MUROS DE PIEDRA, CAL Y BARRO Y CON RIPIOS. EL				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	MEDIA	ALTO		
Obs_estado				
ESCOMBROS, TRASTOS.		RECOLONIZACION VEGETAL Y GRAN DESPLOME DE PARTE DEL RISCO SOBRE LA CASA.		
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones	
8	INTEGRAL		RESTAURACION	
Obs_generales				
TIENE PUERTA Y VENTANA CON DINTEL. EL TEJADO ES A UN AGUA. PUEDE QUE EL PROPIETARIO NO SEA				
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono	
ROSARIO PEREZ BARTOLOME	30031	EL RISCO Nº: 10 PISO: 0 AGAE		



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
FCA. DEL CASTILLO, CASAS (2), ALPENDRES (2), PAJAR, CHIQUERO		231	3-2-8-6
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428375	3102490	68	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DEL CASTILLO		FINCA DEL CASTILLO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL RISCO DE AGAETE, EN DIRECCION A LA ALDEA 250 METROS NOS ENCONTRAMOS EL BIEN, A 100 METROS HACIA LA DERECHA DE LA CARRETERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	184	ABANDONADO
Historia			
ENTRE 1845 Y 1850 SE RECONOCIO AL RISCO COMO BARRIO DE AGAETE, CUANDO CONTABA CON 2052 PERSONAS. EN 1996 EL BARRIO HA PERDIDO POBLACION: 251 ALMAS. HABIA UNA ERA FRENTE A LA CASA.			
Descripcion			
DOS CASAS, ALPENDRES, CHIQUERO Y PAJERO. DOS ALPENDRES Y PAJERO ADOSADO A LA TRASERA DE LA CASA. ALPENDRES DE PIEDRA, BARRO Y RIPIO, ESQUINAS DE CANTERIA, CON PESEBRE Y MADERO DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
REPARACIONES EN CEMENTO, LADRILLOS, URALITA Y CRISTALES EN LAS PUERTAS. TRASTOS Y BASURA Y MADERAS QUE NO SON LAS ORIGINALES. DESMORONAMIENTO DE			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LOS TECHOS SON DE MADERA. ENTRE LA CASA Y LOS ALPENDRES HAY UNA ESTANCIA REHUNDIDA QUE P			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
RODRIGUEZ MARRERO JUAN	70006	CARRETRA GENERAL DE TAFI	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LA CUEVA DEL SOLAPON		232	3-2-8-14
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
CUEVA-REFUGIO			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428715	3102295	85	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO GRANDE		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO A UNOS 300 METROS SUBIENDO POR LA PISTA QUE HAY EN LA CARRETERA PRINCIPAL (AGAETE-LA ALDEA), AL LADO DEL PUENTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	60	ABANDONADO
Historia			
EN ESTA CUEVA DORMIAN DE 20 A 25 PERSONAS. TODOS LOS DIAS IBAN A TRABAJAR AL PINAR A RECOGER LEÑA, PINOCHA Y PIÑAS. PARA NO IR Y VENIR A SUS CASAS, DORMIAN EN ESTE LUGAR. LAS			
Descripcion			
SE TRATA DE UNA GRAN OQUEDAD REALIZADA EN LA ROCA CON DOS CUEVAS PEQUEÑAS EN EL INTERIOR. EN LA PARTE DELANTERA TIENE UN MURO DE PIEDRA SECA QUE LE SIRVE DE PARED.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
UNO DE LOS MUROS DE LA PARTE DELANTERA ESTA CASI EN SU TOTALIDAD DESTRUIDO. EL CAMINO QUE SUBIA A LA PARTE SUPERIOR DE LA CUEVA HA DESAPARECIDO. SUELO CUBIERTO DE LAS PIEDRAS QUE			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ANTIGUAMENTE ERA DE DOS PISOS. HOY NO HAY CONEXION ENTRE AMBOS. PERTENECE A VARIOS HERED			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MARRERO SUAREZ PINO	10039	EL RISCO DE AGAETE Nº: 60 PI	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MURO DE CADENA		233	3-2-8-15
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		ENTIDADES PARTICMENTE. SI	
		Grupo	
		TERRENOS DE PRODUCCION	
		Tipo	
MUROS		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428865	3102285	100	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO GRANDE		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO A UNOS 400 METROS SUBIENDO POR UNA PISTA Y UN SENDERO QUE HAY EN EL PUENTE QUE ESTA EN EL RISCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	60	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA APROVECHAR MEJOR EL TERRENO Y ALBERGAR EN EL DISTINTOS TIPOS DE CULTIVOS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION LINEAL DE GRAN LONGITUD Y DE PIEDRA SECA Y CORTADA. ES DE GRAN ALTURA Y ENCAJADO EN LA ROCA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
TIENE SESENTA METROS DE LARGO Y CUATRO DE ALTURA. TIENE FRUTALES PLANTADOS AUNQUE SE NOT			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
TRUJILLO GARCIA CARMEN	10040	LEON Y CASTILLO Nº: 0 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		235	3-2-8-36
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428810	3100875	535	
Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TIRMA Y TAMADABA. A UNOS 7 KM. HAY UNA PISTA A LA IZQ. QUE VA A LA MARQUESA DE TIRMA. EL ALPENDRE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	42	ABANDONADO
Historia			
LA PIEDRA CON LA QUE SE CONSTRUYO ES DE CANTERAS DE LOS ALREDEDORES, DE LA MISMA FINCA. GUARDABAN ANIMALES QUE DABAN ALIMENTO A LOS TRABAJADORES Y HABITANTES DE LA FINCA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHO A UN AGUA Y DE TEJA ARABE. ES DE PIEDRA Y CON SILLARES EN LAS ESQUINAS. POSEE DOS PUERTAS EN LA PARTE DELANTERA Y PESEBRES CON PASILLO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL INTERIOR TIENE ALGO DE BASURA Y UTENSILIOS Y APEROS DE LA FAMILIA QUE VIVE EN EL LUGAR. PUERTAS EN MAL ESTADO Y PUESTAS POSTERIORMENTE.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL ALPENDRE ESTA EN EL INTERIOR DE LA FINCA DE TIRMA, ANTIGUAMENTE DEDICADA A LA EXPLOTACION			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y ESTERCOLERO		236	3-2-8-37
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
		ALPENDRE	
		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428915	3100575	550	
Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TAMADABA Y TIRMA. A UNOS 7 KM. HAY UN CRUCE. LOS ALPENDRES ESTAN EN EL.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	540	ORIGINARIO
Historia			
FORMAN PARTE DE LA FINCA DE LA MARQUESA DE TIRMA, DEDICADA SOBRE TODO AL CULTIVO DE LA PAPA Y HORTALIZAS. EN ESTA CONSTRUCCION SE GUARDABAN ANIMALES QUE PROPORCIONABAN			
Descripcion			
GRANDES DIMENSIONES, DE PIEDRA Y CON TECHO A UN AGUA. EN EL INTERIOR LOS PESEBRES ESTAN DE LADO A LADO DE LA CONSTRUCCION. EN EL EXTERIOR TIENE UN ESTERCOLERO TAMBIEN DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO EN LA PARTE TRASERA TIENE UN ADOSADO POSTERIOR. ALGO DE BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
A UN LADO HAY UN PEQUEÑO CORRAL PARA CABRAS. LOS TRABAJADORES DE LA FINCA VENIAN DE LOS A			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (3)		237	3-2-8-17
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
		ALPENDRE	
		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
429145	3102275	125	
Toponimias		Calle	Numero
RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE VA AL INTERIOR DE EL RISCO, SE TOMA UNA PISTA A LA DERECHA (AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS). AL FINAL ESTA EL NUMERO 58 (EN UN CAMINO PRIVADO) Y BAJO ESTA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ANIMALES QUE PROPORCIONABAN ALIMENTO A SUS DUEÑOS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR REALIZADA TOTALMENTE DE PIEDRA SECA. SON TRES HABITACULOS ADOSADOS Y DE PEQUEÑAS DIMENSIONES CADA UNO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
HAY BASURA EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES. LOS TECHOS HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PALOS Y CAÑAS Y ESTAN MEDIO DESPLOMADOS. ALGUNAS PIEDRAS SE HAN CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE SUPERIOR HAY CASAS ANTIGUAS, CASAS A LAS QUE SEGURAMENTE PERTENECE ESTE ALPE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
PERDOMO OJEDA CAMDELARIA	10041	EL RISCO Nº: 14 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LA CUEVILLA		238	3-2-8-26
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428670	3102310	85	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO GRANDE		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO, A UNOS 200 METROS DEL PUENTE QUE HAY EN LA CARRETERA GENERAL (AGAETE-LA ALDEA). SE SUBE POR LA PISTA QUE HAY AL LADO DE ESTE PUENTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	16	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A UNOS POCOS ANIMALES.			
Descripcion			
MURO DE PIEDRA SECA RIPIADA QUE APROVECHA EL HUECO NATURAL DE UNA ROCA PARA FORMAR UN PEQUEÑO HABITACULO. UNA PARTE ESTA ENCALADA CON ARGAMASA Y CAL. TIENE UNA PEQUEÑA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN REGULAR ESTADO Y ESTA SIENDO UTILIZADO COMO BASURERO. AUNQUE NO ESTUVO NUNCA ENCALADO EN SU TOTALIDAD, PARTE DE LO QUE SI ESTUVO SE HA CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN EL PASADO FUE UTILIZADA PARA GUARDAR ANIMALES. LA PUERTA ESTA FORMADA POR SILLARES DE C			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MARRERO SUAREZ PINO	10039	EL RISCO DE AGAETE Nº: 60 PI	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
GORETE		239	3-2-8-4
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
GORETES			
Cartografía		25-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428292	3103302	120	
Toponimias		Calle	Numero
LOMO DE LA AULAGA		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL LOMO DE LA AULAGA, UN POCO ANTES DE LLEGAR AL RISCO DE AGAETE, NOS ENCONTRAMOS EL CORRALILLO A 200 METROS DE LA CARRETERA, EN LA VERTIENTE ORIENTADA AL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		2 ABANDONADO
Historia			
EN EL SE GUARDABAN CRIAS. ESTUVO TECHADO CON CAÑAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR CON MURETES DE PIEDRA SECA DE DISTINTOS TAMAÑOS Y LA MINIMA ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA UNICAMENTE RECOLONIZACION VEGETAL, FRUTO DE SU ABANDONO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TAMBIEN PERTENECE A CINCO HERMANOS DE LA PROPIETARIA SEÑALADA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA TRUJILLO PINO	70004	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALBERCON DEL RISCO DE ARRIBA		240	3-2-8-22
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
429375	3102385	175	
Toponimias		Calle	Numero
LA HOYETA/RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE ENTRA AL RISCO, SE LLEGA AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS. SE TOMA LA DESVIACION QUE SUBE Y AL FINAL DE LA CARRETERA Y LA PISTA HAY UN SENDERO QUE VA A			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	100	ORIGINARIO
Historia			
A ESTE ALBERCON VENIA LA GENTE DE TODO EL BARRIO A BUSCAR AGUA PARA SU ABASTECIMIENTO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA Y DE ESCASA PROFUNDIDAD. ESTA REALIZADO CON PIEDRA Y POSEE GRUESOS MUROS. DE EL SALE UNA ACEQUIA TAMBIEN DE PIEDRA. ESTA ENCAJADO EN LA ROCA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. VEGETACION EN LOS BORDES Y MUROS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TAMBIEN LO LLAMAN ALBERCON Y EL AGUA LE LLEGA DE NACIENTES Y DEL BARRANCO CUANDO LLUEVE.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
FREY GRIMM CARLOS		10045	RISCO DE AGAETE Nº: 0 PISO:
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		242	3-2-8-5
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		25-05-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		427555	3103112
		Altitud	
		14	
Toponimias		Calle	Numero
LLANOS DEL MAR		EL RISCO	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
DESDE LA PLAYA DEL RISCO, ASCENDEMOS 175 METROS POR EL BARRANCO DEL MISMO NOMBRE Y NOS ENCONTRAMOS EL ESTANQUE EN EL MARGEN DERECHO DEL MISMO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	72	ABANDONADO
Historia			
ESTUVO ASOCIADO A LAS CADENAS DE LOS LLANOS DEL MAR, TAMBIEN ABANDONADAS ACTUALMENTE.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, CON MURO A DOS NIVELES HECHOS DE PIEDRA Y BARRO. ESTA SOBRE UN BANCAL. LA BOMBA ESTABA EN UNA HORNACINA CON DINTEL DE CANTERIA. POR DENTRO ESTA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE BASURA, RECOLONIZACION VEGETAL, SEDIMENTACION FINA Y PIEDRAS EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA TRUJILLO CARLOS	7005	LEON Y CASTILLO Nº: 40 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		244	3-2-8-21
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		25-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
429215	3102535	165	
Toponimias		Calle	Numero
RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE ENTRA AL RISCO SE LLEGA AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS. SE TOMA LA DESVIACION QUE SUBE Y A UNOS 150 METROS A LA DERECHA ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	112	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA FINCA EN LA QUE SE ENCUENTRA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR REALIZADA CON PIEDRA. UNA PARTE ESTA ENCAJADA EN LA ROCA. EN LA PARTE SUPERIOREDEL MURO HAY UNA ACEQUIA TAMBIEN DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO. EL INTERIOR HA SIDO RECUBIERTO CON PINTURA GRIS PARA EVITAR LAS FILTRACIONES. VEGETACION EN LOS BORDES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL AGUA QUE ALMACENA ES PARA REGAR LA PEQUEÑA AGRICULTURA QUE TIENE EN LOS ALREDEDORES			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ALAMO MEDINA SILVANA	10044	LA PALMA Nº: 14 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		245	3-2-8-24
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428970	3102500	115	
Toponimias		Calle	Numero
EL RISCO		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL SEGUNDO PUENTE QUE HAY SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE ENTRA AL RISCO. EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANQUILLO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	60	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA RECOGER EL AGUA QUE DESPUES DE LAS LLUVIAS CAIAN POR LAS ROCAS QUE TIENE ENCIMA. EL AGUA POSTERIORMENTE SE APROVECHABA EN LA AGRICULTURA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA IRREGULAR QUE APROVECHA GRAN PARTE DE LA ROCA YA QUE SOLO TIENE MURO DE PIEDRA POR UNA PARTE. ESTE MURO ES DE GRAN GROSOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO EL TERRENO QUE LO RODEA ES BASTANTE DELEZNABLE. ESTA RECUBIERTO DE CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
HASTA EL LLEGA Y DE EL SALE UNA ACEQUIA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		246	3-2-8-32
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428750	3100935	485	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANQUILLO DE LA HUERTA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TIRMA Y TAMADABA. A UNOS 7 KM HAY UNA PISTA A LA IZQ. QUE PASA BAJO LAS CASAS DE LA MARQUESA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	48	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PROCEDENTE DE NACIENTES Y DEL BARRANCO PARA SU POSTERIOR USO AGRICOLA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CASI CUADRADA ENCAJADA EN LA ROCA. LOS MUROS SON DE POCA ALTURA PERO DE GRAN GROSOR. EL ESTANQUE ES MAS PROFUNDO DE LO QUE SOBRESALE. BOMBA EN LA PARTE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO PARTE DEL MURO ESTA CUBIERTO DE VEGETACION. POR OTRA PARTE TIENE UNAS POCAS CAÑAS QUE CASI CAEN AL AGUA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL AGUA LE LLEGA DESDE EL BCO. Y DE UN NACIENTE. DE EL PARTE UNA ACEQUIA QUE VA A LOS TERREN			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE LA VUELTA		247	3-2-8-1
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428045	3103225	92	
Toponimias		Calle	Numero
LA VUELTA		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL PUNTO KILOMETRICO 48 DE LA C-810 RECORREMOS 325 METROS Y A LA DERECHA DE LA MISMA A 50 METROS DESCENDIENDO POR EL LOMO ESTA EL ESTANQUE DE LA VUELTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	300	ORIGINARIO
Historia			
SE LLENABA CON AGUA EXTRAIDA DEL POZO DE LOS TRUJILLO.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, CON DOBLE MURO ADOSADOS Y DOS NIVELES EN EL INTERIOR, ENCALADOS Y CON ESCALERAS DE LAJAS. EL MURO EXTERIOR TIENE 4 CONTRAFUERTE (2 GRANDES Y 2 MAS CHICOS).			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
COMO ALTERACIONES ANTROPICAS PRESENTA REPARACIONES EN CEMENTO, VALLA METALICA Y HIERROS. TAMBIEN SE OBSERVA RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA BOMBA ESTA SITUADA EN UN LATERAL DEL ESTANQUE Y EL HUECO DONDE ESTA, TIENE UNA ESPECIE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA TRUJILLO PINO	70000	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE-PRESA		248	3-2-8-3
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428217	3103025	48	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL AGUADULCE		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL PUNTO KILOMETRICO 49 DE LA C-810, AVANZAMOS 125 METROS HASTA LLEGAR AL BARRANCO DEL AGUADULCE, DONDE ESTA EL ESTANQUE-PRESA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	2790	ORIGINARIO
Historia			
LA CAL UTILIZADA PARA SU CONSTRUCCION SE ELABORO EN EL HORNO DE CAL DEL BARRANCO DE LA LAJA.			
Descripcion			
PLANTA IRREGULAR. POR VARIOS LADOS APROVECHA LA LADERA Y POR UNO TIENE UN MURO ESCALONADO DE ARGAMASA DE PIEDRAS Y BARRO CON CAL. DE EL SALE UNA TUBERIA DE HIERRO QUE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES DE CEMENTO Y VALLA METALICA SUJETA CON HIERROS, ASI COMO RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TIENE LA CARACTERISTICA PECULIAR DEL MURO QUE ENCAUZA EL AGUA ANTES DE LLEGAR AL ESTANQUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA TRUJILLO PINO	70003	AGAETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUES (2)		249	3-2-8-19
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
429160	3102355	130	
Toponimias		Calle	Numero
RISCO DE ARRIBA		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR LA CARRETERA QUE ENTRA AL RISCO Y AL FINAL DEL GRUPO DE CASAS HAY UNA PISTA A LA DERECHA. EN LA CURVA Y A LA DERECHA ESTAN LOS DOS ESTANQUES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	370	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDOS PARA ALMACENAR AGUA QUE LES LLEGABA DESDE LOS BARRANCOS Y NACIENTES PARA SU POSTERIOR USO AGRICOLA.			
Descripcion			
SE TRATA DE DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS DE PIEDRA Y RECUBIERTAS DE CEMENTO Y ARGAMASA EN EL INTERIOR. EL DE MENORES DIMENSIONES SIRVE COMO REBOSADERO DEL MAYOR, CUYOS MUROS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EN MEDIO DEL ESTANQUE PEQUEÑO HAN COLOCADO UNOS PALOS QUE SOSTIENEN UNA TUBERIA. ESTAN EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
UNO DE LOS ESTANQUES MIDE 80 METROS CUADRADOS Y EL OTRO, UNOS 300 METROS CUADRADOS. LOS			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
BOZA PERDOMO SEBASTIAN		10043	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
LA PRESA DEL PEACILLO		250	3-2-8-16	
				Localidad
				RISCO (EL)
				Actividad
				HIDRAULICA
				Grupo
				ALMACENAMIENTO
				Tipo
ESTANQUES				
Cartografía		25-05-S		
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
428930	3102300	100		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
BARRANCO GRANDE		EL RISCO	0	35489
Obs_localizacion				
EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL BARRANCO, A UNOS 450 METROS SUBIENDO POR UNA PISTA Y UN SENDERO QUE HAY EN EL PUENTE QUE HAY EN EL RISCO.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XX	1350	ORIGINARIO	
Historia				
FUE CONSTRUIDO EN DOS FASES, LA PRIMERA HACE UNOS 75 AÑOS Y LA SEGUNDA HACE UNOS 52 AÑOS.				
Descripcion				
CONSTRUCCION DE FORMA RECTANGULAR Y DE ENORMES DIMENSIONES. ESTA REALIZADO TOTALMENTE DE PIEDRA. LOS MUROS SON BASTANTE GRUESOS Y ESCALONADOS HACIA EL EXTERIOR.				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	ALTO		
Obs_estado				
ESTA EN PERFECTO ESTADO. EN EL EXTERIOR AUN ESTAN LOS RESTOS DE LAS PIEDRAS QUE SE UTILIZARON PARA SU CONSTRUCCION Y QUE OCULTAN UNA PARTE DE LOS MUROS DEL ESTANQUE.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
7	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
EN LA PARTE INFERIOR TIENE UNA CANTONERA (O TRONERA COMO LA LLAMAN AQUI). A PESAR DE QUE LA				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono
TRUJILLO GARCIA CARLOS		10037	LEON Y CASTILLO Nº: 0 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
CANTONERA		252	3-2-8-38				
				Localidad		RISCO (EL)	
				Actividad		HIDRAULICA	
				Grupo		DISTRIBUCION	
				Tipo		CANTONERAS/TRONERAS	
				Cartografía		25-05-S	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				428940	3100565	555	
				Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0	35489			
Obs_localizacion							
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA SALE UNA PISTA HACIA TAMADABA Y TIRMA. A 7 KMS. HAYUN CRUCE SOBRE EL QUE ESTA EL BIEN.							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX	13	ORIGINARIO				
Historia							
CONSTRUIDA PARA LLEVAR CIERTO CONTROL EN LA DISTRIBUCION DEL AGUA PARA EL RIEGO DE ZONAS INFERIORES A LA FINCA.							
Descripcion							
PEQUEÑA CONSTRUCCION REALIZADA CON PIEDRA DEL LUGAR, CAL Y PICON. ES DE FORMA CUADRADA Y POSEE DIVERSAS SALIDAS DE AGUA. TIENE BASTANTE PROFUNDIDAD.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	BAJA	MEDIO					
Obs_estado							
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CUBIERTA CON PALOS Y CAÑAS DEBIDO A QUE TIENE BASTANTE PROFUNDIDAD Y ES UN PELIGRO PARA LOS CAMINANTES QUE A MENUDO PASAN POR EL LUGAR.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PUBLICA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
6	AMBIENTAL	RESTAURACION					
Obs_generales							
EL AGUA QUE DISTRIBUYE PROCEDE DE LA PRESA DEL VAQUERO DE LA COMUNIDAD DE TIRMA. ESTA A UN							
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono				
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0					



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominacion		Cod_ficha	Numero				
POZO DE LOS TRUJILLO		253	3-2-8-10				
				Localidad		RISCO (EL)	
				Actividad		HIDRAULICA	
				Grupo		EXTRACCION	
				Tipo		POZOS	
				Cartografía		25-05-N	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				428015	3102910	18	
				Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL RISCO		EL RISCO	0	35489			
Obs_localizacion							
DESDE EL PUNTO KILOMETRICO 49 RECORREMOS HACIA EL RISCO 650 METROS, ENCONTRANDONOS UNA PISTA A LA IZQUIERDA. RECORREMOS 500 METROS Y LLEGAMOS AL POZO A LA DERECHA DE LA MISMA.							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX	39	ABANDONADO				
Historia							
NUNCA ESTUVO ELECTRIFICADO. SE USABA PARA DAR AGUA A LAS PLATANERAS Y TOMATEROS DEL LUGAR. EL AGUA SE VERTIA EN UN ESTANQUE A 400 METROS DEL POZO. SE BOMBEABA UNA HORA AL DIA							
Descripcion							
PLANTA IRREGULAR Y MUROS DE PIEDRA Y BARRO. TIENE LAS POLEAS Y PALANCA DE HIERRO. EL HUECO ESTA TAPADO EN PARTE Y TODAVIA CONSERVA EL CABLE ENTRE LA POLEA Y DESDE DONDE SE							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	MEDIA	MEDIO					
Obs_estado							
URALITA, CEMENTO ESCOMBROS Y VALLA METALICA. RECOLONIZACION VEGETAL.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PRIVADA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
7	AMBIENTAL	RESTAURACION					
Obs_generales							
EL ESTANQUE DE LA VUELTA ERA EL QUE EL POZO LLENABA. TENIA DOS GALERIAS ASOCIADAS DE 15 MET							
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono				
RODRIGUEZ MARRERO JUAN	70009	CARRETERA GENERAL DE TAF					



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE DE LA HEREDAD DE LA HUERTA Y CANTONERA		254	3-2-8-13
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografia		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428785	3102335	90	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO GRANDE		EL RISCO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
BAJO EL NUMERO 24 DEL RISCO DE AGAETE. SE ACCEDE POR UNA PISTA QUE HAY A LA DERECHA DE LA CARETERA QUE ESTA DENTRO DEL BARRIO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	104	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALMACENAR AGUAS QUE LE VIENE DE NACIENTES Y POSTERIORMENTE UTILIZARLAS EN LA AGRICULTURA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA Y ENCAJADO EN LA ROCA POR UNO DE SUS LADOS. ES DE PIEDRA Y CON GRUESOS MUROS. TIENE POCA PROFUNDIDAD. AL LADO HAY UNA CANTONERA DE PIEDRA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL INTERIOR DEL ESTANQUE TIENE MUCHOS JUNCOS Y LA CANTONERA ESTA RECUBIERTA DE CEMENTO. ESTAN EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PERTENECE A VARIOS HEREDEROS Y ESTE ES UNO DE ELLOS. EL AGUA VIENE DE NACIENTES Y DEL PROP			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ROSARIO MEDINA BALTASAR	10038	RISCO DE AGAETE Nº: 24 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE CAL		255	3-2-8-28
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
		CAL	
		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428050	3104237	5	
Toponimias		Calle	Numero
LA LAJA		EL RISCO	Código postal
		0	35489
Obs_localizacion			
DESDE EL K-47 EN LA C-810 AVANZAMOS UNOS 500 METROS HASTA ENCONTRAR UNA PISTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA. LA PISTA, DE UNOS 480 METROS, NOS CONDUCE A LA PLAYA, DONDE ESTA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		4 ABANDONADO
Historia			
LA PLAYA DONDE ESTA EL HORNO SERVIA DE DESEMBARCADERO EN LANCHAS. SE DESEMBARCABA LA CAL PROCEDENTE DE FUERTEVENTURA EN SACOS Y DONDE SE TRATABA. DESDE ESTE HORNO SE			
Descripcion			
MUROS DE PIEDRAS HETEROMETRICAS, COMPACTADAS CON BARRO. TIENE LOS RESTOS DE LA PARRILLA, EN LA BASE: PARECE QUE ERA DE HIERRO Y ESTA A 0,6 METROS DEL SUELO. EN EL EXTERIOR			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
DESMANTELAMIENTO DE BUENA PARTE DEL HORNO. CAPA DE SALITRE EN LO QUE QUEDA DEL MISMO. SEDIMENTACION DEL FONDO.			
Documentacion			
AUTOR1: ANTONIO RODRIGUEZ MOLINA E INMACULADA DE ARMAS MORALES. TÍTULO1: LA CAL EN FUERTEVENTURA, REV. AGUAYRO Nº 211. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1995. EDICIÓN1: LA CAJA DE			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN LOS ALREDEDORES HAY ESCORIAS DE CAL. PARECE QUE ES DEL TIPO INDUSTRIAL, CON CAMARA CILIN			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LLEO DIAZ SALVADOR	30028	TRIANA Nº: 65 PISO: 0 LAS PAL	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
EL SINFIN O EL ASERRADERO SINFIN		256	3-2-8-30
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		SILVICULTURA	
		Tipo	
		ASERRADEROS	
		Cartografía	
		25-05-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428865	3100790	550	
Toponimias		Calle	Numero
MARQUESA DE TIRMA		MARQUESA DE TIRMA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL KM 56'190 DE LA CTA. LAS PALMAS-LA ALDEA SUBE UNA PISTA HACIA LA FINCA DE TIRMA Y TAMADABA. A UNOS 7 KM HAY UNA PISTA A LA IZQUIERDA QUE VA A LA MARQUESA DE TIRMA. SE TRATA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	300	ABANDONADO
Historia			
AQUI SE TRATABA LA MADERA QUE SE EXTRAIA DEL PINAR QUE HAY EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FINCA. LA MADERA SE USABA EN LA CONSTRUCCION DE BARCOS, SOBRE TODO A PARTIR DEL			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA Y CON SILLARES EN LOS ESQUINAS. LOS BORDES DE LAS PIEDRAS APARECEN PINTADOS. TECHO A DOS AGUAS Y DE TEJA INGLESA SOSTENIDOS EN EL INTERIOR			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
FALTA LA MAQUINARIA. GOTERAS. LOS BORDES DE LAS PIEDRAS DEL MURO ESTAN PINTADOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN EL EXTERIOR POSEE UN LETRERO QUE PONE "MARQUESA DE TIRMA". LAS PUERTAS Y VENTANAS SON			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		257	3-2-8-7
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428340	3103537	133	
Toponimias		Calle	Numero
EL RISCO		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SITUADOS EN EL PUNTO KM-48 DE LA C-810, AVANZAMOS 200 METROS Y LLEGAMOS AL PUENTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	33	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX. FUE TRAS SU CONSTRUCCION EL MEDIO DE SALIDA DE GRAN PARTE DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE LA ALDEA Y DE LA LOCALIDAD			
Descripcion			
PUENTE CON OJO EN FORMA DE ARCO DE MEDIO PUNTO POR AMBOS LADOS DE LA CARRETERA. LOS MUROS SON DE PIEDRAS, BARRO Y CON RIPIOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES EN CEMENTO, BASURA (HAY UN ANIMAL MUERTO). TAMBIEN SE OBSERVA RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO		RED VIARIA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS GOBIER		70007	PLAZA DE LOS DERECHOS HU
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		258	3-2-8-8
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES		Cartografía	
		25-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
428307	3103187	80	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL AGUADULCE		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL PUNTO KILOMETRICO 49.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	27	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA POSIBILITAR EL ACCESO DE LOS QUE IBAN Y VENIAN DIARIMENTE AL RISCO Y PARA MEJORAR LOS TRANSPORTES DE PRODUCTOS AGRICOLAS.			
Descripcion			
OJO DE ARCO DE MEDIO PUNTO. EL MURO ESTA HECHO DE PIEDRAS RIPIADAS Y CON CAL. TIENE UN DINTEL SOBRE EL ARCO. EN UN LADO TIENE DOS OJOS QUE COMUNICAN AMBOS LADOS DE LA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
REPARACIONES EN CEMENTO.		RECOLONIZACION VEGETAL.	
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO		RED VIARIA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS GOBI		70008	PLAZA DE LOS DERECHOS HU
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PUENTE		259	3-2-8-9
		Localidad	
		RISCO (EL)	
		Actividad	
		TRANSPORTE	
		Grupo	
		RED VIARIA	
		Tipo	
PUENTES			
Cartografía		25-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
428330	3103035	62	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL AGUADULCE		CARRETERA C-810	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL PUNTO KILOMETRICO 49 DE LA C-810, AVANZAMOS 250 METROS SITUANDONOS EN EL PUENTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	55	ORIGINARIO
Historia			
Descripcion			
ARCOS DE MEDIO PUNTO, DINTEL, CONTRAFUERTE FLANQUEANDO EL ARCO DEL PUENTE. MUROS DE PIEDRAS, BARRO Y RIPIOS. TIENE DOS CONTRAFUERTE EN EL MURO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE REPARACIONES EN CEMENTO Y DESCASCARILLADO DEL REVESTIMIENTO DEL ARCO, ADEMAS DE RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO		RED VIARIA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
DIRECCION GENERAL OBRAS PUBLICAS GOBIER		70007	PLAZA DE LOS DERECHOS HU
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
PUENTE		260	3-2-8-33				
				Localidad		RISCO (EL)	
				Actividad		TRANSPORTE	
				Grupo		RED VIARIA	
				Tipo		PUENTES	
				Cartografía		25-05-S	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				428740	3100925	485	
				Toponimias		Calle	Numero
BARRANQUILLO DE LA HUERTA		MARQUESA DE TIRMA	0	35489			
Obs_localizacion							
EN EL KM 56'190 DE LA CARRETERA LAS PALMAS-LA ALDEA, SUBE UNA PISTA HACIA TAMADABA Y TIRMA. A 7 KMS HAYUNA PISTA A LA IZQ. QUE PASA BAJO LAS CASAS DE TIRMA. PASADO EL BCO. Y EL PUENTE							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX	20	ORIGINARIO				
Historia							
CONSTRUIDO PARA PODER ACCEDER A UNOS PEQUEÑOS TERRENOS DE CULTIVO QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR.							
Descripcion							
PEQUEÑA CONSTRUCCION LINEAL QUE SALVA UN PEQUEÑO DESNIVEL. ES DE PIEDRA SECA Y MADERA EN LA PARTE INFERIOR. EN LA SUPERIOR ESTA EMPEDRADO Y CON BARRO ENTRE LAS PIEDRAS.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	BAJA	MEDIO					
Obs_estado							
CAÑIZO DETERIORADO A AMBOS LADOS PARA EVITAR QUE ALGUIEN SE CAIGA. LA PARTE INFERIOR HA SIDO RETOCADA CON CEMENTO.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PUBLICA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION					
Obs_generales							
HASTA EL LLEGAN Y SALEN ESCALONES. SOLO PUEDEN PASAR POR EL ANIMALES DE HERRADURA O PERS							
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono				
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	115	BRAVO MURILLO Nº: 23 PISO: 0					



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PAJERO-GRANERO-CUARTO DE APEROS		263	3-2-9-37
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
PAJA(PAJARES)			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433925	3106545	175	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. ES LA SEGUNDA CONSTRUCCION QUE ESTA A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	72	OTROS USOS
Historia			
FUE UTILIZADO PARA GUARDAR EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES, GRANOS PARA EL ALIMENTO HUMANO Y APEROS UTILIZADOS EN LA LABRANZA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO. TIENE EL TECHO A DOS AGUAS Y DE TEJA ARABE. EL EXTERIOR ESTAPINTADO CON CAL Y EL INTERIOR CON LA PIEDRA A LA VISTA. EL SUELO ESTA EMPEDRO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. LA PINTURA ESTA ALGO DETERIORADA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZA COMO CUARTO DE APEROS DE LA FINCA EN LA QUE SE ENCUENTRA. AUN G			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		265	3-2-9-14
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		433140	3107395
		Altitud	
		130	
Toponimias		Calle	Numero
LA ESPARRAGUERA		LAS CUEVECILLAS	0
		Código postal	
		35489	
Obs_localizacion			
SE ACCEDE POR UNA PISTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE, EN EL KILOMETRO 1'850. LA ERA ESTA A LAIZQUIERDA DE LA PISTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	112	ABANDONADO
Historia			
ADEMAS DE SERVIR COMO ERA, TAMBIEN FUE UTILIZADA COMO HELIPUERTO CUANDO ERA LA EPOCA DE SULFATAR LOS TOMATEROS. ERA UN HELICOPTERO QUIEN SE ENCARGABA DE TAL LABOR.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CIRCULAR ENLOSADA Y CON PIEDRAS EN EL BORDE. ESTA ERA SE LEVANTA DEL TERRENO UNOS 2'5 METROS. ESTA SOBRE UN MURO DE PIEDRA QUE HACE QUE EL AIRE LE LLEGUE EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. EN SU INTERIOR TIENE VEGETACION. HAY BASURA EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PARA ACCEDER A ESTA ERA HAY QUE HACERLO DESDE EL INTERIOR DE LA FINCA. SE COMUNICA CON ELL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA NICOLAS	90000055	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE, CASA Y PAJERO		268	3-2-9-24
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433215	3107060	150	
Toponimias		Calle	Numero
LAS LONGUERAS		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 1.850 METROS POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA, CRUZANDO EL PUENTE SEGUIMOS A LA IZQUIERDA UNOS 300 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	126	ALMACEN
Historia			
EN ESTE CONJUNTO VIVIAN ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES DE LA FINCA. TAMBIEN GUARDABAN A SUS PROPIOS ANIMALES QUE LES PROPORCIONABAN ALIMENTO.			
Descripcion			
GRUPO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS Y DE FORMA RECTANGULAR. ESTAN REALIZADAS CON PIEDRA, LOS TECHOS SON A UNA Y DOS AGUAS Y DE TEJA ARABE. SON TRES HABITACULOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EN ALGUNOS LUGARES HA SIDO REPARADO CON CEMENTO. ALGUNOS DE LOS TEJADOS ESTAN CUBIERTOS DE VEGETACION (PUNTERAS). FALTAN ALGUNAS TEJAS. HAY ALGO DE BASURA EN LOS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL INTERIOR GUARDA MANGUERAS Y TUBERIAS QUE SE UTILIZAN PARA EL REGADIO DE LA ZONA (GOTEO).			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN	90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA Y ALPENDRE		271	3-2-9-1
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434325	3106160	205	
Toponimias		Calle	Numero
SAN PEDRO		SAN PEDRO DEL VALLE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA ENCIMA DEL COLEGIO, EN LA PARTE DERECHA DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	132	ORIGINARIO
Historia			
FUE LA CONSTRUCCION PRINCIPAL DE LA FINCA DENTRO DE LA QUE SE ENCUENTRA.			
Descripcion			
SON DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS Y DE FORMA RECTANGULAR. SON DE PIEDRA CON TECHOS DE TEJA Y A DOS AGUAS.POSEEN SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL TECHO DEL ALPENDRE TIENE PLANCHAS DE URALITA. ALGUNAS TEJAS DE LA CASA SE HAN CAIDO. VEGETACION EN TECHOS Y ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANIZABLE		RESIDENCIAL	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA CASA ESTA EN SITUACION DE ABANDONO PERO LOS ALPENDRES ESTAN EN USO. SE OBSERVA EL APR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	10007	DOCTOR CHIL Nº: 4 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDE Y PAJERO		272	3-2-9-16
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432845	3107455	135	
Toponimias		Calle	Numero
LAS CUEVECILLAS		LAS CUEVECILLAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ACCEDE POR UNA PISTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE, EN EL KILOMETRO 1'850. ESTA A UNOS 400 METROS DEL COMIENZO Y JUSTO EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	180	ABANDONADO
Historia			
PEQUEÑA CONSTRUCCION EN LA QUE SE DESARROLLABA GRAN PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LA FINCA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHO A DOS AGUAS Y CUBIERTA PLANA. ES ENTERAMENTE DE PIEDRA Y CON GRUESOS MUROS. HA SIDO RECUBIERTA CON CAL.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
EL PAJERO ESTA EN MAL ESTADO YA QUE LA PARTE TRASERA SE HA DESPLOMADO. EN ALGUNOS PUNTOS DE LAS PAREDES, LA CAL SE HA CAIDO. ALGUNAS PIEDRAS DE LA CONSTRUCCION TAMBIEN SE			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE TRASERA TIENE UN PEQUEÑO SOLAPON DIDIDIDO EN VARIAS PARTES SEPARADAS CADA UN			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRE Y PAJERO		273	3-2-9-39
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433715	3106635	165	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO (A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE) SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. SON LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN A			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	272	ABANDONADO
Historia			
AQUI VIVIAN ALGUNOS TRABAJADORES DE LA FINCA Y GUARDABAN SUS PROPIOS ANIMALES PARA ABASTECERSE DE ALIMENTOS.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS CON TECHOS A UNA Y DOS AGUAS DE TEJA ARABE Y FRANCESA. SON DE PIEDRA CON SILLARES EN LAS ESQUINAS Y RECUBIERTAS DE ARGAMASA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ALPENDRE ESTA TOTALMENTE DESTECHADO Y A LA CASA DE AL LADO LE FALTAN ALGUNAS TEJAS. LA ARGAMASA DEL EXTERIOR ESTA DETERIORADA AL IGUAL QUE LAS PUERTAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ES UN CONJUNTO DE CINCO CONSTRUCCIONES. EN LA PARTE DELANTERA TIENEN UN PEQUEÑO PASILLO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRE Y PAJERO		274	3-2-9-40
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433725	3106555	185	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO (A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE) SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. SE TRATA DE LAS CASAS QUE ESTAN AL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	192	ABANDONADO
Historia			
EN ESTE LUGAR VIVIAN PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA FINCA.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS UNAS A OTRAS DANDO FORMA RECTANGULAR. LOS TECHOS SON PLANOS O A UN AGUA Y DE TEJAS ARABES. LAS CONSTRUCCIONES SON DE PIEDRA. EL			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
VEGETACION SECA EN LOS ALREDEDORES. PINTURA DETERIORADA. BASURA EN EL INTERIOR DEL ALPENDRE. ALGUNOS CRISTALES DE LAS VETANAS ROTAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
TANTO EN LA PARTE DELANTERA COMO EN LA TRASERA HAY PEQUEÑOS PATIOS TAMBIEN DE PIEDRA. EL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRE, PAJERO Y HORNO DE PAN		275	3-2-9-38
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433935	3106515	175	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO (A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE) SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. SON LAS CONSTRUCCIONES QUE ESTAN A			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	138	ABANDONADO
Historia			
SE TRATABA DE LA CASA PRINCIPAL DE LA FINCA, DONDE VIVIAN LOS DUEÑOS.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES ADOSADAS. SON DE PIEDRA Y BARRO CON TECHOS A DOS AGUAS DE TEJA ARABE O CUBIERTAS PLANAS. EN EL INTERIOR, ALGUNOS TECHOS SON DE MADERA. LA CASA, EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
BASURA EN EL EXTERIOR. EL CONJUNTO ESTA ALGO DETERIORADO DEBIDO A LA HUMENDAD Y AL DESUSO (CAL DETERIORADA, PIEDRAS CAIDAS, ETC.).			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EN EL EXTERIOR HAY UN HORNO DE PAN. EL INTERIOR DE LA CASA GUARDA GRAN CANTIDAD DE OBJETOS			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASAS (3)		276	3-2-9-13
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433215	3107325	140	
Toponimias		Calle	Numero
LA ESPARRAGUERA		LAS CUEVECILLAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1.850 METROS DE AGAETE, POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA DE LA CARRETRA. SE TRATA DEL PRIMER GRUPO DE CONSTRUCCIONES QUE NOS ENCONTRAMOS.			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	2000	ORIGINARIO
Historia			
ESTAS CONSTRUCCIONES FORMABAN PARTE DE UNA FINCA DEDICADA AL CULTIVO DEL TOMATE PRINCIPALMENTE.			
Descripcion			
CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES TRADICIONALES CON TECHOS A DOS AGUAS DE TEJA ARABE. SON DE PIEDRA. ESTA TODORODEADO POR UN MURO TAMBIEN DE PIEDRA Y CON UNAS PEQUEÑAS TORRETAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION DEBIDO A QUE EL CONJUNTO HA SIDO REHABILITADO TRAS SU COMPRA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA CASA ESTA A UN LADO DE LA FINCA, FINCA ACTUALMENTE DEDICADA AL CULTIVO DE FRUTALES PERO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA NICOLAS	90000055	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MURO DE CADENA		278	3-2-9-12
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		ENTIDADES PARTICMENTE. SI	
		Grupo	
		TERRENOS DE PRODUCCION	
		Tipo	
MUROS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433410	3106915	145	
Toponimias		Calle	Numero
LAS LONGUERAS		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
FRENTE A LA "URBANIZACION LAS SUERTES" HAY UNA PISTA QUE BAJA AL BARRANCO, ES EL MURO QUE HAY FRENTE A ESTA PISTA, AL OTRO LADO DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	250	ORIGINARIO
Historia			
ANTIGUAMENTE, EL TERRENO QUE SOSTIENE SE DEDICABA AL CULTIVO DE PLATANERAS Y TOMATES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE GRAN LONGITUD REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO. EN LA PARTE SUPERIOR TIENE LADRILLOS DE ARENISCA Y CONTRAFUERTES CADA DOS METROS MAS O MENOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. ALGUNOS LADRILLOS DE ARENISCA SE HAN CAIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
MIDE UNOS 250 METROS DE LONGITUD Y DE 6 A 8 DE ALTURA. ESTE MURO EN LA ACTUALIDAD SOSTIENE T			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN	90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MURO DE CADENA		279	3-2-9-28
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		ENTIDADES PARTICIMENTE. SI	
		Grupo	
		TERRENOS DE PRODUCCION	
		Tipo	
MUROS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433375	3106940	155	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 2.675 METROS DE AGAETE Y POR LA CARRETERA DEL VALLE ESTA LA ENTRADA A SAN PEDRO, FRENTE A ESTA ENTRADA (A LA IZQUIERDA DEL BARRANCO) ESTA EL MURO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	250	ORIGINARIO
Historia			
ANTIGUAMENTE SOSTENIA TERRENOS QUE SE DEDICABAN AL CULTIVO DE LA PLATANERA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE GRANDES DIMENSIONES Y TOTALMENTE REALIZADO CON PIEDRA, PRINCIPALMENTE CON CANTOS DE BARRANCO Y ARGAMASA ENTRE ELLOS. ES DE BASTANTE LONGITUD.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. EN ALGUNOS PUNTOS HA SIDO REFORZADO CON CEMENTO, PERO PASA BASTANTE DESAPERCIBIDO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA MEDIDA SEÑALADA ES LA QUE CORRESPONDE A LO LARGO DEL MURO. TIENE 6 METROS DE ALTURA. A			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		280	3-2-9-10
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
		ALPENDRE	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433045	3107175	150	
Toponimias		Calle	Numero
LAS LONGUERAS		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 1.850 METROS POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA. CRUZANDO EL PUENTE GIRAMOS ALA IZQUIERDA, TRAS LA CASA ESTA EL ALPENDRE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	144	OTROS USOS
Historia			
EN EL SE GUARDABAN GRAN PARTE DE LOS ANIMALES QUE ABASTECIAN DE ALIMENTO A LOS HABITANTES DE LA FINCA YDE ABONO A LOS CULTIVOS QUE ALLI HABIA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE PIEDRA CON TECHO A UN AGUA Y DE TEJA FRANCESA. NO POSEE PARED EN LA PARTE DELANTERA. TIENE SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y POSTES DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON BASURA EN EL INTERIOR Y UNA ALAMBRADA EN PESIMO ESTADO QUE EVITA QUE SALGAN LAS AVES QUE HAY EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ACTUALMENTE ES UTILIZADO COMO GALLINERO. AUN GUARDA LOS PESEBRES CON BORDE DE MADERA. E			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN	90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		281	3-2-9-11
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433190	3107070	150	
Toponimias		Calle	Numero
LAS LONGUERAS		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 1.850 METROS POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA. CRUZANDO EL PUENTE SEGUIMOS A LA IZQUIERDA UNO 300 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	132	ABANDONADO
Historia			
EN EL SE GUARDABAN GRAN PARTE DE LOS ANIMALES QUE ABASTECIAN DE ALIMENTO A LOS HABITANTES DE LA FINCA YDE ABONO A LOS CULTIVOS QUE ALLI HABIA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHO DE PLANCHAS Y A UN AGUA Y SIN PARED EN LA PARTE DELANTERA, SOLO UNA COLUMNA EN EL CENTRO. ESTA REALIZADO CON PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EL TECHO ES DE PLANCHAS METALICAS. EL INTERIOR TIENE BASURA Y ESTA LLENO DE MANGUERAS Y TUBERIAS PARA REGAR. MUCHA VEGETACION EN EL EXTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
AUN GUARDA LOS PESEBRES EN BUEN ESTADO Y CON BORDE DE MADERA. INCLUSO TIENEN LAS "ALCAYA			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN		90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		282	3-2-9-15
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433130	3107395	130	
Toponimias		Calle	Numero
LA ESPARRAGUERA		LAS CUEVECILLAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ACCEDE POR UNA PISTA A LA DERECHA DE LA CARRETERA DEL VALLE, EN EL KILOMETRO 1'850. ESTA A LA IZQUIERDA DE LA PISTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	108	ABANDONADO
Historia			
ALBERGABA A ANIMALES QUE PROPORCIONAN ALIMENTO A LOS HABITANTES DE LA FINCA Y ABONO PARA LOS CULTIVOS QUE ALLI SE DESARROLLABAN.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHOS A UN AGUA Y DE TEJA ARABE. LA CONSTRUCCION ES DE PIEDRA Y DE SILLARES DE CANTERIA. EN LA PARTE DELANTERA POSEE COLUMNAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
LO PREDOMINANTE EN ESTOS ALPENDRES ES LA GRAN CANTIDAD DE MADERAS, PLASTICOS, METALES, CAJAS, ETC. QUE HAN IDO DEPOSITANDO EN SU INTERIOR. ESTAN ALGO DETERIORADOS (PIEDRAS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
A UNOS 100 METROS ESTA LA CASA A LA QUE PERTENECIAN ESTOS ALPENDRES. DICHA CASA NO ESA EN			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA NICOLAS	90000055	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		284	3-2-9-36
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433925	3106565	175	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. ELALPENDRE ESTA A L IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	300	ALMACEN
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A LOS ANIMALES QUE DABAN ALIMENTO A LOS HABITANTES DE LA FINCA Y ABONO A LOS CULTIVOS QUE ALLI SE DABAN.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON TECHO DE TEJA FRANCESA A UN AGUA. ES DE PIEDRA Y SIN PARED EN LA PARTE DELANTERA, SOLO CINCO COLUMNAS. LOS PESEBRES TAMBIEN SON DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LAS COLUMNAS HAN SIDO REFORZADAS CON CEMENTO. BASURA EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL INTERIOR ES UTILIZADO PARA GUARDAR MATERIALES UTILIZADOS EN EL CUIDADO DE LA FINCA QUE TI			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		286	3-2-9-5
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434275	3106525	205	
Toponimias		Calle	Numero
LA CULATILLA		LA CULATILLA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ANTES DE LLEGAR AL PRIMER PUENTE QUE HAY EN ESTA CARRETERA Y ENCIMA DE ESTA, ESTA LA CONSTRUCCION, A UNOS 100 METROS DEL PUENTE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	196	ORIGINARIO
Historia			
EN EL SE GUARDABAN LOS ANIMALES DE LA FINCA, UN REBAÑO QUE HABIA ANTIGUAMENTE.			
Descripcion			
ES UNA CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA Y REALIZADA CON PIEDRA Y BARRO POSEE SILLARES DE CANTERIA DE DISTINTO COLOR EN LAS ESQUINAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
UNA PARTE ESTA CUBIERTA CON PLANCHAS QUE LE SIRVEN DE TECHUMBRE. ALGUNAS PIEDRAS SE HAN CAIDO. EN UNA SEGUNDA VISITA TRES MESES DESPUES HA SUFRIDO REFORMAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ACTUALMENTE SE GUARDAN EN EL UNA YEGUA Y PERROS QUE GUARDAN EL LUGAR. EN EL EXTERIOR HA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GUERRA HERNANDEZ JUAN	10019	LA CULATILLA Nº: 0 PISO: 0 AG	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		288	3-2-9-7
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434140	3106605	205	
Toponimias		Calle	Numero
LA CULATILLA		LA CULATILLA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO DESDE AGAETE Y UNA VEZ PASADA LA ENTRADA A SAN PEDRO, A UNOS 100 METROS (ENCIMA DE LA CARRETERA) ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	432	ORIGINARIO
Historia			
EL AGUA QUE ALBERGABA Y ALBERGA REGABA FINCAS DE LA ZONA, DEL VALLE.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR EXCAVADA EN LA ROCA POR TRES DE SUS LADOS. EL MURO QUE PRESENTA ES DE PIEDRA Y CON FORMA ESCALONADA HACIA EL EXTERIOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. POSEE UNA HILIERA DE BLOQUES DE HORMIGON QUE BORDEA TODO EL MURO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
POR ALGUNOS DE SUS LADOS POSEE DOBLE VALLADO.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GUERRA HERNANDEZ JUAN	90000071	LA CULATILLA Nº: 0 PISO: 0 AG	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		289	3-2-9-9
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433755	3107045	180	
Toponimias		Calle	Numero
LAS SUERTES		LAS ADELFA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA ENTRE LA CARRETERA QUE SUBE AL VALLE Y LA "URBANIZACION LAS SUERTES", DETRAS DEL "CLUB DE RECREO LAS SUERTES".			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	360	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUCCION REALIZADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR SEMIENCAJADA EN LA ROCA POR DOS DE SUS LADOS. LOS OTROS DOS LADOS TIENEN FORMA ESCALONADA HACIA EL EXTERIOR Y CON UNA ACEQUIA EN LA PARTE SUPERIOR.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO HAY BASURA EN LOS ALREDEDORES. EL POCO VALLADO QUE POSEE ESTA EN MAL ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
URBANO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ESTA DENTRO DE LA "URBANIZACION LAS SUERTES".			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	10007	DOCTOR CHIL Nº: 4 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		291	3-2-9-26
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433525	3106590	195	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO MARIA		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 1.850 METROS POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA. CRUZANDO EL PUENTE TOMAMOS LA DESVIACION DE LA IZQUIERDA Y LUEGO LA ULTIMA A LA DERECHA, ENCIMA DE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1800	ORIGINARIO
Historia			
ALMACENABA AGUA QUE LUEGO ERA UTILIZADA EN EL RIEGO DE LOS TERRENOS QUE LO RODEAN.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA RECTANGULAR, DE GRANDES DIMENSIONES, REALIZADO CON PIEDRA Y ENCAJADO EN LA ROCA POR DOS DE SUS LADOS. EL EXTERIOR POSEE VARIOS ESCALONES TAMBIEN DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION AUNQUE CON VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ES DE DESTACAR SUS GRANDES DIMENSIONES Y LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS CON LAS QUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN	90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		293	3-2-9-35
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433860	3106475	190	
Toponimias		Calle	Numero
FINCA DE LA SEÑORITA MARIA		SAN PEDRO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO POR LA CARRETERA DE SAN PEDRO SE TOMA LA PRIMERA PISTA A LA DERECHA Y SE CRUZA EL BARRANCO. EL ESTANQUE ESTA A LA IZQUIERDA, ENCIMA DE LAS CASAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	200	ORIGINARIO
Historia			
FUE CONSTRUIDO PARA ALMACENAR AGUA PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA FINCA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR SEMIENCAJADA EN LA ROCA POR UNO DE SUS LADOS. ES DE PIEDRA CON MUROS DE GRAN ALTURA Y MAS GRUESOS A MEDIDA QUE AUMENTA LA PROFUNDIDAD.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO. POR DOS DE SUS LADOS HAN COLOCADO VARIAS HILERAS DE BLOQUES DE HORMIGON PARA EVITAR QUE CAIGA TIERRA EN EL INTERIOR Y QUE SE PUEDA ACCEDER A EL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTA COLOCADO EN LA PARTE ALTA DE LA FINCA POR LO QUE MUY FACILMENTE EL AGUA BAJABA HASTA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE LARA SILVELA ISABEL	90000058	CASTILLO Nº: 4 PISO: 0 LAS PA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Adaptación Básica

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		294	3-2-9-27
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
CANTONERAS/TRONERAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433560	3106610	190	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO MARIA		LAS LONGUERAS	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 1.850 METROS POR LA CARRETERA DEL VALLE HAY UNA PISTA A LA DERECHA. CRUZANDO EL PUENTE, TOMAMOS LA DESVIACION DE LA IZQUIERDA Y LUEGO LA ULTIMA A LA DERECHA, CASI AL FINAL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	18	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA EL CONTROL DEL REPARTO DE AGUA.			
Descripcion			
PEQUEÑA CONSTRUCCION REALIZADA CON PIEDRA Y DIVIDIDA EN DOS PARTES. UNA ES UNA POCETA Y LA OTRA ES LA CANTONERA PROPIAMENTE DICHA CON DISTINTAS SALIDAS DE AGUA A AMBOS LADOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION AUNQUE EN UNA PARTE HAN COLOCADO CAÑAS. VEGETACION EN EL EXTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN LA PARTE NO UTILIZABLE DE LA CANTONERA HAN COLOCADO CAÑAS QUE LUEGO EMPLEAN EN VALLAD			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE L. BRAVO L. AGUSTIN		90000072	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE TEJAS Y LADRILLOS		302	3-2-9-42
		Localidad	
		SAN PEDRO	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
TEJAS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434250	3106510	200	
Toponimias		Calle	Numero
LA CULATILLA		LA CULATILLA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A UNOS 3'275 KILOMETROS DE AGAETE POR LA CARRETERA DEL VALLE Y BAJO LOS ALMACIGOS (A LA DERECHA SUBIENDO).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	13	ABANDONADO
Historia			
ADEMAS DE HACERSE TEJA, TAMBIEN SE REALIZABA EN EL, LADRILLOS. LO QUE PRODUCIA SE UTILIZABA PARA LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA DE PIEDRA Y BARRO Y CON LADRILLOS DE BARRO EN LA PARTE INTERIOR. EN LA PARTE INFERIOR TIENE EL HUECO PARA DEPOSITAR LA LEÑA. EL INTERIOR DEL HORNO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
LA PARTE INFERIOR HA SIDO CERRADA CON PIEDRA. PARTE DE LA PARED QUE DA A LA CARRETERA SE HA DESMORONADO. VEGETACION EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
TIENE UNOS TRES METROS DE ALTURA (EN SU PARTE MAS ALTA). ES DE DESTACAR SU FORMA CUADRADA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GUERRA HERNANDEZ JUAN	90000071	LA CULATILLA Nº: 0 PISO: 0 AG	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero				
PUENTE DE LA CULATILLA		303	3-2-9-4				
				Localidad		SAN PEDRO	
				Actividad		TRANSPORTE	
				Grupo		RED VIARIA	
				Tipo		PUENTES	
				Cartografía		30-10-S	
				UTM cuad.		28	
				X	Y	Altitud	
				434365	3106475	200	
				Toponimias		Calle	Numero
LA CULATILLA		LA CULATILLA	0	35489			
Obs_localizacion							
AL LADO DE "LA CASA ROMANTICA" (RESTAURANTE). EL PRIMER PUENTE PASANDO LA ENTRADA A SAN PEDRO.							
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual				
	SIGLO XX	140	ORIGINARIO				
Historia							
CONSTRUIDO PARA SALVAR EL DESNIVEL ORIGINADO POR UN BARRANCO SOBRE LOS AÑOS CUARENTA.							
Descripcion							
CONSTRUCCION LINEAL QUE SALVA EL DESNIVEL DE UN BARRANCO. POSEE MUROS DE PIEDRA Y BARRO, TIENE UN ARCO DE MEDIO PUNTO.							
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico					
BUENO	BAJA	MEDIO					
Obs_estado							
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. HA SIDO RESTAURADO (LE HAN PINTADO LOS MUROS Y HAN COLOCADO MACETONES ENCIMA DE EL). EL ARCO HA SIDO REFORZADO CON CEMENTO.							
Documentacion							
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion				
PUBLICA	0						
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo					
URBANO		RED VIARIA					
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones					
6	AMBIENTAL	REHABILITACION					
Obs_generales							
ESTE PUENTE MIDE UNOS 28 METROS DE LONGITUD Y 8 METROS DE ALTURA. EL ARCO TIENE 4'5 METROS							
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono				
GOBIERNO DE CANARIAS OBRAS PUBLICAS	10015	PLAZA DERCH. HUMANOS USO					



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA		305	3-2-10-15
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
435650	3104095	619	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL SAO		EL SAO	Código postal
		0	35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL CAMINO REAL DEL SAO NOS DESVIAMOS HACIA LA PALMA (A LA IZQUIERDA) HACIA UNA CASA EN LA PARTE MEDIA DE LA LADERA; NOS DESVIAMOS A LA DERECHA SOBRE UNOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	33	ABANDONADO
Historia			
LA ANTIGUEDAD ES CONSIDERABLE. LOS INFORMADORES DICEN QUE ERA UN MURO PARA SOSTENER LA VERTIENTE. NO RECUERDAN MAS QUE JUGAR EN ELLA. EN LAS OTRAS ERAS (DESAPARECIDAS) SE			
Descripcion			
ABANCALADA POR DEBAJO Y CON MURO PROTECTOR POR ENCIMA. EN UN COSTADO CONSERVA PIEDRAS EMPENICADAS. PLANTA CIRCULAR Y EMPEDRADA. ESTA SITUADA EN UNA VERTIENTE DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TUBERIA DE RIEGO Y PLANTACION DE UN INJERTO. FUERTE RECOLONIZACION VEGETAL (PITERAS, TUNERAS). SE HAN CORTADO LOS TALLOS DE ALGUNAS TUNERAS QUEDANDO DENTRO LAS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ES LA UNICA ERA QUE QUEDA EN EL SAO. SU ABANDONO ES MUY ANTIGUO. GENTE DEL LUGAR NO LA REC			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MEDINA GARCIA SECUNDINA		30009	DELGADO Nº: 171 PISO: 0 AGA
		Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DE ABAJO		306	3-2-10-3
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
MOLINOS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435465	3103960	550	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL MOLINO DE ABAJO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO EN EL INICIO DEL CAMINO REAL QUE VA HACIA EL HORNILLO DESDE EL SAO, EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO (SUBIENDO).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	40	ABANDONADO
Historia			
LOS DATOS OFICIALES SOBRE LA FECHA DE CONSTRUCCION (1902) NO SON CONFIRMADOS POR UN HEREDERO, QUIEN AFIRMA QUE ES DE 1912. TUVO COMO ARRENDATARIO A PABLO GLEZ. GARCIA Y A			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR Y CUBO DE BASE DE IGUAL ESTRUCTURA, AUNQUE CON ACABADO CIRCULAR DE UNOS 10 METROS DE ALTURA. EL DIAMETRO INTERIOR DEL CUBO ES DE 1,5 M. COBERTURA A UN AGUA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
TEJADO DE URALITA QUE SUSTITUYE A LA TEJA ARABE, BASURA, TUBERIA QUE PASA POR DELANTE DEL MOLINO Y TAMBIEN DEL VASO. CARTELES Y POSTERS EN EL INTERIOR. UNA DE LAS PIEDRAS ESTA			
Documentacion			
AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA DE GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: CAJA DE CA. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PODIA MOLER HASTA 1200 KG DIARIOS: TRIGO, CEBADA, MILLO. SU ABANDONO HA SIDO PROVOCADO POR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA DEL PINO FELIX	1234	EL SAO Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 3	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DE ARRIBA		307	3-2-10-9
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
MOLINOS		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
435610	3103920	573	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/MOLINO DE ARRIBA		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO DEL SAO AL HORNILLO EN EL MOMENTO DE CAMBIAR DE VERTIENTE SE ENCUENTRA EL MOLINO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ABANDONADO
Historia			
TIENE 40-50 AÑOS. EL AGUA LE LLEGABA DE LA HEREDAD DEL SAO. SU PROPIETARIO, EN 1959 ERA JOSE ROSARIO GARCIA Y LO TENIA ARRENDADO A JUAN DEL ROSARIO "EL COSTERO". MOLIA ENTRE 100 Y 300			
Descripcion			
DOS CONSTRUCCIONES UNIDAS EN UNA PLANTA IRREGULAR. COBERTURA A UN AGUA. LA DE LA IZQUIERDA ES LA SALA DEL MOLINO Y ESTA HECHA CON BARRO Y PIEDRA DEL MALPAIS. LA OTRA ESTA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
PERDIDA DE ASPAS DE LA RUEDA, CIERTO DESMANTELAMIENTO, OXIDACION Y MADERAS PODRIDAS. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES. SE ESTA REFORMADO LA EDIFICACION (TECHO, VENTANA Y			
Documentacion			
AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: CAJA DE CA. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LAS PIEDRAS, DE HIERRO Y MADERA, ESTAN FUERA DEL MOLINO; HAY DOS ENTERAS Y 11 SEGMENTOS DE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SUAREZ ROSARIO ESPERANZA	78906	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DE ENMEDIO		308	3-2-10-13
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
MOLINOS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435575	3103945	563	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/MOLINO DE ENMEDIO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
LLEGADOS AL SAO SUBIMOS AL MOLINO DE ARRIBA. DESDE EL VEMOS EL DE ENMEDIO. RETROCEDEMOS, CRUZANDO EL BARRANCO Y NO LLEGAMOS AL CAMINO REAL, SINO QUE BAJAMOS HACIA EL BARRANCO			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	25	ABANDONADO
Historia			
PARECE QUE SE HIZO ENTRE 1906 Y 1910. Mª DEL ROSARIO DEJO EN HERENCIA A JUAN DEL ROSARIO NUEZ Y ESTA ASU VEZ A SANTIAGO DEL ROSARIO (EL COSTERO) Y ESTE A EMILIO DEL ROSARIO Y OTROS.			
Descripcion			
EDIFICIO DE PLANTA RECTANGULAR CON EL VASO ADOSADO DE PLANTA CUADRADA. MUROS RIPIADOS, CON CANTOS TRABAJADOS Y BARRO. HAY UNA PUERTA SELLADA CON LADRILLOS. TIENE PUERTA Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
EL TECHO FUE SUSTITUIDO POR PLANCHAS. HAY DOS TUBERIAS CONECTADAS CON EL VASO. RECOLONIZACION VEGETAL YOXIDACION.			
Documentacion			
AUTOR1: DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: CAJA DE CA. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PARA MOLER EN ESTOS TRES MOLINOS VENIAN DE AGAETE, ARTENARA, ACUSA, JUNCALILLO, CORUÑA, LU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
VIERA ROSARIO JUAN	123456	TRISTANA Nº: 29 PISO: 0 AGAE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA Y ALPENDRE		309	3-2-10-8
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
		DEPENDENCIAS ANEXAS	
		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
435390	3104050	520	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL SAO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SE LLEGA A ELLA POR EL CAMINO REAL QUE SUBE AL SAO. AL SUBIR ES DIFICIL ENCONTRARLO, PUES AL VER LA VERJA, HAY QUE RETROCEDER POR EL CAMINO DE CEMENTO Y DESVIARSE HACIA UNAS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	265	ABANDONADO
Historia			
ORIGINARIAMENTE EXISTIAN MAS ALPENDRES Y HAY AUN CADENAS QUE RODEAN POR UN LADO A LA CASA. LA EXPLOTACION DEL HUERTO HA DESAPARECIDO. ES MUY PROBABLE QUE LA CASA SEA USADA			
Descripcion			
CASA DE TECHO PLANO, PLANTA EN "L". FORRADA DE CEMENTO Y CANTERIA, PIEDRAS, BARRO; 3 PUERTAS, 2 VENTANAS DE MADERA. PISO EXTERIOR EMPEDRADO, CON ARBOL. PARTE TRASERA CON			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
LA CASA TIENE REPARACIONES EN CEMENTO, TUBERIA, POSTE ELECTRICO, 6 BIDONES DE PLASTICO Y EL ALPENDRE, EL TECHO MODIFICADO. LAS CAÑAS DEL TECHO ESTAN ROTAS ALGUNAS Y HAY			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
HY DOS ROCAS ESCULPIDAS CON FORMA DE ASIEN TO, UNA POR FUERA Y OTRA POR DENTRO DE LA CASA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA GUTIERREZ DIEGO	345665	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUEVA-REFUGIO		312	3-2-10-21
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
		CUEVA-REFUGIO	
		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
435615	3103900	583	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL SAO HACIA SAN JOSE DEL CAIDERO, CRUZAMOS EL BARRANCO HACIA LA VERTIENTE CONTRARIA DONDE ESTA EL CASERIO DEL SAO. RECORREMOS UNOS CUANTOS METROS Y JUNTO AL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI	22	ABANDONADO
Historia			
LA MADRE DE NUESTRA INFORMANTE, MAGDALENA GARCIA GONZALEZ, LLEGO A TENER SEIS CABRAS EN ESTA CUEVA. TAMBIEN FUE REFUGIO DE VIANDANTES Y PASTORES. HOY EN DIA SOLO LA USAN LOS			
Descripcion			
CAVIDAD NATURAL DE MATERIAL VOLCANICO (TUBO VOLCANICO). EN LA ENTRADA TIENE PIEDRAS DE DISTINTO TAMAÑO COLOCADAS DE LADO A LADO. PARECE QUE SE HAYA TRABAJADO ALGO EN EL			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
SOLO PRESENTA RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
LA CERCANIA DE ESTE BIEN AL SAO Y LA ANTIGUEDAD DE DICHO CASERIO, HACE PENSAR QUE LA CUEVA-			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SUAREZ ROSARIO ESPERANZA	123458	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES (4)		315	3-2-10-7
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435640	3104084	615	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL SAO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL CAMINO REAL QUE PASA POR EL SAO NOS DESVIAMOS HACIA LA PALMA (A LA IZQUIERDA); SUBIENDO EL CAMINO HACIA UNA CASA EN LA PARTE MEDIA DE LA LADERA, TOMAMOS A LA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	122	ABANDONADO
Historia			
SE GUARDARON VACAS, CABRAS Y OVEJAS.			
Descripcion			
CUATRO ESTANCIAS DE TEJADO A UN AGUA Y CAÑAS Y BARRO EN EL INTERIOR, ADAPTADAS A LA VERTIENTE. TODAS CON PESEBRE, ALGUNOS CON PIEDRA LABRADA. PIEDRAS Y BARRO CON RIPIOS EN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE DESMANTELAMIENTO GENERAL. TECHOS DE URALITA SUSTITUYEN A LOS ORIGINALES. RESTAURACIONES DE CEMENTO. RIEGO POR GOTEO. PARTE DEL ALPENDRE ESTA CERRADO CON			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
HAY PESEBRES DE DISTINTOS TAMAÑOS. SE CONSERVAN ALGUNOS PINOS Y 5 ARGOLLAS EN UNO DE ELL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MEDINA GARCIA SECUNDINA	6789	DELGADO Nº: 171 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		316	3-2-10-12
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
436010	3103825	723	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
DESDE EL SAO Y UNA VEZ CAMBIADO A LA VERTIENTE DE ENFRENTA AL PAGO, SUBIMOS Y RECORREMOS UNOS 500 METROS. A LA DERECHA Y ARRIBA ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	40	ORIGINARIO
Historia			
ALMACENAMIENTO DE AGUA HECHO PARA EL RIEGO DE LAS CADENAS DEL SAO. LA PROPIEDAD DEL AGUA ESTABA EN ESTESITIO MUY DIVIDIDA Y CADA FAMILIA LLEGO A TENER MINAS, ESTANQUES,			
Descripcion			
PLANTA IRREGULAR AL PIE DE UN CAIDERO, EN EL QUE PARECE HABER TAMBIEN UN NACIENTE. LA FABRICA PUEDE SERDE PIEDRAS, ARENA Y CAL, PERO NO NOS ATREVEMOS A ASEGURARLO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE RECOLONIZACION VEGETAL Y SEDIMENTOS DE LA VERTIENTE, TRANSPORTADOS POR EL AGUA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL ESTANQUE SE INVENTARIO A DISTANCIA POR EL MAL ESTADO DEL CAMINO QUE SUBE DESDE EL SAO A			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ACEQUIA Y DECANTADORA		318	3-2-10-20
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
		ACEQUIAS	
		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435350	3104232	437	
Toponimias		Calle	Numero
BOCADO DE LA CRUZ		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
LA ACEQUIA VA POR EL BARRANCO DEL SAO, EN LA LADERA ESTE. NOS SITUAMOS EN EL CAMINO DE SUBIDA A TIERRASDE MANUEL Y TOMANDO LA PARTE CONTRARIA DEL BARRANCO, ASCENDEMOS UNOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		0 ORIGINARIO
Historia			
POR ELLA CORRE EL AGUA DEL HEREDAMIENTO DEL SAO, QUE ADEMAS DE REGAR EL VALLE (FRACCIONADO EN DOS HEREDAMIENTOS), REGO TIERRAS DE GUIA Y GALDAR (EN SARDINA			
Descripcion			
ACEQUIA DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. TIENE GRANDES LOSAS QUE LA TAPAN. HAY UN COMPARTIMIENTO CUADRADO Y EMPEDRADO ALREDEDOR. ES DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. TIENE TRES ORIFICIOS, UNO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL Y SEDIMENTACION EN EL INTERIOR DE LA POCETA.			
Documentacion			
AUTOR1: JUAN M. DIAZ RODRIGUEZ.. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: CAJA CANAR. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA ACEQUIA ES ATRAVESADA POR UN CAMINO REAL (POR ESO LAS LOSAS GRANDES QUE LA TAPAN). TRA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero			
FILTRO O DECANTADORA Y CANTONERA		319	3-2-10-11			
				Localidad		SAO (EL)
				Actividad		HIDRAULICA
				Grupo		DISTRIBUCION
				Tipo		DECANTADORAS O FILTROS
				Cartografía		35-05-N
				UTM cuad.		28
X	Y	Altitud				
435315	3104145	450				
Toponimias		Calle	Numero	Código postal		
BARRANCO DEL SAO		EL SAO	0	35468		
Obs_localizacion						
CUANDO SALIMOS DEL SAO HACIA LOS BERRAZALES, RECORREMOS UNOS CIENTOS DE METROS HASTA ENCONTRAR UNA PISTA QUE NOS BAJA AL BARRANCO. SIN LLEGAR HASTA EL FONDO, SEGUIMOS HASTA						
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual			
	SIGLO XX	30	ABANDONADO			
Historia						
CONOCEMOS UNICAMENTE QUE LAS AGUAS PROCENDEN DEL BARRANCO DEL SAO. LOS MANRIQUE SON SUS USUFRUCTADORES ACTUALES, TRAS HABER COMPRADO A LOS HABITANTES DEL SAO CADA UNA DE						
Descripcion						
FILTRO DIVIDIDO EN TRES Y SALIDA DE DOS AZADAS CONTROLADAS MEDIANTE UN MOLDE DE HIERRO. UNA DE LAS SALIDAS ES POR EL LADO DE LA ROCA (EXCAVADA). OTRO ES POR LA ACEQUIA NORMAL DE						
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico				
BUENO	MEDIA	MEDIO				
Obs_estado						
OXIDACION Y DESTRUCCION DEL MEDIDOR DE AZADAS, ASI COMO RECOLONIZACION VEGETAL Y ENVEJECIMIENTO DE LA OBRA. TODOS PROCESOS NATURALES.						
Documentacion						
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion			
PRIVADA	0					
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo				
RUSTICO						
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones				
7	AMBIENTAL	RESTAURACION				
Obs_generales						
LA COMUNIDAD DE LOS MANRIQUE GESTIONA LA HERENCIA DE FRANCISCO MANRIQUE DE LARA MANRIQUE						
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono			
COMUNIDAD DE LOS MANRIQUE	30008	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L				



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO DEL MOLINO DE ARRIBA		320	3-2-10-6
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
LAVADEROS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435597	3103930	568	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL MOLINO DE ARRIBA		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO DESDE EL SAO AL HORNILLO EN EL MOMENTO DE CAMBIAR DE VERTIENTE SE ENCUENTRA EL MOLINO; DEBAJO, ANTES DE LLEGAR ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		2 ABANDONADO
Historia			
DEBE SER CONTEMPORANEO AL MOLINO DE ARRIBA. ES PROBABLE QUE LOS MOLINEROS LAVASEN EN UN DESCANSO DE LASTAREAS DE MOLIENDA. EL AGUA PROVIENE DEL HEREDAMIENTO DEL SAO, QUE EN			
Descripcion			
CONSTRUCCION SENCILLA DE PIEDRA Y CAL. PLANTA RECTANGULAR. EL FRENTE DE LAVADO ESTA TOTALMENTE INCLINADO Y ES RUGOSO Y EN FORMA DE CUADRICULA. SE SOSTIENE SOBRE PIEDRAS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
PRESENTA DESMANTELAMIENTO DE LA CUBIERTA DE CEMENTO Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL ABANDONO DEBE SER CONTEMPORANEO AL CESE DE LAS ACTIVIDADES DE MOLIENDA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
ROSARIO GONZALEZ CANDIDA	12390	EL MOLINILLO Nº: 6 PISO: 0 AG	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO DEL MOLINO DE ENMEDIO		321	3-2-10-5
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
LAVADEROS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435580	3103940	558	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO/EL MOLINO DE ENMEDI		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
ESTA SITUADO DEBAJO DEL MOLINO DE ENMEDIO, EN EL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		2 ABANDONADO
Historia			
POSIBLEMENTE ES CONTEMPORANEO AL MOLINO DE ENMEDIO Y LO USARIAN LOS MOLINEROS EN LOS MOMENTOS DE INACTIVIDAD DEL MOLINO.SU ABANDONO DEBE SER CONTEMPORANEO AL DEL MOLINO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION SIMPLE DE PLANTA CASI RECTANGULAR. DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. EL LADO DE LAVABO ESTA TOTALMENTE INCLINADO Y ES RUGOSO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
UN COSTADO, EL EXTERIOR, HA SIDO RESTAURADO CON CEMENTO. TIENE RECOLONIZACION VEGETAL EN SU ENTORNO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
UNA RESTAURACION CON CEMENTO TIENE LA INSCRIPCION "JACOB ROQUE SAAVEDRA", SIN FECHA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GARCIA PEREZ RAFAELA	67890	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO Y DECANTADORA O FILTRO		322	3-2-10-4
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
LAVADEROS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
435600	3103950	570	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO		EL SAO	0
			Código postal
			35468
Obs_localizacion			
SUBIENDO DEL SAO AL HORNILLO HAY UN CAMBIO DE VERTIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MOLINO DE ARRIBA. ANTES DE CAMBIAR DE LADERA, A MANO DERECHA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		5 ABANDONADO
Historia			
ESTA VINCULADO A LA SALIDA DE AGUA DE UN MOLINO. HAY MAS ASOCIADOS. ESTE ES EL MAYOR, POR LO QUE CREEMOS QUE FUE UTILIZADO POR VECINOS QUE NO ERAN FAMILIA DIRECTA DE LOS			
Descripcion			
DE PLANTA RECTANGULAR, ES SURTIDO DE AGUA POR UNA TUBERIA. TIENE DOS PARTES, UNA DECANTADORA O FILTRO, PARA LIMPIAR EL UAGUA Y UN LAVADERO FORMADO POR UNA SUPERFICIE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
DESCASCARILLAMIENTO Y PERDIDA DE ALGUNOS SEPARADORES DE PORCIONES. HAY CIERTA COLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA POBLACION DEL SAO PASO ENTRE 1920 Y 1950 DE 52 A 78 PERSONAS. EN LA ACTUALIDAD ENCONTRAM			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
ROSARIO GONZALEZ ENRIQUE		45678	MEDIANIAS Nº: 0 PISO: 0 AGAE
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MINA		323	3-2-10-1
		Localidad	
		SAO (EL)	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		EXTRACCION	
		Tipo	
GALERIAS		Cartografía	
		35-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
435595	3103890	582	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANCO DEL SAO		EL SAO	0
		Código postal	35468
Obs_localizacion			
UNA VEZ LLEGADOS AL SAO SE PASA A LA VERTIENTE DE ENFRENTA PASANDO JUNTO AL MOLINO DE ARRIBA. DESDE AHICAMINAMOS HACIA LAS CADENAS DE LA VERTIENTE IZQUIERDA DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		0 ABANDONADO
Historia			
ERA UNA DE LAS MINAS QUE PROVEIAN DE AGUA AL BARRANCO DEL SAO. DESPUES DE COPIOSAS LLUVIAS NO ESTA DANDO AGUA. POSIBLEMENTE DEJARA DE MANAR AGUA A PARTIR DE LAS			
Descripcion			
BOCA DE ENTRADA RECTANGULAR, DE PIEDRA SECA A AMBOS LADOS. SITUADA LA ENTRADA EN EL INTERIOR DE UNA CADENA. EL HUECO LLEGA HASTA EL RISCO DESDE DONDE PARTE AGUA. EN EL			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO. PROBABLEMENTE PARA LA IMPERMEABILIZACION, SE TAPO LA PUERTA DE SALIDA CON CEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION AGRICOLA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LAS CADENAS DE ALREDEDOR PRESENTAN BUEN ESTADO, PERO ESTAN SIN EXPLOTAR.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
GONZALEZ MEDINA JUAN	890098	CEFERINO OCHOA N°: 35 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA DE LA LAGUNA		326	3-2-13-28
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
432810	3104160	1105	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/LA LAGUNA/CASAS DE		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL CORTIJO DE SAMSO NOS SITUAMOS EN LA PRESA NUEVA, TOMAMOS EL CAMINO QUE SALE DESDE EL LADO DERECHOSIGUIENDOLO HASTA LA ERMITA DE LA LAGUNA. POR EL CAMINO HAY DOS CRUCES.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	95	ABANDONADO
Historia			
ERA LA UNICA ERA EMPEDRADA DE LA ZONA, EN ELLA SE TRILLO DE TODO. HACE AL MENOS UNOS CINCUENTA AÑOS QUENO SE UTILIZA. EN LA FINCA SE LLEGO A PLANTAR DE TODO, SECANO, REGADIO,			
Descripcion			
PLANTA CIRCULAR EMPEDRADA AUNQUE NO SE VEA POR LA PINOCHA Y LA TIERRA, CON MURO DE PIEDRAS EMPENICADAS DE TAMAÑO DECIMETRICO. TIENE PINOS ENMEDIO, DE 15-18 METROS DE ALTURA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
MURO EMPENICADO DESMANTELADO, RECOLONIZACION VEGETAL Y PINOCHA Y TIERRA SOBRE EL EMPEDRADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
LA ERA ESTA JUNTO A LA ERMITA.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
ALPENDRES (3), HORNO Y COCINA		328	3-2-13-23	
				Localidad
				TAMADABA
				Actividad
				CONJUNTO DE INTERES ETNO
				Grupo
				FINCAS AGRICOLAS
				Tipo
				DEPENDENCIAS ANEXAS
				Cartografía
				30-05-N
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
433160	3104015	1126		
Toponimias		Calle	Numero	Código postal
CORTIJO DE SAMSO		CORTIJO DE SAMSO	0	35489
Obs_localizacion				
BAJANDO DESDE LA ZONA RECREATIVA, BAJAMOS POR EL CAMINO SIN SALIRNOS DE EL UNOS 1300 METROS Y JUSTO ENFRETE, TRAS PASAR UN ALMACEN Y EN LA TRASERA DE UNA CASA ESTA.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XX		30 ALMACEN	
Historia				
ES UNA DE LAS VARIAS CASAS DE LABOR QUE ESTAN EN ESTE LUGAR. AL BAJAR DE TAMADABA ES LA PRIMERA. POSIBLEMENTE, POR SER UNA DE MAYOR TAMAÑO PUDIERA HABER VIVIDO AQUI ALGUN				
Descripcion				
TRES ALPENDRES RECTANGULARES Y SIMILARES CON UN PESEBRE SOBREELEVADO QUE NO TIENE GUARNICION DE MADERA NI REBORDE. CONSTRUIDO DE LADRILLOS Y FORRADO CON CEMENTO. COCINA				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	MEDIA	MEDIO		
Obs_estado				
HAY GUARDADA CHATARRA Y TRASTOS. BASURA EN EL EXTERIOR. DESCONCHABOS Y LADRILLOS ESTROPEADOS.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion		Intervenciones	
7	AMBIENTAL		REHABILITACION	
Obs_generales				
PARECE QUE EL LADRILLO RECTANGULAR SE FABRICABA EN UN HORNO CERCA DE LOS ESTANQUES DE L				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO		90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, CORRAL Y CHIQUERO (EL GRANEL)		329	3-2-13-22
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432795	3104170	1101	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/LA LAGUNA/EL GRANEL		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TENEMOS UNA CASA. DESDE AHI BAJAMOS A LA PRESA NUEVA POR ALGUN CAMINO Y DESDE AHI TOMAMOS RUMBO N. 160 METROS Y TORCEMOS AL W.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVIII	50	ABANDONADO
Historia			
SEGUN ANTONIO SANTANA PUDO SER LA CASA UNA ANTIGUA ERMITA DEDICADA A SANTO TOMAS. LAS PERSONAS ENTREVISTADAS LO USABAN DE PAJAR. EN EL CORRAL Y EN EL CHIQUERO METIAN A LOS			
Descripcion			
CASA CON MUROS RIPIADOS Y CON BARRO COMO MORTERO. MUROS GRUESOS CON GRUESAS PIEDRAS EN SU BASE (LABRADAS Y AUN CON LA MARCA DEL PICO) Y COSTADOS. COBERTURA A DOS AGUAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL, DESMANTELAMIENTO DE TECHOS, PIEDRAS CAIDAS. HAN DESAPARECIDO PUERTAS, VENTANAS, TECHOS Y TEJAS. HAY LATAS Y BOTES.			
Documentacion			
AUTOR1: A.A.V.V.. TÍTULO1: GUIA DE LOS SENDEROS DE GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1994. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: GOB. CANAR. Nº de páginas1: 306.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
DEL TECHO DEL CORRAL NO QUEDA NADA, PUDO SU COBERTURA NO SER RESISTENTE, O BIEN, PORQUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRE, HORNO DE PAN, CUARTO DE APEROS Y FRUTALES		330	3-2-13-17
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432755	3104250	1090	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/CASAS DE TAMADABA		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TENEMOS UNA CASA. DESDE AHI BAJAMOS A LA PRESA NUEVA POR ALGUN CAMINO DE LOS EXISTENTES, TOMAMOS RUMBO N. 160 METROS Y GIRAMOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	93	ABANDONADO
Historia			
EN ESTA CASA VIVIERON FAMILIAS VINCULADAS AL TRABAJO EN LA FINCA DE SAMSO. HASTA HACE 10 AÑOS VIVIO UNAHIJA DE UNA CARBONERA DE VECINDAD DE ENFREENTE.			
Descripcion			
CASA DE TEJA ARABE Y TEJADO A DOS AGUAS. PUERTA DE TEA (CON CIERRE ANTIGUO) Y VENTANA (TEA). MUROS RIPIADOS, CON LADRILLOS ROJOS, ENCALADOS Y PINTADOS DE BLANCO. ALPENDRE CON			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
DESMANTELAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS, EROSION Y RECOLONIZACION VEGETAL. EL ABANDONO HA PROVOCADO UN DETERIORO DE LA INSTALACION. UNA CHAPA METALICA SUSTITUYE A LA			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
APARECEN DE NUEVO LOS LADRILLOS GRANDES, CARACTERISTICOS DE CONSTRUCCIONES DE LA FINCA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, HORNO, CHIQUERO, ACEQUIA Y ALJIBE		331	3-2-13-18
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433400	3104305	1103	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1250 METROS BAJANDO DESDE LA ZONA RECREATIVA LLEGAMOS A UN ALMACEN Y DESDE ALLI UNOS 330 M. HACIA EL E.NE. POR PISTA Y 75 MAS POR SENDERO HASTA UN ESTANQUE. DESDE AHI UNOS 200			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	121	ABANDONADO
Historia			
ES UNA DE LAS VARIAS VIVIENDAS DE EMPLEADOS (O ARRENDATARIOS) DE ANTONIO SAMSO. TIENE ASOCIADO UN CHIQUERO QUE PUDIERA SER FAMILIAR.			
Descripcion			
CASA CON TEJADO A 2 Y 1 AGUA, DE TEJA ARABE, PLANTA IRREGULAR CON VARIAS DEPENDENCIAS. PAREDES RIPIADASY EN LAS ESQUINAS LADRILLOS ROJOS. CAMINO DE ACCESO Y ALREDEDOR DE LA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIACION VEGETAL. DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. BASURA EN EL ENTORNO. CHIQUERO UTILIZADO COMO ESTERCOLERO. ABANDONO, SUCIEDAD, TRANSFORMACIONES EN EL ALISADO DE LAS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
HAY UNA ACEQUIA DE PIEDRAS EMPENICADAS Y DE ARENA Y CAL. TAMBIEN HAY UNA ALJIBE PEQUEÑA DE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUEVA DEL ZAPATERO		332	3-2-13-14
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
CUEVA-REFUGIO			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
431750	3102955	1246	
Toponimias		Calle	Numero
CUEVA DEL ZAPATERO		CASA FORESTAL DE TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE LA CASA FORESTAL DE TAMADABA SEGUIMOS UNOS 375 METROS Y NOS METEMOS POR UN CAMINO. SEGUIMOS POR EL BAJANDO A LA IZQUIERDA Y A UNOS 60 METROS ESTA, A LA IZQUIERDA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	30	ORIGINARIO
Historia			
UTILIZADA DESDE SIEMPRE POR GENTE QUE APROVECHABA EL PINAR EN TODOS SUS PRODUCTOS (CARBONEO Y PINOCHA SOBRE TODO). LOS CARBONEROS LLEGARON A HACER HOYOS DELANTE DE LAS			
Descripcion			
CUEVA PICADA EN LA ROCA EN PARTE CON UN MURO FRONTAL Y PUERTA (MURO DE PIEDRA LABRADA, UNIDA CON BARRO.PEQUEÑO SOLAPON CON MURO DE PIEDRA SECA (NO SABEMOS PARA QUE SE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
SE HA PINTADO LA FACHADA Y EL INTERIOR. DE VEZ EN CUANDO SUFRE ALGUN ACTO VANDALICO EN SU INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LA PROPIEDAD ESTA CEDIDA DE ALGUN MODO A UNOS VECINOS DE SAN PEDRO (HIJO DE MARIQUITA, QUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
VCJ POLITICA TERRITORIAL G.CANARIAS	90000079	JUAN XXIII Nº: 2 PISO: 0 LAS P	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUEVA-REFUGIO		333	3-2-13-21
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
		CUEVA-REFUGIO	
		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433775	3104107	1200	
Toponimias		Calle	Numero
TAMADABA		CAMINO REAL DE TAMADABA A LUGA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
TOMANDO LA BAJADA DE TAMADABA A LOS PEREZ RECORREMOS 625 METROS HASTA UNA BIFURCACION. TOMAMOS A LA IZQUIERDA Y AHI RECORREMOS 280 METROS. MIRAMOS ARRIBA A LA IZQUIERDA Y AHI			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI	25	ABANDONADO
Historia			
LOS CARBONEROS SE REFUGIABAN AQUI PARA DORMIR O PASAR EL MAL TIEMPO. SU ANTIGUEDAD DEBE SER TANTA COMO LA QUE TIENE EL APROVECHAMIENTO DEL MONTE.			
Descripcion			
SOLAPON NATURAL (QUIZA ALGO TRABAJADO) CON MURO DE PIEDRAS Y BARRO PARA PROTECCION CONTRA EL FRIO Y EL VIENTO. ESTA CERCAO AL CAMINO REAL DE BAJADA A TAMADABA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
DESMANTELAMIENTO DEL MURO QUE TAMBIEN PODRIA DEBERSE AL PASO DEL HOMBRE POR LA CUEVA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
HAY UN NIVEL DEL SOLAPON QUE ESTA MAS ELEVADO. LA CAMA ERA DE PINOCHA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUEVA DEL TABEFE (CUARTO DEL QUESO)		334	3-2-13-27
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		ELABORACION DE QUESOS	
		Tipo	
CUARTO DE QUESO			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433260	3104025	1124	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/CASAS DE TAMADABA		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
LLEGAMOS A TAMADABA, TOMAMOS LA PISTA QUE CONDUCE AL CORTIJO DE SAMSO HASTA LA PRIMERA CASA QUE VEMOS, DESDE AQUI Y HACIA EL NOROESTE HAY UN BARRANQUILLO. EN LA LADERA SUR			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		7 ABANDONADO
Historia			
EN ESTA CUEVA SE HICIERON QUESOS Y PROBABLEMENTE SE GUARDABAN TAMBIEN EN ELLA.			
Descripcion			
CUEVA QUE APROVECHA UN SOLAPON. LAS PAREDES EXTERIORES SON DE PIEDRAS Y BARRO Y LA PUERTA TIENE DINTEL MAS NUEVO, HECHO DE OBRA. A SU LADO HAY OTRO SOLAPON QUE SUFRIO UN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
DINTEL HECHO DE OBRA.		DERRUMBE DE LA PARED ROCOSA DEL SOLAPON QUEESTA AL LADO.	
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO		90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero		
ALPENDRES (3)		335	3-2-13-19		
		Localidad	TAMADABA		
		Actividad	GANADERIA		
		Grupo	GESTION DEL GANADO		
		Tipo	ALPENDRE		
		Cartografía	30-05-N		
		UTM cuad.	28		
		X	Y	Altitud	
		432775	3104515	1054	
		Toponimias	Calle	Numero	Código postal
		CORTIJO DE SAMSO	CORTIJO DE SAMSO	0	35489
Obs_localizacion					
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TENEMOS UNA CASA. DESDE AHI BAJAMOS A LA PRESA NUEVA POR ALGUN CAMINO Y DESDE AHI TOMAMOS RUMBO W. UNOS 200 METROS. AHI					
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual		
	SIGLO XIX	46	ABANDONADO		
Historia					
LOS ANIMALES QUE ESTABAN ESTABULADOS ERAN VACAS.					
Descripción					
TRES ALPENDRES DE TEJA ARABE TEJADO A 1 AGUA. COSNTRUCCION DE PIEDRA Y BARRO. LA CUBIERTA ES DE VIGA DEPINO CRUZADA CON VARIOS DE PITON, CAÑAS Y BARRO. EL ALPENDRE DE LA DERECHA					
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico			
BUENO	MEDIA	MEDIO			
Obs_estado					
RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO, DESPLOME DE PARTE DEL MURO Y PUDRIMIENTO DE LA MADERA. SE HA ABIERTO UN VENTANUCO A LA DERECHA. REPARACIONES DE CEMENTO, TECHO					
Documentación					
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion		
PRIVADA	0				
Clasificacion_suelo	Calificacion_suelo				
RUSTICO	ESPACIO NATURAL PROTEGIDO				
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones			
7	INTEGRAL	RESTAURACION			
Obs_generales					
EN LA PARTE DE FUERA NOS ENCONTRAMOS UNA MONTAÑA DE ESTIERCOL. PARTE DE LAS TEJAS QUITAD					
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono		
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA			



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRES DE LOS ANCONES (6)		336	3-2-13-20
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
ALPENDRE			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433080	3104635	1048	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/LOS ANCONES		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
UNA VEZ BAJADOS LOS 1250 METROS DESDE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TOMAMOS RUMBO A LA PRESA NUEVA, POR ALGUNA DE LAS PISTAS. DEBAJO DE ESTA ESTA LA PRESA DE LA LAJA Y CAMINO DE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	126	ABANDONADO
Historia			
EL PADRE DE TRINIDAD JIMENEZ TUVO AQUI 10 VACAS, PERO HUBO OTRAS MUCHAS DE OTROS PERSONAS. ANTES DE SERDE SAMSO TODA ESTA FINCA PERTENECIO A LOS ARMAS.			
Descripcion			
SEIS ALPENDRES REUNIDOS EN UN SOLO EDIFICIO. CANTERIA, LADRILLOS GRANDES, ARENA, CAL, BARRO Y CEMENTO SON SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. PESEBRES DE LADRILLO, RECUBIERTOS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
DESMANTELAMIENTO GENERAL, RECOLONIZACION VEGETAL. TECHO DE URALITA. HAN DESAPARECIDO PAREDES,TECHOS Y TEJAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
EL PADRE DE TRINIDAD JIMENEZ SE LLAMABA PEDRO JIMENEZ. LA FINCA DE SAMSO CAMBIO TODA SU ACT			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUES DE LA CASA FORESTAL (2)		337	3-2-13-10
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
432260	3103265	1249	
Toponimias		Calle	Numero
CASA FORESTAL DE TAMADABA		CASA FORESTAL DE TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTAN UNOS METROS ANTES DE LA CASA FORESTAL DE TAMADABA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	216	ORIGINARIO
Historia			
EL AGUA PROCEDE DE LA GALERIA DE LA CANOVA. SU CONSTRUCCION ESTA RELACIONADA CON LA NECESIDAD DE ABASTECER A LA CASA FORESTAL Y AL VIVERO QUE ESTA CERCA.			
Descripcion			
DOS ESTANQUES, UNO CASI CUADRADO Y OTRO RECTANGULAR. LA BASE DE AMBOS ES MAS ANCHA QUE EN SU PARTE MAS ALTA. DE PIEDRA LABRADA O CASI, UNIDA CON CEMENTO O CAL. POR DENTRO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
VALLAS METALICAS RODEAN LOS ESTANQUES. SE HA PINTADO CON PINTURA PLASTICA DE COLOR GRIS EL INTERIOR DE LOS ESTANQUES PARA IMPERMEABILIZARLOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERCACION	
Obs_generales			
HAY UN TERCER DEPOSITO QUE ES UNA PISCINA, QUE QUIZA ORIGINARIAMENTE FUE UN ESTANQUE. SE LL			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MARETAS DE LA HUERTA (2)		338	3-2-13-2
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433515	3104150	1100	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/HUERTA LEON		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1250 M BAJANDO POR EL CAMINO DESDE LA ZONA RECREATIVA NOS DESVIAMOS HACIA EL E.NE. POR OTRO CAMINO QUE TIENE UNO 330 M. DESDE AHI ES SENDERO UNOS 75 METROS. EL OTRO ESTANQUE			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	190	ORIGINARIO
Historia			
ES UNO DE LOS ESTANQUES QUE UTILIZA LA COMUNIDAD DE LOS HEREDEROS, ASI COMO ANTONIO SAMSO EN SU TIEMPO PARA ALMACENAR AGUA, PARA VENDERLA.			
Descripcion			
ESTANQUE DE FORMA RECTANGULAR CON TRES LADOS CORTADOS EN SUS ANGULO. EN EL ANGULO QUE NO ESTA CORTADO ESTA UNA RAMPA DE BAJADA. EL OTRO ESTANQUE (MARETA) ES RECTANGULAR			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
LA RAMPA DE BAJADA AL FONDO DEL ESTANQUE ES ALGO ORIGINAL QUE HEMOS DESCUBIERTO SOLO AQ			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PRESA DE LA LAJA		339	3-2-13-1
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
PRESAS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433060	3104505	1065	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/LA LAJA		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1250 BAJANDO POR EL CAMINO DESDE LA ZONA RECREATIVA NOS DESVIAMOS HACIA EL ENE. POR OTRO CAMINO QUE TIENE 330 M. POR PISTA Y 75 POR SENDERO. HAY UN ESTANQUE. DESDE AHI SE TOMA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1325	ORIGINARIO
Historia			
ES UNA DE LAS PRESAS QUE ANTONIO SAMSO CONSTRUYO PARA DEDICARSE AL NEGOCIO DE LA GESTION DEL AGUA.			
Descripcion			
PEQUEÑA PRESA FORRADA DE CEMENTO Y PIEDRAS (NO SABEMOS SI CON BARRO, CAL O CEMENTO). ES CURIOSO SU REBOSADERO, QUE NO ES MAS QUE UN HUECO DONDE LLEGA LA OBRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
NO ENCONTRAMOS NINGUN TIPO DE ALTERACION, SALVO UN POCO DE SEDIMENTACION EN EL FONDO Y ALGO DE VEGETACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
ES SIGNIFICATIVO QUE SE CAMBIASE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL CORTIJO: DESDE LA HUERTA Y FRU			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PRESA DE LOS ANCONES		340	3-2-13-3
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
PRESAS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433100	3104815	1032	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/MONTAÑA DE LAS PRE		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
TRAS RECORRER 1250 M. DESDE LA ZONA RECREATIVA TOMAMOS CAMINO DE LA PRESA NUEVA POR ALGUNO DE LOS SENDEROS. TRAS ELLA PASAMOS LA DE LA LAJA Y SIGUIENDO ESTA LA DE LOS			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	9850	ORIGINARIO
Historia			
RECOGE AGUAS DE LA VERTIENTE DEBIDO, SOBRE TODO A LA LLUVIA HORIZONTAL, PERO TAMBIEN A LA VERTICAL. SE HA PRODUCIDO UN CAMBIO EN LOS USOS DEL TERRITORIO CON LA CONSTRUCCION DE			
Descripcion			
CONTRUIDA CON BLOQUES DE PICON CEMENTADO Y CEMENTO. MURO GRUESO, QUE SE ENSANCHA HACIA AFUERA Y HACIA ADENTRO. POR FUERA LAS PIEDRAS ESTAN COLOCADAS DE MODO ORDENADO,			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
AUTOR1: A.A.V.V.. TÍTULO1: GUIA DE SENDEROS DE GRAN CANARIA (I). FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1994. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: GOB.CANARI. Nº de páginas1: 306.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EXISTE UNA PROFUSION POR TODA LA ISLA DE UNOS BLOQUES DE PICON MARRONES CEMENTADOS CON			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
PRESA DE LOS RAJONES		341	3-2-13-6
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
PRESAS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433060	3103905	1130	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/LOS RAJONES		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE LA ZONA RECREATIVA DE TAMADABA BAJAMOS POR EL CAMINO SIN SALIRNOS DE EL 1300 METROS. DESDE ESA CASA SALE UN SENDERO HACIA LA PRESA, A 80 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1594	ORIGINARIO
Historia			
PARECE QUE UNICAMENTE Y DESDE SIEMPRE SE HA SURTIDO DE AGUA DESDE BARRANQUILLOS DE LA VERTIENTE. EL AGUA ES EL BIEN QUE LOS PROPIETARIOS DEL CORTIJO EXPLOTAN.			
Descripcion			
PRESA ESCALONADA (3 ESCALONES) QUE APARECEN EN SU FRONTAL MAS EXTERNO CON PIEDRA SECA. EL INTERIOR DEBEDE ESTAR DE ALGUUN MODO IMPERMEABILIZADO. MURO SUPERIOR (INTERIOR) HECHO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE HA CONSTRUIDO O EXISTIA YA UN ALPENDRE DEBAJO DE LA PRESA, AMPLIADO CON BLOQUES. TAMBIEN EN UNO DE LOS ESCALONES DESCCANSA UNA MONTAÑA DE ESCOMBROS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EL TOPONIMO LE VIENE POR EL SUSTRATO DE PIEDRAS RAJADAS QUE HAY EN EL SECTOR.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
DECANTADORA		342	3-2-13-9
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
DECANTADORAS O FILTROS			
Cartografía		35-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432290	3103205	1264	
Toponimias		Calle	Numero
CASA FORESTAL DE TAMADABA		CASA FORESTAL DE TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
LLEGADOS A LA CASA FORESTAL RETROCEDEMOS HASTA EL ESTANQUE QUE ESTA POR ENCIMA DE LA CARRETERA. PERPENDICULARMENTE HACIA ARRIBA ESTA A UNOS 25-30 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		2 ABANDONADO
Historia			
ES MUY PROBABLE QUE ESTA DECANTADORA TUVIESE RELACION CON EL AGUA PROVENIENTE DE LA GALERIA DE LA CANOVA. DEJARIA LAS AGUAS LIMPIAS PARA LUEGO PODER SER UTILIZADAS.			
Descripcion			
DE ARENA, CAL Y PIEDRAS. PLANTA RECTANGULAR. APROVECHA UNA DE LAS PAREDES DE LA VERTIENTE PARA APOYAR LA DECANTADORA. EN UNA ESQUINA TIENE UN REBOSADERO. TIENE DOS			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
PARTE DE LA CUBIERTA SE HA DESPRENDIDO. DENTRO HAY UN PEDRUSCO Y PINOCHA. TUBERIAS METALICAS PASAN POR ENCIMA DE LA DECANTADORA. ES POSIBLE QUE LOS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
LAS TUBERIAS PROCEDEN DEL ALJIBE QUE ESTA POR ENCIMA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
FUENTE		343	3-2-13-8
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
FUENTES		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
432255	3103245	1250	
Toponimias		Calle	Numero
CASA FORESTAL DE TAMADABA		CASA FORESTAL DE TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA SITUADA ENTRE LA CASA FORESTAL DE TAMDABA Y LOS ESTANQUES QUE ESTAN UN POCO MAS ATRAS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		9 ORIGINARIO
Historia			
SE HA USADO PARA DOTAR DE AGUA A LA CASA FORESTAL. HOY ES POSIBLE QUE LLEVE TAMBIEN AL ESTANQUE DE LA PARTE DE ABAJO DE LA CARRETERA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTERIA Y UNA ARGAMASA DE CEMENTO O CAL. SU PLANTA ES IRREGULAR. ESTA RODEADO POR PIEDRA SECA Y EN UNO DE SUS LADOS HAY UNA ROCA QUE ESTA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
HAY UNA SALIDA CON TUBERIA METALICA QUE ES NUEVA. HAY REPARACIONES CON CEMENTO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LOS ALREDEDORES DE LA PUERTA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
RESULTA LLAMATIVA LA ESCULTURA DE TRES ESCALONES EN LA ROCA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
GALERIA DE LA CANOVA		344	3-2-13-7
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		EXTRACCION	
		Tipo	
GALERIAS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
432525	3103200	1270	
Toponimias		Calle	Numero
BARRANQUILLO LA CANOVA		CASA FORESTAL DE TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE LA CASA FORESTAL RECORREMOS 325 METROS SIGUIENDO UNA TUBERIA METALICA JUNTO AL SENDERO. NO TIENE PERDIDA.			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		7 ORIGINARIO
Historia			
LLENA ESTANQUES Y ALJIBES QUE SIRVEN PARA DOTAR A LA CASA FORESTAL DE TAMADABA Y AL VIVERO.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE ARENA, CAL Y PIEDRAS DE PLANTA RECTANGULAR QUE CIERRA LA ENTRADA A LA GALERIA. DESCONOCEMOS SU INTERIOR PUES LA PUERTA DE ACCESO ESTA CERRADA CON UNA PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
SE HA CERRADO MAS LA SALIDA DE LA GALERIA CON CEMENTO Y PIEDRAS, ASI COMO CON UNOS MADEROS. EL CAÑO DELREBOSADERO ES DE PLASTICO. RECOLONIZACION VEGETAL QUE HACE DIFICIL			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EL QUE CORRE POR ENCIMA PROCEDE DE ARROYOS PRODUCIDOS POR LA LLUVIA Y LA NIEBLA. EN ESTE			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO Y CANTONERA		345	3-2-13-12
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432752	3104460	1056	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TENEMOS UNA CASA. DESDE ELLA BAJAMOS A LA PRESA NUEVA Y TOMAMOS RUMBO NW. 200 METROS. AHI ZIGZAGUEA EL CAMINO. DOBLAMOS AL N. Y			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		7 ABANDONADO
Historia			
SE USARON EL UNO PARA LAVAR, PARA LOS EMPLEADOS DEL SEÑOR SAMSO Y LA OTRA, PARA REPARTIR ENTRE LAS TIERRAS CIRCUNDANTES LAS AGUAS PROCEDENTES DEL TANQUE DE LOS ROSALES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE CEMENTO Y LADRILLOS DE PLANTA RECTANGULAR, DIVIDIDA EN DOS Y EN DOS ALTURAS. ARRIBA LA CANTONERA CON DIVISION HACIA DOS LADOS. LAVADERO CON DOS LUGARES PARA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
HACE MUCHOS AÑOS QUE FUE PINTADO DE BLANCO. RECOLONIZACION VEGETAL, DESCASCARILLADO DELCEMENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EN EL ENTORNO HAY ALGUNOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL AGUA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO		90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MARETA O TANQUE MATEO Y CANTONERAS (2)		346	3-2-13-4
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432965	3104550	1063	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TOMAMOS UNA CASA. DESDE AHI BAJAMOS A LA PRESA NUEVA POR ALGUNO DE LOS SENDEROS Y DESDE AHI TOMAMOS RUMBO W. UNOS 200 METROS.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	520	ORIGINARIO
Historia			
ES UNO MAS DE LOS ALMACENAMIENTOS DE AGUA QUE CONSTRUYO ANTONIO SAMSO PARA LA GESTION DEL AGUA EN LA ZONA.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR CON SUS 4 LADOS CAVADOS EN LA ROCA. EL MURO QUE SE SUPERPONE ES DE PIEDRAS Y CEMENTO CON PIEDRA VISTA POR FUERA. LA BOMBA ESTA POR DEBAJO EN EL QUE HAY UN			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ENTULLAMIENTO DE LA CANTONERA POR SU DESUSO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EN LOS AÑOS 40, ANTONIO SANSO FIGURA COMO PROPIETARIO SEGUN INFORMANTES, SIN EMBARGO LA C			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
TANQUE O MARETA DE LOS ROSALES Y LAVADERO		347	3-2-13-5
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		GESTION DEL AGUA	
		Tipo	
CONJUNTO HIDRAULICO			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432725	3104400	1063	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
A 1300 METROS DE LA ZONA RECREATIVA POR LA PISTA TENEMOS UNA CASA. DESDE AHI BAJAMOS A LA PRESA NUEVA POR ALGUN CAMINO. DESDE ESTA TOMAMOS RUMBO W. 200 METROS, AUNQUE DESPUES			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	260	ORIGINARIO
Historia			
OTRO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE AGUA QUE CONSTRUYO ANTONIO SAMSO.			
Descripcion			
ESTANQUE DE PLANTA RECTANGULAR EXCAVADO EN LA ROCA, AL MENOS EN TRES DE SUS LADOS, CON PIEDRA VISTA HACIA EL INTERIOR, LO QUE EL AGUA NOS DEJA VER. DOS DE SUS LADOS CONTACTAN EL			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
REPARACIONES EN CEMENTO. GRIETAS EN EL LAVADERO.		RECOLONIZACION VEGETAL EN EL ENTORNO Y	
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	INTEGRAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
LA FINCA DE SAMSO ESTA DEDICADA CASI POR ENTERO A LAS ACTIVIDADES DE CAPTACION, ALMACENAMI			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE LADRILLOS		348	3-2-13-29
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
LADRILLOS		Cartografía	
		30-05-N	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433285	3104030	1121	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/BARRANQUILLO DEL TA		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
LLEGAMOS A TAMADABA Y CAMINAMOS POR LA PISTA SIN SALIRNOS DE ELLA HASTA ENCONTRARNOS CON LA PRIMERA CASA DEL CORTIJO DE SAMSO. EN EL BARRANQUILLO, AL NOROESTE DE DICHA CASA Y			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		9 ABANDONADO
Historia			
LADRILLOS QUE CON TODA SEGURIDAD SON PRODUCTO DE ESTE HORNO FUERON USADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MAS DE UNA VIVIENDA, ALPENDRE O PAJARES DEL LLAMADO CORTIJO DE SAMSO.			
Descripcion			
DE PROBABLE BASE CUADRADA SUS MUROS ESTABAN HECHOS DE LOS MISMOS LADRILLOS. ES ADEMAS DE PIEDRAS Y BARRO Y AUN TIENE LADRILLOS EN LA BASE, SOLO QUEDAN DOS MUROS LATERALES. HAY			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA BASTANTE DETERIORADO Y TIENE FUERTE RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS LADRILLOS MIDEN 30CM APROXIMADAMENTE.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE TEJAS		349	3-2-13-25
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
TEJAS		Cartografía	
		30-05-N	
		UTM cuad.	
		28	
		X	Y
		433285	3104052
		Altitud	
		1125	
Toponimias		Calle	Numero
CORTIJO DE SAMSO/BARRANQUILLO DEL TA		CORTIJO DE SAMSO	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
LLEGANDO A LA ZONA RECREATIVA DE TAMADABA BAJAMOS A PIE HACIA LAS PRESAS POR EL CAMINO ANCHO, UNA VEZ LLEGADOS AL FINAL DE EL SE TOMA POR OTRO QUE SALE A LA DERECHA Y			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		5 ABANDONADO
Historia			
FUE EL PROVEEDOR DE TEJAS PARA TODA LA FINCA DE SAMSO. ES PROBABLE QUE SU PRODUCCION NO SE LIMITASE A ESTE ENTORNO AUNQUE EN CUANTO A LOS LADRILLOS DEL HORNO DE AL LADO ESTOS			
Descripcion			
HORNO DE PLANTA CILINDRICA CON MURO ADOSADO. TIENE DOS NIVELES PERO NO ESTA SOTERRADO. CONSERVA LAJAS EN EL FONDO DE DONDE SE METE LA CARGA. TIENE HUECO PARA LA ENTRADA DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
RECOLONIZACION VEGETAL, DESMANTELAMIENTO DE LAS PAREDES, SEDIMENTACION EN EL INTERIOR, SOTERRAMIENTO DE PARTE DE LA ESTRUCTURA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
JUNTO AL HORNO DE TEJAS SE ENCUENTRA EL DE LADRILLOS, UNOS LADRILLOS DE 30CM. MUY CARACTE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CMDAD.BIENES HEREDEROS DE J.SAMSO	90000069	18 DE JULIO Nº: 1 PISO: 0 AGA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HOYA CARBONERA		350	3-2-13-13
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		SILVICULTURA	
		Tipo	
HOYAS CARBONERAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432927	3103060	1362	
Toponimias		Calle	Numero
TAMADABA		TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DEJAMOS EL COCHE EN UN APARTADERO QUE HAY EN TAMADABA DONDE LA CARRETERA PASA DE LA VERTIENTE DE ARTENARA A LA DE AGAETE. SUBIMOS EL LOMO Y LO BAJAMOS RECORRIENDO 250			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		4 ABANDONADO
Historia			
LAS MUJERES SOBRE TODO Y TRAS LA POSGUERRA SE ECHARON AL MONTE A CARBONEAR, PORA PODER VENDER SU PRODUCTO EN GALDAR Y AGAETE.			
Descripcion			
CUMULO DE PIEDRAS EN TORNO A UNA DEPRESION NO MUY GRANDE. ESTA CERCANA AL CAMINO. SE APOYA EN UNA GRAN PIEDRA, EN OTRAS NO TAN GRANDES Y EN NUMEROSAS PEQUEÑAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
PINOCHA Y RECOLONIZACION VEGETAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
A VECES HACIAN NOCHE EN LAS CUEVAS Y OTRAS VECES EN CASA DE MARIQUITA LA DEL PINAR (QUE HO			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HOYA CARBONERA		351	3-2-13-15
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		SILVICULTURA	
		Tipo	
HOYAS CARBONERAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432415	3102575	1415	
Toponimias		Calle	Numero
TAMADABA		TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL CAMBIO DE ORIENTACION DE LA CARRTERA DE TAMADABA ENTRE ARTENARA Y AGAETE SUBIMOS POR EL LOMO YNO DEJAMOS DE CAMINAR HASTA QUE PASAMOS EL PICO DE LA CANOVA Y EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		3 ABANDONADO
Historia			
SE SUFRIA UNA PERSECUCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS CARBONEROS, PERO TAMBIEN EXISTIA BASTANTE TRANSIGENCIA DEBIDO A LAS NECESIDADES Y A LAS VINCULOS QUE UNIAN			
Descripcion			
DEPRESION DE 2X2 M. RODEADA DE PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO, SOBRE TODO A UN LADO; HACIA EL OTRO SON MAS PEQUEÑOS. SE ENCUENTRA CERCANA AL CAMINO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
RECUBRIMIENTO CON PINOCHA, RECOLONIZACION NATURAL Y ANTROPICA CON PINOS Y DESMANTELAMIENTO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SU ESTADO DE CONSERVACION ES REALMENTE MALO Y POR FOTOGRAFIA IRRECONOCIBLE.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HOYA CARBONERA		352	3-2-13-16
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		SILVICULTURA	
		Tipo	
HOYAS CARBONERAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
432747	3102947	1409	
Toponimias		Calle	Numero
TAMADABA		TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DESDE EL CAMBIO DE ORIENTACION DE LA CARRETERA DE TAMADABA, VERTIENTE ARTENARA-AGAETE SUBIMOS EL LOMO, BAJAMOS A LA DEGOLLADA Y EN TOTAL HASTA LLEGAR A LA HOYA, CERCA DEL PICO			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX		3 ABANDONADO
Historia			
SE DICE QUE LAS MUJERES ERAN COMO HOMBRES PARA CORTAR CON EL HACHA. ADEMAS DEL CARBONEO SE RECOGIA PINOCHA PARA EL EMPAQUETADO DE PLATANOS Y PIÑAS. ESTAS ACTIVIDADES			
Descripcion			
DE PLANTA OVALADA, HAY UNA GRAN PIEDRA EN EL INTERIOR Y OTRAS GRANDES ALREDEDOR. EXISTE LA DEPRESION CENTRAL. DE PEQUEÑAS DIMENSIONES Y CERCANA AL CAMINO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	ALTA	MEDIO	
Obs_estado			
DESMANTELAMIENTO GENERAL, RECUBRIMIENTO CON PINOCHA, RECOLONIZACION VEGETAL Y ANTROPICA DE PINAR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SOLIAN SER ILEGALES, DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, PARA SACAR SOLAMENTE DURANTE LA JORNADA DI			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HOYA CARBONERA		353	3-2-13-24
		Localidad	
		TAMADABA	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		SILVICULTURA	
		Tipo	
HOYAS CARBONERAS			
Cartografía		30-05-N	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433057	3103210	1324	
Toponimias		Calle	Numero
TAMADABA		TAMADABA	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DEJAMOS EL COCHE EN UN APARTADERO QUE HAY EN TAMADABA, DONDE LA CARRETERA PASA DE LA VERTIENTE DE ARTENARA A LA DE AGAETE. SUBIMOS EL LOMO Y LO BAJAMOS RECORRIENDO 300 M.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	10	ABANDONADO
Historia			
ACTIVIDAD ILEGAL YA EXISTENTE DESDE LA CONQUISTA. SE CONVIERTE EN MAS FUERTE EN AQUELLAS EPOCAS DONDE SE DABAN LAS DESGRACIAS (HAMBRES, EPIDEMIAS...). EL CARBONEO HA SIDO LLEVADO			
Descripcion			
GRAN PIEDRA QUE DA COBIJO A UNA HOQUEDAD A LA QUE SE LE SITUARON PIEDRAS ALREDEDOR. CERCANA AL CAMINO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	ALTA	ALTO	
Obs_estado			
RECUBIERTA ALREDEDOR CON PINOCHA Y REPOBLACION FORESTAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PUBLICA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
FUE LA UNICA QUE TRES INFORMANTES NOS RECONOCIERON COMO HOYAS EN LA FOTOGRAFIA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
VCJ.MEDIO AMBIENTE GOBIERNO CANARIAS		90000070	TOMAS MORALES Nº: 3 PISO: 0
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUARTO DE APEROS-PAJERO		355	3-2-11-3
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFREENTE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		ALMACENES	
		Tipo	
OTROS ALMACENES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434055	3105660	280	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFREENTE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LA VECINDAD DE ENFREENTE SE TOMA EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA. ENCIMA DE LAS ULTIMAS CASAS Y A UNOS 200 METROS (ENTRANDO POR UN SENDERO A LA DERECHA) ESTA EL PAJERO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	16	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES Y COMO CUARTO PARA GUARDAR APEROS.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE FORMA CUADRADA Y DE PIEDRA. TIENE SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y EN LA PUERTA. LA CUBIERTA ES A UN AGUA Y LA PUERTA DE MADERA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
EN ALGUNOS PUNTOS HA SIDO REFORZADO CON CEMENTO. TIENE VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
PERTENECE A VARIOS PROPIETARIOS DE LA MISMA FAMILIA Y ESTA QUE SE HA SEÑALADO ES UNA DE ELL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MARTIN MEDINA MARIA	10006	LOMO DEL MOLINO Nº: 2 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA DE BERBIQUE		356	3-2-11-20
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433390	3105015	626	
Toponimias		Calle	Numero
ROQUE BERMEJO/BERBIQUE/VISVIQUE		CAMINO REAL DE TAMADABA A SAN P	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SE ENCUENTRA EN EL SEGMENTO DEL CAMINO REAL QUE BAJA DESDE SANSO (TAMADABA) A SAN PEDRO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	113	ABANDONADO
Historia			
SE TRILLO EN SU PASADO TRIGO, CEBADA Y CHICHAROS. HOY SE HALLA ABANDONADA Y ESTA SITUADA EN LA DEGOLLADA QUE ESTA SOBRE UN ANTIGUO HABITAT DE CUEVAS.			
Descripcion			
PLANTA CIRCULAR, ABANCALADA POR ALGUNOS SITIOS Y CON PIEDRAS EMPENICADAS POR EL LADO DONDE ESTA MAS ALTA LA VERTIENTE. CANTOS DECIMETRICOS Y ANGULARES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
ANTROPICAS: UNA TUBERIA PASA POR DEBAJO. NO SABEMOS COMO LLEGO A METERSE DEBAJO, SI FUE DERRUYENDOLA. NATURALES: DEPOSITOS DE SEDIMENTOS TRAJIDOS DESDE LA LADERA POR LA			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
8	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
SEGUIENDO EL CAMINO REAL HACIA TAMADABA ENCONTRAMOS CADENAS DE CULTIVO MUY ANTIGUAS. PR			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	90000075	GOYA Nº: 2 PISO: 0 LAS PALMA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ERA DEL LOMO DEL MOLINO		357	3-2-11-1
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
ERAS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434135	3105680	300	
Toponimias		Calle	Numero
LOMO DEL MOLINO/EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DENTRO DE LA VECINDAD DE ENFRETE SE TOMA EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA. PASADAS LAS CASAS Y ENCIMA DE LA ULTIMA, ESTA LA ERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	103	ABANDONADO
Historia			
SE TRATABA DE UNA ERA COMUNAL, LOS VECINOS DE LOS ALREDEDORES TRILLABAN EN ELLA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE GRANDES DIMENSIONES. ESTA EMPEDRADA PERO SIN PIEDRAS EN EL BORDE. UNA PARTE ESTA PEGADAA LA ROCA, LA CUAL LE SIRVE DE ABRIGO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
EN ELLA TRILLABAN LOS VECINOS DEL LUGAR. ACTUALMENTE PERTENECE A DOS PROPIETARIOS DE LOS			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DE ARRIBA		358	3-2-11-8
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
		MOLINOS	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434120	3105770	260	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO DESDE SAN PEDRO HACIA LA VECINDAD POR EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA, AL FINAL DE LAS CASAS Y A 350 METROS DEL NUMERO 17 ESTA EL MOLINO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	43	ABANDONADO
Historia			
MOLINO QUE NO TUVO CUPO, SOLO MOLIA A PARTICULARES. ESTA INACTIVO DESDE LOS AÑOS SESENTA. FUE MOVIDO POR AGUAS DE LA HEREDAD DEL SAO Y LAS DEL CAIDERO Y LOS CHORROS. A LA HORA DE			
Descripcion			
CONSTRUCCION CUADRADA DE PIEDRA Y CUBIERTA PLANA. EN LA PARTE SUPERIOR ESTA EL CUBO QUE TAMBIEN ES DE PIEDRA. POSEE UN SEMISOTANO EN EL QUE SE ENCONTRABAN LAS CORREAS PARA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
VEGETACION EN LOS ALREDEDORES, PINTURA DETERIORADA. LA PIEDRA DEL MOLINO ESTA EN EL EXTERIOR. MADERAS DE PUERTA Y VENTANA DETERIORADAS.			
Documentacion			
AUTOR1: JUAN MANUEL DIAZ RODRIGUEZ. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: CAJA CANAR. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL CUBO TIENE 7 M DE ALTURA, 3 DE DIAMETRO SUPERIOR Y 7'5 DE DIAMETRO INFERIOR. LAS PIEDRAS UTI			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA BRAVO DE LAGUNA AGUSTI	10003	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MOLINO DE EL VALLE O MOLINO DE ABAJO		359	3-2-11-9
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		AGRICULTURA	
		Grupo	
		LUGARES DE ELABORACION	
		Tipo	
MOLINOS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434110	3105795	250	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO DE SAN PEDRO HACIA LA VECINDAD POR EL CAMINO REAL DE TAMADABA. AL FINAL DE LAS CASAS Y A 300 METROS DEL NUMERO 17 ESTA EL MOLINO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	71	ABANDONADO
Historia			
ESTE MOLINO NUNCA TUVO CUPO, SOLO MOLIA A PARTICULARES. PAGABAN UNA RENTA POR EL USO DEL AGUA PARA MOVER ESTE MOLINO. POR ACUERDO DE LOS HEREDEROS DE EL SAO Y LOS PROPIETARIOS			
Descripcion			
CONSTRUCCION CUADRADA DE UNA SOLA PLANTA Y DE CUBIERTA PLANA. ESTA REALIZADO CON PIEDRA. ALGO MAS ARRIBA ESTA EL CUBO TAMBIEN DE PIEDRA Y DE DOS CUERPOS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	ALTO	
Obs_estado			
TIENE BASURA EN EL EXTERIOR Y BIDONES CON AGUA. LA PINTURA ESTA BASTANTE DETERIORADA. BASTANTE VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
AUTOR1: JUAN MANUEL DIAZ RODRIGUEZ. TÍTULO1: MOLINOS DE AGUA EN GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1988. EDICIÓN1: SEGUNDA. PUBLICACIÓN1: CAJA CANAR. Nº de páginas1: 649.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ERA MOVIDO POR AGUAS DE EL SAO, LAS DEL CAIDERO Y LOS CHORROS. POSEE UN CUBO DE 7 METROS			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA BRAVO DE LAGUNA AGUSTI		10003	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE Y PAJERO		360	3-2-11-12
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
DEPENDENCIAS ANEXAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434295	3105815	225	
Toponimias		Calle	Numero
VECINDAD DE ENFRETE		VECINDAD DE ENFRETE	15
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DENTRO DEL BARRIO DE SAN PEDRO SEGUIMOS HACIA EL COLEGIO Y TOMAMOS LOS DOS SIGUIENTES CRUCES DE PISTAS A LA IZQUIERDA HASTA ENCONTRARNOS CON UNA GRAN PUERTA METALICA TRAS LA			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	108	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE ABASTECIAN DE ALIMENTO A SUS PROPIETARIOS Y DE ABONO A LOS CULTIVOS QUE ALLI SE REALIZABAN.			
Descripcion			
SE TRATA DE DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS. TIENEN TECHOS A UN AGUA Y DE SILLARES DE CANTERIA EN LAS ESQUINAS Y RESTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
POSEEN PUERTAS METALICAS PERO EN GENERAL ESTAN EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
ESTAN EN MEDIO DE UNA FINCA DE NARANJEROS. SEGURAMENTE SE USARAN PARA GUARDAR APEROS D			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA CESIO	10011	CONSTITUCION (ESTACION DE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CASA, ALPENDRE, PAJERO Y CADENAS		361	3-2-11-10
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFREENTE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		FINCAS AGRICOLAS	
		Tipo	
FINCAS COMPLETAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434260	3105715	245	
Toponimias		Calle	Numero
VECINDAD DE ENFREENTE		VECINDAD DE ENFREENTE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL CAMINO REAL SAN PEDRO-TAMADABA Y BAJO LAS ULTIMAS CASAS QUE HAY SALIENDO DE LA VECINDADDE ENFREENTE ESTA LA FINCA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	13750	ORIGINARIO
Historia			
ABASTECIA TOTALMENTE LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA PUESTO QUE ADEMAS DE PROPORCIONAR PRODUCTOS LACTEOS TAMBIEN PROPORCIONABA FRUTALES, HORTALIZAS, ETC. QUE VENDIAN DENTRO			
Descripcion			
ESTA COMPUESTA POR GRANDES MUROS DE PIEDRA SECA QUE CONFORMAN LOS BANCALES Y UNA CONSTRUCCION FORMADA POR UN ALPENDRE, U PAJERO Y LA VIVIENDA. SON DE PIEDRA CON TECHOS A			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
LAS CONSTRUCCIONES ESTAN DETERIORADAS POR EL DESUSO Y EL PASO DEL TIEMPO. FALTAN ALGUNAS TEJAS Y LAS PUERTAS ESTAN ESTROPEADAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
SLA FINCA ESTA EN EXPLOTACION PERO LA CASA, EL ALPENDRE Y EL PAJERO ESTAN ABANDONADOS. AC			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
LUGO GARCIA CESIO	10011	CONSTITUCION (ESTACION DE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CUEVAS DE BERBIQUE		362	3-2-11-21
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		CONJUNTO DE INTERES ETNO	
		Grupo	
		POBLADOS	
		Tipo	
CASAS-CUEVAS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433549	3105145	475	
Toponimias		Calle	Numero
ROQUE BERMEJO/BERBIQUE/VISVIQUE		CAMINO REAL DE TAMADABA A SAN P	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTAN UBICADAS EN EL CAMINO REAL, BAJANDO A LA IZQUIERDA SOBRE EL MISMO, CUANDO ENTRAMOS EN UN SECTOR DE PICON COMPACTADO.			
Fecha_construccion	Antigüedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI	3125	ABANDONADO
Historia			
ANTIGUAS CUEVAS USADAS POR LOS CANARIOS, QUE HAN SEGUIDO SIENDO REUTILIZADAS COMO ALPENDRES HOY. HAY RESTOS DE EXCREMENTOS. PUEDEN SER REFUGIO DE PASTORES Y ROMEROS.			
Descripcion			
PARED LLENA DE CUEVAS CONECTADAS ENTRE SI POR SENDEROS. ESTANCIAS DE VARIOS TAMAÑOS Y CAVADAS A PICO. UNA ES DE PLANTA RECTANGULAR CON UNA HORNACINA DENTRO Y UN POYO. OTRA			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
DESPLOMES EN LA PARED, ALGUNOS DE CONSIDERACION. LAS PUERTAS Y CERRADURAS HAN DESAPARECIDO Y LOS TECHOS ESTAN ENNEGRECIDOS DE LOS FUEGOS INTERIORES.			
Documentacion			
AUTOR1: A.A.V.V.. TÍTULO1: GUIA DE SENDEROS DE GRAN CANARIA I. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1994. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: GOB. CANAR. Nº de páginas1: 306.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
HAY UNA ERA Y UN CORRAL EN LAS CERCANIAS. EL CAMINO FUE MUY USADO EN EL PASADO COMO RUTA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
RODRIGUEZ MARTIN CIPRIANA	90000076	GUAYARMINA Nº: 41 PISO: 0 A	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
MURO DE CADENA		363	3-2-11-5
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		ENTIDADES PARTICIMENTE. SI	
		Grupo	
		TERRENOS DE PRODUCCION	
		Tipo	
		MUROS	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434010	3105600	300	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN EL BARRANCO DEL INGENIO, (AL LADO DE LA VECINDAD DE ENFRETE) EN EL MARGEN DERECHO. SE TRATA DEL MURO MAS GRANDE QUE ALLI HAY.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	60	ABANDONADO
Historia			
DEBIDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, FUE NECESARIO ADECUAR LA ZONA (AVECES CON GRANDES OBRAS) PARA PODERPLANTAR LOS ALIMENTOS POSTERIORMENTE Y ABASTECER A LA POBLACION.			
Descripcion			
ES UN MURO DE GRANDES DIMENSIONES Y DE PIEDRA SECA. EN UN LATERAL PRESENTA UNOS ESCALONES REALIZADOS CON EL MISMO TIPO DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION PERO CON VEGETACION EN EL INTERIOR DEL BANCAL.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
TIENE UNOS SEIS METROS DE ALTURA Y UNOS SESENTA DE LONGITUD. ESTA EN LA PARTE SUPERIOR DE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ALPENDRE		364	3-2-11-2
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
		ALPENDRE	
		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434045	3105670	280	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LA VECINDAD DE ENFRETE SE TOMA EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA. ENCIMA DE LAS ULTIMAS CASAS Y A UNOS 200 METROS (ENTRANDO POR UN SENDERO A LA DERECHA) ESTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	49	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR ANIMALES QUE ABASTECIAN DE ALIMENTOS LACTEOS Y ABONO PARA LOS CULTIVOS.			
Descripcion			
CONJUNTO DE DOS CONSTRUCCIONES SEPARADAS Y SIN PARED EN LA PARTE DELANTERA. SON DE PIEDRA RIPIADA CON TECHOS A UN AGUA DE PLANCHAS DE URALITA. LOS PESEBRES TAMBIEN SON DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTAN EN BUEN ESTADO PERO CON PLANCHAS EN LOS TECHOS Y BASURA EN EL INTERIOR Y ALREDEDORES. PRESENTA VARIOS TIPOS DE CIERRES (PLASTICOS, MADERAS...). VEGETACION EN LOS			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	REHABILITACION	
Obs_generales			
LA CANTERIA DE ESTOS ALPENDES PROCEDE DE LAS CANTERAS DE GALDAR. PERTENECE A VARIOS PRO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MARTIN MEDINA MARIA	10006	LOMO DEL MOLINO Nº: 2 PISO:	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CORRAL		365	3-2-11-22
		Localidad	
		VECINIDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		GANADERIA	
		Grupo	
		GESTION DEL GANADO	
		Tipo	
CORRALES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433390	3104990	628	
Toponimias		Calle	Numero
ROQUE BERMEJO/BERBIQUE/VISVIQUE		CAMINO REAL DE TAMADABA A SAN P	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL CAMINO REAL DESDE SAN PEDRO A TAMADABA LLEGAMOS A LA DEGOLLADA DONDE ESTA LA ERA. GIRAMOS 20 METROS A LA IZQUIERDA Y ALLI ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX	84	ABANDONADO
Historia			
POSIBLEMENTE SE ESTABULABA A UN GANADO QUE PASTOREABA POR EL ENTORNO. SE GUARDARON AQUI OVEJAS Y CABRAS.			
Descripcion			
MORDISCO NATURAL O ANTROPICO A LA VERTIENTE, DE PICON COMPACTADO EN EL QUE HAY DOS LADOS. LOS OTROS DOSLADOS SON UN MURO DE PIEDRA SECA EN FORMA DE "L".			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
ES POSIBLE QUE SE HAYAN CAMBIADO ALGUNAS PIEDRAS DESDE EL MURO AL INTERIOR. GRIETAS EN LAS PAREDES NATURALES, RECOLONIZACION DE TABAIBAS Y HERBACEAS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTA VINCULADO POSIBLEMENTE A UNA ERA CERCANA, AL CAMINO REAL Y A UN HABITAT DE CUEVAS.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	90000075	GOYA Nº: 2 PISO: 0 LAS PALMA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ABREVADERO		366	3-2-11-19
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
BEBEDEROS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433730	3105390	360	
Toponimias		Calle	Numero
LAS GOTERAS		CAMINO REAL DE TAMADABA A SAN P	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL CAMINO REAL QUE SUBE DE SAN PEDRO A TAMBADABA VAMOS SIEMPRE POR LA LADERA IZQUIERDA. JUSTO EN EL CAMBIO HACIA LA DERECHA ESTA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1	ABANDONADO
Historia			
SE HIZO EN EL PASADO PROBABLEMENTE PARA ACERCAR EL GANADO A AGUAS TRANQUILAS.			
Descripcion			
PLANTA RECTANGULAR, HECHO DE CEMENTO QUE RECUBRE HILERAS DE PIEDRAS BIEN COLOCADAS. ESTA AL INICIO DE UNA ACEQUIA QUE BAJA A SAN PEDRO. EL AGUA BAJA POR LA BARRANQUERA Y SE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
MALO	MEDIA	MEDIO	
Obs_estado			
EL ABANDONO HA HECHO QUE SE SEDIMENTE EL LUGAR DONDE BEBIAN LOS ANIMALES. EL CEMENTO ESTA LEVANTADO PORALGUNOS SITIOS.			
Documentacion			
AUTOR1: A.A.V.V.. TÍTULO1: GUIA DE SENDEROS DE GRAN CANARIA. FECHA PUBLICACIÓN1: 01-01-1994. EDICIÓN1: PRIMERA. PUBLICACIÓN1: GOB.CANARI. Nº de páginas1: 306.			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		ESPACIO NATURAL PROTEGIDO	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
EL CAMINO REAL PASA POR SU LADO. SE SITUA ENCIMA DE LOS ALMENDREROS.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ GARCIA JUAN	90000053	AGRETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CHARQUETA NATURAL		367	3-2-11-18
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
CHARCOS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
433880	3105472	324	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		CAMINO REAL DE TAMADABA A SAN P	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
SUBIENDO POR EL BARRANQUILLO DEL INGENIO HACIA TAMADABA (CAMINO REAL QUE PARTE DE SAN PEDRO). CONTAMOS UNOS 180 METROS DESDE LA ULTIMA EDIFICACION ESTA. AL CRUCE DEL CAMINO			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XVI		2 ABANDONADO
Historia			
POSIBLEMENTE FUESE PUNTO DE ESCALA DE VIANDANTES Y APROVISIONAMIENTO DE ANIMALES.			
Descripcion			
OQUEDAD NATURAL FRUTO DEL PASO DEL AGUA DURANTE CIENTOS DE AÑOS. CABE LA POSIBILIDAD DE QUE EL HOMBRRRE INTERVINIESE EN ALGO A SU CONSTRUCCION. EL CAMINO REAL PASA MUY CERCA Y			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSERVACION	
Obs_generales			
SE CONSERVA COMO EN SU ESTADO NATURAL.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
CRUZ GARCIA JUAN	90000053	AGRETE Nº: 0 PISO: 0 AGAETE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		368	3-2-11-11
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433980	3106300	185	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CASTAÑOS		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ENTRANDO A SAN PEDRO POR LA CARRETERA DEL VALLE, HAY UN CRUCE EN EL QUE SE TOMA LA DESVIACION A LA DERECHA, ES EL ESTANQUE QUE HAY A LA DERECHA, AL OTRO LADO DEL BARRANCO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	1250	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALMACENAR Y POSTERIORMENTE DISTRIBUIR EL AGUA QUE HASTA EL LLEGABA. SE USABA EN EL RIEGO DE LOS TERRENOS COLINDANTES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CON GRANDES MUROS ESCALONADOS Y DE OBRA DE CAJON. ESTA SEMIENCAJADO EN LA ROCA. LA PARTE CONSTRUIDA ES DE PIEDRA.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA VALLADO. ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. LE HAN HECHO REFORMAS DE CEMENTO PARA IMPERMEABILIZARLO.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PERTENECE A VARIOS HEREDEDOS PERO ES ESTA LA QUE MAS HORAS DE AGUA POSEE.			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	10007	DOCTOR CHIL Nº: 4 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		369	3-2-11-14
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434015	3105890	265	
Toponimias		Calle	Numero
EL BARRIO		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
DENTRO DE LA VECINDAD DE ENFRETE (A LA QUE SE ACCEDE POR SAN PEDRO) SE SUBE POR LAS ESCALERAS SIEMPRE A LA IZQUIERDA HASTA EL FINAL, DONDE ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	144	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LAS PEQUEÑAS FINCAS QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR CASI TODA ENCAJADA EN LA ROCA. POR UNO DE SUS LADOS TIENE UN MURO DE PIEDRA ESCALONADO.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN BUEN ESTADO PERO CON BASURA EN LOS ALREDEDORES. TIENE UNA VALLA METALICA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PERTENECE A VARIOS PROPIETARIOS LOS CUALES TIENEN DISTINTAS HORAS DE AGUA.			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
COMUNIDAD DE AGUAS LA CHOCETA		10025	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE		370	3-2-11-17
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433870	3106320	190	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CASTAÑOS		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
UNA VEZ EN LA VECINDAD DE ENFRETE, SEGUIMOS POR EL CAMINO DE LA DERECHA HASTA ENCONTRARNOS CON LA ACEQUIA. BAJO LA ACEQUIA ESTA EL ESTANQUE.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	900	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA EL ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR USO DEL AGUA EN EL RIEGO DE LOS CULTIVOS DE LA ZONA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION DE GRANDES DIMENSIONES Y SEMIENCAJADO EN LA ROCA POR UNO DE SUS LADOS. LOS MUROS SON DE OBRA DE CAJON ESTANDO DOS DE ELLOS MEDIO CUBIERTOS POR TIERRA. ES DE			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. VALLADO POR TRES DE SUS LADOS. EN EL INTERIOR HAY TROZOS DE HOJAS DE PALMERAS DEBIDO A QUE LAS TIENE ALREDEDOR Y CAEN EN EL INTERIOR.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	CONSOLIDACION	
Obs_generales			
EL AGUA QUE LE LLEGA ES DE NACIENTES Y DE UNA ACEQUIA QUE PASA POR EL MARGEN IZQUIERDO DEL			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	10007	DOCTOR CHIL N°: 4 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE DEL INGENIO O DEPOSITO DEL INGENIO		371	3-2-11-6
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433935	3105540	310	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
ESTA EN EL MARGEN DERECHO DEL BARRANCO DEL INGENIO, AL LADO DE LA VECINDAD DE ENFRETE. ESTA BAJO EL CAMINO REAL TAMADABA-SAN PEDRO.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	300	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDO PARA ALBERGAR LAS AGUAS DE LAS LLUVIAS Y DE LOS NACIENTES Y ACEQUIAS DE LOS ALREDEDORES. LA ZONA FUE Y ES MUY RICA EN AGUA.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CASI CIRCULAR DE PIEDRA CON VARIOS CONTRAFUERTES EN EL EXTERIOR Y DE GRAN GROSOR. LA BOMBALA TIENE POR UN LADO Y ENTRE DOS CONTRAFUERTES.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
TIENE UNA VALLA METALICA QUE LO RODEA. HA SIDO RECUBIERTO DE CEMENTO POR LAS POSIBLES FILTRACIONES. PARTE DE LAS VALLAS SE HAN CAIDO. ESTA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
PERTENECE A VARIOS PROPIETARIOS PERO EL QUE HEMOS SEÑALADO ES EL MAS HORAS DE AGUA QUE			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
ESTANQUE Y TANQUETA		372	3-2-11-15
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		ALMACENAMIENTO	
		Tipo	
ESTANQUES			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433845	3106190	225	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CASTAÑOS		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
UNA VEZ EN LA VECINDAD DE ENFRETE, SEGUIMOS POR EL CAMINO DE LA DERECHA (QUE PASA POR LA VIRGEN DE FATIMA) HASTA LLEGAR AL BARRANQUILLO. SUBIMOS UNOS 60 METROS Y ALLI ESTA EL			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	72	ABANDONADO
Historia			
CONSTRUIDO PARA RECOGER Y POSTERIORMENTE UTILIZAR EL AGUA QUE DESPUES DE LAS LLUVIAS MANABA DE LA ROCA QUE HAY EN LA PARTE SUPERIOR.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CUADRADA SEMIENCAJADA EN LA ROCA POR UNO DE SUS LADOS. ES DE PIDRA Y CON GRUESOS MUROS. A UN LADO HAY OTRO PEQUEÑO ESTANQUE DE ESCASA PROFUNDIDAD.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTAN MAS O MENOS EN BUEN ESTADO PERO EN SU INTERIOR HAY BASTANTE VEGETACION (EN LOS DOS). EN EL MAS PEQUEÑO HAY BASURA Y LOS MUROS ESTAN ALGO DETERIORADOS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
5	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
SON DOS CONSTRUCCIONES ADOSADAS. EL MURO DEL ESTANQUE MAS GRANDE MIDE UNOS 6 METROS D			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MEDINA PERDOMO JUAN	10026	Nº: 0 PISO: 0 AGAETE 35000	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
CANTONERA		373	3-2-11-16
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
Tipo		CANTONERAS/TRONERAS	
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
433860	3106300	200	
Toponimias		Calle	Numero
LOS CASTAÑOS		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
UNA VEZ EN LA VECINDAD DE ENFRETE, SE SIGUE POR EL CAMINO DE LA DERECHA (QUE PASA POR LA VIRGEN DE FATIMA) HASTA ENCONTRAR LA ACEQUIA QUE NOS LLEVA DIRECTAMENTE A LA CANTONERA.			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	32	ORIGINARIO
Historia			
CONSTRUIDA PARA EL CONTROL DEL REPARTO DEL AGUA QUE VIENE DESDE LAS PARTES ALTAS DEL VALLE.			
Descripcion			
CONSTRUCCION RECTANGULAR DE GRANDES DIMENSIONES Y REALIZADA CON PIEDRA. POSEE BASTANTES Y DISTINTAS SALIDAS DE AGUA Y LA RODEA UNA ACEQUIA. EL EXTERIOR ESTA RECUBIERTO			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTA EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACION. HA CRECIDO ALGO DE VEGETACION EN SU INTERIOR. TAMBIEN HAY ALGODE BASURA. SE ESTA DETERIORANDO EL ENCALADO EN ALGUNO DE SUS MUROS.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
LOS VECINOS DEL LUGAR LA LLAMAN TRONERA. PERTENECE A VARIOS PROPIETARIOS Y ESTA QUE SE HA			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
MANRIQUE DE LARA SILVELA ISABEL	10007	DOCTOR CHIL Nº: 4 PISO: 0 LA	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
LAVADERO		374	3-2-11-7
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFRETE	
		Actividad	
		HIDRAULICA	
		Grupo	
		DISTRIBUCION	
		Tipo	
LAVADEROS			
Cartografía		30-10-S	
UTM cuad.		28	
X	Y	Altitud	
434160	3105770	270	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFRETE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LA VECINDAD DE ENFRETE SE TOMA EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA. LOS LAVADEROS ESTAN A LA DERECHA DEL CAMINO Y EN LA ACEQUIA QUE LOS ATRAVIESA (ENTRE LAS ULTIMAS CASAS).			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XX	10	ABANDONADO
Historia			
LAS VECINAS DEL LUGAR ACUDIAN A LAVAR DURANTE EL DIA Y A RECOGER AGUA DE MADRUGADA Y A PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA (CUANDO EL AGUA ESTABA MAS TRANQUILA).			
Descripcion			
CONSTRUCCION LINEAL DE PIEDRA Y CON SILLARES DE CANTERIA QUE SON LOS USADOS PARA LAVAR. LAS PIEDRAS SOLO ESTAN A UN LADO DE LA ACEQUIA. ERAN DE RODILLAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
BUENO	BAJA	MEDIO	
Obs_estado			
ESTAN MAS O MENOS EN BUEN ESTADO PERO LAS PIEDRAS ESTAN ALGO GASTADAS Y LA ARGAMASA QUE RECUBRE EL LUGAR TAMBIEN ESTA DETERIORADA.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA	
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
6	AMBIENTAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
ESTOS LAVADEROS ESTAN DENTRO DE LA ACEQUIA QUE VIENE DESDE EL SAO. TIENEN UNOS DIEZ METRO			
Nombre_propietario		DNI	Direccion
MANRIQUE DE LARA BRAVO DE LAGUNA AGUSTI		10003	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L
			Telefono



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero	
LAVADEROS DE LA VECINDAD		375	3-2-11-13	
				Localidad
				VECINDAD DE ENFRETE
				Actividad
				HIDRAULICA
				Grupo
				DISTRIBUCION
				Tipo
				LAVADEROS
				Cartografía
				30-10-S
UTM cuad.		28		
X	Y	Altitud		
434060	3106125	205		
Toponimias		Calle	Numero	
VECINDAD DE ENFRETE		VECINDAD DE ENFRETE	0	
			Código postal	
			35489	
Obs_localizacion				
UNA VEZ EN SAN PEDRO, SE SIGUE HASTA LA VECINDAD DE ENFRETE, ENCIMA DE LA CARRETERA ESTA EL LAVADERO.				
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual	
	SIGLO XX	15	ORIGINARIO	
Historia				
MIENTRAS QUE DURANTE EL DIA LAVABAN, DURANTE LA MADRUGADA Y A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA RECOGIAN EL AGUA PARA EL USO DOMESTICO (A ESTAS HORAS ERA CUANDO EL AGUA VENIA MAS				
Descripcion				
CONSTRUCCION LINEAL DIDIDIDA EN CUATRO PARTES DISPUESTAS DE FORMA ESCALONADA. TRES DE ELLAS TIENEN LAVADEROS POR UNO DE SUS LADOS. SON DE PIEDRA Y ARGAMASA. TIENEN UNOS				
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico		
BUENO	BAJA	MEDIO		
Obs_estado				
ESTAN EN BUEN ESTADO. EN ALGUNOS PUNTOS HAN SIDO RECUBIERTOS DE CEMENTO.				
Documentacion				
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion	
PRIVADA	0			
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo		
RUSTICO		PROTECCION PAISAJISTICA		
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones		
6	AMBIENTAL	RESTAURACION		
Obs_generales				
SOLO SE USAN CUANDO EL AGUA CIRCULA POR LA ACEQUIA, ES DECIR, CUANDO LLUEVE Y UNOS 20 DIAS				
Nombre_propietario		DNI	Direccion	
MANRIQUE DE LARA BRAVO DE LAGUNA AGUSTI		10003	DOCTOR CHIL Nº: 20 PISO: 0 L	
			Telefono	



Catálogo Etnográfico de la Villa de Agaete

Plan General de Ordenación. Aprobación Inicial

Denominación		Cod_ficha	Numero
HORNO DE TEJAS		376	3-2-11-4
		Localidad	
		VECINDAD DE ENFREENTE	
		Actividad	
		IND. EXTRACTIVAS-RECOLECT	
		Grupo	
		HORNOS	
		Tipo	
TEJAS		Cartografía	
		30-10-S	
UTM cuad.			
		28	
X	Y	Altitud	
434010	3105565	315	
Toponimias		Calle	Numero
EL INGENIO DEL VALLE		VECINDAD DE ENFREENTE	0
			Código postal
			35489
Obs_localizacion			
EN LA VECINDAD DE ENFREENTE SE TOMA EL CAMINO REAL QUE VA A TAMADABA. A UNOS 300 METROS DE LAS ULTIMAS CASAS HAY UN SENDERO A LA DERECHA QUE VA A UN ESTANQUE, BAJO EL ESTANQUE Y			
Fecha_construccion	Antiguedad	Superficie	Uso_actual
	SIGLO XIX		7 ABANDONADO
Historia			
LA TEJA QUE DE ESTE HORNO SE EXTRAJO ABASTECIO A MUCHAS DE LAS CONSTRUCCIONES QUE HOY SE PUEDEN VER PORLOS ALREDEDORES.			
Descripcion			
CONSTRUCCION CIRCULAR DE PIEDRA RIPIADA Y RECUBIERTO DE BARRO EN EL INTERIOR. POSEE DOS PARTES, UNA INFERIOR PARA PONER LA LEÑA Y OTRA SUPERIOR PARA PONER LAS TEJAS.			
Estado	Fragilidad	Valor_cientifico	
REGULAR	MEDIA	ALTO	
Obs_estado			
TIENE MUCHA BASURA EN SU INTERIOR (BASURA Y CAÑAS). PARTE DE LOS MUROS DE LA PARTE SUPERIOR SE HAN DERRUMBADO. VEGETACION EN LOS ALREDEDORES.			
Documentacion			
Propiedad	Declaracion_BIC	Fecha_incoacion	Fecha_declaracion
PRIVADA	0		
Clasificacion_suelo		Calificacion_suelo	
RUSTICO			
Nivel_proteccion	Grado_proteccion	Intervenciones	
7	INTEGRAL	RESTAURACION	
Obs_generales			
POSEE UNOS CUATRO METROS DE ALTURA. HACE UNOS SESENTA AÑOS QUE NO SE UTILIZA. HASTA EL NO			
Nombre_propietario	DNI	Direccion	Telefono
SOSA SANTANA PEDRO	10005	CARRETERA GENERAL DEL CE	