


PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE AGAETE

ADAPTADO AL DECRETO LEGISLATIVO 1/2000 DE 8 DE MAYO
Y A LA LEY 19/2003 DE 14 DE ABRIL

APROBACIÓN INICIAL



CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL
GOBIERNO DE CANARIAS



GesPlan
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

REDACTOR:

césar muñoz.

Ayda. Alcalde Ramírez Bethencourt nº 23. 1º.
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 233166 - Fax: 928.233438
E-mail: cms_46@telefonica.net

ARQUITECTO

COLABORADORES:



INGENIERÍA
TÉCNICA
CANARIA, S.A.



INFORMACIÓN URBANÍSTICA

MEMORIA DE INFORMACIÓN

FASE A
FASE B

NOVIEMBRE 2007

TOMO I

0. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	3
0.1. JUSTIFICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DE LA FASE DE AVANCE.....	3
1. INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA APROBACIÓN INICIAL.....	5
1.1. <i>Información Urbanística Fase A.</i>	5
1.1.1. Memoria de Información.....	5
1.1.1.1. Estructura, grado de consolidación y nivel de servicios de los núcleos urbanos y rurales.....	5
1.1.1.2. Usos dominantes y carácter de cada uno de los núcleos.....	8
1.2. <i>Información Urbanística Fase B.</i>	9
1.2.1. Memoria de Información.....	9
1.2.1.1. Localización expresa de los usos singulares, como establecimientos turísticos, comercial e industrial y de oficinas.....	9
1.2.1.2. Dotaciones y equipamientos con que cuenta cada núcleo y previsiones para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en cada tipo de dotación y equipamiento necesarios (sanitario, docente, deportivo, espacios libres y zonas verdes, cementerios, etc.) a nivel de núcleo y de municipio.....	10
1.2.1.3. Infraestructuras y servicios con que cuenta cada núcleo y previsiones para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en cada tipo de infraestructura y servicio (viario, aparcamiento, transportes, suministro eléctrico, telefonía, abastecimiento y evacuación de aguas, etc.) para cada núcleo y para el municipio.....	12
1.2.1.4. Descripción medioambiental de la Memoria de Información en orden a la circunstancia de la exoneración de la fase de avance.	14
1.2.1.4.1. Consideraciones previas.....	14
1.2.1.4.2.- Justificación del contenido ambiental específico asumido por el Plan General.....	17
1.2.1.4.3. Situación y emplazamiento.	25
1.2.1.4.4. Inventario ambiental: características y delimitación espacial de las variables ambientales significativas.....	26
1.2.1.4.5. Flora y vegetación.....	45
1.2.1.4.6. Fauna.	57
1.2.1.4.7. Paisaje.....	66
1.2.1.4.8. Patrimonio arqueológico.	68
1.2.1.4.9. Patrimonio arquitectónico.....	78

1.2.1.4.10. Patrimonio etnográfico	87
1.2.1.4.11. Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Red Natura 2000, iba y hábitats prioritarios.....	141
1.2.1.4.12. Tipología y localización de impactos ambientales preexistentes.....	147

0. CONSIDERACIONES PREVIAS.

0.1. Justificación de la exoneración de la Fase de Avance.

En el transcurso de tiempo acaecido entre el comienzo de la redacción de esta Adaptación Plena del P.G.O. de Agaete y el momento presente han entrado en vigor dos nuevos textos legales que afectan de manera sobrevenida a la tramitación del mismo:

- Uno, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Y, como consecuencia del mismo, el Documento de Referencia desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para fijar los parámetros que han de cumplir los instrumentos de planeamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado definitivamente por la C.O.T.M.A.C.

- El otro, el Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.

En la Disposición Transitoria Cuarta de dicho Reglamento se articula el procedimiento de exoneración del trámite de Avance de los Planes Generales de Ordenación que se hubieren adaptado de forma básica al T.R.L.O.T.E.N.Ca. aprobado por el D.L. 1/2000 de 8 de mayo y que, como es el caso de éste, estuvieren obligados a la adaptación a las Directrices de Ordenación y del Turismo aprobadas por la Ley 19/2003 de 14 de abril.

Como quiera que el Ayuntamiento de Agaete consideró que el modelo propuesto en la Adaptación Básica no sufre alteraciones sustanciales respecto al que se propone en la Adaptación Plena que se tramita, los Servicios Administrativos municipales redactaron durante el pasado mes de junio el informe técnico y jurídico prescrito en el apartado a) de la mencionada Disposición Transitoria Cuarta (que se acompaña como Anexo al presente documento) al objeto de solicitar del Cabildo y de la C.O.T.M.A.C. la exoneración de trámite de la fase de Avance.

Dicha solicitud fue favorablemente informada por la C.O.T.M.A.C., por lo que, consecuentemente, se procede a la redacción del presente documento de adaptación a la Ley 19/2003 para la correspondiente tramitación de su aprobación inicial.

En orden a la entrada en vigor de la ya mencionada Ley 9/2006 de 28 de abril y el resto de legislación sobrevenida, y con el propósito de actualizar el contenido ambiental de la fase de Adaptación Básica, a pesar de que el modelo territorial no ha sufrido variaciones sustanciales, se ha considerado conveniente incluir en este instrumento un contenido de diagnóstico y medidas medioambientales complementario a la fase que se tramita.

1. Información urbanística de la Aprobación Inicial.

1.1. Información Urbanística Fase A.

1.1.1. Memoria de Información.

1.1.1.1. Estructura, grado de consolidación y nivel de servicios de los núcleos urbanos y rurales.

El municipio de Agaete, debido a sus especiales características en lo referente al espacio natural protegido que abarca un alto porcentaje de su superficie, ciñe su estructura poblacional a los siguientes núcleos:

Entidad	Varones	Mujeres	Total
01 Casco de Agaete	1.815	1.774	3.589
02 Los Berrazales	5	6	11
03 Casas del Camino	31	36	67
04 Guayedra	8	5	13
05 El Hornillo	15	14	29
06 Los Llanos	25	22	47
07 Puerto las Nieves	282	247	529
08 El Risco	127	114	241
09 San Pedro	428	383	811
010 El Sao	3	1	4
011 Vecindad de Enfrente	149	157	306
Total	2.888	2.759	5.647

La población llega a superar en más del doble este número en los meses de verano y en algunas épocas señaladas del resto del año, por la incorporación de residentes discontinuos y no censados.

Como puede verse, los distritos del Casco, Puerto de Las Nieves, El Risco, San Pedro y Vecindad de Enfrente totalizan 5.476 habitantes, es decir, casi el 97% del total del censo, siendo el distrito del Casco el que se lleva el casi 64% del mismo.

Actualmente, las características de los distintos núcleos en lo que se refiere a los parámetros de consolidación que poseen se pueden ver en el cuadro de la página siguiente, así como los usos principales de cada uno de ellos.

Estructura del asentamiento poblacional en el Municipio: En general, a partir del planeamiento actualmente vigente, los suelos que constituyen los asentamientos poblacionales del Municipio son fundamentalmente urbanos, bien consolidados por la urbanización, o no, en los casos de las unidades de actuación previstas. Los asentamientos rurales son escasos, ciñéndose a pequeños enclaves en el Valle,

como el de Piletas, o el existente en El Risco (actualmente ordenado por el P.R.U.G. del Parque Natural de Tamadaba).

Servicios: A excepción de alguna edificación dispersa, todos los núcleos poblacionales incluidos en la ulterior relación disponen de los servicios mínimos requeridos, incluyendo el suministro eléctrico, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales. En varios de los suelos urbanos no consolidados por la urbanización, como el de La Suerte, falta total o parcialmente el encintado de aceras y el asfaltado de calles, así como el alumbrado público.

El servicio de recogida de basuras domiciliarias se realiza por parte del Ayuntamiento en la totalidad de los ámbitos de población.

GRADO DE CONSOLIDACIÓN Y USO PRINCIPAL DE LOS SUELOS URBANOS Y RÚSTICOS DE LA ADAPTACIÓN BÁSICA			
AMBITO	ZONA DEL MUNICIPIO	GRADO DE CONSOLIDACIÓN	
De áreas tradicionales y de áreas aprobadas definitivamente en la A. Básica		CLASIF. Y CALIFICACIÓN	
Agaete Casco	Núcleos tradicionales	S.U.C.U. residencial	Muy alto
Vecindad de Enfrente	Núcleos tradicionales	S.U.C.U. residencial	Muy alto
Casas de San Pedro	Núcleos tradicionales	S.U.C.U. residencial	Muy alto
La Suerte	De Planes Parciales aprobados	S.U.C.U. residencial	Muy alto
El Risco	Núcleos tradicionales (P.R.U.G.)	S.U.C.U. residencial	Alto
El Risco	Núcleos tradicionales (P.R.U.G.)	Asentamiento rural	Medio
La Palmita	De Planes Parciales aprobados	S.U.C.U. residencial	Muy alto
Casco de Las Nieves	De Planes Parciales aprobados	S.U.C.U. residencial	Muy alto
Puerto y Playa de Las Nieves	De Planes Parciales aprobados	S.U.C.U. residencial	Muy alto
Llanos del Turmán	De Planes Parciales aprobados	S.U.C.U. residencial	Alto
U.A.1. El Molino de Las Nieves	Unidades de Actuación en Las Nieves	S.U.N.C.U. residencial	Medio
U.A.2. Avenida de Los Petas	Unidades de Actuación en Las Nieves	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A.3. Ermita de Las Nieves	Unidades de Actuación en Las Nieves	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 4. El Roque de Las Nieves	Unidades de Actuación en Las Nieves	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 5. Los Arenales 1	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Alto
U.A. 6. Los Arenales 2	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A.7. Calle Belén	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 8. Los Chorros.	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 9. Bco. Agaete / Alonso Medina	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 10. S. Francisco / Juan de Armas	Unidades de Actuación en el Casco	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 11. Los Arenales 3	Unidades de Actuación	S.U.N.C.U. residencial	Muy alto
U.A. 12. Casas de San Pedro nº 1	Unidades de Actuación en San Pedro	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 13. Casas de San Pedro nº 2	Unidades de Actuación en San Pedro	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
U.A. 14. Casas de San Pedro nº 3	Unidades de Actuación en San Pedro	S.U.N.C.U. residencial	Escaso
A.R. Piletas	Suelo Rústico	Asentamiento rural	Medio
A.R. Casas de Camino	Suelo Rústico	Asentamiento rural	Medio
A.R. El Hornillo	Suelo Rústico	Asentamiento rural	Medio
A.R. Los Berrazale	Suelo Rústico	Asentamiento rural	Medio
A.A. La Asomadita	Suelo Rústico	Asentamiento rural	Medio

Esta relación de suelos abarca la casi totalidad del asentamiento poblacional del Municipio. El uso residencial es el principal de todos ellos, sin perjuicio de pequeñas implantaciones comerciales y artesanales que más adelante se detallan, así como los establecimientos turísticos existentes.

1.1.1.2. Usos dominantes y carácter de cada uno de los núcleos.

Como queda dicho en el anterior apartado, el uso principal en todos los ámbitos poblacionales es el residencial. No existe en el Municipio, hoy por hoy, ningún sector turístico específico, ni industrial. Existe, sí, actividad turística en los establecimientos reseñados en la documentación de la Fase B de la presente Memoria, pero inserta en la modalidad de turismo de ciudad o de turismo rural. La actividad comercial y de oficinas también es escasa desde el punto de vista territorial, y se ubica en los intersticios de la trama urbana residencial, especialmente de los Cascos de Agaete y de Las Nieves.

De igual forma, en el cuadro anterior también puede verse el origen de cada uno de los ámbitos poblacionales, que, esencialmente, se agrupan en dos clases: por una parte, las áreas tradicionales, que incluyen tanto las áreas matrices como las unidades de actuación en suelo no consolidado por la urbanización, y por otra parte, los suelos procedentes de planes parciales ordenados por anteriores planeamientos y en vías de colmatación. La morfología de las áreas tradicionales, como es de esperar, responde a un crecimiento secular, con una estructura vial irregular y a veces insuficiente, una parcelación derivada de las diversas coyunturas acaecidas a lo largo de los siglos de crecimiento y un grado de colmatación que, como sucede en el Casco de Agaete, hace muy difícil la corrección de alineaciones y rasantes.

Los ámbitos de Planes Parciales, por el contrario, ya ocupados en mayor o menor medida, corresponden a un período reciente, y gozan de la propia reglamentación de su ámbito en cuanto a usos, textura urbana y el resto de los índices urbanísticos al uso.

1.2. Información Urbanística Fase B.

1.2.1. Memoria de Información.

1.2.1.1. Localización expresa de los usos singulares, como establecimientos turísticos, comercial e industrial y de oficinas.

De los datos facilitados por las Oficinas Municipales se deduce que los establecimientos más representativos en el uso de oficinas y comercios serían los siguientes:

OFICINAS	COMERCIOS
Casco de Agaete	
Oficinas Municipales	Supermercado Spar - La Palmita
Gestión de Aguas del Norte	Supermercado Spar - Fray Juan de Medina
Correos	Carpintería Aluminio Santana
Banco BVA	Carpintería Cristalería c/ Tanque
Banco La Caixa	Herbolario c/ Canario
Banco Santander	Ciberlocal c/ León y Castillo
L.B. Asesores - Urbanización El Turmán	Farmacia Arencibia
	Comercial Nito
	Peluquería Siroco
	Clínica Veterinaria Mahe
	Artesanía Tea
	Deportes Agaete
	Bazar Revoltillo
	Panadería La Esquina
	Centro Comercial La Caleta
Puerto de Las Nieves	
Centro de Información Turística	Centro Comercial Puerto de Las Nieves
Oficinas de Fred Olsen	Artesanía La Guancha
San Pedro	
	Supermercado Vecindad de Enfrente
	Tienda Santiago Suárez

De la relación anterior puede deducirse que la actividad comercial y de oficinas se encuentra diseminada en los intersticios de los ámbitos residenciales, como no podía ser menos: la situación del municipio hasta la implantación de la infraestructura portuaria no ha favorecido precisamente ningún crecimiento terciario, a excepción de la actividad de restauración en el ámbito de Las Nieves. Lo mismo se puede decir del tejido industrial que, como tal simplemente no existe, a excepción de varios pequeños talleres artesanales en el Casco y un par de gasolineras.

En cuanto al uso turístico, la relación de establecimientos y número de plazas alojativas registradas es la correspondiente al siguiente cuadro:

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Establecimiento	Tipo del establecimiento	Plazas alojativas
Finca Las Longueras	Hotel rural	26
Casa Tierra Bermeja	Casa Rural	6
Casas La Calera	Casa Rural	5
Finca La Mareta	Casa Rural	12
El Molino de Viento	Casa Rural	6
La Asomadita	Casa Rural	12
Princesa Guayarmina	Hotel 1*	62
Casco de Agaete		
Luna	Casa Rural	7
El Angosto	Apartamentos	24
Puerto de Las Nieves		
Hotel Puerto de Las Nieves	Hotel 4*	60
Hotel El Cabo	Hotel 1*	60
El Risco		
Casa La Pintora	Casa Rural	3
El Patio	Casa Rural	3
Las Rosas	Casa Rural	9

De acuerdo a este cuadro, el Municipio de Agaete totaliza 206 plazas turísticas hoteleras y extrahoteleras, y 89 de turismo rural.

1.2.1.2. Dotaciones y equipamientos con que cuenta cada núcleo y previsiones para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en cada tipo de dotación y equipamiento necesarios (sanitario, docente, deportivo, espacios libres y zonas verdes, cementerios, etc.) a nivel de núcleo y de municipio.

Las dotaciones y equipamientos de que dispone el municipio en la actualidad se recogen en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA	DOTACIÓN / EQUIPAMIENTO	SUP. PARCELA (m²)
CULTURAL Y RELIGIOSO		
Dotación	Centro Cultural de la Villa	380
Dotación	Centro de la Tercera Edad de Agaete	750
Equipamiento	Asociación de Vecinos de El Risco	160
Dotación	Local Social de El Risco	241
Dotación	Local Social de El Valle y Anexo	207
Dotación	Auditorio al aire libre La Cunilla	2.000
Dotación	Museo de La Rama	110
Dotación	Museo de Artes Plásticas	70
Equipamiento	Iglesia N ^a Sra. De La Concepción	1.130
Equipamiento	Ermida de San Sebastián	50
Equipamiento	Ermida de N ^a Sra. De Las Nieves	1.000
Equipamiento	Ermida de El Hornillo	50
Equipamiento	Ermida San Pedro	150
Total		6.298
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES		
Dotación	Huerto De Las Flores (Casco de Agaete)	4.680
Dotación	Parque Infantil Los Chorros (Agaete)	4.380
Dotación	Parque Infantil y Plaza (Vecindad de Enfrente)	500
Dotación	Parque del Museo de La Rama (Casco de Agaete)	921
Dotación	Parque Alameda Barranco El Sabillo (San Pedro)	808
Dotación	Parque Urbano La Palmita	151.600
Dotación	Zona recreativa María Manrique de Lara (Casco de Agaete)	920

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Dotación	Plaza de La Constitución (Casco de Agaete)	530
Dotación	Parque Párroco Alonso Luján (Casco de Agaete)	530
Dotación	Plaza de San Sebastián (Casco de Agaete)	370
Dotación	Plaza Fdo. Egea (Casco de Agaete)	340
Dotación	Plaza de Los Caídos (Casco de Agaete)	70
Dotación	Plaza Francisco de Armas (Casco de Agaete)	200
Dotación	Plaza Tenesor (Casco de Agaete)	90
Dotación	Parque de Los Poetas (Puerto de Las Nieves)	480
Dotación	Plaza (San Pedro)	270
Dotación	Plaza (El Risco)	110
Dotación	Plaza de la Asociación (El Risco)	230
Dotación	Plaza Tomás Morales (Casco de Agaete)	100
Dotación	Plaza Alcalde Pedro Esparza (Casco de Agaete)	110
Dotación	Plaza Fernando Guanartermo (Casco de Agaete)	350
Dotación	Espacios libres y recreativos El Turmán (Casco de Agaete)	18.686
Total		186.275
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		
Dotación	Zona deportiva María Manrique de Lara (Casco de Agaete)	5.199
Dotación	Estadio municipal de fútbol (Casco de Agaete)	7.230
Dotación	Polideportivo (Casco de Agaete)	4.500
Dotación	Campo de fútbol de tierra batida (San Pedro)	2.970
Dotación	Piscina cubierta (El Palmeral)	2.871
Dotación	Canchas deportivas (El Palmeral)	15.000
Dotación	Cancha deportiva (El Risco)	963
Total		38.733
EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL		
Dotación	Centro de Salud del Municipio.	
Dotación	Consulta médica (Vecindad de Enfrente)	
Dotación	Centro de Atención a Drogodependientes	
Dotación	Casa Rural (El Hornillo)	
EQUIPAMIENTO DOCENTE		
Dotación	Centro de Infantil, Primaria y 1 ^{er} Ciclo de Secundaria (18 uds.) (Casco de Agaete)	2.500
Dotación	Enseñanza Infantil y Primaria Maestra Ana Betancor (San Pedro)	3.500
Dotación	Escuela unitaria, Infantil y Primaria (El Risco)	177
Dotación	I.E.S. y Guardería Agaete	7.156
Total		13.333
OTROS EQUIPAMIENTOS		
Equipamiento	Cofradía de Pescadores Las Nieves	300
Equipamiento	Sociedad Casino La Luz (Casco de Agaete)	500
Equipamiento	Sociedad Valle de Agaete en San Pedro	680
Equipamiento	Centro de Deshabitación de Alcohólicos (Los Berrazales)	3.000
Equipamiento	Cementerio	2.950
Total		4.480

A todo ello, que constituye el marco del conjunto de dotaciones y equipamientos existente, en el presente documento se añade el conjunto derivado de las cesiones de los suelos urbanizables y de los sistemas generales adscritos a cada uno de ellos, que es objeto de descripción detallada en cada una de las fichas correspondientes.

1.2.1.3. Infraestructuras y servicios con que cuenta cada núcleo y previsiones para solventar las necesidades creadas por la nueva ordenación en cada tipo de infraestructura y servicio (viario, aparcamiento, transportes, suministro eléctrico, telefonía, abastecimiento y evacuación de aguas, etc.) para cada núcleo y para el municipio.

Abastecimiento de agua.

Lo suministra, por concesión administrativa municipal, la Entidad Gestión de Aguas del Norte, y su servicio abastece a la mayoría del Término Municipal desde la desalinizadora existente en el municipio colindante de Gáldar a los depósitos reguladores existentes, y posteriormente, a la red municipal. Por su lejanía del resto del municipio, El Risco se abastece desde un naciente propiedad municipal situado en su cercanía, y desde la presa de El Vaquero, también a través de un depósito regulador. A los núcleos existentes en El Valle se les bombea a un tercer depósito regulador para alcanzar la presión manométrica adecuada.

La red de suministro alcanza a todos los núcleos.

Suministro eléctrico.

El suministro servido por UNELCO lo es en cuantía suficiente para las actuales necesidades. Será preciso, a medida que vayan entrando en carga los ámbitos de suelo urbanizable previstos, que éstos vayan acordando con la Compañía Suministradora las medidas oportunas para garantizar sus respectivos consumos, lo cual ya se está realizando por ésta mediante un proyecto de aumento de potencia que se encuentra en trámite.

En el momento actual, el suministro alcanza la totalidad del término municipal.

Telefonía.

El suministro de telefonía fija actualmente sirve a la práctica totalidad del territorio. La telefonía móvil se caracteriza en el municipio por el hecho singular de no presentar problemática en el suelo rústico con la implantación no autorizada de antenas, ya que las existentes se localizan en suelos urbanos.

Evacuación de aguas.

La práctica totalidad de la evacuación de aguas residuales de los distintos ámbitos (a excepción de El Risco) se recoge en la E.D.A.R. municipal situada en las proximidades de El Turmán.

Residuos.

El sistema de recogida de residuos se realiza a través de la gestión mancomunada de municipios del Norte y abarca la totalidad del municipio. Agaete carece de puntos limpios, utilizándose actualmente el existente en el municipio de Guía.

Viario.

Las únicas carreteras regionales existentes en el municipio son la GC-2 de Las Palmas a Agaete y la variante de la GC-172 de acceso al Puerto de Las Nieves.

- Carreteras insulares

C-810: Las Palmas - Mogán por el norte.

Está formada por tres tramos que en conjunto tienen una longitud de 21 km. La titularidad y conservación corren a cargo del Cabildo de Gran Canaria, siendo su tipo de firme el de aglomerado asfáltico. El ancho de la calzada y de la plataforma es de 5,5 m. siendo el estado del firme bueno.

GC.-172: Agaete - Las Nieves.

Tiene una longitud de 600 m. y conduce desde su intersección con la GC-2 hasta el puerto antiguo de Las Nieves. Su titularidad y conservación es de la Comunidad Autónoma. Su tipo de firme es de aglomerado asfáltico y el ancho de la plataforma y calzada es de 6.5 m. La conservación es buena.

Cl. 1.1: Agaete - Casa San Pablo:

Está formada por 4 tramos con una longitud total de 5.2 km. Su titularidad y conservación corre a cargo del Cabildo. Su tipo de firme es de aglomerado asfáltico y el ancho de la plataforma y calzada es de 4.5 m. El estado de conservación es bueno y se encuentra señalizada vertical y horizontalmente.

Cl. 1.2: Casa San Pablo - El Sao.

Está formado por un tramo de 2.6 km. de longitud, siendo la titularidad y conservación del Cabildo y su tipo de firme de aglomerado asfáltico. Su ancho de plataforma y firme es de 4.0 m., su estado de conservación es regular y se encuentra señalizada horizontal y verticalmente. Observaciones: desprendimientos en algunos tramos, siendo peligrosa con lluvias.

Cl. 1.3: Desde la Cl. 1.1 a Lomo San Pedro.

Está formada por un tramo único de 300 m., siendo la titularidad y conservación del Cabildo. La anchura de firme y plataforma es de unos 4.5 m. y su estado de conservación es bueno, no teniendo señalización. El tipo de pavimento: aglomerado asfáltico. Esta carretera se encuentra municipalizada.

Cl 1.4 : C-810 - El Risco

Tramo de longitud: 800 m. Titularidad y conservación: Cabildo de Gran Canaria. Ancho del firme: 5.0 m. Tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de conservación: regular. Observaciones: estrecha en algunos tramos, curvas peligrosas, baches. Esta carretera se encuentra municipalizada.

Cl. Tramo 3.1: Artenara - Tamadaba.

Tramo de dicha carretera comprendido entre los p.k. 10.0 y p.k. 12.2, con una longitud de 2.2 km. titularidad y conservación del cabildo de Gran Canaria. Ancho de plataforma y calzada : 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico y estado de conservación bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmente.

GC. V- 1:

Tramo de 1.2 km. de longitud. Titularidad y conservación: comunidad autónoma. Ancho de plataforma y calzada: 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de conservación: bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmente.

GC V.-4: Fagagesto - Barranco Hondo.

Tramo de 400 m. de longitud. Titularidad y conservación: comunidad autónoma. Ancho de plataforma y calzada: 4.0 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de conservación: bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmente.

GC V.-7 : El Hornillo - La Cadena.

Tramo de 500 m. de longitud, comprendido entre los p.k. 1,8 y p.k. 2.3. Titularidad y conservación: Comunidad Autónoma. Ancho de plataforma y calzada: 3.5 m. tipo de firme: aglomerado asfáltico. Estado de conservación: bueno. Se encuentra señalizada horizontal y verticalmente.

Transporte.

El transporte colectivo existente lo constituye únicamente el servicio de la compañía Global, que enlaza el municipio con el resto de la comarca norte. No existe transporte interior municipal.

1.2.1.4. Descripción medioambiental de la Memoria de Información en orden a la circunstancia de la exoneración de la fase de avance.

1.2.1.4.1. Consideraciones previas.

Como se recoge en el apartado 0 de esta Memoria, el presente documento ha sido exonerado de la fase de Avance por parte de la C.O.T.M.A.C., en virtud de las circunstancias expuestas. Aun así, se ha considerado que, en virtud de la legislación sobrevenida después de la aprobación definitiva de la Adaptación Básica del Plan General al T.R.L.O.T.E.N.Ca. ha sido conveniente actualizar la información medioambiental e incluir los extremos más relevantes en el presente documento, a los efectos de perfeccionar la descripción del modelo, el cual, como se ha manifestado anteriormente, no ha sufrido modificaciones sustanciales respecto al de la mencionada Adaptación Básica.

En estos términos, como quiera que el procedimiento para la aprobación definitiva del Plan General se ha visto afectado por la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por el que se establece la obligatoriedad de sometimiento a proceso de evaluación ambiental a los Planes Generales de Ordenación como requisito previo a su aprobación, se desarrolla en esta ocasión un “Estudio Ambiental”, que recoge los contenidos exigidos por la nueva Ley a los “Informes de Sostenibilidad Ambiental”, como primera determinación legal requerida para iniciar el referido trámite de evaluación en aplicación de la Ley 9/2006, y como requisito legal que el Plan General ha de cumplir obligatoriamente.

El presente documento contiene no obstante la información detallada exigida a los Planes Generales de Ordenación en los artículos 10 y 11 del Decreto 35/1995, con el añadido de aquellas determinaciones nuevas contempladas, cumpliendo así de manera simultánea con el contenido ambiental exigido por el Decreto 35/1995 y por la Ley 9/2006, ello siguiendo las indicaciones de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se somete al trámite de participación ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de referencia par elaborar Informes de Sostenibilidad Ambiental de los Planes Generales de Ordenación.

El redactor del Plan General ha encargado, bajo su supervisión, el Estudio Ambiental a la empresa Hydra Consultores, S.L., con la participación de los siguientes técnicos:

Autores:

- Eric Landrau Potier: Geólogo - Hidrogeólogo
- Rosendo J. López López: Biólogo - Ecólogo

Colaboradores:

- Irene García Azorín: Lcda. Ciencias Ambientales.
- M^a Luz Sosa Ortega: Geóloga.
- Juan José Ubach Suárez: Biólogo.
- M^a José Valenciano Acuña: Geóloga.
- Tatiana Luís Álvarez: Bióloga.
- Nayra Rodríguez Morín: Lcda. Ciencias Ambientales Ing. Técnico Agrícola.
- César Delgado Sánchez: Ingeniero Técnico de Minas.
- Ainhoa Fernández Larrañaga: Ciencias Ambientales.
- Jordi Frau Antunes: Lcdo. Ciencias del Mar.

- José Iván Bolaños González: Geógrafo.
- Yeray Abadín Pérez: Geógrafo.
- Ana Leal Fuentes: Delineante.
- Francisco Pacheco Montero: Delineante.
- Mónica Piña Galván: Delineante.
- Narciso Alexis Rodríguez Florido: Delineante
- Marcelo Julio Raggio Risso: Técnico en Sistemas.
- Concepción Frías Hernández: Administrativo.
- Ofelia Montoya Pérez: Administrativo.
- M^a Luisa Segura Villalobos: Administrativa
- María Bernal Pereira: Directora Comercial

1.2.1.4.2.- Justificación del contenido ambiental específico asumido por el Plan General.

El presente Estudio Ambiental tiene por objeto dar cumplimiento de manera simultánea a lo establecido en la recientemente aprobada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y a las exigencias del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, que recoge el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento.

El objetivo de la Ley estatal 9/2006 es integrar los aspectos ambientales en la preparación y aprobación de estos planes y programas mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos aspectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Tal propósito, sin embargo, no constituye una innovación respecto del contenido exigible a los instrumentos de planeamiento en Canarias, puesto que desde la entrada en vigor del Decreto 35/1995, muchos de los epígrafes que figuran en el Anexo I de la Ley 9/2006, en el que se recoge la información que ha de contener el Informe de Sostenibilidad Ambiental, (primer requerimiento legal que ha de cumplir el Plan General para iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental), ya estaban incluidos en el Decreto.

El artículo 9 de la Ley 9/2006 establece que la amplitud y nivel de detalle y grado de especificidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental se determinará por el órgano ambiental tras consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado.

El primer paso dado por el Gobierno autónomo para dar cumplimiento a tal disposición se materializa en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se somete a trámite de participación ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los Planes Generales de Ordenación.

En dicho documento se establece la “amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental” que debe contener, junto con el resto de las determinaciones exigibles, la documentación de los planes generales de ordenación: en el apartado 3 del Anexo I de la Resolución se expone el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento de los Contenidos exigidos en el Anexo I de la Ley 9/2006, deducido casi en su totalidad de los artículos 10 y 11 del Decreto 35/1995, por el que se establece el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, si bien incorporando aquellas determinaciones nuevas contempladas en el Anexo I de la Ley 9/2006, en concreto los siguientes cuatro apartados que no se recogen en el Decreto:

1.- Situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar el plan o programa.

2.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento para verificar con prontitud los efectos adversos no previstos.

3.- Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

4.- Viabilidad económica de las alternativas.

Con lo expuesto, se redacta el presente Estudio Ambiental del Plan General de Ordenación de Agaete, recogiendo el contenido indicado en el punto 3 del Anexo I de la Orden de 1 de junio de 2006, (en atención de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, así como de Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento).

Siguiendo, pues, con las prescripciones del Decreto 35/1995 y la Ley 9/2006, en el presente Documento se recogen los contenidos ambientales que debe incorporar el Plan General de Ordenación según se muestra en los párrafos que siguen, donde además de exponerse la estructura de los diferentes contenidos, se indican una serie de aclaraciones, siguiendo las indicaciones de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial:

- Contenido exigible: en cada apartado de contenido de desarrollo indicado en el apartado 3 de la Orden de 1 de junio de 2006, se señala de forma expresa o por remisión al documento correspondiente, la justificación de la integración de los aspectos ambientales al Plan al amparo de lo dispuesto en el Decreto 35/1995.

- Nuevo contenido que debe ser incorporado: los aspectos no regulados en el Decreto 35/1995, se incorporan de forma expresa en la Memoria y en el Estudio Económico Financiero, según corresponda.

1.- Memoria:

a) Justificación, en su caso del contenido ambiental específico asumido por el Plan General de Ordenación. (D.35/1995-Art. 10. 3.); o esbozo del contenido (Ley 9/2006-Anexo I-apartado a).

b) Análisis del sistema territorial: el inventario ambiental. (D.35/1995-Art.10.3.b); o aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa, y cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas (Ley 9/2006-Anexo I-apartados b, c y d1).

Inventario ambiental del territorio, con carácter integrado, tanto temática co-

mo espacialmente, procurando su definición a partir de la definición de unidades ambientalmente homogéneas, cada una de las cuales se delimita cartográficamente y se define a partir de las variables ambientales significativas oportunas, abarcando los siguientes aspectos:

- Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial atención a los procesos geomorfológicos que pudiesen inducir riesgos, y a las áreas con interés desde el punto de vista de su conservación.

- Características climáticas, con especial referencia a los factores del clima que tengan mayor incidencia sobre la asignación de usos al suelo.

- Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico.

- Características edáficas, señalando el tipo de suelo, clase agrológica, valor agrícola, estado de conservación, así como la determinación de áreas con interés desde el punto de vista de su protección.

- Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominante, su estado de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad, con especial referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de protección.

- Características de la fauna, con especial referencia a las áreas de nidificación, a la presencia de especies incluidas en alguna categoría de protección y a su interés desde el punto de vista de la conservación.

- Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que presentan interés para su conservación.

- Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor histórico, arquitectónico o etnográfico.

- Categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y áreas de sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o el planeamiento de ámbito superior.

- Usos actuales del suelo.

- Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa previa a la redacción del plan.

El inventario territorial consiste por tanto en la recopilación de una amplia información sobre el funcionamiento de cada una de las variables, del medio físico y humano, que inciden en el sistema territorial. El inventario ambiental facilita el conocimiento de la estructura y organización del territorio, etapa previa imprescindible para abordar el diagnóstico ambiental posterior. Esta labor se ve facilitada además por la expresión cartográfica de las principales características ambientales.

El inventario ambiental concluye con un apartado en el que se definen, delimitan y describen las Unidades Ambientales Homogéneas obtenidas a partir de la evaluación de la información aportada por el inventario territorial previo. Estas unidades constituyen unidades territoriales y paisajísticamente homogéneas, en tanto que gozan de características similares desde el punto de vista biótico, abiótico y antrópico, y se diferencian a una escala dada, por sus procesos de funcionamiento territorial.

Estas unidades ambientales homogéneas suponen una herramienta que permite una interpretación del territorio como un sistema donde sus diferentes elementos presentan unos niveles de organización específicos (estructura), y unas interacciones que condicionan su funcionamiento y dinámica (herencias y ritmos de transformación).

c) Diagnóstico ambiental. (D.35/1995-Art. 10.3.c); cualquier problema ambiental que sea relevante para el plan, incluyendo los relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas (Ley 9/2006-Anexo I-apartado d.)

La diagnosis ambiental es el chequeo al estado de las variables ambientales y patrimoniales de la fase preoperativa del planeamiento municipal. Es la sinopsis de los problemas ambientales detectados en el municipio, de modo que su conocimiento nos permite actuar para su corrección y/o prevención. El resumen de los problemas ambientales requiere un gran esfuerzo de síntesis de toda la información recogida para el total de Unidades Ambientales, de modo que su formulación, clara y concisa acerca de la calidad y capacidad de cada unidad nos permita proyectar incompatibilidades de uso en la fase siguiente de este Contenido Ambiental.

El diagnóstico ambiental permite además considerar la capacidad de acogida de cada zona municipal ante los diferentes usos, lo cual facilita el análisis de los desequilibrios que puede darse en relación con la implantación de ciertos usos del suelo.

El diagnóstico ambiental del municipio se aborda a partir de las Unidades Ambientales Homogéneas identificadas en el término municipal. Siguiendo la recomendación del Decreto 35/1995, y cumpliendo con el Anexo I de la Ley 9/2006, se han desarrollado los siguientes apartados:

- 1.- Características de la problemática ambiental existente en la etapa previa a la redacción del plan.
- 2.- Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental.

3.- Dinámica de transformación del territorio y diagnóstico de potencialidad, con referencia a la calidad para la conservación, valor cultural y capacidad de uso de cada unidad ambiental definida.

Y en cumplimiento de la **Ley 9/2006, Anexo I-apartado b**, se incorpora un cuarto epígrafe:

4.- Situación actual del medio ambiente en función del inventario y diagnóstico ambiental realizado y su probable evolución en el caso de no aplicar el Plan General de Ordenación.

d) Objetivos ambientales y criterios generales relativos a la protección y mejora del patrimonio natural y cultural, y justificación de la adaptación del instrumento de planeamiento a los objetivos ambientales que establezca para el mismo el planeamiento de rango superior. (D.35/1995-Art.10.3.d); objetivos principales del plan o programa relacionados con otros planes o programas conexos (Ley 9/2006- Anexo I-apartado a)

Estos Objetivos de carácter ambiental se integran en la filosofía del Plan General, de tal manera que el desarrollo del planeamiento municipal preverá las implicaciones ambientales de las diversas actuaciones contempladas en dicho documento. El equipo redactor ha mantenido en todo momento una filosofía de integración entre los mecanismos urbanísticos y las medidas de protección del medio ambiente. De igual forma que todo documento conlleva unos objetivos y previsiones de carácter eminentemente urbanístico, también en este apartado se han contemplado los objetivos ambientales en una relación de intenciones que se desarrollan más adelante en sus aspectos propositivos.

En cuanto a la adaptación de los objetivos ambientales del PGO a las Directrices de Ordenación General y al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, se realiza un análisis pormenorizado que permite valorar adecuadamente el grado de adaptación del Plan General a las figuras de planeamiento de rango superior que le son de aplicación.

e) Evaluación de consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan General (D.35/1995-Art.10.3.e); o identificación de los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y las interrelaciones entre estos factores, comprendiendo los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. (Ley 9/2006-apartado f).

Una vez realizado el diagnóstico medioambiental, se exponen las actuaciones

nes que, en cuanto a criterio y protección de los factores medioambientales, recogen las propuestas de actuación del Planeamiento. La confrontación de ambos, diagnóstico medioambiental y propuestas de actuación del Plan General, permite identificar cualitativamente el grado de afección de los parámetros ambientales.

La evaluación comprende el desarrollo de los siguientes apartados:

- 1.- Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de impactos.
- 2.- Análisis del grado de adecuación entra las determinaciones del planeamiento y la calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los diferentes usos propuestos.
- 3.- Valoración detallada y signo de los impactos inducidos por las determinaciones contenidas en el Plan General.

f.- Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas, incluyendo el de los efectos diferenciales de cada una de ellas sobre el medio ambiente y su grado de adecuación a los criterios y objetivos ambientales definidos. En su caso, justificación del modelo de desarrollo elegido y de las alternativas seleccionadas para la clasificación urbanística y descripción de la ordenación general propuesta. (D.35/1995, Art.10.3.e); resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida (Ley 9/2006, Anexo I-apartado h)

Exposición de las razones de selección de alternativas previstas y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida, (como deficiencias técnicas, falta de conocimiento y experiencia).

g.- Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y correctoras y compensatorias contenidas en el propio instrumento de planeamiento o remitidas al planeamiento de desarrollo, incluyendo la justificación del cumplimiento de las medidas correctoras que, en su caso establezca el planeamiento territorial de ámbito superior. (D. 35/1995, Art.10.3.e); las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o programa (Ley 9/2006, Anexo I-apartado g).

Se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas a prevenir, paliar y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente relacionado con la aplicación del Plan General de Ordenación.

h.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del plan para verificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas par evitarlos.

En cumplimiento de la **Ley 9/2006, Anexo I-apartado i**, se incorpora al Contenido Ambiental exigido a los instrumentos de planeamiento por el Decreto 35/1995 este nuevo apartado, en el que se detalla un plan de vigilancia y seguimiento de los efectos del desarrollo del Plan General sobre el medio ambiente, que verifique, entre otros el cumplimiento de las medidas correctoras determinadas, así como su efectividad, y en previsión de la aparición de incidencias que es imposible estimar "a priori".

Este apartado cumple asimismo con lo exigido en el **D.35/1995, Art. 6.g**: Señalamiento de las circunstancias que, en función del grado de cumplimiento de las acciones positivas sobre el medio ambiente contenidas en el Programa de Actuación, hagan procedente la revisión del Plan o de su Programa.

i) Orden de prioridad en la ejecución de las medidas ambientales positivas previstas. (D.35/1995, Art. 10.3.f).

Se estable la programación de las medidas ambientales positivas determinadas.

j) Señalamiento de las circunstancias medioambientales que hagan procedente la revisión del Plan General o de su programa. (D.35/1995, Art. 10.3.g).

Se indicarán aquellas circunstancias que en función del grado de cumplimiento de los objetivos y determinaciones ambientales, hagan procedente la revisión del Informe de Sostenibilidad Ambiental o su programa.

k) Resumen no técnico del Estudio Ambiental.

Por requerimiento de la **Ley 9/2006, Anexo I, apartado j**, se incorpora un resumen de la información contenida en el Estudio Ambiental redactado de modo accesible e inteligible para el público y las Administraciones públicas.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas. (Ley 9/2006, Anexo I, apartado k).

m) Informe sobre la viabilidad económica de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan General de Ordenación. (Ley 9/2006, Anexo I, apartado k).

Planos de información:

Se incorporan en el Estudio Ambiental los siguientes planos de información:

a) Definición gráfica de los aspectos de la información urbanística que se refieren al inventario ambiental.

Planos a la escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con la suficiente precisión los diferentes aspectos de la información ambiental: clima, hidrología, geología, geomorfología, paisaje, vegetación, fauna, etc.

b) Expresión gráfica del diagnóstico ambiental.

Planos a escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con suficiente precisión la calidad ambiental y las recomendaciones de usos para cada una de las unidades ambientales homogéneas definidas.

c) Definición sintética de las alternativas de ordenación planteadas.

En general, los **objetivos** de este Estudio Ambiental son identificar, proteger, conservar, potenciar y ordenar todos aquellos recursos y elementos naturales que alberga el territorio municipal, así como garantizar un adecuado diagnóstico medioambiental que permita definir, valorar y corregir los impactos que puedan alterar el territorio municipal, especialmente en aquellas zonas donde se prevé un cambio de usos y actuar allí donde se observen impactos preexistentes y las nuevas propuestas no los corrijan o prevengan.

En cuanto a **Criterios e Indicadores Ambientales y Principios de Sostenibilidad** asumidos por el Plan General:

Son los recogidos en el artículo 3 del Texto Refundido y en la Directriz 3 de las de Ordenación General aprobada por la Ley 19/2003, que se citan a continuación:

A.- Criterios y objetivos ambientales estratégicos:

1.- La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes naturales que perviven en la isla, evitando su merma, alteración o contaminación.

2.- El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo aprovechamiento del suelo en cuanto a recurso natural singular.

3.- La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con la preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a todos una calidad de vida digna.

4.- La promoción de la integración y la cohesión sociales, así como de la solidaridad autonómica, insular e intermunicipal. En especial, la promoción social, económica y cultural de la población asentada en los Espacios Naturales Protegidos y sus zonas de influencia.

5.- La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la diversidad biológica de modo que produzcan mayores beneficios para las generacio-

nes actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.

6.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables.

7.- La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.

8.- La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales.

9.- La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico.

10.- La conservación, restauración y mejora del paisaje.

B.- Indicadores de los objetivos ambientales:

Se aporta cuadro resumen que incluye los siguientes indicadores cuantitativos:

1.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores ambientales desglosadas por subcategorías.

2.- Superficie de suelo rústico del municipio incluido dentro de la delimitación de Hábitats Directiva Europea 92/43.

3.- Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores culturales.

4.- Superficie de suelo urbano protegida por sus valores culturales.

5.- Relación de especies protegidas existentes en el municipio incluidas en Directivas o Legislación específica medioambiental.

6.- Normativa específica que regula la protección de los valores anteriormente señalados.

1.2.1.4.3. Situación y emplazamiento.

El término municipal de Agaete se sitúa en sector noroccidental de Gran Canaria, cuenta con una superficie reducida, 45,49 Km², a pesar de lo cual muestra una orografía abrupta, extendiéndose desde la franja costera hasta alturas de en torno a 1.500 m en la zona cumbre del Macizo de Tamadaba.

Administrativamente, el Barranco del Juncal establece el límite Noreste del Municipio, en la separación con el término de Gáldar. A poniente, el límite territorial es con el mar, y en el resto, a naciente y al Sur, no existe límite geográfico concreto en el paso al municipio vecino, que en este caso es Artenara.

Dentro del territorio municipal sobresalen tres cuencas principales: El Risco, Guayedra y Agaete. Las dos primeras se engloban en el ámbito de protección del Parque Natural de Tamadaba, sector prácticamente despoblado que se extiende en la zona meridional, ocupando más de las dos terceras partes de la superficie municipal. Por el contrario, en el entorno del Valle de Agaete, que se alinea en la franja

septentrional del espacio, se ha concentrado de modo tradicional la mayor parte del poblamiento y la actividad humana del municipio: emplazadas en el lecho del barranco, donde se enclavan el casco Histórico de Agaete, (capital municipal), y el conjunto del Puerto de las Nieves; y sobre las superficies alomadas y laderas de menor pendiente que definen el espacio al norte de dicho barranco, que de manera tradicional, y junto con las tierras fértiles del lecho del valle, han sostenido prácticas agrarias tradicionales.

En este sentido podemos observar una distribución del poblamiento sobre la base de la localización de los recursos. Así, la mayor parte de la población se asentó por debajo de los trescientos metros sobre el nivel del mar, donde se encontraban las tierras más llanas y fértiles. Al contrario que en resto de los municipios del norte, sólo encontramos un núcleo de población en las medianías, El Hornillo, cuya población se dedicó a la agricultura de subsistencia y al pastoreo.

La agricultura se ha mantenido durante siglos como motor de la economía de Agaete, experimentando un impulso a partir del siglo XIX con la introducción del cultivo de la cochinilla y, posteriormente, del tomate. En este siglo se produce la construcción del antiguo muelle, con lo cual se hace más fluido el comercio con el resto de las Islas y, en especial, con Tenerife, desarrollándose, a partir del mismo, una burguesía comercial que, junto con la terratenencia agraria, conforma la élite del municipio. Debido a la escasez de agua y al avance urbanístico, en los últimos años la actividad agraria ha cedido terreno a favor de las actividades terciarias, sobre todo hostelería y restauración, fruto del desarrollo turístico experimentado en la Isla.

La actividad pesquera artesanal de Agaete fue igualmente importante hasta hace pocos años. En la actualidad se encuentra en retroceso. En contrapartida, la construcción de un puerto con orientación comercial ha convertido a la Villa en una de las vías más importante de comunicación marítima de Gran Canaria con la isla de Tenerife.

1.2.1.4.4. Inventario ambiental: características y delimitación espacial de las variables ambientales significativas.

CLIMA.

La importancia de este factor es elevada y considerarlo resulta casi imprescindible en un estudio del medio físico, como factor decisivo en la evolución ecológica, determinando en gran medida el tipo de suelo y vegetación, e influyente también en la distribución de especies animales y de usos sobre el espacio.

El clima de la zona en la que se sitúa el Archipiélago Canario es el resultado de la interacción de dos conjuntos de factores que actúan a distinta escala, la dinámica atmosférica, propia de las latitudes subtropicales y la influencia que proporciona el

hecho de ser, en general, Islas con un relieve abrupto bañadas por una corriente oceánica fría y próximas a un continente.

El término municipal Agaete se sitúa al Oeste de la Isla de Gran Canaria, y debido a su posición Noroeste, no ofrece frontalidad a los alisios. Esto condiciona una escasez de precipitaciones que se agrava con una gran escorrentía ocasionada por las altas pendientes y por no disponer de vasos adecuados para el represamiento de las aguas superficiales.

Por otro lado, la diferencia de altitud introduce notables variantes en los regímenes de temperaturas, pluviométricos, de humedad relativa, evapotranspiración y régimen de vientos.

Según datos registrados en las estaciones con altitudes máxima y mínima, la situación en lo referente a régimen térmico es la siguiente: la temperatura media anual en el pinar de Tamadaba es de 16 °C, siendo los meses más fríos diciembre, enero y febrero, y los más calurosos julio y agosto; mientras que para el piso basal la temperatura media anual arroja valores del orden de los 20 °C, coincidiendo los meses más fríos y más calurosos con los de Tamadaba.

Las lluvias son irregulares y escasas, alcanzando los máximos pluviométricos poco menos de 700 l/m² en Tamadaba, unos 265 l/m² en Guayedra y menos de 200 l/m² en Agaete y El Risco. Esta aridez determina en las zonas inferiores a 400 metros el predominio de una cobertera vegetal muy rala y dispersa de tabaibales y restos de cardonales. En el fondo de los valles aparecen algunos palmerales y en las cumbres, donde la humedad es más elevada, aparecen los pinares.

En cuanto a la incidencia de los vientos alisios que llegan a Gran Canaria, tropiezan en el macizo central de la isla produciéndose una acumulación de aire frontal que tiende a deslizarse por los laterales SE y NW, por lo que la localización del macizo en el Noroeste de la isla, el relieve y la altitud, consiguen generar brumas locales que dan origen a la precipitación horizontal, aumento de la humedad, así como disminución de la insolación y evapotranspiración.

Siguiendo la clasificación de Köppen, el piso montano pertenece al clima mediterráneo (Csa), clima templado lluvioso, con veranos secos y calurosos, mientras que los pisos submontano y basal pertenecen al clima subtropical (Bsh), de estepa, caluroso.

Según clasificaciones taxonómicas de la Cartografía del Potencial del Medio Natural del Cabildo Insular de Gran Canaria, en el municipio se pueden apreciar hasta cinco ambientes diferentes: desértico costero del norte, transición, subhúmedo del oeste, húmedo de medianía y semiárido del sur y oeste.

El **ambiente desértico costero del norte** abarca la franja litoral del norte del municipio (sector más próximo al mar del Valle de Agaete y entorno). El régimen térmico ronda los 20°C, lo que denota una acción atemperante del mar y de la influencia del mar de nubes, el cual reduce la insolación y la evaporación. Según la clasificación de Thornthwaite se corresponde con un clima árido, mesotérmico, con poco o nulo exceso de agua en invierno, sin embargo la acción del mar de nubes ejerce un papel de filtro que reduce los máximos térmicos por lo que resulta más apropiado considerar el ambiente como desértico nuboso costero, término que sólo indica la falta de humedad sin connotaciones de carácter térmico, a diferencia de lo que sucede con el vocablo “árido” que implican registros elevados de temperatura, cuestión que no se constata en este ambiente.

El **ambiente de transición**, es el que ocupa la mayor parte del territorio, extendiéndose desde el litoral de las Playas del Risco y Guayedra hasta zona media e interior del Valle de Agaete. La distribución altitudinal se caracteriza por su irregularidad, variando entre 250 y 450 m. de altitud, alcanzando los 800 m. en los Riscos de Guayedra. Según la clasificación climática de Thornthwaite, esta franja pertenece al tipo climático semiárido de carácter mesotérmico y con poco o nulo exceso de agua en invierno. El índice hídrico anual es negativo debido a la escasez de precipitaciones durante la estación estival, sin embargo y como consecuencia de la posición de este ambiente en el límite inferior del mar de nubes, la falta de humedad se encuentra ligeramente atenuada, pues el manto de estratocúmulos reduce la insolación y en consecuencia las pérdidas por evaporación.

El **ambiente subhúmedo del oeste** comprende los sectores culminantes del macizo de Tamadaba. Las características climáticas se encuentran muy relacionadas con el papel que ejercen la configuración del relieve y la altitud. Su humedad deriva tanto de la altitud, 800-1400 m., como de la influencia parcial de los vientos alisios. En esta franja se producen nieblas ocasionales como producto del rebose del mar de nubes. Según la clasificación de Thornthwaite este ambiente se caracteriza por un clima seco-húmedo, mesotérmico (veranos suaves e inviernos frescos) con moderado exceso de agua en invierno y cierto déficit en verano. La temperatura media anual se sitúa en torno a 17 °C y las precipitaciones se encuentran comprendidas entre los 400 - 600 mm anuales o incluso más.

El **ambiente húmedo de medianías** se da en una pequeña franja en la cabecera del Barranco de Agaete. La combinación de la altitud con la orientación son las variables que caracterizan este ambiente. La exposición directa a los vientos húmedos generados por los alisios y el efecto de pantalla que ejerce el relieve, permiten que sea esta zona la que se encuentre regularmente afectada por el mar de nubes, que

no sólo garantiza una importante humedad ambiental, (precipitación horizontal), sino que también reduce la insolación y en consecuencia las pérdidas por evaporación, sobretodo durante el verano. A ello se une el aporte de precipitaciones generadas por las borrascas frontales que sobre todo durante el otoño e invierno son responsables de los máximos pluviométricos que se registran en las medianías.

El **ambiente semiárido del sur y oeste**, abarca zonas comprendidas entre los 400 - 800 m en el sector noroeste de la isla, aunque en el municipio no se superan los 550 m. Este ambiente se localiza al sur de Agaete, concretamente en el ámbito de distribución de los matorrales de sustitución con presencia de tabaiba amarga localizados al Suroeste del Risco. Las características generales del clima vienen condicionadas por la posición al abrigo de la humedad propiciada por el mar de nubes. Se trata en líneas generales de un clima semiárido, mesotérmico que puede tener escasez de recursos hídricos incluso en algunos meses de invierno. Su localización próxima al mar y su exposición noroeste con el vigoroso relieve, favorecen en ocasiones el ascenso y consiguiente condensación de las brisas marinas húmedas.

CALIDAD DEL AIRE.

Debido a la localización próxima al mar, al menos de los ámbitos potencialmente acogedores de usos con capacidad para perturbar la calidad del aire respirable, el municipio se encuentra expuesto a buena aireación.

Por otro lado, no existen usos o actividades en el territorio, (industrias, actividades de extracción y tratamiento de áridos, etc.), a los que se asocien emisiones de gases o partículas, ni existen carreteras que soporten una densidad elevada de tráfico, pudiéndose considerar que la calidad del aire respirable es en general buena, muy buena en zonas de mayor altitud del macizo de Tamadaba.

Únicamente en los pocos días al año en que el viento sahariano penetra en la isla con una elevada carga de polvo en suspensión se puede detectar una alteración temporal de los niveles en que habitualmente se define este parámetro en la zona, aunque incluso en este caso el municipio presenta una posición relativamente resguardada respecto a la incidencia de estos vientos y el polvo que transportan.

GEOLOGÍA.

Gran parte de la información contenida en este apartado ha sido extraída del Mapa Geológico de España 1:100.000.

El área objeto de estudio se ubica en el sector Noroeste de la isla de Gran Canaria, donde el elemento estructural más importante se encuentra representado por el eje

de dirección NO-SE, marcado por el Barranco de Agaete, con continuidad en el Barranco de Tirajana, que delimita dos zonas diferentes de vulcanismo a escala insular: hacia el SO, la Isla se construyó con el vulcanismo del Ciclo I, mientras que hacia el NE se desarrolló parte de ese ciclo, y casi la totalidad de los Ciclos Post-Roque Nublo y Reciente.

A continuación pasamos a describir los distintos ciclos volcánicos existentes en esta zona de la Isla.

- Ciclo I.

Formación basáltica: Los materiales volcánicos que componen esta formación se ubican fundamentalmente al Norte y al Sur del Barranco de Agaete y constituyen un apilamiento lávico que da lugar a un relieve abrupto, cuyo modelado se debe en gran parte a la acción marina.

En su conjunto es una formación totalmente subaérea formada por una sucesión continua y rápida de coladas basálticas subhorizontales con buzamientos inferiores a los 15º, sin prácticamente discordancias internas importantes. Se distribuye hacia la zona Suroeste de Gran Canaria, formando parte del gran estratovolcán mioceno, el cual se encuentra actualmente muy desmantelado por la acción erosiva y por el hundimiento de la parte interior de la Isla. Lo más destacado en sus estructuras es la falta de homogeneidad en las direcciones y buzamientos de las coladas. Del estudio de los buzamientos que presentan, puede observarse que existe cierta inversión de los mismos en la ladera Sur del Barranco de Agaete, en el supuesto de que el apilamiento represente las laderas inferiores de dicho estratovolcán central, parece ser que esta formación se generó debido a erupciones fisurales ubicadas en el centro de la isla puesto que actualmente se encuentran desmantelados. Por el contrario, los afloramientos que se encuentran al Norte del Barranco de Agaete tienen buzamientos subhorizontales o incluso con una ligera inclinación al Norte. Puede pensarse que las coladas de la ladera Sur del Barranco de Agaete deben su inclinación hacia el interior a la posible subsidencia ocurrida durante el desarrollo de la Caldera de Tejeda, que queda claramente de manifiesto en las discordancias angulares progresivas que se observan en las tobas riolíticas del borde de la misma. Por otro lado los diques básicos pertenecientes a esta formación basáltica presentan direcciones concordantes con las que tienen los diques en sectores más meridionales, es decir, van girando progresivamente más hacia el Sur definiendo una dirección radial que apunta hacia el centro de la isla. No se observa, por tanto, ningún tipo de discordancia en la estructura del complejo de diques.

El volumen de piroclastos de caída aérea es pequeño en comparación con el existente en otras islas donde aflora esta formación, quedándose restringido a delgados

niveles cortos de lapilli. De modo general las coladas individuales tienen extensiones laterales importantes, tal como se puede observar en los acantilados.

Dentro de los basaltos podemos distinguir dos tramos, uno constituido por coladas basálticas de tendencia "Pahoe-hoe" y composición olivino-piroxénica y otro de coladas tipo "aa" y de composición algo más traquibasáltica.

Petrologicamente destacan los basaltos augíticos-olivínicos u olivínicos-augíticos, hacia la base, con algunos niveles también de tendencia ankaramítica; seguidos de los basaltos plagioclásicos.

Diques: aparecen cortando a los materiales de la formación basáltica del primer ciclo volcánico. Se trata de una red filoniana que agrupa diques básicos propios de la formación basáltica y diques sálicos que genéticamente están relacionados con las formaciones sálicas posteriores del ciclo.

La red de diques básicos alcanza una densidad alta en la zona de playa de El Risco -Guayedra. En general los diques presentan disposición vertical o subvertical, y potencias variables entre unos pocos centímetros y algo menos de un metros.

En cuanto a los diques sálicos, son minoritarios y en general se caracterizan por su mayor potencia (2,5-4 m) y continuidad lateral. Suelen ser verticales o subverticales con contactos rectilíneos y debido a su mayor dureza y color más claro resaltan en el paisaje produciendo en ocasiones espigones rocosos en los acantilados, como ocurre en la Laja del Risco

Tras la erupción de los basaltos I se da un largo periodo erosivo, marcándose de esta forma una importante discordancia erosiva que sin dar relieves abruptos, queda patente en el campo, como el truncamiento de algunos diques antiguos pertenecientes a la emisión de los basaltos I.

Formaciones Sálicas: En Agaete afloran fundamentalmente productos pertenecientes a la Formación traquítico-riolítica, que se distribuyen en el sector sureste del municipio.

Los materiales predominantes son las Ignimbritas traquítico - riolíticas, lavas, brechas y sedimentos tobáceos que rellenan el dominio intracaldera de ámbito municipal, aflorando al sur del límite estructural que marca el borde de la Caldera de Tejada.

Esta unidad se caracteriza por el sucesivo apilamiento de coladas, fundamentalmente ignimbríticas, de composición traquítica peralcalina con niveles de sedimentos y depósitos epiclásticos. Asimismo aparecen algunas coladas lávicas intercaladas y "sills", y además abundan los materiales brechoides y autobrechificados. Estos materiales han sufrido una destrucción intensa, debida tanto a la intrusión de rocas plutónicas (sienitas) como por una densa red de diques ("cone sheet") que

dificultan enormemente la observación de los materiales, que por otro lado, suelen encontrarse con frecuencia oxidados y silicificados, presentando colores rojizos de alteración. En el borde suroccidental de la zona en que afloran estos materiales en el ámbito de Agaete, junto a la zona de fractura que marca el borde de la caldera, se observan uno o dos niveles de tobas verdosas que indican una actividad hidrotermal asociada a la falla. Son tobas vitroclásticas traquítico – riolíticas, muy finas, conocidas localmente como “azulejos”.

También es característica en estas ignimbritas la formación de oquedades de muy diverso tamaño, desde pequeñas alveolinizaciones en forma de panal, hasta auténticas cuevas.

En el apilamiento se puede diferenciar una alternancia de ignimbritas soldadas y no soldadas. Los niveles soldados está formadas por rocas marcadamente bandeadas debido a la presencia de fragmentos de pómez muy estirados que alternan con bandas definidas por la matriz, en la que destacan los fragmentos líticos y cristalinos. Los niveles de ignimbritas poco soldados presentan una textura fragmentaria muy fina, con una proporción de fragmentos muy inferior a la de los niveles soldados y con tamaños muy pequeños.

Por su parte, las coladas lávicas intercaladas definen rocas traquíticas de textura generalmente afieltrada, aunque también de carácter traquítico, muy finas y ligeramente vesiculares. En ocasiones pueden lleva algún fenocristal aislado.

Los materiales pertenecientes a la Formación fonolítica, dominio intracladera, casi no afloran en el municipio, limitándose su presencia al ámbito del Monte Tamadaba. En general se define por el apilamiento monótono de coladas fonolíticas de espesor individual variable, siendo escasa la representación de niveles piroclásticos.

En cuanto a los materiales sálicos extracaldera: alcanzan igualmente poca relevancia a nivel municipal, identificándose con las Ignimbritas riolíticas – mugaríticas (“composite flow”), situadas a techo de la formación basáltica I, que afloran justo en las inmediaciones de la falla que define el límite de la caldera en su borde noroccidental, (en el Risco de Faneque y en Fuente de Cuervo), destacando en el campo por su característico color blanquecino de alteración; y con las Ignimbritas riolíticas (comenditas y pantelleritas), que afloran a techo de las anteriores y en los mismos ámbitos de localización.

En el apartado de episodios intrusivos pertenecientes a la Formación Sálica, sobresale en el ámbito municipal el pitón fonolítico de Punta Gorda. Se trata de un pequeño cuerpo fonolítico con textura fluidal de tipo eutaxítico y color verdoso, con frecuentes fragmentos subangulosos de fonolita y xenolitos de basaltos. Se sitúa en la zona de desembocadura del Barranco del Juncal, donde se pone de manifiesto el

carácter intrusivo del mismo, pues corta netamente y con contactos verticales a los basaltos I de la costa. En la pared fonolítica se aprecia una grosera disyunción columnar subhorizontal propia de enfriamientos de paredes de diques.

- Ciclo Roque Nublo.

Los afloramientos de este ciclo se encuentran relegados al sector oriental del municipio, en los escarpes que circundan a naciente los núcleos de El Sao y El Hornillo, donde se observan:

Afloramientos de la Brecha volcánica Roque Nublo: depósitos piroclásticos constituidos por una brecha heterométrica, sin estructura interna y ausencia de selección en sus componentes, con composición tefrítica global. En la zona de Berrazales los mantos de la brecha rellenan un paelovalle importante labrado en las coladas de basaltos antiguos.

También se puede observar en el extremo sureste municipal una unidad de claro origen sedimentario: se trata de unos depósitos epiclásticos de conglomerados y arenas tobáceas que se encuentran relacionados con la brecha y las coladas del ciclo, sugiriendo esta posición estratigráfica una posible equivalencia con la Formación Detrítica de Las Palmas.

- Ciclo Post Roque Nublo.

El volcanismo Post-Roque Nublo aparece representado por abundantes coladas y unos cuantos centros de emisión bastante desmantelados y dispersos. Las coladas del tramo inferior del ciclo proceden de pequeños centros de emisión próximos a la Caldera de Tejeda y que emitieron coladas hacia el mar.

Los materiales que componen este ciclo son principalmente coladas que se distribuyen por igual a lo largo de todo el área al Norte del Barranco de Agaete. Dentro de los materiales de este ciclo podemos encontrar:

Coladas basánicas y tefríticas: se ubican sobre las coladas de la formación basáltica I, formando retazos aislados sobre ellas, debido a la erosión sufrida. En el acantilado de la playa del Puerto de Las Nieves, no obstante, entre este ciclo y los basaltos del Ciclo I aparecen intercalados depósitos torrenciales de arenas, gravas y arcillas. La erosión ha desmantelado parte de estas coladas dejando retazos aislados, uno de los cuales es el Roque de Las Nieves.

Petrológicamente, estos materiales son de tipo porfídico y con una matriz de carácter micro-criptocristalino, ocasionalmente también hialopilitica. Los fenocristales son de augita y olivino.

Depósitos de deslizamientos gravitacionales: aparecen distribuidos en el extremo suroccidental del municipio, en los alrededores de Casas de Tirma, una serie de depósitos de cierta extensión areal que constituyen lomos con formas de perfil con-

vexo, que guardan gran similitud entre sí, apareciendo en muchos casos muy poco movilizados y con alteración “in situ” muy importante. Muchos de los afloramientos parecen estar relacionados con el nivel de alteración hidrotermal (“Azulejos”), el cual pudiera haber funcionado como planos de debilidad y al mismo tiempo incrementando la plasticidad de estos materiales.

También se identifica al pie del escarpe de la caldera un afloramiento en Piedras del Milano, (al Norte de las anteriores).

- Ciclo Reciente.

Se incluyen los materiales de las últimas erupciones volcánicas que ocurrieron en la isla de Gran Canaria a pesar de no existir datos escritos sobre su ocurrencia. En el municipio sobresalen: los edificios volcánicos de Caideros y Berrazales, y las coladas asociadas.

Los edificios volcánicos se emplazan en la zona de cabecera del Barranco de Berrazales - Agaete, y constituyen dos bocas eruptivas que emitieron, probablemente con carácter sincrónico, lavas que se encauzaron a través de dicho barranco hasta la costa.

La colada basanítica reciente del Valle de Agaete proviene de un centro de emisión localizado en Los Berrazales, y que a su vez se encuentra dentro de una alineación de varios conos, situada prácticamente sobre la línea estructural NO-NE que divide a la isla en dos sectores volcánicos distintos.

La colada ocupa la mayor parte del actual cauce del Barranco de Agaete, adaptándose a su superficie, y llegando hasta la costa junto al Puerto de Las Nieves. Se trata de lavas de tipo “aa” que conservan aún el malpaís bastante bien conservado en algunos sectores, las cuales llegaron a penetrar en el mar. Son coladas basaníticas algo vesiculares, muy frescas y de color negro azabache, y en las zonas más masivas pueden presentar disyunción columnar.

- Materiales sedimentarios.

Se trata generalmente de depósitos torrenciales de arenas, gravas y arcillas. En el collado existente entre el Roque de Las Nieves y el retazo de colada basáltica se encuentran unos depósitos de origen torrencial de materiales sueltos y de naturaleza heterogénea, estos materiales pertenecen al Ciclo I.

Depósitos fluviomarinos de gravas con fósiles: Se trata de unos conglomerados basálticos con gran cantidad de melobesias y fósiles marinos, que han sido identificados por algunos autores como “tsunamitas” o depósitos de tsunami. Se encuentran a tramos en una altura variable de unos 80 a 100 m sobre el nivel actual del mar en distintos puntos del municipio en torno a El Valle, (talud en la carretera hacia San Nicolás, frente costero de los Llanos de Turmán, zona del Cementerio, etc.).

Descansan sobre la formación basáltica I y sobre basaltos más modernos Post Roque Nublo. La fauna, (hasta medio centenar de especies), que aparece en estos depósitos indica un clima semejante al actual.

Depósitos aluviales de arenas y gravas: Estos se conforman por capas de arenas con niveles de cantos con las intercalaciones de materiales de tipo piroclástico alterados y bien estratificados. Los niveles superiores están compuestos por alternancias de arenas finas de color ocre y arenas con cantos gruesos redondeados. Todo el depósito está relativamente cementado y encalichado.

Coluviones y derrubios de ladera: De modo general se encuentran constituidos por depósitos sueltos de diversa naturaleza y granulometría grosera, predominando cantos gruesos sobre los finos. Producen formas alargadas a favor de la pendiente, o en abanico, y se adosan a las laderas, conformando un recubrimiento de poco espesor. De modo general se trata de depósitos muy recientes, que mayoritariamente se encuentran sin vegetar y los materiales que lo integran se encuentran sin consolidar. La naturaleza de los cantos depende del área de la cual provienen.

Playas de arenas con cantos: las costas acantiladas y abruptas en casi todo el sector hacen que las playas en esta zona sean escasas. Normalmente están formando estrechas franjas en las desembocaduras de los barrancos y ocasionalmente se forman al abrigo de ensenadas.

Generalmente se encuentran constituidas por gravas y bloques redondeados con cantidades pequeñas de arena. El color de estos depósitos depende del material del que proceden, siendo mayormente basaltos y en menor grado fonolitas.

Depósitos de barranco: Estos alcanzan también escaso desarrollo y se encuentran formados por bloques, arenas grisáceas y gravas heterométricas sueltas de materiales por lo general basálticos y fonolíticos, presentando los mismos escasa potencia.

En el barranco del Puerto de Las Nieves aparece una pequeña terraza de cantos rodados apoyada sobre las coladas recientes del Valle de los Berrazales.

Depósitos sedimentarios indiferenciados y suelos: Se forman debido al elevado volumen de piroclastos existente en la zona, los cuales se alteran fácilmente, generándose un material granuloso muy encalichado con color cremosos-amarillento, presentando intercalaciones de cantos más gruesos y niveles dispersos de material piroclástico fino ligeramente alterado.

Las **áreas de especial relevancia por su interés geológico** en el municipio se limitan a los sectores identificados como puntos de interés geológico (P.I.G.) por el Instituto Tecnológico Geominero de España en dicho ámbito territorial:

- El área que coincide con la Caldera de Tejeda, depresión semicircular posteriormente rellenada, cuya traza se prolonga desde Berrazales hasta la cabecera del Barranco de Mogán, fuera ya del ámbito municipal.
- El Edificio volcánico de Berrazales, como muestra del volcanismo reciente de Gran Canaria, de considerable interés científico, didáctico, y también geomorfológico, paisajístico y cultural.

GEOMORFOLOGÍA.

Los factores que determinan la morfología de la zona son fundamentalmente tres: la litología, la edad y los distintos agentes geodinámicos actuantes, de modo que a cada litología se le van a asociar formas características.

Por lo que se refiere a la relación que se da entre la edad y la morfología, es evidente que en un terreno volcánico como el que nos ocupa se conserven más las formas en función de la menor edad que presenten los materiales. Por ello se puede decir que salvo la formación basáltica I y las formaciones sálicas, todas las demás han conservado con mayor fidelidad las morfologías de los aparatos volcánicos recientes.

En esta zona presentan relativa importancia los agentes externos: las aguas continentales y el mar, a pesar de ser importantes, no han provocado efectos comparables a los generados por el vulcanismo. Por otro lado cabe destacar que estos fenómenos tienen efectos contrapuestos puesto que los primeros son destructivos mientras que el último es constructivo.

Formas debidas al vulcanismo:

La superposición de coladas se identifica en este municipio con una gran morfoestructura de edad miopliocénica que define el relieve de mayor entidad y una unidad territorial bien diferenciada: el Macizo de Tamadaba, donde la actividad erosiva diferencial ha dado lugar a relieves muy accidentados con vertientes pronunciadas y culminaciones elevadas.

Los fuertes escarpes y el acantilado marino que lo delimitan refuerzan su carácter abrupto.

Las formas de origen volcánico de entidad menor se identifican con los conos volcánicos y superficies de coladas de edad reciente, siendo de destacar el Edificio Berrazales, que dio origen a una colada que se encauzó por el valle de Agaete. El campo de lavas que forma una superficie de malpaís aún es visible en algunos puntos del valle, en particular en el sector del Maipez. Se trata de áreas donde se ha producido la deposición directa de materiales volcánicos en estado fluido, apareciendo una superficie de colada reciente en la cual se pueden observar retazos del

malpaís originario, el cual se encuentra muy degradado debido a la acción de las aguas torrenciales y sobre todo la antrópica.

Formas debidas a la erosión:

- Acantilados marinos: se trata de fuertes rupturas de pendientes, con alturas máximas de 1000 m, que caracterizan casi la totalidad del borde costero municipal, a excepción de las áreas de desembocaduras de barrancos y del sector al norte del Puerto de Agaete, donde raramente se alcanzan los 50 m de altura. Esta diferencia en la morfología puede explicarse en función de las edades de los materiales, en la zona Sur la actividad no se ha reanudado desde el Mioceno, mientras que al Norte se ha continuado hasta el Cuaternario. Su origen es debido a la acción casi constante del mar y/o a los movimientos isostáticos de la isla en momentos de perturbaciones tectónicas.

- Barrancos: formas de origen fluvial que en el territorio municipal alcanzan su máximo grado de definición en el Barranco de Agaete, que en la zona de cabecera sobresale desde el punto de vista geomorfológico por sus dimensiones y encajamiento. Su antigüedad es al menos post-Roque Nublo inferior, si bien el encajamiento de la red de drenaje se hace con posterioridad al Ciclo post-Roque Nublo superior. La disimetría de este valle parece justificarse sobre la base de la litología: Ciclo I en el borde sur y Ciclo post-Roque Nublo en el borde norte.

Otros barrancos del municipio son El Risco y Guayedra, aunque no llegan a alcanzar las dimensiones del anterior.

Playas: se identifican a modo de estrechas franjas localizadas en las desembocaduras de los barrancos o en pequeñas caletas resguardadas, en ensenadas o a pie de acantilados no activos. En general se trata de playas de bolos con una pequeña proporción de arena, destacando a escala municipal las de Agaete, Guayedra y El Risco.

En lo referente a **áreas de interés geomorfológico**: en general en la zona coincidente con el Parque Natural de Tamadaba, donde la red de barrancos, escarpes y macizos configura un paisaje erosivo de contrastes y gran belleza, se puede identificar un entorno de notable interés.

De resto, la parte del municipio al Norte del Parque presenta los relieves más alterados como consecuencia de la actividad agrícola y el desarrollo urbano y edificatorio, quedando los espacios de mayor interés geomorfológicos relegados a las áreas más inaccesibles coincidentes en general con las laderas más escarpadas del Valle de Agaete.

HIDROLOGÍA.

Como ya se ha señalado en un apartado anterior, los datos pluviométricos disponibles indican que la precipitación oscila entre menos de 100 mm en la costa y más de 300 mm en las laderas montañosas del sureste (Macizo de Tamadaba).

Sin embargo los valores de evapotranspiración potencial se estiman en unos 1000-1100 mm, y la evaporación en lámina libre puede oscilar entre los 900 y 1000 mm.

Las aguas de escorrentía discurren de manera ocasional por los barrancos, siendo el Barranco de Agaete uno de los más importantes de la zona. Se ha calculado un coeficiente de escorrentía de 0,06 en la cabecera del valle (Presa de Lugarejos) y un caudal máximo instantáneo de 6,6 m³/s.

En el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria se recoge el cálculo de máximas avenidas para el Barranco de Agaete, calculadas según el método racional y de las isócronas, arrojando los siguientes datos:

MÁXIMAS AVENIDAS Q (m³/s)										
MÉTODO RACIONAL Y DE LAS ISOCRONAS										
CUENCA	RACIONAL Tr (años)					ISOCRONAS Tr (años)				
	5	25	50	100	500	5	25	50	100	500
Agaete	108,57	165,62	189,29	212,76	266,97	146,80	223,00	254,60	285,90	358,30

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Plan Hidrológico de Canarias)
La característica principal de la mayor parte de los barrancos del término municipal es el importante descenso de cota desde su cabecera hasta su desembocadura en el mar. Es más notable esta característica en los Barrancos de El Risco y Guayedra, dentro del Parque Natural de Tamadaba, aunque también es significativa en la cuenca del barranco de Agaete, en el que confluyen numerosos barrancos que descienden desde cotas muy elevadas.

Ninguno de estos barrancos llevan agua de forma continua, únicamente cuando llueve de forma notable el agua corre por sus cauces.

A continuación se expone a modo indicativo la extensión de las tres principales cuencas del municipio:

Cuenca	Extensión (Ha.)
Barranco del Risco	2.552,41
Barranco de Guayedra	814,72
Barranco de Agaete	801,88

Fuente: PRUG del Parque Natural de Tamadaba

En la cuenca de Agaete las aguas son recogidas principalmente en las presas de Lugarejos, Los Pérez, Las Tierras de Manuel y Samsó. En la cuenca de Guayedra el agua va a parar a las diferentes balsas existentes. La cuenca de El Risco es la

que menor capacidad de embalse posee, con la pequeña presa del Vaquero. En el Barranco Hondo, en el límite norte del municipio también se localiza la presa de Barranco Hondo, que aparte de ser una presa con baja capacidad se suele considerar como perteneciente al municipio de Santa María de Guía. A continuación se muestran en la tabla, las principales presas del municipio:

Presas	Localización	Capacidad (m ³)
Las Hoyas	Las Hoyas	1.061.800
Los Pérez	Hondo	1.494.300
Agaete	Agaete	86.200
El Vaquero	Vaquero	364.000

Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Plan Hidrológico de Canarias)

Por último, es de reseñar el importante papel que juega en lo concerniente a hidrología la masa vegetal del pinar en la zona de Tamadaba, con notable eficacia para captar la humedad del mar de nubes, produciendo en fenómeno conocido como "lluvia horizontal".

HIDROGEOLOGÍA.

La hidrogeología de la Isla de Gran Canaria está caracterizada por la existencia de un acuífero general con flujo radial desde el centro a la costa, en el que se pueden diferenciar unas zonas de preferente almacenamiento y circulación, (litologías favorables, diques fracturados o niveles escoriáceos), y otras que dificultan el flujo natural, (diques mineralizados y pitones, algares, niveles de coladas masivas, aglomerados volcánicos, etc.).

En general, los materiales volcánicos son permeables por fisuración o porosidad, mientras que los sedimentarios sólo lo son por porosidad.

El valor hidrogeológico de los materiales volcánicos está relacionado con múltiples procesos en los que influyen: la naturaleza de la emisión, la composición química del material y su posterior evolución, incluyendo en ésta los procesos de compactación, litificación, alteración y fracturación.

Para valorar los materiales, al menos cualitativamente, se ha establecido una escala litológica que, en rasgos generales, determina el mejor comportamiento hidrogeológico, aunque evidentemente, existen otros condicionantes que pueden alterar el orden lógico o al menos el orden establecido.

Los materiales sedimentarios, que se han producido en unas determinadas condiciones de energía y tiempo, presentan unas características hidrogeológicas similares a las de los medios sedimentarios clásicos en condiciones equivalentes.

La primera diferenciación que se ha realizado en el conjunto de materiales insulares, obedece a razones cronológicas. Estas razones contienen implícitas razones hidrogeológicas, pues, aunque las litologías son las determinantes del comportamiento, los procesos evolutivos que sufren a lo largo del tiempo y la propia génesis del material, modifica en gran medida dicho comportamiento.

Los grandes conjuntos diferenciados, coinciden con los Ciclos magmáticos que han generado y modificado el edificio insular, agrupándose en las Formaciones Volcánicas y Sedimentarias siguientes:

- Formación Basaltos Antiguos.
- Formación Sálica.
- Formación Roque Nublo.
- Formación Post Roque Nublo y Basaltos Recientes.
- Formaciones Sedimentarias.

En cuanto a los parámetros hidráulicos que las caracterizan, se exponen en la siguiente tabla:

FORMACIONES	PERMEABILIDAD (m/día)	TRANSMISIVIDAD (m²/día)	COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (%)
Basaltos antiguos	0.05-0.50	5-20	0.5-1
Sálica	0.10-0.50	5-10	0.01-0.5
Roque Nublo	0.30-0.75	25-50	1.5-3.5
Post Roque Nublo y Basaltos Recientes	0.20-1	10-200	1-2
Detríticas (relacionadas con las formaciones anteriores)	1.50-8	50-200	3-5
Detríticas (actuales)	2-25	200-800	5-10

FUENTE: Memoria de la Hoja Geológica de Agaete (Mapa Geológico de España E:1/100.000)

Como puede observarse, las permeabilidades son en general bajas y tienen unos límites de variación amplios. Las trasmisividades presentan un margen de variación mayor, cuanto mayor es el valor medio de cada formación, indicando la mayor homogeneidad de los materiales más antiguos.

El coeficiente de almacenamiento es el parámetro que sufre menos modificaciones, ajustándose para cada formación un valor muy definido.

Las variaciones de los parámetros hidráulicos condicionan, entre otras cosas, el gradiente hidráulico, presentando para el conjunto de la Isla unos gradientes medios entre el 5% y el 10%.

La recarga anual estimada es prácticamente nula en la zona baja y costera y escasa también en zonas altas.

Los principales acuíferos del sector se sitúan en la base de las coladas del Ciclo Posto Roque - Nublo, superpuestos a la Brecha Roque Nublo.

En cuanto a la hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, los datos tomados de la Memoria de la Hoja Geológica de Agaete (Mapa Geológico de España E:1/25.000), nos dan los siguientes valores:

La temperatura de las aguas subterráneas ronda los 20 a 25°C y presentan CO₂ libre con contenidos de entre 25 y 600 mg/litro.

El contenido de Cl medido al final del periodo de recarga es superior a los 300 mg/litro. Las sales totales disueltas presentan valores superiores a los 2.000 mg/litro. Al Sureste de Agaete se ha detectado cobalto y níquel en las aguas.

Las aguas subterráneas de esta zona de la isla son de tipo cloruradas con álcalis dominantes en el sector costero y en una franja de 2 Km., a excepción de la cuenca del Barranco de Agaete, donde son sulfatadas con álcalis dominantes en el tramo inferior y de desembocadura y con alcalino -térreos dominantes, aguas arriba, clasificándose en general como muy duras para el abasto público.

En el pasado hubo manantiales importantes en el municipio, siendo entre otros de destacar el manantial que emanaba muy cerca del casco de Agaete, (las aguas subálveas circulaban sobre el lecho del barranco fosilizado por la colada procedente del Edificio Berrazales, (Ciclo Reciente), y emanaban muy cerca de esta población, en una surgencia que sirvió para el abasto municipal hasta el siglo pasado). En la actualidad estos nacientes se encuentran en general desaparecidos, a excepción de los nacientes existentes en la parte alta del sector del Valle de Agaete.

Por otro lado, existen en el municipio obras de captación de recursos subterráneos, la mayoría pozos perforados en el sector del Valle, existiendo también algunas galerías, aunque la productividad es en general baja.

Es notable asimismo el carácter gaseoso y medicinal atribuido a las aguas de Los Berrazales, que se relaciona con la actividad volcánica reciente de este sector, y que dieron lugar a la construcción de un balneario termal y de una embotelladora de agua mineral a comienzos del siglo pasado.

SUELOS.

El suelo constituye el soporte básico de los ecosistemas terrestres y el recurso fundamental de los sistemas productivos agrarios. Su génesis está ligada a diversos factores geológicos, bióticos, topográficos, climáticos y antrópicos, en los que la escala temporal juega un papel determinante.

El suelo cultivable es un recurso muy escaso en toda la isla. El origen volcánico de la misma da lugar a un tipo de roca que, bajo las condiciones climáticas actuales requiere un largo lapso de tiempo para la edafogénesis. Por otra parte, la fuerte capacidad erosiva de las aguas torrenciales provoca el arrastre del suelo no protegido por la vegetación. En este caso, la deforestación de la isla y el abandono de cultivos tiene consecuencias negativas e irreversibles.

De cara a la ordenación y planificación territorial, resulta más interesante conocer la capacidad de uso agrario o capacidad agrológica de los suelos, que las propias características edáficas. No obstante, se aborda la caracterización de los suelos presentes en el municipio atendiendo a ambos aspectos.

En primer lugar se hace una breve descripción de los órdenes con los tipos de suelos identificados, así como las características de cada uno de ellos. En Agaete, destaca la presencia de cinco órdenes:

El orden de los **Entisoles** engloba principalmente en el municipio los grupos de suelos: Torriorthent, Xerorthent, asociaciones como Torriorthent-Orthid, Xerorthent-Orchrept y Xerorthent-Umbrept, etc. Estos suelos ocupan la mayor parte de la superficie municipal, localizándose principalmente en la franja costera al Sur del Puerto de Agaete, en las vertientes al Este y a Sur del barranco de Agaete, y en laderas medias y altas de la Cuenca de Guayedra y al Sur del Barranco del Risco, entre otros.

Por lo general este orden corresponde a suelos con una capacidad de uso agrícola muy baja. Los entisoles se caracterizan por ser suelos muy jóvenes, por lo que no son evidentes o presentan muy poco desarrollo de los horizontes de diagnóstico. Otra característica es que se han formado sobre depósitos difíciles de alterar y/o depositados recientemente, por lo que habitualmente concretan rocas superficialmente alteradas o sin alterar, recubiertas únicamente de líquenes.

El orden de los **Inceptisoles** incluye suelos con perfiles diferenciados, que se encuentran representados en el municipio por los grupos: Xerochrept, Eutrochrept, Haplumbrept, asociación Haplumbrept-Orthent, etc., se localizan de forma muy variada en el territorio pero principalmente se ubican en zonas altas, (lomos, mesetas, etc.), aunque también es el orden predominante en el fondo de barranco de Agaete. Debido a la gran variedad de los suelos, así como de las limitaciones que éstos pueden presentar dependiendo de donde se localicen, su capacidad de uso agrícola podrá variar de ser moderada, es el caso de los Xerochrept del cauce del barranco, a ser muy baja, como los Haplumbrept. En párrafos posteriores se especificarán más detalladamente las diferentes limitaciones de uso de los suelos.

La característica principal de los inceptisoles es la falta de madurez en el perfil, por lo que éste suele conservar cierta semejanza con el material originario, sobre todo si éste es muy resistente. Estos suelos pueden permanecer en equilibrio con el ambiente o evolucionar paulativamente hacia otro orden caracterizado por un determinado grado de madurez.

En el municipio, el orden de los **Vertisoles** se encuentra representado principalmente por cubiertas edáficas del grupo Xerert (Chromoxerert), localizadas fundamentalmente en la zona desembocadura de los barrancos más importantes. Estos suelos, formados sobre materiales antiguos, normalmente coluviones y sedimentos poco o nada consolidados, se caracterizan por la presencia de amplias grietas, (slikensides), el predominio de montmorillonita, etc., y se encuentran entre los de mayor grado de fertilidad de Agaete, aunque su situación favorable para la implantación humana, están generalmente muy antropizados y son difíciles de reconocer.

A lo largo de la estación seca y debido a la contracción de las arcillas se forman grietas relativamente profundas por las que se vierten las partículas y materiales de la superficie. Durante el periodo húmedo con aumento de la humedad de las arcillas se dilatan y se cierran las grietas, en tanto que se desarrolla en profundidad una estructura en bloques angulares con caras de deslizamiento (slikensides).

En el Agaete, el orden de los **Aridisoles** se encuentra representado principalmente por los grupos: Paleorthid, Paleargid, etc., distribuidos en la zona norte del municipio, principalmente en superficies de cultivos o eriales (Las Moriscas, Los Llanos, etc.).

En este orden los suelos son característicos de un régimen climático en el que la evapotranspiración potencial sobrepasa ampliamente a las precipitaciones durante la mayor parte del año. En tales condiciones la infiltración es mínima, lo que propicia una acumulación elevada de sales en el perfil, así como un crecimiento escaso de vegetación. La escasez de humedad limita la utilidad de estos suelos tanto para la agricultura como para el pastoreo intensivo, y obviamente el riego se convierte en el factor limitante de este tipo de actividad.

Por último, los **Alfisolos**, se encuentran representados en el municipio por los grupos: Palexeralf, Hapludalf, asociación Haploxeralf-Xerert, etc., aunque en general son poco abundantes, limitándose su distribución a la zona oriental del municipio y al lecho del del Barranco del Risco, donde se localizan manchas representativas de estos suelos.

Este orden se identifica con suelos muy evolucionados y diferenciados, arcillosos y con estructura bien desarrollada. Es frecuente en estos suelos la individualización de sesquióxidos de Fe y Mn, que les dan un color muy acusado, normalmente rojo.

Las diferentes limitaciones de uso que presentan los suelos se deben principalmente al tipo de suelos y su evolución, así como la ubicación de los mismos en el territorio. La localización de los suelos nos arroja información sobre el tipo de limitaciones a los que se encuentra expuesto un suelo, que bien suele resumirse en limitaciones por erosión, física o química, o un conjunto de ellas. El estudio en conjunto de los tipos de suelos y de sus limitaciones van a permitir establecer las diferentes **clases de capacidad uso**. Se entiende como clases de capacidad de uso, referida a los posibles aprovechamientos agrarios, como a la interpretación de las características y cualidades del suelo de cara a su posible utilización agraria.

Las clases de capacidad uso se basan en los estudios de Azevedo y Cardoso, 1962 en Portugal, en que concluyeron un total de cinco tipos a partir de clasificaciones previas más complejas. En los suelos de nuestro municipio únicamente se presentan tres de estas cinco, descartándose la presencia de suelos con capacidad de uso muy elevada y elevada, siendo las superficies más aptas para el desarrollo de la actividad agrícola aquellas que presenten una capacidad de uso moderada.

Los mejores suelos del municipio aptos para la utilización agrícola poco intensiva, se localizan en los lechos de los barrancos principales (Agaete, Guayedra y el Risco) y en algunas áreas llanas como el Cortijo de Samsó. Estos suelos se clasificarían como de **capacidad de uso moderada**, requiriendo de una explotación cuidadosa y de prácticas de conservación. Se trata de suelos que presentan diferentes limitaciones según la zona donde nos encontramos.

Por lo general se pueden diferenciar dos subcategorías: la primera de ellas hace referencia a limitaciones debidas a la exposición a fenómenos erosivos (con elevadas pendientes) ocupando las zonas más evolucionadas y de relativo abandono agrícola y en algunos casos, con déficit de agua como factor limitante. La otra subclase presenta limitaciones por deficiencia de recursos hídricos, pendientes acusadas y la presencia de fracción grosera y afloramientos rocosos.

En segundo término se encuentran los suelos no susceptibles de utilización agrícola, salvo en casos muy concretos y en condiciones especiales, y siempre durante periodos cortos, por lo que **la capacidad de uso agrícola se concluye como baja**. Estos suelos, presentan pocas o moderadas limitaciones para un uso de pastos, explotación de monte bajo o explotación forestal. En el municipio se hayan estos suelos en La Montaña del Berbique, el Lomo del Manco y en el pinar de Tamadaba en la zona de Lomo de Faneque y Llanos de la Mimbre, y la desembocadura del Barranco del Risco.

Las limitaciones que presentan estos suelos y restringen su capacidad de uso son: la erosión, la abundancia de afloramientos rocosos y el déficit hídrico.

En último término se encuentran los suelos con una **capacidad de uso muy baja**, no siendo aptos para el uso agrícola y con severas o muy severas limitaciones para pastos, explotación de monte bajo y explotación forestal. Estos suelos ocupan la mayor parte del municipio, principalmente distribuidos entre la franja costera y el pinar de Tamadaba. Sus principales limitaciones son la pendiente y el déficit de agua.

En muchos casos estos suelos no son susceptibles de ninguna utilización económica, en estos casos puede destinarse a vegetación natural o bosque de protección o de recuperación.

Para concluir, hay que decir que las zonas con **mejores características edafológicas** de Agaete se ubican en fondos de barranco, exactamente en el lecho del Barranco de Agaete (desde Los Berrazales hasta la desembocadura), en el Cortijo de Samsó, el lecho del Barranco del Risco y en el tramo bajo del Barranco de Guayedra principalmente. No obstante, estos suelos no se encuentran exentos de limitaciones, por lo que frecuentemente tendrán que recurrir a prácticas de preparación del suelo para poder obtener buenos rendimientos agrícolas.

1.2.1.4.5. Flora y vegetación.

El territorio adscrito al municipio de Agaete se localiza en el cuadrante noroccidental de Gran Canaria, sector incidido desde el punto de vista ambiental por su exposición a cierta humedad aportada por los vientos alisios, y denominado Supraambiente Alisiocanaria. Se extiende desde los ambientes costeros hasta la zona de cumbres, abarcando los ambientes desértico costero del norte, transición, húmedo de medianía y húmedo de cumbre; y en él se pueden observar varias formaciones vegetales distribuidas en distintos pisos de vegetación, pudiéndose hablar a grandes rasgos de tabaibales, cardonales y pinares, así como de diferentes matorrales de sustitución y degradación de la vegetación potencial.

En líneas generales, el estado de conservación de las formaciones vegetales es bueno, encontrándose el mayor grado de degradación vegetal relegado a la banda norte del municipio, en el cauce y laderas del Barranco de Agaete, entorno que ha concentrado de manera tradicional el grueso de la población y las actividades municipales.

A continuación se relacionan las unidades de vegetación con entidad cartográfica apreciable detectadas en el término municipal.

- Vegetación halófila.

Este tipo de vegetación se encuentra bien representada en el municipio, que cuenta con un largo litoral poblado de lechuga de mar (*Astydamia latifolia*), acompañada de

especies que aparecen de forma más aislada como *Argyranthemum frutescens* y *Lotus glaucus*. También se encuentran representadas en este ambiente el toldo (*Euphorbia aphylla*), el espino (*Lycium intricatum*), la aulaga (*Launaea arborescens*), etc.

Se incluyen dentro de este grupo las comunidades de tarajales (*Tamarix canariensis*), que se identifican en la desembocadura al mar de los barrancos principales, alcanzando cierta entidad el bosque existente en el tramo final del Barranco del Risco y también presentes en el sector más próximo al litoral del Barranco del Juncal.

- Matorrales de tabaibas.

Podemos diferenciar áreas en las que se observa un claro dominio de la tolda (*Euphorbia aphylla*), amplia y profusamente extendida en laderas no antropizadas del sector noroccidental del municipio, (Barranco del Juncal, Barranquillo de Caleta, etc.), y dentro del Parque Natural, en los Riscos de Faneque y laderas aledañas al Barranco de El Risco; y sectores en los que predomina el matorral de tabaiba dulce (*Euphorbia balsamifera*), que asimismo se encuentra bien representado en la ladera sur del tramo medio y alto del Barranco del Juncal, en el sector más occidental de las laderas meridionales del Barranco de Agaete y en Guayedra.

En ambos casos se pueden observar áreas en las que el tabaibal se presenta de manera moespecífica, y zonas en las que además de la tabaiba dulce y el toldo se presentan de modo disperso ejemplares de verodes (*Kleinia nerifolia*), aulagas (*Launaea arborescens*), espinos (*Lycium intricatum*), tabaibas amargas (*Euphorbia regis-jubae*), balos (*Plocama pendula*), y acantonados en zonas rocosas de mayor escarpe de barrancos, los cardones (*Euphorbia canariensis*).

- Matorral de sustitución con presencia de tabaiba amarga.

Otro tipo de matorrales se caracterizan por el predominio de las especies de sustitución, con una mayor abundancia de la tabaiba amarga (*Euphorbia regis jubae*), y menor presencia de otras como la aulaga (*Launaea arborescens*), el verode (*Kleinia nerifolia*), la retama amarilla (*Teline microphylla*), los escobones (*Chamaecytisus proliferus*) y las jaras.

Se encuentran ampliamente representados en la zona septentrional del municipio, identificándose en sectores que ha soportado de manera intensa actividades agropecuarias tradicionales, localizados fundamentalmente entre el Valle de Agaete y la carretera de Hoya de Pineda, y también en las laderas meridionales de este barranco.

- Cardonal.

Esta unidad de vegetación se caracteriza por la silueta candelabriforme y el color verde glauco del cardón (*Euphorbia canariensis*). Se extiende por laderas medias y bajas, llegando incluso a observarse mezcla con especies propias del bosque termófilo, (*Olea europaea*, *Pistacia atlantica*, *Juniperus turbinata*, *Phoenix canariensis*, etc.).

En las zonas más alteradas del municipio el cardonal se reduce a pequeños mosaicos que se intercalan con elementos de mayor valencia ecológica (*Euphorbia regis-jubae*, *Kleinia neriifolia*, etc.)

- Restos de bosques termófilos.

Los relictos del bosque termófilo, (vegetación del piso de transición), que en origen debió caracterizar la franja comprendida entre el piso basal y el piso montaña, se observan en Agaete a modo de ejemplares aislados de almácigos (*Pistacia atlántica*) y ejemplares aislados o grupos de palmeras (*Phoenix canariensis*) que se observan con mayor profusión ocupando intersticios entre parcelas de cultivo en el lecho y cauces de barrancos. Es el caso concreto de las laderas bajas del Barranco de Agaete, también en el Barranco del Juncal, y dentro del Parque Natural, en El Risco y Guayedra. Aquí se encuentra también el cedro canario (*Juniperus cedrus*), siendo uno de los pocos lugares de la isla donde se conoce.

- Restos de laurisilva.

Los relictos de monteverde se observan entre los de bosque termófilo, (vegetación del piso montaña húmedo), y el dominio de pinar húmedo del municipio, en sectores de mayor escarpe y en la mayor parte de los casos dentro de Parque Natural de Tamadaba. Se caracterizan estos restos de vegetación potencial por la presencia dispersa de especies arbóreas y arbustivas: cedro canario (*Juniperus cedrus*), brezo (*Erica arborea*), laurel (*Laurus azorica*), etc.

- Pinar.

Se encuentra básicamente relegado a las zonas de mayor altitud del municipio, en torno a los 1000 m de altitud, y dentro del Parque Natural de Tamadaba.

Se puede diferenciar el pinar húmedo, que se afinca en el triángulo Lomo Faneque - Pico de Tamadaba - Lomo de la Cañada de Cho Marco, en el que la especie *Pinus canariensis* se encuentra acompañada de un sotobosque de gran riqueza, con presencia de especies como *Erica arborea*, *Myrica faya*, *Hypericum canariense*, *Micromeria lanata*, *Micromeria benthamii*, *Micromeria pineolens*, *Polycarpaea aristata*, etc., además de un helecho diminuto *Ophioglossum lusitanicum* y un rico cortejo de líquenes epífitos; y el pinar seco, que ocupa el resto de la superficie de pinar canario del sector del parque Natural comprendido en ámbito de Agaete.

Las repoblaciones con pinos alóctonos se presentan en el entorno del Cortijo de Samsó, donde se observa el pino piñonero (*Pinus pinea*).

- Vegetación rupícola termófila.

La gran superficie de escarpes y riscos existentes en el espacio municipal, en particular los que bordean por el oeste el Macizo de Tamadaba y los Riscos de Faneque, albergan una rica vegetación rupícola, con numerosas especies endémicas.

En la parte alta de estos acantilados las comunidades presentes están dominadas por crasuláceas (*Aeonium simsii*, *Aeonium virgineum*, *Aeonium undulatum*, *Greenovia aurea*, etc.), algunas cerrajas (*Sonchus spp.*), aunque se pueden encontrar varias especies poco comunes: *Isoplexis isabelliana*, *Argyranthemum adauctum jacobifolium*, *Scrophularia calliantha*, *Phyllis nobla*, *Dendriopoterium menendezii*, *Tanacetum oshanahanii*, *Globularia ascanii*, etc.

En el Risco y en Faneque se localizan varios endemismos locales, como *Sventenia bupleuroides*, *Convolvulus canariensis*, *Crambe tamadabensis* y un taxón aún no clasificado de retama. En otros casos se localizan comunidades rupícolas arbóreas y arbustivas, como sucede en los riscos de Guayedra y Faneque.

- Jarales.

Se trata de una comunidad de degradación que se instala por lo general en los bordes de las masas forestales de pinar o donde su dominio potencial presenta claros, evidenciando el antiguo límite del pinar en cotas inferiores a las del pinar. Se caracterizan por la presencia dominante del jaguarzo (*Cistus monspeliensis*).

- Retamares.

Muy escasamente representada, en la proximidad del borde nororiental del Parque Natural, se observa esta formación caracterizada por el dominio la retama amarilla (*Teline microphylla*).

- Penisetares con presencia de tabaiba amarga.

Este tipo de vegetación de sustitución esta formado principalmente por la tabaiba marga (*Euphorbia regis-jubae*) y el rabo de gato o pasto de elefante (*Pennisetum setaceum*), especies invasoras agresivas que en este caso ocupan los pisos caracterizados en el pasado por el bosque termófilo y el tabaibal - cardonal. El *Pennisetum setaceum* es una gramínea cespitosa oriunda de Sudáfrica que empezó a proliferar desde los años 40. Esta especie ha desplazado paulativamente al cerrillo (*Hyperrenia hirta*) conformando una comunidad específica.

Los mayores pennisetares con presencia de tabaiba amarga se observan en las cuencas de Guayedra y El Risco.

- Los cultivos.

Se identifican con vegetación de origen antrópico, y destacan el maíz forrajero, la papas y los frutales, especialmente los cítricos. Las superficies actualmente en explotación son escasas y se encuentran muy localizadas en los sectores del Cortijo de Samsó y en el barranco del Risco, en torno al cual se cultivan plátanos, tomates y aguacates y en menor medida también en la zona del Barranco de Guayedra.

Asociada a los cultivos existe mucha vegetación, además de palmeras (*Phoenix sp.*) y otros especímenes propios del bosque termófilo, abundan las pitas (*Agave americana*), plantadas para servir de límites en las parcelas, y otras generalistas propias de superficies de cultivos en estado de abandono: la barrilla (*Mesembryanthemum crystallinum*), el cosco (*Mesembryanthemum nodiflorum*), tebete (*Patellifolia patellaris*), el cerrillo (*Hyparrhenia hirta*), el panasco (*Cenchrus ciliaris*), la grama, rabo de burro (*Aristida adscensionis*), etc. aunque la composición florística de estas comunidades es variable en función del grado de humedad. En general a estas superficies de cultivos abandonados se les conoce con el nombre de **eriales**.

INVENTARIO DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGAETE.

El municipio de Agaete alberga más de 200 especies de plantas vasculares silvestres. El inventario florístico recoge un total de 213 especies, correspondiendo un gran número de las inventariadas a endemismos. Dentro del grupo de las especies no endémicas se recogen al menos 8 helechos, 12 especies de gimnospermas introducidas, 44 especies de angiospermas autóctonas y 28 especies de angiospermas introducidas, etc.

Familia	Especie	Nombre común
ACERACEAE	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Arce
	<i>Acer saccharum ssp. leucoderme</i>	Arce
ADIANTACEAE	<i>Adiantum reniforme</i>	-
	<i>Adiantum capillus veneris</i>	Culantrillo
AGAVACEAE	<i>Agave americana</i>	Pita
AIZOACEAE	<i>Mesembryanthemum crystalinum</i>	Barrilla
	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	Cosco
AMARANTHACEAE	<i>Bosea yervamora</i>	Hierbamora, Hediondo
AMARYLLIDACEAE	<i>Pancratium canariense</i>	Lirio salvaje
ANACARDIACEAE	<i>Pistacia atlantica</i>	Almácigo
APIACEAE	<i>Seseli webbii</i>	-
	<i>Tinguarra montana</i>	Zanahoria del monte
	<i>Ferula linkii</i>	Cañaheja
	<i>Drusa glandulosa</i>	-
	<i>Astydamia latifolia</i>	Lechuga de mar

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

APOCYNACEAE	<i>Nerium oleander</i>	Adelfa
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex canariensis</i>	Acebiño
ARACEAE	<i>Dracunculus canariensis</i>	Tacarontilla
ARALIACEAE	<i>Hedera helix (subs. canariensis)</i>	Hiedra
ARECACEAE	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria
	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmera datilera
ASCLEPIADACEAE	<i>Periploca laevigata</i>	Cornical
ASTERACEAE	<i>Tanacetum oshanahanii</i>	-
	<i>Sventenia bupleuroides</i>	Hija de Don Enrique
	<i>Babcockia platylepis</i>	Cerraja de cumbre
	<i>Tanacetum ferulaceum</i>	-
	<i>Pericallis webbi</i>	Flor de mayo
	<i>Cheirolophus arbutifolius</i>	Cabezón
	<i>Prenanthes pendula</i>	-
	<i>Sonchus brachylobus</i>	Cerraja
	<i>Argyranthemum lidii</i>	-
	<i>Argyranthemum adauctum (subsp. Jacobaeifolium)</i>	Magarza
	<i>Nauplius stenophyllus</i>	-
	<i>Argyranthemum frutescens</i>	Magarza
	<i>Artemisia canariensis</i>	Incienso
	<i>Artemisia thuscula</i>	Incienso
	<i>Kleinia neriifolia</i>	Verode
	<i>Reichardia ligulata</i>	Cerraja
	<i>Sonchus acaulis</i>	Cerraja
	<i>Sonchus congestus</i>	Cerraja
	<i>Sonchus canariensis</i>	Cerraja
	<i>Senecio tussilaginis</i>	Flor de mayo
	<i>Tolpis lagopoda</i>	-
	<i>Schizogyne sericea</i>	Salado, Dama
	<i>Carlina salicifolia</i>	-
<i>Dittrichia viscosa</i>	Altabaca	
<i>Launaea arborescens</i>	Aulaga	
BLECHNACEAE	<i>Woodwardia radicans</i>	Pijara
BORAGINACEAE	<i>Echium decaisnei (subsp. decaisnei)</i>	Tajinaste blanco
	<i>Echium triste</i>	Tajinaste
	<i>Crambe pritzelii</i>	-
	<i>Crambe tamadabensis</i>	-
	<i>Descourainia preauxiana</i>	-
	<i>Descourainia artemisioides</i>	-
	<i>Echium bonnetii</i>	-
	<i>Heliotropium ramosissimum</i>	Camellera
BRASSICACEAE	<i>Echium plantagineum</i>	Tajinaste
	<i>Hirschfeldia incana</i>	-
	<i>Lobularia canariensis</i>	-
BRASSICACEAE	<i>Erucastrum canariense</i>	-
	<i>Erucastrum canariense</i>	-
CACTACEAE	<i>Opuntia dillenii</i>	Tunera india

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

CAPRIFOLIACEAE	<i>Viburnum tinus (subs. rigidum)</i>	Follao
	<i>Viburnum tinus (subsp tinus)</i>	Follao
CARYOPHYLLACEAE	<i>Polycarpaea divaricata</i>	-
	<i>Polycarpaea aristata</i>	-
	<i>Silene tamaranae</i>	-
	<i>Polycarpaea nivea</i>	-
CELASTRACEAE	<i>Maytenus canariensis</i>	Peralillo
CHENOPODIACEAE	<i>Patellifolia webbiana</i>	-
	<i>Atriplex glauca</i>	Salado blanco
	<i>Atriplex semibaccata</i>	-
	<i>Patellifolia patellaris</i>	Tebete
	<i>Suaeda vermiculata</i>	Salado
CISTACEAE	<i>Cistus symphytifolius</i>	Jara
	<i>Cistus monspeliensis</i>	Jara
	<i>Cistus ladanifer</i>	Jara
CNEORACEAE	<i>Neochamaelea pulverulenta</i>	Leña buena
CONVOLVULACEAE	<i>Convolvulus canariensis</i>	Corregüela
CRASSULACEAE	<i>Aeonium percarneum</i>	Bejeque
	<i>Aeonium simsii</i>	Pastel de risco
	<i>Aeonium virgineum</i>	-
	<i>Aeonium undulatum</i>	-
	<i>Aichryson laxum</i>	-
	<i>Greenovia aurea</i>	Pastel de risco
	<i>Aeonium manriqueorum</i>	Pastel de risco
CUPRESSACEAE	<i>Juniperus cedrus</i>	Cedro canario
	<i>Juniperus turbinata</i>	Sabina
	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro del Atlas
	<i>Cedrus libani</i>	Cedro del Líbano
	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	Ciprés de Nootka
	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés californiano
	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés mediterráneo
CYPERACEAE	<i>Cyperus sp.</i>	-
DAVALLIACEAE	<i>Davallia canariensis</i>	Tostonera
DISOCOREACEAE	<i>Tamus edulis</i>	-
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris oligodonta</i>	Helecho
ERICACEAE	<i>Arbutus canariensis</i>	Madroño canario
	<i>Erica arborea</i>	Brezo
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia aphylla</i>	Tolda
	<i>Euphorbia canariensis</i>	Cardón
	<i>Euphorbia balsamifera</i>	Tabaiba dulce
	<i>Euphorbia regis- jubae</i>	Tabaiba amarga
FABACEAE	<i>Lotus spartioides</i>	Corazoncillo
	<i>Lotus callis-viridis</i>	-
	<i>Teline microphylla</i>	Retama amarilla
	<i>Teline rosmarinifolia</i>	-

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

	<i>Adenocarpus foliolosus</i>	Codeso
	<i>Chamaecytisus proliferus</i>	Escobón
	<i>Lotus sessilifolius</i>	Corazoncillo
	<i>Teline cf. canariensis</i>	Retama
	<i>Lotus glaucus</i>	Corazoncillo
	<i>Aspalthium bituminosum</i>	Tedera
	<i>Ononis angustissima</i>	Melosa
	<i>Vicia sp</i>	-
	<i>Acacia cyclops</i>	Acacia majorera
	<i>Acacia retinoides</i>	Acacia plateada
	<i>Ceratonía siliqua</i>	Algarrobo
	<i>Sophora sp.</i>	Sófora
FAGACEAE	<i>Castanea sativa</i>	Castaño
	<i>Quercus ilex</i>	Encina
	<i>Quercus robur</i>	Roble
FRANKENIACEAE	<i>Frankenia laveis (subsp capitata)</i>	-
GERANIACEAE	<i>Geranium canariense</i>	Patagallo
GLOBULARIACEAE	<i>Globularia ascanii</i>	-
HYPERICACEAE	<i>Hypericum canariense</i>	Granadillo
	<i>Hypericum reflexum</i>	Cruzadilla
	<i>Hypericum grandifolium</i>	-
HYPOLEPIDACEAE	<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho macho
IRIDACEAE	<i>Romulea columnae</i>	-
JUGLANDACEAE	<i>Juglans regia</i>	Nogal
LAMIACEAE	<i>Micromeria pineolens</i>	Tomillo de Tamadaba
	<i>Bystropogon origanifolius</i>	Poleo
	<i>Micromeria benthamii</i>	Tomillo
	<i>Micromeria lanata</i>	Tomillo
	<i>Micromeria tenuis</i>	Tomillo blanco
	<i>Sideritis cf. dasygnaphala</i>	-
	<i>Bystropogon canariensis</i>	Poleo de monte
	<i>Lavandula minutolii</i>	Matorisco
	<i>Salvia canariensis</i>	Salvia morisca
	<i>Sideritis cf dendrochahorra</i>	-
	<i>Cedronella canariensis</i>	Algaritofe
	<i>Teucrium heterophyllum</i>	Jocama
	<i>Stachys arvensis</i>	-
	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero
LAURACEAE	<i>Apollonias barbujana</i>	Barbusano
	<i>Laurus azorica</i>	Laurel, loro
	<i>Persea indica</i>	Viñátigo
LILIACEAE	<i>Asparagus umbellatus</i>	-
	<i>Asparagus plocamoides</i>	-
	<i>Asparagus scoparius</i>	-
	<i>Asphodelus aestivus</i>	Gamona
	<i>Smilax aspera</i>	Zarzaparrilla

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

MALVACEAE	<i>Lavatera acerifolia</i>	Malva de risco
MORACEAE	<i>Ficus carica</i>	Higuera
MYRICACEAE	<i>Myrica faya</i>	-
MYRSINACEAE	<i>Heberdenia excelsa</i>	Aderno, sacatero
MYRTACEAE	<i>Eucalyptus ficifolia</i>	Gomero de flores rojas
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto blanco
OLEACEAE	<i>Olea europaea</i>	Acebuche
	<i>Picconia excelsa</i>	Palo blanco
	<i>Phyllirea angustifolia</i>	Olivillo
	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno
OPHIOGLOSSACEAE	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	-
PINACEAE	<i>Pinus canariensis</i>	Pino canario
	<i>Pinus halepensis</i>	Pino carrasco
	<i>Pinus nigra</i>	Pino laricio
	<i>Pinus pinaster</i>	Pino rodeno
	<i>Pinus pinea</i>	Pino piñonero
	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
	<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
PLUMBAGINACEAE	<i>Limonium pectinatum</i>	Siempreviva
POACEAE	<i>Festuca agustinii</i>	
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	-
	<i>Arundo donax</i>	Caña
	<i>Pennisetum setaceum</i>	Rabo de gato
POLYPODIACEAE	<i>Rumex lunaria</i>	Vinagrera
	<i>Polypodium macaronesticum</i>	-
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i>	-
PTERIDACEAE	<i>Pteris incompleta</i>	Helecho
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus cortusifolius</i>	Morgallana
RESEDACEAE	<i>Reseda lancelotae</i>	-
	<i>Reseda scoparia</i>	-
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus glandulosa</i>	Sanguino
ROSACEAE	<i>Dendriopoterium menendezii</i>	Rosalillo
	<i>Rosa canina</i>	Rosa
	<i>Rubus inermis</i>	Zarza
	<i>Crataegus monogyna</i>	Majuelo
RUBIACEAE	<i>Plocama pendula</i>	Balo
	<i>Rubia fruticosa</i>	Tasaigo
	<i>Phyllis nobla</i>	-
	<i>Rubia peregrina (subsp. Agostinhoi)</i>	-
SALICACEAE	<i>Salix canariensis</i>	Sao, sauce
	<i>Populus alba</i>	Alamo blanco
	<i>Populus nigra</i>	Alamo negro
SAPOTACEAE	<i>Sideroxylon marmulano</i>	Marmulán
SCROPHULARIACEAE	<i>Camptoloma canariensis</i>	Saladillo de risco
	<i>Isoplexis isabelliana</i>	Cresta de gallo

	<i>Scrophularia calliantha</i>	-
	<i>Kickxia scoparia</i>	-
SIMAROUBACEAE	<i>Ailanthus sp</i>	Ailanto
SOLANACEAE	<i>Lycium intricatum</i>	Espino
	<i>Withania aristata</i>	Orobal
	<i>Nicotiana glauca</i>	Tabaco moro
TAMARICACEAE	<i>Tamarix canariensis</i>	Tarajal
	<i>Tamarix africana</i>	Tarajal
THEACEAE	<i>Visnea mocanera</i>	Mocán
ULMACEAE	<i>Ulmus minor</i>	Olmo
URTICACEAE	<i>Forsskaolea angustifolia</i>	Ratonera
	<i>Gesnouinia arborea</i>	Ortegón de los montes
	<i>Urtica morifolia</i>	-
ZYGOPHYLLACEAE	<i>Fagonia cretica</i>	Espinosillo
	<i>Zygophyllum fontanesii</i>	Uva de mar

En síntesis, Agaete recoge un territorio con una importante calidad medioambiental desde la óptica de las comunidades vegetales que participan en su definición, teniendo en cuenta las condiciones biogeográficas, geomorfológicas y climáticas que confluyen en esta vertiente de la Isla. En estas características participan la elevada endemidad de la flora municipal y el importante número de especies amenazadas y raras constatadas, destacándose los siguientes espacios **de interés florístico**:

1.- Tres pequeños enclaves situados fuera de las áreas bajo protección, (Espacios Naturales Protegidos o LIC's), localizados concretamente en el Barranco del Bermejo, al Este de las Casas del Camino y en El Sao. En estas zonas se pueden localizar especies interesantes como *Limonium sventenii*, pinos y almácigos dispersos en la zona de El Sao, *Argyranthemum lidii* en el Barranco del Bermejo y *Descurainia preauxiana*, *Echium callithyrsum* y pinos y almácigos dispersos cerca de las Casas del Camino, etc.

2.- Una amplia superficie que engloba los alrededores de todos los enclaves de interés recogidos anteriormente, y se extiende desde éstos al Parque Natural de Tamadaba. En este ámbito, la vegetación mayoritaria es la del espacio protegido, aunque tal como se ha comentado también recoge la vegetación cercana al Barranco de Agaete. La vegetación por tanto es muy variada, desde especies halófilas como: *Argyranthemum frutescens*, *Euphorbia aphylla*, etc., en la zona costera, hasta la zona del pinar de Tamadaba dominada por *Pinus canariensis*. Entre los pinos son frecuentes *Cistus symphytifolius* y *Asphodelus aestivus*, mientras que en los bordes de los caminos se detecta *Lotus spartioides*. En zonas interiores del pinar se encuentran tres especies del género *Micromeria*; en el Risco Faneque se

localizan varios endemismos locales como *Seventenia bupleuroides*, *Convolvulus canariensis*, *Helianthemum tholiforme*, etc. Por las cercanías del Barranco de Guayedra, también se localizan especies importantes como *Crambe scoparia*, etc.

Dentro de esta amplia superficie de interés florístico destaca la vegetación rupícola de la zona conocida como Riscos de Guayedra, que se extiende entre Cortijo de Samsó y el Risco de Faneque. Esta superficie se encuentra recogida tanto en la propuesta de la Red Natura 2000 como en la Red de Espacios Protegidos. En ella destacan especies rupícolas como: *Tanacetum oshanahanii*, *Sventenia bupleuroides*, *Globularia ascanii*, *Micromeria pineolens*, etc.

SITUACIÓN DE FLORA PROTEGIDA DEL T.M. DE AGAETE EN LAS DIFERENTES NORMATIVAS DE APLICACIÓN.

Categorías de Protección (Flora vascular silvestre)

A continuación se establecen las categorías de protección que afectan a las especies inventariadas en base a la legislación vigente:

- La *Orden de 20 de febrero de 1991*, sobre Protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- El *Real Decreto 439/1990*, de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y sus posteriores modificaciones, *Orden de 9 de julio de 1998*, y su corrección de errores, por las que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categorías otras incluidas en el mismo. *Orden de 9 de junio de 1999* y la *Orden de 10 de marzo de 2000*. De acuerdo con esta normativa quedan catalogadas como especies "en peligro de extinción": *Argyranthemum lidii*, *Globularia ascanii*, *Isoplexis isabelliana*, *Tanacetum oshanahanii*, *Teline rosmarinifolia* subespecie *eurifolia* y *Juniperus cedrus*.

- El *Decreto 151/2001*, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.

- La *Directiva 92/43/CEE*, del Consejo, de 21 de mayo (DIRECTIVA HÁBITAT) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las especies señaladas con un asterisco son consideradas especies prioritarias para la Unión Europea.

En estos documentos legislativos se encuentra debidamente explicado el significado de la inclusión en cada uno de los anexos o categoría de amenaza en que se recoge la especie.

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

ESPECIE	Orden 20/02/91	CNEA	CEAC	D. HÁBITAT
Aeonium manriqueorum	Anexo II	-	-	-
Aeonium percarneum	Anexo II	-	-	-
Aeonium simsii	Anexo II	-	-	-
Aeonium undulatum	Anexo II	-	-	-
Aeonium virgineum	Anexo II	-	-	-
Apollonias barbujana	Anexo II	-	S	-
Arbutus canariensis	Anexo II	-	-	-
Argyranthemum adauctum (subsp. Jacobaeifloium)	Anexo II	-	S	-
Argyranthemum frutescens	Anexo II	-	S	-
Argyranthemum lidii	Anexo II	E	E	Anexo II/IV
Asparagus plocamoides	Anexo II	-	-	-
Bystropogon origanifolius var canariae	Anexo III	-	-	-
Castanea sativa	Anexo III	-	-	-
Chamaecytisus palmensis	Anexo III	-	-	-
Chamaecytisus proliferus	Anexo III	-	-	-
Cheirolophus arbutifolius	Anexo II	-	S	-
Convolvulus canariensis	Anexo II	-	-	-
Crambe pritzelli	Anexo II	-	-	-
Crambe scoparia	Anexo I	-	S	-
Dendriopoterium menendezii	Anexo II	-	-	-
Descourainia artemisioides	Anexo I	-	-	-
Echium callithyrsum	Anexo II	-	S	-
Echium decaisnei (subsp de- caisnei)	Anexo II	-	-	-
Echium triste	Anexo II	-	S	-
Euphorbia aphylla	Anexo II	-	-	-
Euphorbia canariensis	Anexo II	-	-	-
Geranium canariense	Anexo II	-	-	-
Gesnouinia arborea	Anexo II	-	-	-
Globularia ascanii	Anexo I	E	E	Anexo II/IV
Greenovia aurea	Anexo II	-	-	-
Helianthemum tholiforme	-	-	S	-
Hypericum coadunatum	Anexo II	-	S	-
Ilex canariensis	Anexo III	-	-	-
Isoplexis isabelliana	Anexo I	-	E	Anexo II/IV
Juniperus cedrus	Anexo II	-	E	-
Laurus azorica	Anexo III	-	-	-
Lavatera acerifolia	Anexo II	-	-	-
Limonium sventenii	Anexo I	-	S	Anexo II
Lotus callis-viridis	Anexo I	-	S	Anexo II
Lotus spartioides	Anexo II	-	-	-
Maytenus canariensis	Anexo II	-	-	-
Micromeria pineolens	Anexo I	-	S	-
Neochamaelea pulverulenta	Anexo II	-	-	-
Olea europaea (subsp guanchi- ca)	Anexo II	-	-	-

Ophioglossum lusitanicum (subsp lusitanicum)	Anexo II	-	-	-
Pancreaticum canariense	Anexo II	-	-	-
Patellifolia webbiana	-	-	-	-
Persea indica	Anexo III	-	-	-
Phoenix canariensis	Anexo II	-	-	-
Picconia excelsa	Anexo II	-	-	-
Pinus canariensis	Anexo III	-	-	-
Pinus radiata	Anexo III	-	-	-
Pteridium aquilinum	Anexo II	-	-	-
Reseda scoparia	Anexo II	-	-	-
Rhamnus glandulosa	Anexo II	-	-	-
Salix canariensis	Anexo II	-	IE	-
Salvia canariensis	Anexo III	-	-	-
Scrophularia calliantha	Anexo II	-	S	-
Sideroxylon marmulano	Anexo II	-	V	Anexo II/IV
Sonchus brachylobus	Anexo II	-	-	-
Sonchus canariensis	Anexo II	-	-	-
Sventenia bupleuroides	Anexo I	-	S	Anexo II/IV
Tanacetum ferulaceum (var latipinnum)	Anexo II	-	-	-
Tanacetum oshanahanii	Anexo I	E	E	-
Teline cf. canairensis	Anexo III	-	-	-
Teline microphylla	Anexo III	-	-	-
Teline rosmarinifolia subsp. Eurifolia	Anexo I	E	E	Anexo II*/IV
Teucrium heterophyllum	Anexo II	-	-	-
Viburnum tinus (subsp rigidum)	Anexo III	-	-	-
Visnea mocanera	Anexo II	-	-	-
Woodwardia radicans	-	-	-	Anexo II/IV

1.2.1.4.6. Fauna.

Al igual que ocurre con la flora, la fauna a escala insular exhibe marcadas diferencias en su composición con respecto a las áreas continentales, que se reflejan en la existencia de un escaso número de especies, notables tasas de concentración y un alto grado de endemidad.

Estos altos índices de endemidad tienen por reverso su fragilidad extrema, puesto que tanto las plantas como los animales han de desenvolverse en un espacio reducido y con escasa capacidad de reacción frente a diversas amenazas.

La distribución y abundancia de la mayor parte de las especies de la fauna vertebrada, y en menor medida invertebrada, viene en buena medida condicionada por la composición y estructura de la vegetación, en tanto en cuanto ésta incrementa y diversifica los recursos tróficos disponibles. De una forma general, según altura y vegetación, en lo que se refiere a la distribución de la fauna en el ámbito municipal, son destacables las siguientes especies, las cuales las hemos diferenciado según

dos grandes grupos: los vertebrados con cuatro órdenes importantes (aves, reptiles, anfibios y mamíferos) y los invertebrados.

Las aves

En el caso de las aves, su capacidad de volar y la utilización de más de un hábitat para desarrollar sus diferentes funciones vitales, en especial la alimentación y la reproducción, en un gran número de especies, les convierte en el grupo animal más conocido.

Asociados a las zonas costeras se pueden diferenciar varios tipos de hábitats: los roques, acantilados, playas y los bajíos costeros, lo que favorece que sea una zona rica en presencia de aves. A lo largo de toda la costa del municipio se puede identificar el ave marina más numerosa del archipiélago canario, la pardela cenicienta (*Calonectris diomedea borealis*), aunque tampoco es de extrañar escucharla en el interior, como en Tamadaba. En el sector costero comprendido entre el Puerto del Juncal y la Punta de Tumas además se pueden conservar: la gaviota patiamarilla (*Larus cachinnans atlantis*) y el charrán común (*Sterna hirundo*), pues ambas tienen aquí sus áreas de nidificación.

También en esta zona, se localizan ejemplares de la subespecie canaria de búho chico (*Asio otus canariensis*).

En los cantiles costeros puede encontrarse una especie muy ligada al mar, el águila pescadora (*Pandion haliaetus*). Se cree que en la isla se encuentra extinta como nidificante aunque el echo de haberse visto en la costa y en las charcas y presas del interior, hace que no se descarte que alguna pareja pueda criar de manera ocasional.

En los terrenos de ámbito municipal localizados al Norte del Valle de Agaete, sector de Los Llanos de la Rosa, encontramos una zona de reproducción del alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) y en los llanos de Las Moriscas, se han identificado poblaciones reducidas de terrera marismeña (*Calandrella rufescens*). Ambas especies son esteparias, por lo que se localizan en típicos ambientes abiertos, en llanos pedregosos, jables arenosos, zonas de cultivos, y bordes de malpaís requiriendo cierta cobertura de vegetación (herbáceas o cultivos).

Otra especie esteparia presente en el territorio y con mayor representación que las anteriormente comentadas es el camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus amantum*), que se localiza en zonas áridas, especialmente de sitios rocosos, barrancos, laderas y cultivos abandonados, principalmente en toda la franja de borde occidental de Agaete hasta La Aldea.

Las áreas de cultivo han facilitado el asentamiento en las zonas bajas de especies propias de las cumbres, propiciándoles un hábitat natural de características simila-

res al suyo, así como alimento abundante a las especies granívoras con los cultivos de cereales, a las insectívoras con el crecimiento de las poblaciones de insectos fitófagos y a las depredadoras con los roedores. Las superficies de cultivo son frecuentadas por el triguero (*Miliaria calandra*), una especie que es propia de zonas abiertas del piso basal y medianías, aunque que en ocasiones puede llegar a alcanzar los 1500 m. En el pasado esta especie se cree que pudo ser muy abundante, pero en la actualidad sólo localmente pueden congregarse efectivos importantes, pudiendo sufrir fluctuaciones considerables en años muy secos. En los cultivos de barranco es común la curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*), pudiéndosela encontrar en un amplio abanico de sitios, desde zonas antropizadas como jardines y parques hasta ocasionalmente en pinares con un gran desarrollo de sotobosque.

El matorral xérico de tabaibas y cardones (600-1000 m) se caracteriza por la presencia del alcaraván (*Burhinus oedicephalus*) y la curruca tomillera (*Sylvia conspicillata orbitalis*), la cual puede localizarse en las zonas de piso basal desde las más xéricas hasta el cardonal tabaibal, si bien resulta escasa en fondos de barranco donde predomina la Plocama pendula.

En el piso bioclimático deominado por la presencia de retamares-codesares, las aves características son: el bisbita caminero (*Anthus berthelotii berthelotii*) y el alcaudón real (*Lanius excubitor*), aunque también se suelen localizar en bordes de pinar y cumbre.

En cuanto a las zonas escarpadas, destaca la presencia del halcón de berbería (*Falco pelegrinus pelegrinoides*), del cual, según datos del s. XIX y XX, se conocía su presencia en el Barranco de Agaete, y en la zona entre el Risco y San Nicolás. En los últimos años, además se han observado ejemplares en Faneque y datos fehacientes de la reproducción de dos parejas en una pequeña zona de la costa occidental.

También hay especies muy ligadas a zonas con agua dulce, tanto en cauces de barrancos como en ambientes artificiales (presas, estanques, acequias, canales, etc.). Es el caso de la Lavantera cascadeña (*Motacilla cinerea canariensis*), que con frecuencia penetra en núcleos urbanos y se puede observar en la zona intermareal con carácter excepcional. También en estos ambientes se puede observar al águila pescadora (*Pandion haliaetus*), que aunque es una especie ligada al mar en zonas muy acantiladas, en ocasiones se encuentra en presas, estanques, etc., del interior. Las edificaciones, comparables a los cantiles rocosos, permiten el asentamiento de especies que anidan en oquedades, siendo siempre preferidos los edificios en ruinas. Las especies que más comúnmente los ocupan son: el vencejo unicolor (*Apus unicolor*), el buhó chico (*Asio otus*), la tórtola común (*Streptopelia turtur*), y el go-

rrión común (*Passer hispaniolensis*). Este último es un inmigrante histórico reciente en las Islas, cuya colonización ha sido favorecida por la agricultura, y reforzado su desplazamiento por los vientos alisios. También se ha observado nidificando al cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*), la lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*) y la garceta común (*Egretta garzetta*). También el alcaraván (*Burhinus oedicephalus distinctus*) se ha adaptado a las modificaciones del medio, por lo que podemos encontrarlo a pocos metros de las zonas urbanizadas.

Las áreas ajardinadas son más ricas en aves según su complejidad y extensión. Los jardines caseros, en general poco extensos y principalmente constituidos por arbustos, actúan a modo de matorrales dispersos, dando lugar a que la avifauna sea más pobre. Las principales especies que habitan en estas zonas son: el mirlo (*Turdus merula*), el mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) y la curruca capirotta (*Sylvia atricapilla*), aunque estas dos últimas no son exclusivas del medio urbano. También es posible verificar la presencia de especies procedentes del medio natural próximo, así como de algunas especies migrantes.

En el pinar de Tamadaba, además de las especies que se citan a continuación, se encontró en 1996 un pollo muerto de Chocha perdiz o gallinuela (*Scolopax ruticola*), lo que confirmó la nidificación de esta especie en la isla, la cual se desconocía debido a la falta de bosques adecuados para la especie (laurisilvas).

En el monte verde y por el pinar de Tamadaba se distribuyen una cantidad de especies eminentemente forestales. Debido a la gran riqueza ornitológica la zona ha sido reconocida como IBA (Important Bird Area - Área Importante para las Aves) por la SEO BirdLife Internacional y como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo.

La ZEPA a la que hacemos referencia se conoce con el nombre de "Tamadaba", código ES0000111, y su declaración se debe a la presencia del pinzón azul (*Fringilla teydea polatzeki*) y del pico picapinos (*Dendrocopos major thanneri*). Las últimas citas del pinzón azul para Tamadaba datan de los años 1994 y 1995, siendo su presencia muy escasa. Con posterioridad, en noviembre de 2002 se procedió a la reintroducción de 6 individuos en el marco del Programa Life. El pico picapinos, sin embargo, se ha recuperado y experimenta una expansión en los últimos años.

Por otro lado, la IBA nº 355, conocida como "Pinar de Tamadaba", tiene como objetivos prioritarios la conservación de los hábitats y de las especies que allí habitan. En primer lugar, al pinzón azul (*Fringilla teydea polatzeki*) y el pico picapinos (*Dendrocopos major thanneri*), pero también de otras especies propias de coníferas y matorrales como son el busardo ratonero (*Buteo buteo ssp. insularum*), el gavilán común (*Accipiter nisus ssp. granti*), el cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus ssp. cana-*

riensis), el bisbita caminero (*Anthus berthelotii ssp. berthelotii*), la curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala ssp. leucogastra*), el herrerillo común (*Parus caeruleus ssp. teneriffae*), el canario (*Serinus canarius*), el mosquitero común (*Phylloscopus canariensis ssp. canariensis*), el vencejo unicolor (*Apus unicolor*), petirrojo (*Eritacus rubecula superbis*), el mirlo (*Turdus merula*) y el cuervo (*Corvus corax ssp. tingitanus*). La mayoría de estas especies son además nidificantes de esta zona.

- Reptiles.

Se ha constatado en el municipio la presencia de las tres especies endémicas de Gran Canaria: el Lagarto canarión (*Gallotia stehlini*), Perenquén de Boettger (*Tarentola boettgeri Steindachner*) abundante por su capacidad para adaptarse a territorios alterados y la Lisa Variable o Eslizón (*Chalcides sexlineatus*) fácilmente observable en parcelas de cultivo y barranqueras de la zona.

En el extenso litoral del Parque Natural de Tamadaba, en ocasiones se producen arribadas de animales interesantes desde el punto de vista de la conservación, tal es el caso de dos ejemplares de tortuga laúd (*Dermochelys coriacea*) que vararon en los años 1996 y 1998, en la playa de Faneroque y en playa de Guayedra respectivamente. Esta especie está catalogada en peligro de extinción por el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y protegida en casi todos los documentos legislativos internacionales.

- Anfibios.

En el grupo de los anfibios es de destacar la presencia de dos especies introducidas por el hombre: Ranita meridional o ranita verde (*Hyla meridionalis*) y la Rana común (*Rana perezzi*), que se han localizado en los cursos de agua o en las presas. Se tiene constancia de la presencia de ambas especies en el Parque Natural de Tamadaba.

- Mamíferos.

Es uno de los grupos peor representados, no obstante se conoce la presencia de algunas especies sin protección, como el erizo moruno (*Atelerix algirus caniculus*), que se encuentra bien repartido y con poblaciones relativamente estables en las zonas de cultivos abandonados, perros (*Canis familiaris*), gatos (*Felis catus*) y otras especies introducidas por su marcado carácter cinegético como los conejos enanos (*Oryctolagus cuniculus*).

Además se pueden encontrar entre las escombreras y restos de basuras especies como el ratón de campo (*Mus musculus*), la rata común (*Rattus norvegicus*) y la rata campestre o rata negra (*Rattus rattus*).

Aunque los inventarios son susceptibles de irse ampliando a medida que aumenten las investigaciones del medio natural, en particular en el sector de Parque Natural, al día de hoy, la lista de especies vertebradas inventariadas en el municipio de Agaete es la que sigue:

Clase	Familia	Especie	Nombre común
AVES	ACCIPITRIDAE	<i>Buteo buteo insularum</i>	Ratonero común
		<i>Accipiter nisus granti</i>	Gavilán canario
	ALAUDIDAE	<i>Calandrella rufescens polatzeki</i>	Terrera marismeña
	APODIDAE	<i>Apus unicolor</i>	Vencejo unicolor
	ARDEIDAE	<i>Egretta garzetta</i>	Garceta
	BURHINIDAE	<i>Burhinus oedicephalus distinctus</i>	Alcaraván
	CAPRIMULGIDAE	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris
	COLUMBIDAE	<i>Columba livia canariensis</i>	Paloma bravía
		<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola
		<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola turca
	CORVIDAE	<i>Corvus corax tingitanus</i>	Cuervo
	EMBERIZIDAE	<i>Emberiza calandra thanneri</i>	Triguero
	FALCONIDAE	<i>Falco tinnunculus canariensis</i>	Cernícalo
		<i>Falco pelegrinus pelegrinoides</i>	Halcón tagarote
	FRINGILLIDAE	<i>Serinus canarius</i>	Canario
		<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común
		<i>Carduelis carduelis parva</i>	Jilguero, pinto
		<i>Fringilla teydea polatzeki</i>	Pinzón azul de GC
		<i>Acanthis cannabina meadewaldoi</i>	Pardillo, linacero
		<i>Bucanetes githagineus amantum</i>	Camachuelo trompetero
	LANIIDAE	<i>Lanius excubitor koenigi</i>	Alcaudón real
	LARIDAE	<i>Larus cachinnans atlantis</i>	Gaviota patiamarilla
	MOTACILLIDAE	<i>Anthus berthelotii berthelotii</i>	Bisbita caminero
		<i>Motacilla cinerea canariensis</i>	Lavandera, Alpispa
	PANDIONIDAE	<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora
	PARIDAE	<i>Parus caeruleus teneriffae</i>	Herrerillo
	PASSERIDAE	<i>Passer hispaniolensis</i>	Gorrión moruno
		<i>Petronia petronia</i>	Gorrión chillón
	PHASIANIDAE	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz moruna
	PICIDAE	<i>Dendrocopos major thanneri</i>	Pico picapinos de G.C.
	PROCELLARIDAE	<i>Calonectris diomedea borealis</i>	Pardela cenicienta
	SCOLOPACIDAE	<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarríos chico
		<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito trinador
<i>Scolopax rusticola</i>		Chochaperdiz	
STERNIDAE	<i>Sterna hirundo</i>	Charrán común	
STRIGIDAE	<i>Asio otus canariensis</i>	Lechuzo, buho chico	
SYLVIIDAE	<i>Sylvia conspicillata orbitalis</i>	Curruca tomillera	
	<i>Sylvia melanocephala leucogastra</i>	Curruca cabecinegra	

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

		<i>Sylvia atricapilla</i>	<i>Curruca capirotada</i>
		<i>Phylloscopus collybita canariensis</i>	Mosquitero común
	TURDIDAE	<i>Erithacus rubecula superbus</i>	Petirrojo
		<i>Turdus merula cabrerai</i>	Mirlo común
	UPUPIDAE	<i>Upupa epops</i>	Abubilla
REPTILES	GECKONIDAE	<i>Tarentola boettgeri</i>	Perenquén
		<i>Tarentola boettgeri Steindachner</i>	Perenquén de Boettger
	LACERTIDAE	<i>Gallotia stehlini stehlini</i>	Lagarto de G.C.
	SCINCIDAE	<i>Chalcides sexlineatus</i>	Lisa común
ANFIBIOS	HYLIDAE	<i>Hyla meridionalis</i>	Ranita meridional
	RANIDAE	<i>Rana perezzi</i>	Rana común
MAMÍFEROS	CANIDAE	<i>Canis familiaris</i>	Perro doméstico
	ERINACEIDAE	<i>Atelerix algirus caniculus</i>	Erizo moruno
	FELIDAE	<i>Felis catus</i>	Gato cimarrón
	LEPORIDAE	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo
	MURIDAE	<i>Mus musculus</i>	Ratón de campo
		<i>Rattus norvegicus</i>	Rata común
<i>Rattus rattus</i>		Rata de campo	

- Fauna invertebrada terrestre:

Existen muy pocos datos sobre este grupo, al haber sido escasamente estudiado, pero sin duda destaca la clase de los insectos. Éstos son los más numerosos en todos los sentidos, y dentro de ellos los órdenes en los que existe mayor información son los Coleópteros, los Himenópteros, los Orthopteros e Isópodos.

Por otra parte, y al igual que sucede en el resto del archipiélago Canario, cabe esperar un alto nivel de endemidad en estas especies. Según el Banco de Datos de Biodiversidad, existen unas 450 especies de invertebrados terrestres en el territorio municipal, de las que sobresalen las siguientes:

- *Alastorynerus rubescens*: especie endémica de Gran Canaria. Localizada en el Barranco de El Risco.
- *Buprestis berthelotii*: especie endémica de Canarias. Las larvas de esta especie se alimentan de pino canario (*Pinus canariensis*).
- *Evergoderes cabrerai*: especie endémica de Gran Canaria. Localizada en el área del Valle de Agaete.
- *Miscophus nitidor*: especie endémica de Canarias. Localizada en El Risco.
- *Tachysphex costai canariensis*: especie endémica de Canarias. Localizada en la zona del Barranco de Agaete.

	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE
ARTHROPODA			
HEXAPODA	HYMENOPTERA	EUMENIDAE	Alastorynerus rubescens
		SPHECIDAE	Bembix flavescens flavescens
			Miscophus canariensis nigrifemur
			Miscophus nitidor
			Miscophus primogeniti
			Tachysphex costai canariensis
		CHRYSIDIDAE	Hedychridium viridicupreum
	POMPILIDAE	Priocnemis canarioparvula	
	COLEOPTERA	MALACHIIDAE	Attalus plocamae
		BUPRESTIDAE	Buprestis berthelotii
TENEBRIONIDAE		Pimelia stevezii	
ORTHOPTERA	TETTIGONIIDAE	Evergoderes cabrerai	
CRUSTACEA	ISOPODA	ARMARILLIDAE	Venezillo fillolae
MOLUSCA			
GASTROPODA	STYLOMMATOPHORA	ENIDAE	Napaeus maffioteanus

El único insecto conocido en el territorio que cuente con alguna categoría de protección es *Pimelia stevezii*, no obstante su localización preferente no se encuentra dentro del municipio, pero se ha recogido como si estuviera, por estar incluido en el Espacio Protegido y por su capacidad de desplazarse.

En lo referente a la conservación y protección de las especies de vertebrados e invertebrados, para cada una de las especies se cita el status de amenaza si la hubiere y el de protección, según los siguientes documentos y legislación vigente:

- El *Catálogo Nacional de Especies Amenazadas* (CNEA), regulado por el *Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo* y posteriormente ampliado por la *Orden de 9 de julio de 1998* y su *Corrección de Errores, Orden de 9 de junio de 1999* y la *Orden de 10 de marzo de 2000*.
- El *Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias* (CEAC), regulado por el *Decreto 151/2001, de 23 de julio*.
- La *Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo* (DIRECTIVA HÁBITAT), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; traspuesta a la legislación española por el *Real Decreto*

1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

- La Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril (DIRECTIVA AVES) relativa a la conservación de las aves silvestres, y sus posteriores modificaciones.

CATEGORÍAS DE AMENAZA Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA VERTEBRADA E
INVERTEBRADA:

	ESPECIE	CNEA	CEAC	D. HÁBITAT	D. AVES
INSECTOS	<i>Pimelia stevezii</i>	-	Ex	-	-
ANFIBIOS	<i>Rana perezii</i>	-	-	Anexo V	-
	<i>Hyla meridionalis</i>	-	-	Anexo IV	-
REPTILES	<i>Gallotia stehlini</i>	IE	IE	Anexo IV	-
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	IE	IE	Anexo IV	-
	<i>Tarentola boettgeri</i>	-	-	Anexo IV	-
AVES	<i>Scolopax rusticola</i>	-	IE	-	Anexo II/2
	<i>Calonectris diomedea borealis</i>	IE	IE	-	Anexo I
	<i>Actitis hypoleucos</i>	IE	-	-	-
	<i>Numenius phaeopus</i>	IE	-	-	Anexo II/2
	<i>Caprimulgus europaeus</i>	IE	-	-	Anexo I
	<i>Accipiter nisus granti</i>	IE	IE	-	Anexo I
	<i>Buteo buteo insularum</i>	IE	IE	-	-
	<i>Pandion haliaetus</i>	IE	Ex	-	Anexo I
	<i>Falco pelegrinus pelegrinoides</i>	Ex	Ex	-	Anexo I
	<i>Falco tinnunculus canariensis</i>	IE	IE	-	-
	<i>Alectoris rufa</i>	-	-	-	Anexo III/1
	<i>Columba livia canariensis</i>	-	-	-	Anexo II/1
	<i>Streptopelia turtur</i>	-	-	-	Anexo II/2
	<i>Asio otus canariensis</i>	IE	IE	-	-
	<i>Apus unicolor</i>	IE	IE	-	-
	<i>Dendrocopos major thanneri</i>	IE	IE	-	Anexo I
	<i>Fringilla teydea polatzeki</i>	Ex	Ex	-	Anexo I
	<i>Bucanetes githagineus amantum</i>	IE	-	-	Anexo I
	<i>Upupa epops</i>	IE	V	-	-
	<i>Anthus berthelotii berthelotii</i>	IE	IE	-	-
	<i>Motacilla cinerea canariensis</i>	IE	IE	-	-
	<i>Erithacus rubecula superbus</i>	IE	IE	-	-
	<i>Turdus merula cabrerae</i>	-	-	-	Anexo II/2
	<i>Sylvia melanocephala leucogastra</i>	IE	IE	-	-
	<i>Sylvia atricapilla</i>	IE	IE	-	-
	<i>Sylvia conspicillata orbitalis</i>	IE	IE	-	-
	<i>Phylloscopus collybita canariensis</i>	IE	IE	-	-
	<i>Lanius excubitor koenigi</i>	IE	IE	-	-
	<i>Parus caeruleus teneriffae</i>	IE	IE	-	-
	<i>Sterna hirundo</i>	IE	V	-	Anexo I
	<i>Larus cachinnans atlantis</i>	-	-	-	Anexo II/2
	<i>Egretta garzetta</i>	IE	-	-	Anexo I
<i>Calandrella rufescens polatzeki</i>	IE	IE	-	-	
<i>Burhinus oedicephalus distinctus</i>	IE	SAH	-	Anexo I	
<i>Petronia petronia madeirensis</i>	IE	SAH	-	-	

IE: De interés especial, Ex: En peligro de extinción, V: Vulnerable, S: Sensible a la alteración del hábitat.

A raíz de todo lo expuesto anteriormente, en el plano adjunto se representan **las áreas con mayor interés faunístico**. Los criterios de selección de estas superficies se deben a: los datos de localización de las especies con algún grado de amenaza y a las figuras de protección presentes en el territorio (ZEPA e IBA's). Tal como se ha comentado en este apartado, las especies faunísticas que se encuentran más estudiadas y que por lo tanto son de las que se tienen más datos, son las aves, por ello el plano se elabora principalmente en función a la representatividad e importancia de este grupo.

1.2.1.4.7. Paisaje.

Los estudios de paisaje en la ordenación del territorio, desde una perspectiva integrada, son fundamentales por la incorporación de los aspectos ambientales, donde el medio natural no debe de considerarse como un mero soporte físico del desarrollo urbano sino como parte indisociable del mismo.

Existen diversas formas de clasificar el paisaje y pueden ser tantas en función de los objetivos que se persigan al analizarlo. De este modo, sabiendo que nuestro enfoque persigue fundamentalmente la ordenación territorial del municipio de Agaete, tenemos que conocer los elementos dominantes del paisaje (bióticos, abióticos y antrópicos). Estos elementos nunca actúan de forma separada sino que se interrelacionan entre sí, y en función de la escala se agrupan en lo que se han denominado unidades de paisaje.

En el territorio que comprende Agaete se pueden identificar las siguientes unidades paisajísticamente diferenciables:

- Áreas Urbanas: comprende el casco histórico de Agaete, el Puerto de Las Nieves y resto de asentamientos del valle, incluso el barrio de El Risco.
- Áreas Marítimas: abarca la mayor parte del borde litoral del municipio, en general de abruptas costas.
- Áreas de Playa: se identifica en los tramos de desembocadura de barranco al mar, en los sectores playeros de El Juncal, Las Nieves, Guayedra y El Risco.
- Valles: Agaete, El Risco y Guayedra, de claro perfil agrícola.
- Sectores montañosos y laderas del Valle de Agaete.
- Parque Natural de Tamadaba.

En el plano de paisaje adjunto se recoge una valoración de cada una las unidades de paisaje definidas, estimando en cada caso su valía desde el punto de vista paisajístico o calidad paisajística, (muy baja, baja, media, alta y muy alta), basándonos fundamentalmente en su calidad paisajística, entendiendo la calidad del paisaje como el aspecto que se refiere a sus características intrínsecas, (orografía, distribu-

ción de las diferentes formaciones vegetales, la intervención antrópica en sus diferentes modalidades, (cultivos, edificación, etc.), presencia de agua, etc.), y en particular al grado de conservación de los elementos naturales que definen dicho paisaje.

No obstante, para la valoración se han considerado también otros aspectos como la calidad visual del entorno de la unidad paisajística analizada, la incidencia visual en función de la distribución de los puntos o zonas con potencial del vistas, la fragilidad o capacidad del paisaje para absorber cambios, la estética visual en el caso de las unidades de mayor grado de antropización, etc.

Tal y como se observa en el plano adjunto, en el municipio no se identifican superficies con calidades paisajísticas muy bajas.

En el escalón más elevado se han incluido aquellas zonas con una calidad del paisaje muy alta. Éstas se localizan en el sector centro-sur del municipio, en el área del pinar de Tamadaba, y en la franja que une el Roque Faneque con las zonas costeras ubicadas entre la Playa del Segura y el Tarajalillo, (ambas inclusive). Precisamente, son los cantiles y las masas vegetales arbóreas y arbustivas, (sobre todo el pinar), los parámetros más influyentes en esta determinación, los cuales aportan un elevado valor a la hora de la ponderación del paisaje.

La zona de alta calidad paisajística del municipio se considera que coincide con el resto de la zona central del territorio, situada en el Barranco de Guayedra y su entorno hacia el interior, el Barranco del Risco, las laderas próximas al Barranco de Agaete, y el tramo medio y bajo del barranco del Juncal. Los principales valores de este grupo son los geológicos y geomorfológicos. En el Barranco del Juncal se identifica un paisaje con alto grado de conservación natural, y que hace de límite con el municipio de Gáldar lo que le confiere una mayor fragilidad.

Un tercer grupo podemos representarlo en aquellas áreas de moderada calidad visual del paisaje. Se identifican en los extremos norte y sur del municipio, concretamente en El Risco y los alrededores de su barranco, parte alta del cauce del Barranco de Agaete y el espacio al norte y al sur del núcleo de Agaete. Presentan, por lo general, características bastante parecidas a la anterior, pero la transformación humana del territorio ha degradado un tanto sus condiciones paisajísticas. Tal como se puede observar en el plano adjunto estas zonas, (laderas próximas barranco y tramo alto del Barranco de Agaete), son las elegidas para el asentamiento de la población, lo que ha de terminado que sus condiciones naturales (vegetación, morfología, fauna etc.) se encuentren notablemente alteradas.

Por último, no se entra a valorar aquellas superficies que se encuentran en un alto estado de degradación. Estas superficies son los núcleos residenciales con mayor densidad del municipio, es decir el casco de Agaete y la Urbanización de la Suerte. Es conveniente englobar en este apartado aquellas unidades que el Planeamiento Insular de Ordenación Territorial en Gran Canaria considera con alta calidad paisajística: la Playa de La Virgen – Punta Segura (UP17) y el acantilado del Roque Partido (UP18).

La primera unidad hace referencia al acantilado que comienza en el municipio de San Nicolás de Tolentino y llega al de Agaete, con una altura media de 100 m., aunque en zonas puntuales puede alcanzar un máximo de 400 m. En el municipio de Agaete, la superficie afectada por esta unidad es escasa. Los valores a destacar en el conjunto de la unidad son: matorrales de *Euphorbia aphylla*, *Euphorbia obtusifolia*, *Ononis angustissima* y *Salvia canariensis*; en lo que a fauna se refiere, decir que se supone una alta presencia de Procelariformes y otras especies de Falconiformes, así como Láridos; y finalmente, que la no presencia de uso antrópico confiere un estado de conservación alto de los elementos naturales.

El acantilado del Roque Partido se ubica entre el Risco Partido y la Playa de Guayedra, y cuenta con una altura media de 70 m. pudiendo llegar a alcanzar los 150 m. En él destaca la presencia de matorrales halófilos con tolda y lechuga de mar en buen estado de conservación, así como zonas de nidificación de Láridos y Procelariformes.

1.2.1.4.8. Patrimonio arqueológico.

La cartografía temática adjunta ha sido extraída de la Actualización de la Carta Arqueológica del Término Municipal de Agaete, realizada recientemente por encargo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Este documento revisa y actualiza la Carta Arqueológica municipal original, que fue realizada por el Museo Canario en 1989. Para su consecución se han realizado nuevas prospecciones arqueológicas superficiales debidamente autorizadas por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, conforme a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

Según este documento, en el municipio, se localizan un total de 51 yacimientos arqueológicos de los cuales 7 se encuentran declarados o incoados como bienes de interés cultural (BIC), tal y como se detallará más adelante.

- Listado de Yacimientos Arqueológicos

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01001	Cuevas del Moro	Llanos de las Moriscas	Arte rupestre, económico, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Partiendo de una cavidad natural de toba, los aborígenes excavaron silos y una habitación o cavidad de tendencia regular donde se encuentran las pinturas antropomorfas. La cueva tiene una gran cavidad a la que se accede desde el camino que va al Bco. del Juncal. En la entrada se aprecia semienterrado un muro y, ya dentro, otro semiderruido de factura histórica. A partir del mismo se encuentran los silos abiertos en las paredes y en el piso. Al fondo de está primera cueva y en el centro se encuentra la sala con las pinturas. Al fondo hay dos antropomorfos en almagre y otro a la derecha de la entrada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01002	Las Moriscas	Llanos de las Moriscas	Material arqueológico disperso en superficie: cerámica, lítico, malacofauna	No
DESCRIPCIÓN	En la ladera de la montaña de las moriscas que desciende hacia la cueva del moro y el roque de la fortaleza se encuentra abundante material arqueológico disperso en superficie, sin que se pueda asociar actualmente a algún tipo de estructura que, de haber existido, pudieron ser destruidas o sepultadas con la construcción de trincheras en la cima de la montaña y la roturación agrícola.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01003	Roque y túmulo de la Fortaleza	Llanos de las Moriscas	Funerario	No
DESCRIPCIÓN	Consiste en una estructura bien conservada de planta circular con dos gradas de piedras seleccionadas formando círculos concéntricos, que en el centro contenía la cámara funeraria. Por otro lado, las cuevas de la fortaleza se identifican como funerarias, estando todas a las que se ha podido acceder saqueadas, limpias de sedimentos y con muros muy deteriorados.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01004	Cuevas del Bco. del Juncal	El Juncal	Económico, hábitat, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Grupo de cinco cuevas naturales, de las que las más grandes poseen restos de muros en sus bocas, utilizados para aterrazar el terreno. Precisamente es en la zona más profunda de estas cuevas, donde se encuentran varios silos excavados en el suelo, con abundante sedimento, pero muy revuelto.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01005	Cueva-corrál en el Bco. de Piso Firme	El Juncal	Económico, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Es una gran cueva, al nivel del cauce del barranco, utilizada hasta hace muy poco como corral de cabras y ovejas. Se encuentra dividida con un muro de porte importante aproximadamente hasta la mitad de la cueva, consiguiéndose dos ambientes diferenciados. No se han identificado materiales arqueológicos debido a la gruesa capa de estiércol existente, pero por el contexto arqueológico de la zona es más que probable que esta cueva fuese aprovechada por los aborígenes.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01006	Punta del Turmán	Llanos de las Moriscas	Arte rupestre, funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Informaciones orales indicaban la presencia de restos arqueológicos en una cueva natural situada en el cantil costero entre las salinas y la caleta. Se trata de una cueva artificial con zócalo pintado. Según S. Jiménez Sánchez, se trataba de "túmulos compuestos por torreoncillos de piedra" localizados en los "Llanos del Tumas" (Turmán), lo que no ha sido constatado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01007	Ermita de las Nieves	Puerto de las Nieves	Otras construcciones	11/02/1972
DESCRIPCIÓN	En toda la superficie ocupada por la ermita y en los terrenos aledaños de la misma se encuentran restos arqueológicos prehistóricos e históricos: estratigrafías arqueológicas (cerámica, lítico, malacofauna).			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01008	Necrópolis de Maipés de Abajo	Puerto de las Nieves	Funerario	No
DESCRIPCIÓN	La necrópolis tumular del Maipés de Abajo aparece citada ya en la conquista de la isla en el siglo XV. Se trata de una necrópolis tubular en malpaís con restos óseos, de madera (según las referencias bibliográficas). La localización de este conjunto, teniendo en cuenta las actuaciones arqueológicas realizadas en la zona, se considera un único yacimiento, señalándose exclusivamente los terrenos que actualmente pueden contener maipés con probables enterramientos tumulares, puesto que el resto ha desaparecido con la urbanización de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
01009	La Palmita	La Palmita	Arte rupestre, funerario, hábitat, otras construcciones	05/03/1990
DESCRIPCIÓN	Zona arqueológica formada a su vez por varios conjuntos arqueológicos: La palmita propiamente dicha, donde se localizan los restos de al menos una casa de piedra en lo alto del acantilado y material arqueológico disperso en superficie desde el horno de cal hasta el Roque de las Nieves. En las inmediaciones se encontrarían los dos túmulos excavados por S. Jiménez Sánchez, que no han podido ser localizados. El acantilado sobre la playa de las Nieves, donde se localizan dos cuevas colgadas, en una de las cuales se encontraron restos humanos al ser vaciada por un vecino para sacar arena, restos que fueron tirados a la playa, mientras que la otra permanece cerrada con grandes piedras y podría estar intacta. El Roque de las Nieves, donde se encuentran algunas cuevas naturales y abundante material arqueológico disperso en superficie y formando estratigrafías, restos de muros y material arqueológico en la base del roque junto a la parada de guaguas de la carretera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01010	Risco de los Dos Ojos	Agaete	Económico, funerario, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de pequeñas cuevas naturales con restos de muros de piedra seca en la boca, que conservan restos humanos dispersos en superficie, tanto en el interior como en el exterior de las mismas.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01011	Roque Bermejo	San Pedro	Económico, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico situado entorno a los dos roques. En el inferior, mirando hacia el valle de Agaete, se encuentra un granero con silos, que presenta marcas de cierre en las paredes y fragmentos de madera incrustados en las paredes. En el roque superior se encuentra un amontonamiento de piedras (posible túmulo) y existen referencias orales del hallazgo de un cráneo humano en superficie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01012	Casa Fuerte (La Torre)	Agaete	Otras construcciones	07/02/1992
DESCRIPCIÓN	Su localización coincide con la del BIC monumento histórico "Casa Fuerte", con la única diferencia que la carta arqueológica de 1989 añade un segundo enclave situado junto a la carretera GC-172, en concreto en una vivienda rotulada con un cartel con la leyenda "La Torre". Estudios recientes sitúan el emplazamiento en las inmediaciones de la Ermita de las Nieves. Ya que ninguno de los dos emplazamientos propuestos en 1989 responden al patrón de las torres ofensivas levantadas en la baja edad media tanto en la conquista del sur musulmán español como en las Islas Canarias			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01013	Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	Agaete	Otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Iglesia dedicada a la advocación de la inmaculada concepción y construida a raíz del incendio de la anterior iglesia en 1874. Tiene un estilo ecléctico, elegante en su configuración, y es de unas dimensiones generosas para la población de Agaete a finales del siglo XIX. Como la anterior iglesia, estuvo situada en la trasera de la actual, donde hoy se levanta el salón parroquial, deben encontrarse los cimientos de la antigua iglesia, así como los más que probables enterramientos en su subsuelo y en los alrededores de la misma.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01014	Casco urbano de Agaete	Agaete	Económico, hábitat, otras construcciones	Si
DESCRIPCIÓN	Zona arqueológica denominada "Agaete casco urbano" comprende la mayor parte del núcleo urbano de la villa, donde a través de los restos localizados, así como de las referencias orales y bibliográficas, se puede establecer que estuvo el emplazamiento del Agaete prehispánico. Las evidencias arqueológicamente constatadas se encuentran en el subsuelo de la calle José Sánchez, en la zona de las peñas (c/ San Francisco, nº 1) y en la zona alta de los chorros, mientras que la información documental sitúa el emplazamiento de una serie de cuevas en la zona de San Sebastián. La delimitación de este conjunto, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, se amplió considerablemente en la última actualización de la carta arqueológica de Agaete, lo que justifica asimismo el cambio de denominación.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
01015	Ermita de San Sebastián	Agaete	Otras construcciones	10/02/2004
DESCRIPCIÓN	Ermita tradicional de planta rectangular y cubierta a dos aguas de torta de barro. La entrada está formada por un arco de medio punto y sobre la misma, en el vértice de la cubierta, se levanta una pequeña espadaña. En su interior, en el altar, alberga una imagen de bulto redondo de San Sebastián atribuida al escultor Luján Pérez.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01016	Las Candelarias	Agaete	Otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	En esta zona se encuentran importantes concentraciones de restos cerámicos identificables como formas azucareras y fragmentos de muros que podrían corresponderse a un antiguo ingenio azucarero. Además abundan los bienes de interés etnográfico (acequias, acueducto, alpendres, tenerías, etc.) que parecen haber reutilizado los restos de construcciones anteriores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01017	Lomo de Troya (Montaña Blanca)	Agaete	Funerario, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por, al menos, una estructura tumular y restos de muros de otras estructuras cuya tipología no se puede determinar al encontrarse prácticamente sepultadas. También existe una gran concentración de material arqueológico disperso en superficie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01018	Necrópolis del Maipés (Maipés de Arriba)	Agaete	Funerario, otras construcciones	15/07/1973
DESCRIPCIÓN	Esta zona arqueológica está formada por una impresionante necrópolis de más de 700 túmulos, erigida sobre una colada volcánica. Los enterramientos han sido practicados abriendo una fosa o cista en el propio maipés y cubriéndola con un túmulo troncocónico que emplea igualmente como materia prima el mismo cascajo volcánico. Junto a los túmulos se conservan algunos tramos de una muralla, realizada con el mismo material, que delimitaría parte de la necrópolis. En la actualidad este espacio se encuentra dividido en tres zonas diferenciadas aunque hay que considerarlo como un único yacimiento.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01019	Risco de las Chobicenas-La Suerte	Agaete	Económico, funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	En la amplia zona de laderas comprendidas entre el risco de las chobicenas y los escarpes situados sobre la urbanización la suerte, se encuentran numerosas cuevas dispersas formando grupos, de diferentes tamaños y tipologías. Estas cuevas fueron utilizadas como cuevas de habitación, graneros y cuevas funerarias. El interior de las cuevas, lo mismo que las laderas, presenta abundante material arqueológico en superficie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01020	Las Longueras	Agaete	Funerario	No
DESCRIPCIÓN	En la zona de malpaís, correspondiente al kilómetro 2 de la carretera de Agaete a Los Berrazales, en el margen derecha del barranco localizamos, junto a los túmulos unipersonales, las ruinas de dos grandes enterramientos múltiples limitados por murallas elípticas construidas con la misma escoria volcánica. Se han encontrado también en las laderas situadas debajo de la carretera, entre el restaurante Casa Lolo y el desvío hacia San Pedro, abundante material arqueológico en superficie. Aunque la delimitación ocupa una gran superficie, esto no implica que todo el espacio sea un yacimiento arqueológico, sino que es una zona potencialmente arqueológica.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01021	Cantera de La Calera	La Suerte	Económico, funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Cantera de molinos prehispánica formada por una impresionante pared de toba, que puede alcanzar más de 10 m de altura, sobre la que aparecen multitud de improntas circulares, de diámetro más o menos uniforme (entre 30 y 50 cm.). Las huellas de este tipo de intervención no se circunscriben a esta pared, aprovechándose otras zonas de los escarpes y de la ladera de la montaña. Forman parte también de este conjunto arqueológico una serie de cuevas de habitación y funerarias con material arqueológico en superficie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01022	Risco de la Escalera	San Pedro	Económico, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto prehispánico formado por cuevas naturales y artificiales dispuestas en varios niveles o andenes superpuestos. Las situadas en el nivel superior resultan inaccesibles y entre ellas se pueden identificar algunas cuevas-granero, de las que hay referencias que señalan la presencia de restos de argamasa y astillas de tea clavadas en las paredes. Las situadas en los niveles inferiores han sido objeto de una reutilización continuada a lo largo del tiempo como alpendres, gañanías, pajeros e incluso para colocar colmenas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01023	Berbique	Vecindad de Enfrente	Arte rupestre, cultural, económico, funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Espectacular conjunto arqueológico formado por numerosas cuevas artificiales de habitación y graneros, dispuestos en varios niveles superpuestos. Algunas de estas cuevas presentan cazoletas y canales labrados en el suelo. En los alrededores del conjunto principal existen otros de menor entidad, con los silos colmatados de sedimento. En la trasera del conjunto principal existe una gran cueva funeraria, conocida como la Cueva de los Huesos, que tiene todo el interior cubierto por miles de fragmentos de huesos humanos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01024	Cuevas de La Culata	Casas del Camino	Cultural, económico, funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Granero prehispánico formado por tres niveles superpuestos de silos excavados en la toba. En las paredes de algunos de estos silos se encuentran restos de argamasa sellando orificios en los que se han incrustado astillas de tea. El acceso se realiza actualmente por una escalera de obra, pero por su estado resulta muy peligroso. En uno de estos silos se encuentran labradas en el suelo varias cazoletas y canalillos. La toponimia identifica este lugar como "Cueva de los Canarios" y la tradición oral señala el hallazgo de restos humanos en las mismas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01025	Andén de las Cuevas (Cabuco)	El Sao	Funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por cuevas naturales y artificiales distribuidas en varios niveles o andenes superpuestos, algunas de ellas inaccesibles. Se puede distinguir un conjunto de cuevas de habitación situado hacia poniente (T.M. de Agaete) y un grupo de cuevas funerarias situado a naciente (T.M. de Galdar). Estas cuevas son también conocidas con el nombre de "Cuevas de Cho Juan Espino".			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01026	Cuevas del Hornillo	El Hornillo	Hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Consiste en unas cuevas naturales y artificiales, distribuidas en varios niveles o andenes superpuestos, algunas de ellas inaccesibles, que son las que se encuentran menos transformadas por la reutilización continuada de este espacio como un poblado de casas-cuevas. No hay datos arqueológicos ni documentales que indiquen que estas cuevas tengan un origen prehispánico.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01027	Baños de Agaete	Los Berrazales	Funerario	No
DESCRIPCIÓN	Restos de cistas y fragmentos óseos humanos que afloran en el talud de la carretera, en la primera curva pasado el Hotel Guayarmina. Hasta hace relativamente poco tiempo se encontraban en buen estado, hasta que fueron afectados por la acción de un tractor que trabajaba en el acondicionamiento de la carretera. Se corresponden con los enterramientos localizados en 1943 por S. Jiménez Sánchez.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
01028	Guayedra I: Casas de Guayedra	Guayedra	Material arqueológico en superficie	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Conjunto formado por varias viviendas y otras construcciones agrícolas y ganaderas, de indudable interés etnográfico, que podrían corresponderse con la reutilización continuada en el tiempo de un espacio de hábitat aborigen, que estaría en relación con los conjuntos arqueológicos inmediatos de Majada de Altavaca y Cerro del Roque. Está incluido dentro del BIC "Zona Arqueológica Valle de Guayedra".			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
01029	Guayedra II: Morrete de Sandico	Guayedra	Otras Construcciones	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	En la parte superior del Morrete de Sandico se encuentran unas hiladas de piedra semienterradas, mientras que en las laderas se aprecia abundante material arqueológico en superficie. En la ladera sobre el Barranco de Sandico hay una cueva natural. Estos restos se encuentran muy afectados por los corrales de cabras que se construyeron en la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1030	Guayedra III: Majada de Altavaca	Guayedra	Hábitat, otras construcciones	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por un poblado de casas de piedra de planta cruciforme o semicruciforme, del que apenas son visibles cinco estructuras, resultado de las extracciones de tierra que afectaron a este lugar a mediados del siglo XX, y donde S. Jiménez Sánchez había contabilizado una veintena de casas y un probable tagoror. Este conjunto fue objeto de varias campañas arqueológicas dirigidas por C. Martín De Guzmán, en los años 70-80 del siglo XX, que permitieron datarlo entre los siglos VIII y XIII.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1031	Guayedra IV: El Roque	Guayedra	Cultural, funerario, hábitat	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por un núcleo habitacional compuesto por tres casas de piedra, situado en la degollada del roque, y una necrópolis formada por cuevas naturales, localizadas en la vertiente oriental del lomo, y por túmulos, ubicados en la parte superior del mismo, donde igualmente S. Jiménez Sánchez señaló la presencia de torretas y un probable tagoror. Este conjunto fue objeto de varias campañas arqueológicas dirigidas por C. Martín De Guzmán, en los años 70-80 del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1032	Guayedra V: Conchero de Guayedra	Guayedra	Económico, otras construcciones	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Concentración de material arqueológico en superficie, asociado a restos de muros de piedra que podrían formar parte de alguna estructura enterrada, situada sobre los acantilados de la playa del Negro.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1033	Guayedra VI: Barranco de La Palma	Guayedra	Funerario, otras construcciones	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por estructuras tumulares y un recinto de piedra de grandes dimensiones, situados en las faldas del Roque de Guayedra sobre el barranco de La Palma.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1034	Guayedra VII: Guayedra Alta	Guayedra	Otras construcciones	15/05/2001
DESCRIPCIÓN	Conjunto formado por varios recintos de grandes piedras de tipología diversa y restos de murallas. Se corresponde con el conjunto designado en la carta arqueológica del T.M. de Agaete (1989) como "Conjunto Ceremonial Guayedra Alta"			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1035	Lomo del Manco	Agaete	Hábitat, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Abrigo semiexcavado en la roca que conserva en su frente un muro semienterrado para proteger mejor el lugar. Dentro de este recinto, apoyado en un saliente de la roca, se encontró una curiosa piedra labrada en la que había representado un pescado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1036	Casa del Acantilado (Casa de Segura)	Guayedra	Hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Casa prehispánica de piedra de planta irregular y paredes relativamente bien conservadas. Está aislada y situada al borde del acantilado.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1037	El Risco I: Casa de Los Canarios	Guayedra	Hábitat, otras construcciones	25/06/01
DESCRIPCIÓN	Restos de un gran poblado prehispánico de casas de piedra semienterradas, que se extiende por la vertiente oeste de los barrancos de Güygüy Grande y del Risco. S. Jiménez Sánchez señaló en 1956 la presencia de al menos cuarenta y tres estructuras habitacionales, concentradas en el tramo final del Bco. de Güygüy Grande. Esta cifra se ha visto considerablemente reducida en la actualidad por las obras de roturación agrícola y trazado de pistas, aunque los hallazgos de material arqueológico disperso en superficie permiten ampliar la extensión del poblado hasta la propia playa del Risco.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1038	El Risco II: Lomo del Risco (La Montañeta)	El Risco	Funerario, hábitat, otras construcciones	25/06/01
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por dos núcleos diferenciados: un grupo de cuevas naturales acondicionadas con muros de piedra en la entrada y los restos de construcciones tumulares situados por S. Jiménez Sánchez en la parte superior del lomo, lo cual no ha podido ser corroborado debido a la gran cantidad de tuneras que cubren este espacio en la actualidad. Los dos conjuntos están muy alterados por la reutilización y transformación de este espacio.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1039	Solapones de Güygüy Grande	El Risco	Hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de solapones y cuevas naturales situadas en la ladera oeste del barranco de Güygüy Grande, en las cercanías de unos grandes charcos naturales que se forman habitualmente en cauce del barranco.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1040	La Degollada	El Risco	Funerario, hábitat, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado por un túmulo, una casa de planta semicruciforme y restos de muros de otras estructuras sin identificar, situados en las proximidades de una era.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación
1041	Solapones del Risco, Santuario de Tirma	El Risco	Funerario, hábitat, otras construcciones	08/08/03
DESCRIPCIÓN	Forma parte de un conjunto que se encuentra parte en el municipio de Artenara y parte en el de Agaete, y está formado por un conjunto de solapones y cuevas naturales situados en la margen derecha del barranco de Güygüy Chico. Han sido acondicionados con muros de piedra seca en la entrada, mientras que en el vertedero situado al pie de los mismos se encuentra material arqueológico en superficie. Sobre los caideros del Bco. de Güygüy Chico, en la parte superior del lomo de Molina se encuentra un túmulo funerario escalonado y con cista central.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1042	Ladera Blanca	El Risco	Funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado una serie de túmulos y restos de una casa de piedra, situados en la margen derecha del barranco del Risco, en los extremos de las zonas roturadas lindantes con el barranco aun se conservan importantes vestigios. En el año 2003 se realizó la excavación de urgencia de unos restos humanos dejados al descubierto por las escorrentías.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1043	Ladera Blanca	El Risco	Funerario, hábitat	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto arqueológico formado una serie de túmulos y restos de una casa de piedra, situados en la margen derecha del barranco del Risco, en los extremos de las zonas roturadas lindantes con el barranco aun se conservan importantes vestigios. En el año 2003 se realizó la excavación de urgencia de unos restos humanos dejados al descubierto por las escorrentías.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1044	Hoya del Tabaibal	El Risco	Otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Concentración de material arqueológico en superficie en torno a una gran roca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1045	El Aguadulce	El Risco	Otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Restos de muros pertenecientes al menos a dos estructuras de piedra. Se corresponde con el conjunto designado en la carta arqueológica del T.M. de Agaete (1989) como "Túmulos de Tabaibales".			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1046	Playa del Risco	El Risco	Funerario, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Restos de muros de piedra muy arrasados debido a las extracciones de áridos y a la utilización de este espacio como área de acampada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1047	Cruz del Tabaibal	El Risco	Funerario, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Estructuras de piedra de planta elipsoidal que pueden identificarse como restos de cistas funerarias.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
1048	Lomo Gregorillo, Santuario de Tirma	El Risco	Hábitat	08/08/03
DESCRIPCIÓN	Forma parte de un conjunto arqueológico de importancia que se encuentra parte en el municipio de Artenara y parte en el de Agaete Casa de piedra situada en la parte superior del Lomo Gregorillo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1049	Los Acarraderos	San Pedro	Funerario	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de solapones o cuevas naturales funerarias. En una de ellas, situada al pie de un monolito rocoso y con dos aberturas al exterior situadas de forma diametralmente opuesta y cerradas con muros de piedra, se encontraron cinco esqueletos humanos completos y bien conservados, destacando uno de ellos por presentar diferentes lesiones producidas por un arma blanca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1050	Risco Faneque	Tamadaba	Otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	Por informaciones orales sabemos de la existencia de unas estructuras de piedra en la cima del Risco Faneque. Por lo accidentado del terreno no se ha intentado acceder al mismo para comprobarlo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
1051	El Palmeral	Puerto de las Nieves	Arte rupestre, económico, otras construcciones	No
DESCRIPCIÓN	No existe constancia de que se hayan producido hallazgos arqueológicos en este lugar, ni son perceptibles en la actualidad evidencias arqueológicas, salvo fragmentos dispersos de cerámica. No obstante, por la proximidad de este espacio a las zonas arqueológicas del Maipés de Abajo, La Palmita y La Casa Fuerte, no se descarta la posibilidad de que pueda existir algún tipo o conjunto de estructuras arqueológicas enterradas en el subsuelo.			

1.2.1.4.9. Patrimonio arquitectónico.

Según la relación de bienes inmuebles con valor arquitectónico que figuran en Catálogo Arquitectónico del Plan General de Ordenación de Agaete. Aprobación Básica, y que asimismo figuran como relación de bienes inmuebles de valor arquitectónico en las bases de datos de gestión distribuida del Patrimonio Arqueológico, Etnográfico, Bienes Muebles y Arquitectónico de Gran Canaria, (Patrinet), en el municipio se localizan un total de 41 yacimientos arquitectónicos, de los cuales tres se encuentran incoados para su protección como Bienes de Interés Cultural (BIC), tal y como se detallará más adelante.

De conformidad con la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24.03.99), los bienes Arquitectónicos presentes en el referido Catálogo poseen tres grados de protección:

Integral: protege la totalidad de cada uno de los inmuebles en él incluidos.

Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano y la topología de los inmuebles.

Parcial: protege elementos específicos.

- *Listado de Bienes Arquitectónicos:*

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01001	Ermita de las Nieves	Puerto de las Nieves	Integral	Religioso (ermita)	11/02/1972
DESCRIPCIÓN	Tanto la Torre-Fortaleza como la Ermita de las Nieves hay que interpretarlos como bases costeras de penetración en la estrategia de conquista de Gran Canaria. Lo interesante para nuestro caso es que estos establecimientos, realizados hasta cierto punto con materiales perecederos, establecen una permanencia, por lo que el lugar de asentamiento se convierte en una referencia territorial y simbólica para la historia de Agaete y de la isla. Modesto santuario fundado en 1484, dedicado a la Virgen de las Nieves.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01002	Muelle de las Nieves (Muelle Viejo)	Puerto de las Nieves	Integral	Transporte comunicación, (Muelle/Puerto)	No
DESCRIPCIÓN	Antiguo muelle del Puerto de las Nieves. El 9 de noviembre de 1864 el ministerio de fomento aprobó la construcción del mismo según proyecto del ingeniero Juan de León y Castillo, que venía a sustituir al antiguo de 120 varas de largo que existió, según consta, hasta 1862. Esta nueva infraestructura portuaria, junto al Puerto de Sardina, se constituye en elemento fundamental en la articulación estratégica que conformaba la nueva red viaria, como puerta de entrada y salida de productos de cabotaje insular, en un momento en el que el transporte marítimo tenía gran dimensión económica como eje del tráfico de mercancías y pasajeros de la vertiente norte de la isla, cuando todavía no se había construido la carretera de La Aldea.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01003	Molino de viento de las Nieves	Puerto de las Nieves	Integral	Industrial (molino de viento)	No
DESCRIPCIÓN	El Molino de viento de las Nieves, con torreta de madera en forma de trípode, aspas, velas de lona y cola orientadora es uno de los raros artefactos de la neotécnica de Gran Canaria, y un ejemplo interesante de arqueología industrial al tiempo que expresión simbólica del paisaje ventoso de la costa de Agaete. A pesar de su simplicidad volumétrica, formal y material, la casa-molino representa una síntesis de las características ambientales del lugar: volúmenes y formas básicas encaladas, construcción con materiales volcánicos, pequeños vanos con carpinterías de madera pintadas con colores "marineros" característicos de la zona, etc.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01004	Restaurante "Dedo de Dios"	Puerto de las Nieves	Integral	Industrial almacén	No
DESCRIPCIÓN	Construcción asociada al desarrollo del Muelle de las Nieves como infraestructura económica, en la que se combinan las instalaciones de almacenamiento de productos con la de oficina comercial.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01005	Restaurante "Las Nasas"	Puerto de las Nieves	Integral	Industrial almacén	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que en el anterior, éste edificio corresponde a un tipo arquitectónico en el que se combinan las instalaciones de almacenamiento de productos con la de oficina comercial, vinculado a las actividades comerciales del Puerto de las Nieves.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01006	Casa Fuerte o "Torre Fortaleza" de Agaete	Agaete	Integral	Cultural, sitio histórico residencial tradicional aislado	07/02/1992
DESCRIPCIÓN	Este tipo de establecimientos se orienta dentro de la estrategia de la conquista del territorio, con la construcción de elementales fortalezas aprovechando fábricas anteriores; que eran bases costeras de penetración, al mismo tiempo que aseguraban la retirada. Constituyen emplazamientos estratégicos para el control de las mayores poblaciones prehispánicas.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01007	Cementerio de Agaete	Agaete	Parcial	Religioso cementerio	No
DESCRIPCIÓN	Cementerio localizado en los Llanos del Turman, práctica general de asentamiento para todo el país, aunque tardía en el caso de Agaete, que tiene su origen en la Real Orden de Carlos III (1787) en la que establece la obligación de asentar los cementerios fuera de las ciudades, prohibiendo los enterramientos en los interiores y en los alrededores de las iglesias parroquiales.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Fecha de Incoación B.I.C.
01008	Ermita de San Sebastián	Agaete	Integral	Religioso ermita	10/02/2004
DESCRIPCIÓN	La Ermita de San Sebastián se construyó en el siglo XVII bajo el patronato de Alonso Imperial, que según su propio testamento de 1674 deja como tributo dos casas a la fábrica de la ermita. Constituye un hecho simbólico localizado en la antigua entrada de la población defendiendo su "umbral" contra las potencias pestilentes. Este hito arquitectónico religioso aislado da lugar a un núcleo de población denominado popularmente "Villa de Arriba" en contraste con la "Villa de Abajo" en torno a la Parroquia de la Concepción.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01009	Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción	Agaete	Integral	Religioso iglesia/parroquia	No
DESCRIPCIÓN	El proyecto de construcción se le encargó al arquitecto municipal y diocesano Francisco de la Torre Sarmiento, tomando como referencia la Iglesia de San Sebastián de Agüimes. De la Torre proyecta una estructura similar a la proyectada por Diego Nicolás Eduardo: planta basilical de tres naves, crucero con cimborrio y cabecera rectangular con capillas laterales, orientando la fachada según el nuevo proyecto de organización urbana. La construcción de la iglesia comenzó el 18 de octubre de 1874 con la colocación de la primera piedra por el obispo de canarias Urquinaona.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01010	Puente de Agaete	Agaete	Integral	Transporte / Comunicación (Puente)	No
DESCRIPCIÓN	El puente sobre el barranco de Agaete es parte integrante del centro urbano de la villa con la iglesia, la plaza y las manzanas urbanas, y daba continuidad a la carretera, conocida entonces como del norte, hasta el Puerto de las Nieves.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01011	Almacén y máquina de agua de los Manrique de Lara	Agaete	Integral	Industrial almacén	No
DESCRIPCIÓN	La máquina del agua, construida en las primeras décadas del siglo XX, representa las nuevas actividades económicas vinculadas a los nuevos cultivos: la platanera y el tomate. Alberga las instalaciones para la captación de aguas subterráneas con las herramientas necesarias para el pozo y la mecánica de los motores de explosión. Este conjunto de almacenes, además de su discreto valor arquitectónico, ayuda a completar el aspecto neotécnico en torno a funciones y actividades derivadas de un sistema de producción y su tecnología tanto en el ámbito local como insular.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01012	Huerto de las Flores	Agaete	Ambiental	Espacio público / jardín	No
DESCRIPCIÓN	El huerto de las flores se debe a la iniciativa particular de la familia de Armas que, en uno de sus cercados dentro de la trama rural de la villa de Agaete lindante con el barranco, fundó a partir del siglo XIX un jardín de aclimatación y estudios de plantas de carácter privado. Fue confeccionado con semillas y especies traídas de distintas partes del mundo, sobre todo de América, dando lugar con el tiempo a un jardín tropical con más de trescientas especies.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01013	Plaza de la Constitución	Agaete	Ambiental	Espacio público / plaza	No
DESCRIPCIÓN	La plaza, construida en el siglo XX, consiste en un lugar abierto y despejado, convertido en 1929 en parque, de cuya obra se encaró Francisco Padrón Godoy.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01014	Centro cultural de la Villa (Casa Manrique de Lara)	Agaete	Integral	Cultural, otros edificios públicos	No
DESCRIPCIÓN	Esta casona, construida a principios del siglo XIX por la familia Manrique de Lara, es heredera de las concepciones estéticas del siglo XVIII en que las casas tradicionales fueron veladas a través de un tratamiento que consistió en la regularización de los vanos y en la adopción de parapetos rematando la fachada para ocultar la estructura de la casa de tradición vernácula. Fue sede del casino de Agaete y posteriormente pasó a ser propiedad de Chano Sosa, quien establece durante un breve tiempo la "Casa Museo Chano Sosa". A principios de los años setenta del siglo pasado la casa fue adquirida por el Cabildo Insular de Gran Canaria para la realización de actividades culturales. Desde 1996 la gestión del edificio la lleva el Ayuntamiento de Agaete, donde se ubican las concejalías de cultura y de festejos y la Universidad Popular de Agaete.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01015	Arco del Huerto de las Flores (Lonja)	Agaete	Integral	Transporte / comunicación hitos / cruces	No
DESCRIPCIÓN	Vinculado a la plaza de mercado se construyó una lonja, un edificio público que a la par que servía para el comercio de carnes y pescados, daba entrada a través de un arco en dirección a la Fuente del Obispo, y un matadero, hoy desaparecido. Su construcción debe datar de 1871.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01016	Centro médico y oficina postal	Agaete	Ambiental	Cultural, otros edificios públicos	No
DESCRIPCIÓN	Esta casa, conocida popularmente como "la casa del médico", es en origen un centro asistencial de la cruz roja y es parte integrante de un conjunto de edificios de la Villa de Agaete. Su importancia no sólo radica en la forma arquitectónica, sino en la estrecha relación entre expresión arquitectónica y realidad social. En la actualidad parte de la casa está dedicada a oficina de correos y telégrafos.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01017	Ayuntamiento de Agaete (Casa Armas)	Agaete	Integral	Edificio público	No
DESCRIPCIÓN	Esta casa fue construida en el siglo XIX y es otro exponente de la arquitectura doméstica basado en los cánones de la arquitectura tradicional canaria, y que responde a la proyección social de otra familia de gran arraigo en la villa. En 1971, y por encargo del Ayuntamiento de Agaete, la casa fue reformada y restaurada por el arquitecto José Luis Negrín Ortega con el objetivo de habilitarla como casa consistorial, para lo cual fue necesario promover cambios en la estructura interna del edificio, proyectar nuevas fachadas y crear un jardín en la antepiazza del edificio. En la actualidad este edificio es sede del ayuntamiento de la Villa de Agaete.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01018	Grupo escolar de ocho secciones de Agaete. Colegio Nacional José Sánchez	Agaete	Ambiental	Edificio público	No
DESCRIPCIÓN	El grupo escolar de ocho secciones de Agaete pertenece al grupo de obras dedicadas a la enseñanza promovido por el mando económico, régimen administrativo especial para Canarias, dirigido por el general García Escámez. El proyecto y la obra pertenecen al arquitecto Fermín Suárez Valido que figura como uno de los seguidores del estilo neocanario, concretamente en una de sus variantes denominada "barroco colonial" de la que el grupo escolar de Agaete es un interesante modelo histórico y arquitectónico.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01019	Escuela municipal de música de Agaete	Agaete	Integral	Cultural, otros edificios públicos	No
DESCRIPCIÓN	Este edificio es parte integrante de un conjunto de edificios de la Villa de Agaete (grupo escolar de ocho secciones, cruz de los caídos, etc.) en el que su importancia no sólo radica en la forma arquitectónica sino en la estrecha relación entre expresión arquitectónica y realidad social. En la actualidad este edificio alberga a la escuela municipal de música.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01020	Cruz de los Caídos	Agaete	Ambiental	Espacio público / plaza	No
DESCRIPCIÓN	Esta obra pertenece al conjunto de arquitectura de posguerra realizada en Canarias en la década de los cuarenta del siglo pasado. Un tipo de monumento conmemorativo que se produce al servicio de una ideología plasmada como réplica simbólica al monumento del valle de los caídos, que se implanta en lugares significativos de la trama de la ciudad, en este caso en la vía de entrada a la villa, la calle León y Castillo.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01021	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Edificio realizado en la segunda mitad del siglo XIX, ligado al proceso de reorganización de la ciudad histórica. Se trata de una casa privada que representa la nueva concepción estética heredada de la ilustración. La constitución de un nuevo centro a partir de la construcción de iglesia parroquial, la plaza, las nuevas manzanas en torno y, sobre todo, la apertura de la nueva calle entre la Iglesia de la Concepción y la calle Lago, supone el marco específico donde se instalan estas casas urbanas que elaboran el nuevo espacio urbano de la plaza de mercado conformando la esquina de las calles Guayarmina y Lago.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01022	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Como en caso anterior, este edificio fue realizado en la segunda mitad del siglo XIX, ligado al proceso de reorganización de la ciudad histórica, consiste también en una casa privada que representa la nueva concepción estética heredada de la ilustración. La constitución de un nuevo centro a partir de la construcción de iglesia parroquial, la plaza, las nuevas manzanas en torno y, sobre todo, la apertura de la nueva calle entre la Iglesia de la Concepción y la calle Lago, la construcción del espacio urbano de la plaza de mercado, y sobre todo en este caso la proyección de la actual calle Guayarmina donde se instala esta casa de fuerte carácter urbano vinculada al esfuerzo de alineación de la calle.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01023	Casa Dámaso	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	El proceso de reorganización de la ciudad histórica se extiende en las mentalidades más allá del siglo XIX. Esta casa de tendencias neoclásicas es un ejemplo de ello. Su presencia urbana formando parte de la Plaza de la Constitución determinó una operación de revestimiento formal ligado al lenguaje del decoro en la arquitectura doméstica con la de regularización de los vanos (puertas y ventanas) y la adopción de pretilas rematando la fachada.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01024	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que la anterior, ésta es una casa de tendencias neoclásicas, que fue objeto de remodelación de su fachada. Su presencia urbana formando parte de la Plaza de la Constitución determinó una operación de revestimiento formal ligado al lenguaje del decoro en la arquitectura doméstica con la de regularización de los vanos (puertas y ventanas) y la adopción de pretilas rematando la fachada.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01024	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que la anterior, ésta es una casa de tendencias neoclásicas, que fue objeto de la remodelación de su fachada. Su presencia urbana formando parte de la Plaza de la Constitución determinó una operación de revestimiento formal ligado al lenguaje del decoro en la arquitectura doméstica con la de regularización de los vanos (puertas y ventanas) y la adopción de pretilas rematando la fachada.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01025	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Tipo de casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista representa la instauración de un nuevo gusto estético. Todo esto se vincula al esfuerzo de alineación de las calles, así las casas más significativas se sitúan en los puntos de fuga de las proyecciones urbanas, como es el caso de esta esquina urbana orientada hacia la plaza y la iglesia.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01026	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que la anterior, se trata de un tipo de casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético, formando parte del conjunto urbano que constituye la plaza				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01027	Casa	Agaete	Ambiental	Industrial almacén	No
DESCRIPCIÓN	Pertenece al tipo "casa terrera", un tipo arquitectónico muy extendido en toda la isla, sobre todo en Las Palmas. El maestro Francisco de la Torre Sarmiento aparece como el promotor de este tipo de casas en los barrios de la ciudad capital. En Agaete también está presente este tipo; se trata de una arquitectura escenográfica de una sola planta, de ahí el calificativo de "terrera", con vanos dispuestos regularmente, en la que sus elementos compositivos (zócalos, recercados de los huecos, esquineras, pilastras y remates) aparecen pintados en el mismo plano de la composición o plano de fachada, emulando las edificaciones de mayor prestigio del "centro", pero que carecían en el interior de los servicios higiénicos.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01028	Casa	Agaete	Integral	Residencial urbana aislada	No
DESCRIPCIÓN	Tipo de casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que aun no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. Todo esto se vincula al esfuerzo de alineación de las calles y de constitución del espacio urbano, en este caso, las Plazas de la Constitución y Tomás Morales; la casa se comporta como fondo escenográfico de la Plaza de Tomás Morales y de la calle La Concepción, que es un verdadero salón urbano.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01029	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que en el caso anterior, se trata de una casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que aun no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. La implantación de la casa se orienta dentro de un ideal urbano tratando de resolver la articulación espacial de diferentes ámbitos urbanos: la calle León y Castillo y la Plaza de Tomás Morales.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01030	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	También en este caso se trata de una casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que aun no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. La implantación de la casa se orienta dentro de un ideal urbano tratando de resolver la articulación espacial de diferentes ámbitos urbanos: la calle León y Castillo y la Plaza de Tomás Morales.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01031	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de otra casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. El eje central del conjunto de la fachada se proyectó como punto de fuga del eje de la calle Párroco Don Juan Vals y Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más interesantes del centro de la villa.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01032	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	También consiste en una casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. El eje central del conjunto de la fachada se proyectó como punto de fuga del eje de la calle Párroco Don Juan Vals y Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más interesantes del centro de la villa.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01033	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que en los dos casos anteriores, se trata de una casa privada urbana representativa del proceso de reorganización de la ciudad histórica, que aparece en la escena de la villa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Casa que en su momento fue de nueva planta que no siendo de corte clasicista representan la instauración de un nuevo gusto estético. El eje central del conjunto de la fachada se proyectó como punto de fuga del eje de la calle Párroco Don Juan Vals y Roca, consiguiéndose una de las perspectivas más interesantes del centro de la villa.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01034	Casa	Agaete	Ambiental	Residencial urbana entremedianeras	No
DESCRIPCIÓN	Casa ligada al proceso de reorganización de la ciudad histórica a lo largo del siglo XIX y aparece en la escena de la villa la casa privada que representa con mayor intensidad la nueva concepción estética heredada de la ilustración. Se construyó de nueva planta y aun no siendo de corte clasicista representa la instauración del nuevo gusto estético. Con respecto a las otras casas del mismo tipo ésta constituye una variante estructural que evidencia la posición social del promotor. Su presencia se vincula al esfuerzo de alineación de la nueva calle al tiempo que punto de fuga de determinadas proyecciones urbanas.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01035	Casa Manrique de Lara en las Lonqueras	San Pedro	Integral	Residencial tradicional aislada	No
DESCRIPCIÓN	Se concreta como una villa que reproduce los estilemas góticos medievalistas, levantada sobre un altozano del lugar con un programa autosuficiente, incorporando incluso una ermita para la práctica religiosa. Presenta un aspecto variopinto que contrasta con la tradición constructiva insular, aunque apoyada técnicamente por los maestros de obras locales. Tiene una manifiesta influencia de las tradiciones inglesas, un historicismo lleno de vitalismos victorianos. Es una obra característica del periodo entre repúblicas, el neomudejar, los arabismos o las formas góticas europeas aparecen por primera vez adaptados al nuevo ambiente. Los muros adoptan la forma de hastial a causa del empleo de una techumbre a dos aguas de cierta inclinación. Esta arquitectura puede considerarse en el contexto del eclecticismo arquitectónico de Gran Canaria.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01036	Ermita de San Pedro	San Pedro	Integral	Religioso / ermita	No
DESCRIPCIÓN	La obra, por sus características, es de las primeras décadas del siglo XX. Su presencia está unida a la plaza, constituyendo un modo de asentamiento característico de nuestras villas. En la década de los ochenta del pasado siglo los vecinos se plantearon crear un centro parroquial de carácter cívico aprovechando las posibilidades de este espacio. La obra de centro cívico parroquial incorporaba en su programa la construcción de una nueva iglesia manteniendo la antigua, que en este proceso se resintió estructuralmente al eliminar sus contrafuertes, alterando la estabilidad del edificio al romperse la viga que recibe los pares de la cubierta y donde se anclaban los tirantes. En 1989 el servicio de arquitectura del cabildo desecha la construcción de una nueva iglesia y rehabilita la existente asegurando el muro fracturado con la incorporación de tres contrafuertes, una viga de coronación que recorre todo el perímetro del edificio y la sustitución de la cubierta. Las obras de rehabilitación alcanzaron también a la remodelación de la fachada.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01037	Puente del Bañero	Los Berrazales	Integral	Transporte / Comunicación (Puente)	No
DESCRIPCIÓN	Este puente está unido al desarrollo de la carretera de Agaete a El Valle, y al mismo tiempo a la presencia de distintos servicios: los relacionados con las actividades de medicina natural (bañero), las de ocio y disfrute (hotel), y los ejercicios espirituales en la Casa de Retiro de San Pablo. Junto a estas tres piezas históricas, los dos puentes forman un conjunto de gran importancia como sistema de asentamiento en la ocupación del espacio y la construcción del lugar.				

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01038	Puente del Hotel	Los Berrazales	Integral	Transporte / Comunicación (Puente)	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que el caso anterior, este puente está unido al desarrollo de la carretera de Agaete a El Valle y al mismo tiempo a la presencia de distintos servicios: los relacionados con las actividades de medicina natural (balneario), las de ocio y disfrute (hotel), y los ejercicios espirituales en la Casa de Retiro de San Pablo. Junto a estas tres piezas históricas los dos puentes forman un conjunto de gran importancia como sistema de asentamiento en la ocupación del espacio y la construcción del lugar.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01039	Balneario de los Berrazales	Los Berrazales	Integral	-	No
DESCRIPCIÓN	La presencia de un elemento con unas condiciones especiales, el agua minero-medicinal, en el sitio de los Berrazales es el punto de arranque de la evolución histórica del sitio, como determina la aparición de una determinada actividad en su entorno inmediato que, una vez consolidada, es el origen de un asentamiento. Esta intervención viene condicionada por la evolución histórica de la fuente primitiva: las aguas fueron declaradas de utilidad pública por Real Orden de 12 de enero de 1929; la continuidad en el uso de la fuente permitió la aparición del balneario como una instalación autónoma cercana al manantial. Las mejoras del balneario se hacen consolidando una oferta de ocio, por lo que es necesario disponer de servicios complementarios, así el hotel "La Salud" hay que entenderlo como parte de la instalación balnearia.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01040	Hotel Guayarmina	Los Berrazales	Integral	-	No
DESCRIPCIÓN	La segunda edificación en importancia en la instalación balnearia de los Berrazales es el llamado, en origen, hotel "La Salud". Las mejoras del balneario se hacen aparejadas con una oferta de ocio por lo que es necesario disponer de otros servicios. El hotel "La Salud", como se le llamaba inicialmente, es un edificio pensado para el ocio en un paraje de gran belleza. Salones grandes y pequeños, bar, sala de bailes, comedor, y gran número de habitaciones con luz y ventilación directa y una buena vista. El edificio tiene un carácter de proyección al exterior, sus fachadas adquieren representatividad a través del orden y la composición seriada, y una posición predominante.				

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	GRADO DE PROTECCIÓN	TIPOLOGÍA	Declaración B.I.C.
01041	Casa de San Pablo o Casa de la Esperanza	Los Berrazales	Integral	-	No
DESCRIPCIÓN	Esta edificación revela la presencia de la influencia inglesa en esta parte de la isla, una tipología arquitectónica concreta que presenta un aspecto variopinto que contrasta con la tradición constructiva insular, aunque apoyada técnicamente por los maestros de obras locales. Esta arquitectura homologada puede considerarse en el contexto del eclecticismo arquitectónico de Gran Canaria. Parece que desde un principio este edificio estuvo destinado al socorro espiritual de los residentes.				

1.2.1.4.10. Patrimonio etnográfico

Integran el patrimonio etnográfico municipal el conjunto de bienes materiales (muebles y muebles) con interés desde el punto de vista de la cultura tradicional. De todos los bienes de interés etnográfico en el municipio destacan por su mayor abundancia aquellos que tienen carácter agrícola e hidráulico.

Los primeros suponen un 41,22% de todos los bienes del municipio y están constituidos fundamentalmente por alpendres y eras, casas, muros, cuartos de aperos, almacenes, pajares, graneros, hornillos, viveros, etc.; mientras que los bienes de carácter hidráulico a los que hacemos referencia son: acequias, cantoneras, presas, estanques, pozos, aljibes, canales, lavaderos, caideros, charquetas, abrevaderos, etc., y su presencia en este municipio es de un 38,03 %.

Aunque el mayor número de bienes etnográficos hallados tengan carácter agrícola o hidráulico, un 4,52% de los elementos etnográficos del municipio hacen referencia a industrias extractivas recolectoras, tales como hornos de cal, hornos de ladrillo, hornos de teja, hoyas carboneras y un aserradero. En lo que respecta a bienes etnográficos referentes a la producción industrial y al transporte, se localizaron 14 elementos en cada una de estas actividades (o lo que es lo mismo, un 3,72% de los elementos etnográficos del municipio). En la primera destacan: los hornos de pan, panaderías, molinos de viento, etc., mientras que en la segunda son: puentes, túneles y el puerto.

En lo que respecta a elementos clasificados como conjuntos de interés etnográficos, se aprecian en este municipio: cuevas-refugio, casas cuevas, casas, cuevas, etc, en un total de 12 conjuntos. También se puede destacar 5 bienes singulares tales como: el huerto de las flores, el balneario de los Berrazales, el solapón del mediodía, la pardela y dos cuartos y una tanqueta.

Por otro lado, en este municipio no se han localizado vestigios de ganadería y únicamente la presencia de la lonja y la cofradía de pescadores como únicas representaciones de la actividad comercial y pesquera artesanal del municipio.

Según los datos de la Fundación para la Etnografía y el desarrollo de la artesanía canaria (FEDAC), perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, en el inventario etnográfico del municipio de Agaete figura un total de 376 bienes de interés etnográfico, los cuales se exponen en el listado que figura a continuación.

- Listado de Bienes Etnográficos

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00001	Cuarto de Aperos	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Pequeño cuarto de aperos de planta rectangular construida en el siglo XX. Construcción tradicional de piedra y argamasa con cubierta plana. En él se guardaban los útiles de labranza de la finca dentro de la que se ubica, finca de El Parral.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00002	Pajar	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX de piedra y barro, revestida por argamasa, sin huecos de ventana y con techumbre a una sola agua. Antiguamente se guardaba en él la caña de trigo, cebada, centeno, entre otros, después de seca y separada del grano.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00003	Almacén	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular con techumbre a dos aguas de teja francesa, puerta y ventanas en forma de arcos de medio punto del siglo XIX. Se utilizó para guardar tomates que se recogían en las fincas de los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00004	Era	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción del siglo XX, empedrada y de forma circular, bordeada de piedras grandes dispuestas a modo de cortavientos. Ocupa un lugar estratégico en el caserío, desde donde sus vecinos podían acceder fácilmente a trillar los productos que recogían en los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00005	Era	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción del siglo XIX de planta circular con una base empedrada de piedras de diferentes tamaños, y que presenta un borde de piedras para delimitarla. En él se trillaba con una yunta de vacas los productos que se recogían en los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00006	Era	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX con planta circular totalmente empedrada que posee unos muros que la delimitan. Era muy usada a mediados de este siglo para trillar dentro de la finca El Parral los productos que en ella se sembraban.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00007	Era	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XVIII compuesta por una era de planta circular con piedras empenicadas en su perímetro. De forma estrellada tiene dispuestas grandes lajas, completándose los espacios intermedios con otras pequeñas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00008	Era los Ruanos	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular enlosada que aun conserva los bordes que la limitan perfectamente, y que son piedras unidas con barro, donde se trillaba con una yunta de vacas los productos que se recogían en los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00009	Horno de Pan	Agaete	Producción Industrial	No
DESCRIPCIÓN	Horno de piedra y barro de casi tres metros de altura construido en el siglo XIX, adosado a la cocina, y cuya boca se abre desde el interior de ésta. Pertenece a los Manrique, siendo antiguamente los arrendatarios de la finca los que amasaban el pan en la casa.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00010	Panadería	Agaete	Producción Industrial	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción del siglo XIX de forma cuadrada y realizada con piedra y barro en la cual la dependencia a la que se abre el horno conserva su techo de tirillas de tea.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00011	Panadería	Agaete	Producción Industrial	No
DESCRIPCIÓN	Horno de piedra y barro revestido con cal construido en el siglo XX. Su boca se abre a la dependencia que hoy en día se utiliza como cocina. Actualmente no se utiliza el horno, a pesar de encontrarse en buenas condiciones para su funcionamiento. La pared en la que se abre la boca del horno esta azulejada y han colocado maderas en los bordes de los huecos de entrada de la leña y del pan.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00012	Lonja	Agaete	Comercio	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción publica del siglo XIX, donde se vendía pescado y carne, y donde también se encontraba el matadero (hoy inexistente). La entrada presenta un arco de medio punto realizado con piedra de cantería y techumbre de madera. Aun conserva elementos donde se colgaba la carne y el pescado para su posterior venta.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00013	Cadenas de plataneras	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Antigua plantación de plataneras actualmente en abandono que se encuentra delimitada por la construcción de los bancales con muros de piedra seca y mampostería hormigonada realizado en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00014	Alpendre y maretá	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular realizada con piedra y argamasa de arena y cal, ejecutada en el siglo XX. Las esquinas están rematadas con bloques de sillería y posee un techo a un agua. En la trasera hay una maretá de forma circular, realizada con similares materiales de construcción. En el alpendre se guardaron cabras y vacas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00015	Alpendre y pajar	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX con planta rectangular y techo a un agua, construido con bloques de piedra y piedras de formas irregulares, recubierto de argamasa de arena y cal. Hay un estercolero construido del mismo material y recubierto con piedras.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00016	Alpendre y pajar	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX de planta rectangular en la que el alpendre tiene techo a un agua y el del pajero es plano. El alpendre, usado para guardar vacas, está construido con piedras irregulares y barro, y conserva el pesebre y sumadero, mientras que el pajero está construido con los mismos materiales, pero también con bloques de piedra de cantería.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00017	Alpendre y pajero	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Alpendre de planta rectangular, construido en el siglo XIX con piedras y argamasa, con esquinas formadas por grandes bloques de piedra y con techumbre de caña con vigas de tea y de palma, erigido para albergar las vacas que proporcionaban abono a los cultivos y alimento para sus dueños.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00018	Alpendre, pajar y cuarto de aperos	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX de planta rectangular, en la cual se aprecia un pajar, un alpendre y un cuarto de aperos. El alpendre tiene los pesebres de cantería y una columna en la parte delantera, mientras que las otras dependencias están a cada lado del mismo. Está todo realizado con piedra ripiada y sillares de cantería en las esquinas y vanos, con cubiertas planas o a un agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00019	Casa, cuarto de aperos, granero y era	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX compuesta por una vivienda de una sola planta con cuatro habitaciones adosadas, una habitación con techumbre a dos aguas, la otra de azotea y el baño y cocina a un agua. Delante de la vivienda se encuentra la era. El asentamiento de estas casas agrícolas responde al ascenso en altura, a la búsqueda de nuevos terrenos cultivables, ya que escaseaban en la costa.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00020	Casa, pajero y alpendre	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular del siglo XIX realizada con piedra y laja unidas con argamasa. La techumbre es a un agua, y presenta dos puertas y dos ventanas. Tiene el pesebre con cantería y madero en la parte superior.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00021	Cuarto de aperos y oficina	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación tradicional del siglo XX, de planta rectangular con techumbre plana, construido de piedra y revestida por mortero y cal. El interior del techo es de madera, al igual que las puertas y ventanas que tiene. En la oficina de la finca se gestionaba el pago de los trabajadores y las producciones de la finca, mientras en el cuarto se guardaban todos los aperos utilizados en el mantenimiento de los cultivos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00022	Casas (2)	Agaete	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Construcciones de planta rectangular, realizadas con piedras de formas y tamaños irregulares y barro. Las esquinas están rematadas con bloques de piedras y la techumbre es a dos aguas. Se trata de un antiguo conjunto de viviendas donde vivieron algunos de los habitantes de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00023	Muro agrícola	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Muro de piedra seca del siglo XIX compuesto por sillares de cantería y ripios, que posee diversas alturas: en su parte mas alta llega hasta los 4 m. y en la mas baja, apenas supera la altura de 1 m. Este se considera el sistema más primitivo para la delimitación del territorio agrícola.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00024	Muros (2)	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo pasado compuesto por muros de piedra seca de sillares de cantería y ripios, aunque estos están encalados, al igual que los dos pilares. Muestra de ingeniería popular, en el que para su construcción se utiliza la técnica de acopio de piedras.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00025	Finca El Parral (plantaciones de tomates)	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Finca del siglo XIX que se extiende al margen izquierdo del barranco de Agaete, con un total de 200 fanegadas de tierra apta para el cultivo. Esta finca conocida como finca El Parral, tiene un total de 200 fanegadas; 15 fanegas de plataneras, 30 bajo riego y el resto de tomates, papas y millo. En el año 80 empezó a decaer debido al costo del agua, y hoy los tomates están arrendados a los Bonnis.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00026	Alpendre	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular de piedra, laja y argamasa de arena y cal edificada el siglo pasado. Las esquinas están rematadas con bloques de piedra y el techo es a un agua. Antiguamente se empleó para albergar vacas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00027	Alpendre y estercolero	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Alpendre del siglo XIX con techo a un agua, construido con piedra y barro. Bajo éste se localiza un gran estercolero de unos dos metros de profundidad y cerrado al exterior. Antiguamente fue alpendre de vacas de ahí que debajo se encuentre el estercolero.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00028	Alpendre (2)	Agaete	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX que presenta una planta cuadrada y está construida con piedras secas cogidas con barro con el fin de albergar vacas y cabras. El techo es a un agua y una parte de los muros está recubierta con argamasa y otro muro está recubierto de piedras irregulares.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00029	Goro	Agaete	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XVIII con planta cuadrada sin techo, realizado con piedra seca de formas irregulares y colocadas unas sobre otras. Antiguamente se utilizaba para guardar cabras después del pastoreo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00030	Corral	Agaete	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Planta de forma rectangular, construido el siglo pasado con piedras secas, en la cual los muros tienen alturas que, según la topografía, van de los 2'5 m. a 1 m. Se trata de un antiguo corral empleado para albergar el ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00031	Aljibe	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular realizada con bloques de piedra y piedra irregular en el siglo XX, recubierta por argamasa de cal y arena. Empleado para el almacenamiento de agua para el riego de los cultivos y abastecimiento doméstico.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00032	Aljibe	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta circular realizada con argamasa de arena, cal y piedras el siglo pasado, donde los muros son bastante gruesos, mas de un metro, y tiene poca profundidad. Una parte está techada y fue construida para el almacenamiento del agua para su posterior uso.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00033	Mareta	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta circular y realizada con piedras y barro, de pequeñas dimensiones, que conforma un pequeño estanque construido en el siglo XX para el almacenamiento del agua empleada en el riego de la finca en la que se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00034	Estanque	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de una planta rectangular construida en el siglo XIX con piedras y lajas unidas con argamasa de cal. Los muros son rectos pero con contrafuerte en rampa hacia el exterior, y fue construido para el almacenamiento del agua para usarla en el riego de los cultivos			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00035	Estanque	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de planta rectangular, con muros de piedra y argamasa, vallado, aunque no en todos sus lados. Construido en el siglo XIX para almacenar el agua que posteriormente era utilizada en el riego de la finca colindante.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00036	Estanque	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque que se construyo para el almacenamiento del agua de riego de la finca El Parral, de forma irregular y con bordes cementados. Una parte tiene forma aprovechando la orografía y está realizado con bloques de piedra recubierta de argamasa de arena y cal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00037	Estanque	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	La forma de la planta es irregular, el interior es escalonado, es bastante profundo y una parte está excavada en la roca. Formaba parte de una finca completa el siglo pasado, cuando fue construido, y en la actualidad sólo quedan el estanque y vestigios de una vivienda.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00038	Mareta	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta circular construida el siglo pasado con piedras irregulares recubiertas con argamasa de arena y cal. El borde está adornado con cantos rodados y en la parte inferior presenta un pequeño bebedero. Era utilizada para la retención del agua			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00039	Caidero	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Fuerte desnivel en el cauce del Bco. de Agaete con más de 500 años de antigüedad, que se convierte en cascadas tras las épocas de lluvia. Conocido como el caidero, parte del agua que corre del barranco se encuentra canalizada por una tubería.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00040	Caidero	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Caidero natural, escalonado a lo largo del lecho.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00041	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia construida en el siglo XX, formada por un muro de piedra y lajas de una altura de 1 metro, que se encuentra tapiada por argamasa y piedras, y que fue realizada para distribuir el agua de riego a las tierras de cultivo del barranco de Agaete.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00042	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia de grandes dimensiones cuyo muro, de 1'80 m de altura, está formado de piedra y barro. Fue construida en el siglo XIX para realizar el riego de los terrenos de los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00043	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de forma lineal realizada con piedras de formas irregulares cogidas con argamasa de arena y cal el siglo pasado, que atravesaba el Huerto de las Flores y regaba los terrenos que encontraba a su paso.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00044	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX realizada en piedra y argamasa de cal, que se utilizó para el riego de los árboles frutales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00045	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma lineal del siglo pasado, realizada con piedra y argamasa de arena y cal, recubierta por piedras irregulares, utilizada para el riego de las fincas de árboles frutales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00046	Acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de forma lineal ejecutada utilizando piedras, bloques de piedra y argamasa de arena y cal. Presenta una losa para el paso del agua de un lado al otro, a un lado hay una pequeña marea de forma circular de los mismos materiales. Fue construida para el riego de la finca de El Parral el siglo pasado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00047	Cantonera	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Cantonera de planta rectangular y de grandes dimensiones bordeada y protegida por un muro de piedra y argamasa. La construcción es de piedra y argamasa de cal con bastantes salidas a ambos lados, y pertenece a la Heredad de los Chorros, que distribuía y repartía el agua de esta heredad el siglo pasado.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00048	Cantenera	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Cantenera construida en el siglo XX con bloques de piedras incrustadas en la parte superior de sus paredes. La bordea y la aísla del exterior por todos sus lados un muro de piedra y argamasa de un metro de altura y posee diversas salidas de agua por dos de sus lados. Se encuentra asociada al pozo el Chapín y distribuía el agua para el riego de la finca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00049	Cantenera	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular que posee tres divisiones en su interior, estando las diferentes salidas en dos lados (cinco en cada uno). Está realizada con piedra y argamasa de arena y cal en el siglo XX y se utilizaba para el reparto de agua dentro de la finca de El Parral.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00050	Cantenera	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Cantenera de planta rectangular y de grandes dimensiones revestida de argamasa del siglo pasado. En la parte central posee una división y posee trece salidas de agua por dos de sus lados. Ésta es la cantenera principal y distribuye el agua de riego a las tierras que se dedican a los cultivos de regadío, entre los que destacan tomates y los productos hortícolas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00051	Cantenera – Decantadora	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción del siglo XX con planta rectangular dividida en el interior en cuatro partes que posee diversas salidas de agua por dos de sus lados. Está construida en piedra y argamasa de cal, y distribuía parte del agua de la acequia de la finca del parral y regaba los cultivos que allí había.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00052	Acequia y Los Chorros (Fuente)	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia construida en el siglo XIX de unos 8 m que está formada por bloques de piedra y argamasa. Por debajo de ésta se encuentran Los Chorros de forma semicircular, y obtenía el agua de un nacimiento cercano. Los chorros servían como fuente donde se abastecía la gente.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00053	Lavaderos	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construido en el siglo pasado de forma rectangular, con piedra y argamasa. Están dispuestos para ser usados de rodillas y por las dos bandas. El agua procede de un nacimiento próximo, permanece lleno casi todo el año y era lugar de reunión de las vecinas de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00054	Pozo	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX con planta rectangular y techumbre a dos aguas de planchas. Destaca el empleo de la cantería en los vanos y partes destacadas, con el fin de embellecer el conjunto. Perteneció a Mr. Leacock, y se empleaba el agua en el riego de terrenos de los alrededores.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00055	Pozo El Chapín	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	De planta rectangular, construido en el siglo XIX con bloques de piedra y argamasa de cal y cubierta plana, que aun conserva la maquinaria antigua. Perteneció a los Manrique, su agua se empleaba en el riego de los cultivos de los alrededores, y en la actualidad es propietaria la familia Castillo Olivares de Manrique de Lara.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00056	Mareta y acequia	Agaete	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción del siglo pasado y con forma circular, realizada con piedras irregulares y con argamasa de arena y cal. El exterior está decorado con piedras irregulares y presenta una entrada para el agua y una acequia que se utilizaba para el almacenamiento y distribución del agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00057	Horno de cal	Agaete	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo pasado, de planta circular y base es más ancha, pero con dos lados angulares en el exterior, el de la boca y su costado derecho. Fue realizado en piedra y barro, y forrado en el interior con cal que se ha tintado de rosa. Conserva los huecos para poner la parrilla, pero no así los hierros. La piedra de cal venia de Fuer-teventura y se descargaba en el Puerto de las Nieves, desde donde se subía en carros hasta el horno.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00058	Horno de cal	Agaete	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Horno de cal de planta circular y estructura cilíndrica de 3 metros de diámetro aproximadamente, realizado en mampostería de basaltos y cal y coronado por una hilada de cantos de toba verdosos, en el siglo XX. El horno presenta dos bocas rematadas por cantos de toba y basalto y un hueco forma un dintel triangular de 1,3 metros de ancho, y el otro, por donde se introducía la leña, en forma de arco rebajado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00059	Huerto de las Flores	Agaete	Otros bienes singulares	No
DESCRIPCIÓN	La planta del huerto es de forma rectangular y presenta unos muros encalados de bloques de piedra cogidos con argamasa de arena y cal, que rodean su perímetro. En su interior se pueden encontrar diversos tipos de plantas y árboles, cuyas semillas fueron traídas de Cuba, según vecinos del lugar. Éstas especies no se encuentran en ningún otro lugar de la isla.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00060	Puente de Agaete	Agaete	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Puente de 29 metros de largo, en el que se abren tres arcos sustentados en dos grandes pilares. Construido en el siglo XIX con piedra a cara vista y lajas; y los pilares con grandes bloques de piedra. La carretera de Agaete (C-810) es una de las primeras de siglo por lo que se puede datar el puente que se localiza bajo ésta sobre esa fecha.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00061	Cuarto de aperos	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular y techo plano (azotea con murito), realizado con cantería en las esquinas y piedras algo labradas en el resto, además de arena, cal y piedras en las juntas. La puerta es de madera de pino y también tiene una ventana. Se construyó como cuarto de aperos en el siglo XIX, aunque la señora que cuidaba la finca se quedaba allí con sus hijos a veces.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00062	Era	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular, con muros de piedras hacia el barranco y entre dos bancales, construido en el siglo XIX. El suelo está empedrado, con piedras mas o menos del mismo tamaño, y el muro exterior tiene piedras de gran tamaño. Allí se trillaba trigo, centeno y chícharos, aunque se abandono su uso antes que la otra era que está dentro de la finca de los propietarios.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00063	Molino del Vinculo y la Solana o Molino de los Giles	Los Berrazales	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Conserva el salón del molino y la casa del molinero, y las vigas del techo, la tolva, la caja del gofio y las aspas de la rueda son de madera de pino, conservando aun las piedras y la "grúa" para elevarlas. Es una construcción de cubierta plana del siglo XIX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00064	Alpendre, pajero y cuarto de las bestias (alpendre)	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Alpendre y pajero de tejado a un agua, con teja árabe. Construcciones de arena, cal y piedras con cantería en las esquinas, realizado en el siglo XIX. El alpendre posee dos pilares en la entrada y un pesebre de lajas. El cuarto de bestias tiene la misma topología, y en él se guardaban caballos y en el alpendre vacas. El arrendatario sembraba chícharos, cebada y avena que trillaba allí y usaba para alimentar al ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00065	Era, alpendre y estanque	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Actualmente cuenta con era, estanque, alpendre, pajero e incluso tuvo un ingenio azucarero. La era está empedrada y tiene un muro abanacado y piedras empenicadas. El alpendre es de tejado a un agua, con teja plana y muros de cantería y ripiados, y el estanque está encalado y es casi ovalado. Fue construido en el siglo XIX, en la era se trillaba trigo, centeno, chícharos, en los alpendres hubo vacas y cabras, y el agua para el ingenio azucarero que hubo allí, llegaba del aljibe condenado que está por encima del antiguo hotel.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00066	Cueva – refugio	Los Berrazales	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de un tubo volcánico, de planta en forma de campana y con la entrada en forma de arco de medio punto. La cueva está también abierta por la parte trasera, y tiene dos ventanas naturales. Era usado por los pastores como refugio desde el siglo XVII.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00067	Alpendre	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Base rectangular, tejado a un agua y teja árabe, aunque por dentro el techo es de cañas y barro, y las paredes de cantería roja. Tiene un pajero y un alpendre más chico para los becerros, además de columnillas de madera, pesebre con escalón de piedra delante y estercolero. Ha tenido vacas y becerros desde el siglo XIX en que fue construido, y también en la actualidad.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00068	Alpendre	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular, construido en el siglo XIX, que tiene tejado a un agua recubierto de teja árabe y con muros de piedras, barro y cal, con cantería en las esquinas. El techo es de madera, con pilares también de madera. Tiene un pesebre de madera, donde se estabulaban vacas. Fue comprado por el padre del actual propietario en 1920, y cuenta que el último chopo que estaba en tierras de Manuel, se cayo de viejo y sirvió para la construcción del alpendre.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00069	Majada	Los Berrazales	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Corral-solapón de base mas o menos triangular y esquinas redondeadas construido en el siglo XVIII. Tiene la entrada por el lado más ancho y en ella hay un huequito rodeado de un muro de piedra seca. Enfrente hay un nivel mas elevado con un muro de piedra seca que lo separa del resto. En él se guardaban ovejas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00070	Chiquera	Los Berrazales	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Es una cueva presente en la ladera, con un muro de apenas un metro de altura hecho con piedra seca de distintos tamaños que cubre la mitad de la entrada. Aunque se usaba desde el siglo XIX, hace unos cuarenta o cincuenta años que no se usa.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00071	Aljibe	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Aljibe de planta triangular con los filos redondeados y una boca en la tapa, construido el siglo pasado. Es de arena, cal y piedras heterométricas, y está ripiado con cal y picón. La profundidad es escasa y está labrado en el interior. Tiene tres escapes de agua y servía para abastecer de agua al antiguo hotel, que ahora es la Casa de la Esperanza, de Cáritas. Antes le caía agua del barranquillo que tiene al lado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00072	Abrevadero y charqueta	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de piedra y cal, con reborde y una pequeña acanaladura en uno de sus lados que conduce el agua a un compartimento más chico, en el exterior. Es de pequeñas dimensiones y el abrevadero fue construido en el siglo XIX para las vacas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00073	Estanque	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción que data del siglo XVIII compuesto por una planta redonda y muros cuadrados y gruesos, con un contrafuerte en cuya base está el hueco donde estuvo la bomba. Es de arena, cal y piedras, con el interior revestido de cal, y escaleras de losa y la misma argamasa. Tiene un lugar de decantación partido en dos, por donde le entra el agua, que le llega a través de nacientes y parece que entra desde un lugar subterráneo hasta el hueco de decantación y al estanque. El agua se utilizaba en el riego de los cultivos de la zona.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00074	Estanque	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta en forma de gota, apoyado en la ladera, con muro en uno de sus lados (el que da a la carretera). Es de piedra, revestido de cal y con argamasa de arena, cal y piedras. Las entradas de agua las tiene por una acequia y un chorro y estuvo asociado al molino del valle durante el siglo XIX, cuando fue construido.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00075	Estanque de la Diócesis	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque construido en el siglo XVIII con piedras, barro y cal, que además tiene cantería y está ripiado. Presenta grandes contrafuertes y gruesos muros por dos de sus lados. Perteneció a la diócesis por cesión de una señora que marchó a Guía cuando enviudo (Doña Eusebia). El matrimonio cedió a aquella corporación el estanque y los terrenos con la casa y demás pertenencias.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00076	Estanque de los Ríos	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de arena, cal y piedras, está adaptado a la ladera por uno de sus lados durante el siglo XIX. Por debajo conserva la antigua bomba de salida del agua. De él parte una acequia de los mismos materiales y en el interior tuvo escaleras de lajas incrustadas. Perteneció a un heredamiento de cuatro o cinco personas apodados los ovejeros y los machitos. Ahora la propiedad está más repartida.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00077	Estanque de Mr. Leacock	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque construido en el siglo XX, posee una planta rectangular de piedra, barro y cal, cuyo interior está revestido de cal, al igual que los muros exteriores, y que uno de sus lados se apoya en la ladera. Tiene escaleras de lajas en una de sus esquinas y una acequia asociada. Mr. Leacock llegó a Gáldar entre 1926-30. Cuando envejeció se dedicó a especular y a dejar sus pertenencias (como ésta) a sus trabajadores, lo que resultó nefasto pues estaba muy endeudado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00078	Estanque y torna	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta ovalada, con las paredes interiores encaladas y con las esquinas redondeadas construido en el siglo XIX. Es de arena, cal y piedras, tiene escaleras de lajas y a él llega una acequia reformada. Antes era propiedad de un señor conocido por el Indiano, quien era también propietario del ingenio que estaba situado en los terrenos de Félix Mendoza.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00079	Tomaderos de agua (2)	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de dos construcciones de cemento y piedra localizadas en el cauce del barranco para conducir las aguas de escorrentía hacia las acequias y tuberías, desarrolladas en el siglo pasado. Muro frontal en forma de ángulo, aproximadamente de 130 grados en uno de los casos, y rectilíneo el otro, de unos 3 metros de altura. Los Manrique de Lara llevan décadas trabajando en el negocio del agua, incluida su captación, siendo ésta una muestra de su trabajo. Se recoge el agua para el riego de la Vega de Gáldar y Guía.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00080	Cantonera	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construido el siglo pasado con arena, cal y piedras, dispone de dos salidas de una azada, una de media y una de un cuarto. Tiene compartimento de decantación (rompeolas) y salida a una acequia, fue construida para llevar un mejor control sobre el reparto del agua en la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00081	Lavadero	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Lavadero simple construido en siglo XIX, que aprovechando la misma acequia se ha ensanchado. Tiene un par de lajas rugosas donde lavar y el resto está forrado con cemento. Fue diseñado para realizar la tarea de rodillas y a una sola banda. Este lavadero fue utilizado por su antigua propietaria, y se dejó de usar una vez falleció la señora.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00082	Tuberías de los Manrique	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Tubos de hierro con un diámetro aproximado de 25 cm apoyados en pilares cónicos hechos de piedra y barro con ripios. Los pilares están dispuestos con poca distancia entre ellos, y los tubos fueron pintados recientemente. Se construyó hace 65-70 años por trabajadores de Agaete y otros lugares. La tubería parte de El Sao y llega a Los Llanos, a Gáldar y a Guía.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00083	Estanque y Cantonera de los Guerra	Los Berrazales	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Excavado en la ladera por uno de sus lados en el siglo XIX, tiene planta rectangular, aunque un lado es semicircular. La casilla tiene dos estancias y el tejado es a un agua de teja árabe. La acequia es de arena, cal y piedras. Sirve para regar terrenos de Gáldar, en Costa Botija concretamente.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00084	Horno de la Charca (horno de ladrillos - tejas)	Los Berrazales	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Horno de barro y piedras sin labrar que conserva solo el muro frontal y que tiene barro en su remate, por lo que se deduce una mayor altura, asimismo conserva barro en el interior. La salida del material era por una puertita de cal y arena, y también se hacían tejas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00085	Balneario de Los Berrazales	Los Berrazales	Otros bienes singulares	No
DESCRIPCIÓN	Edificio de dos plantas con porche y balaustrada en la parte superior (entrada principal) construido en el siglo XIX, rematado por un muro y hierros como barandillas. El tejado es a un agua de teja árabe y tiene un letrero con la palabra "balneario" rematado en una ménsula. El antiguo balneario se convirtió posteriormente en una planta embotelladota.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00086	Solapón del Mediodía	Los Berrazales	Otros bienes singulares	No
DESCRIPCIÓN	Risco de material estratificado volcánico, de forma cóncava y lleno de cavidades. Llamado así porque al mediodía el sol da sombra sobre el solapón, lo que en la época en que el reloj era un lujo o un desconocido servía a los habitantes de San José del Caidero para saber cuando era mediodía.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00087	Finca de la Diócesis (cadenas, casas, era y acequia)	Los Berrazales	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Terrenos de cultivo abancalados a ambos lados del barranco de La Madrelagua, casa con tejado a dos aguas y era empedrada con piedras empenicadas que datan del siglo XIX. El actual arrendatario bajó del pinar de Tamadaba donde era guarda y se caso con una mujer de El Valle y vive aquí desde entonces.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00088	Pajero	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción casi cuadrada de piedra y con techo a un agua de planchas metálicas que data del siglo XX. Posee una puerta de madera y las paredes han sido encaladas. Este tipo de construcciones no solo se realizaban para guardar la comida de los animales, también servían como cuarto de aperos de la finca en la que se encontraban.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00089	Pajero	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma cuadrada realizada con piedra y sillares de cantería en las esquinas y puerta de madera. La cubierta es plana y al igual que la anterior fue construido en el siglo anterior, no sólo para albergar el alimento de los animales sino también como cuarto de aperos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00090	Cadenas	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es un conjunto de bancales construidos con piedra seca y reforzados algunos de ellos con materiales modernos. Son de gran longitud y altura y se encuentran unos encima de otros a lo largo de varias laderas. Fueron construidos en el siglo XX para satisfacer las necesidades alimentarias del momento para personas y animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00091	Alpendre – pajero	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XX, construido con piedra y argamasa y con techo formando una cubierta plana. Aun guarda los pesebres de piedra con bordes de madera y fue edificado para guardar animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00092	Alpendre – pajero y estercolero	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Son dos construcciones de piedra y adosadas con techos de teja árabe y a un agua que datan del siglo XX. Poseen sillares de cantería en las esquinas y en las columnas, y en un lado hay un estercolero de piedra de forma rectangular con una abertura por un lado. Formaba parte de la finca y fue construido principalmente para abastecer las necesidades alimentarias de la familia y posterior aprovechamiento del estiércol en la agricultura.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00093	Casas y alpendre	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto del siglo XIX formado por una casa de dos plantas con un corredor exterior en el segundo piso. Posee otra habitación (cocina) y en la trasera se encuentra el alpendre. Están contruidos en piedra con techo de teja a dos aguas. Formaba parte de una pequeña finca de la que, actualmente, solamente queda esto en buen estado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00094	Casas, alpendre (2) y pajero	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XIX dividida en varias partes (alpendres, pajero y casa). Están realizadas con piedra y sillares de cantería en las esquinas, techos a una y dos aguas, con tejas y planchas, y puertas de madera. Estas construcciones adosadas abastecían las necesidades de vivienda de la familia y lugar para guardar los animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00095	Finca agrícola	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es un conjunto de bancales con muros de piedra seca de gran longitud y altura que datan del siglo XIX. Están dispuestos unos encima de otros a través de un barranquillo. Se dedicó exclusivamente al cultivo de productos alimenticios como plátanos, tomates y frutales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00096	Alpendre	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra del siglo XIX, con techo de planchas y a un agua. Los pesebres son de piedra con un borde de madera y fue construido para albergar los animales que satisfacían las necesidades alimentarias del momento.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00097	Alpendre	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XX sin pared en la parte delantera de solo cuatro columnas. El techo es a un agua y los pesebres de piedra están en muy buen estado. Construido para albergar a un pequeño grupo de animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00098	Alpendre	Casas del Camino	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XIX construida en piedra seca, con techo a un agua cubierto de teja árabe. Posee sillares de cantería en las esquinas y fue construido para albergar animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00099	Solapón (alpendre-cueva)	Casas del Camino	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña excavación en la roca que aprovecha una cueva ya existente de escasa profundidad en la que se guardaban rebaños de cabras y ovejas durante la noche. Data del siglo XVIII.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00100	Goro	Casas del Camino	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX de forma irregular con muros de casi dos metros de altura realizados con piedra seca. Aquí se guardaba el rebaño que antiguamente existía en la finca en la que se encuentra.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00101	Solapón de la Peña (Majada)	Casas del Camino	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Cueva de grandes dimensiones pero de poca profundidad utilizada para guardar ganado, está compartimentada en pequeñas cuevas, y data del siglo XVIII. En un lado posee un pequeño muro de piedra seca. Antiguamente se amarraba aquí el ganado que estaba de paso y se utilizaba como refugio.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00102	Estanque	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción semicircular del siglo pasado, construido con piedra en el exterior y recubierto de cemento el interior. Posee dos cuerpos, el inferior más ancho y con distinto tipo de piedra. La bamba que posee tiene mas de 100 años, y fue construido por el padre del actual dueño para almacenar agua que luego empleaba en el riego de cultivos el siglo pasado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00103	Estanque	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX de forma casi ovalada y de piedra. En el interior posee un escalón que lo rodea y en la parte superior del mismo tiene una acequia que lo abastece, construida con los mismos materiales del estanque. En su época satisfacía las necesidades hídricas de la finca dentro de la cual se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00104	Estanque	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Edificación casi rectangular del siglo XIX construida con piedra en el exterior y recubierta de cemento en el interior. Los muros son de gran grosor y posee escalones en el exterior y en el interior. Abastecía las necesidades hídricas de la pequeña finca en la que se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00105	Estanque	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción casi circular de piedra en el exterior y recubierto de cemento en el interior. Tiene una bomba a un lado a la cual se accede mediante unos escalones. Construido el siglo XX para recoger las aguas que periódicamente conducía el barranco que tiene al lado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00106	Estanque-Lavadero	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de pequeñas dimensiones que data del siglo XIX. Es de piedra y se encuentra recubierto de cemento. Posee dos partes, una es el estanque con lavadero y la otra, un abrevadero. Debido a su pequeño tamaño, solo se usaba como abrevadero, lavaderos y para el riego de un pequeño huerto.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00107	Cantонера	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular dividida en dos partes, una pequeña tanqueta y la cantonera con diversas salidas de agua. Edificada con piedra y recubierta con cal, fue levantada en el siglo XX para distribuir y controlar el agua utilizada en el riego de la zona.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00108	El Barranquillo (fuente)	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una oquedad entre las rocas de la cual mana agua, de la que parte un canalillo de barro para que el agua circule por el barranco. Naciente de gran importancia debido a la gran cantidad de hierro que contiene y a sus propiedades medicinales, empleado desde el siglo XVIII.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00109	Pozo de Bartolo Papas	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeño hueco de piedra con dos vigas que ayudaron a extraer el agua en el siglo XX. A un lado está la maquinaria rodeada por una valla. Se llama así por ser el nombre por el que era conocido su primer dueño.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00110	Pozo de La Corcovada	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular semiencajada en un bancal que posee cubierta plana de planchas de uralita (el frontis parece que es a dos aguas). Es una obra realizada por el sistema de cajón en el siglo XX. En un primer momento abastecía a los cultivos de la zona y a las viviendas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00111	Cantenera y acequia	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción de piedra y recubierta de cemento que posee pocas salidas de agua y está en medio de una acequia de piedra. Abastecía a casi la totalidad de los cultivos que existían en el valle de Agaete durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00112	Estanque y cantonera	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada de gran altura encajada en la roca y recubierta de piedras en su parte exterior. Los muros son de gran grosor y en rampa hacia el exterior. En parte, fue construido por el padre del actual dueño en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00113	Estanque y cantonera	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada del siglo XX que sobresale del terreno mediante grandes muros de piedra que caen en rampa hacia el exterior. A un lado posee una cantonera de piedra con diversas salidas de agua en dos de sus lados.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00114	Pozo y cantonera	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	El pozo es una construcción rectangular con techo a dos aguas de uralita edificada en el siglo XX. La cantonera es de piedra y recubierta de cemento y posee distintas salidas de agua en dos de sus lados.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00115	Pozo y tanqueta	Casas del Camino	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular realizada con sillares de cantería (de Gáldar) en toda la obra. No posee techo, solo las paredes y en la parte trasera posee una pequeña tanqueta cuadrada con paredes en rampa al exterior. Abastecía parcialmente las necesidades hídricas de la finca donde se encuentra ya que era salobre y no todos los cultivos la aceptaban.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00116	Puente	Casas del Camino	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de piedra compuesta por un arco de medio punto que sostiene un gran muro de piedra. La parte superior tiene muros a ambos lados. Fue construido en el siglo XX para salvar el desnivel que origina el barranquillo de Juan Gómez.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00117	El Recibo	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una zona de planta circular que aprovecha la orografía del terreno. La base es plana y de tierra suelta y parece que este sitio se usaba para exposición, venta y pesado del tomate durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00118	Era	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular limitada por un muro de piedras que data del siglo XIX. Se encuentra empedrada y es la única era que existe dentro del pequeño caserío de Guayedra y en ella se trillaban los productos que se sembraban en la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00119	Era	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Era de estructura circular y empedrada, de amplias dimensiones (en torno a los 10 x 15 metros) construida en el siglo XVII.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00120	Horno de pan	Guayedra	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Realizado sobre el risco, se trata de una construcción de piedra y barro, levantado en el siglo XX, techado por argamasa y teja. Está asociado a una vivienda para hacer abastecerla de pan.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00121	Horno de pan	Guayedra	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Horno de planta semicircular realizado con piedras y barro. Posee poca altura, apenas 1'5 m y al igual que el anterior se construyó en el siglo pasado para abastecer de pan la casa donde se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00122	Alpendre y pajar	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular, formado por piedras y barro, que presenta grandes muros en forma de pilares y techos planos. Se utilizaba desde el siglo XIX para guardar al ganado y su comida.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00123	Cadena, estanque y alpendre	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Finca agrícola abandonada que data del siglo XVIII. Aun conserva los muros de banales que miran hacia el barranco, un pequeño alpendre de piedra ripiada, barro y lajas, y un estanque.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00124	Casa y alpendre	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificaciones tradicionales adosadas de planta rectangular, con techumbre a una sola agua y construidas de piedra revestida de motero y cal. Datan del siglo XIX, y a su lado hay unas ruinas de similares características.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00125	Casa, era, corral y tierras de secano	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de edificaciones adosadas de planta rectangular del siglo XVII, situadas en lo alto del lomo. Posee muros de mampostería de basaltos con ripios y argamasa de barro, techumbre a dos aguas y dimensiones generales de 19 x 9 metros.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00126	Era, alpendres (2), cuarto del Queso, cuarto curar y cadenas	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones tradicionales del siglo XVIII, entre las que destaca un alpendre de planta rectangular de 5 x 4 metros con paramentos en mampostería de grandes bloques de piedra y calzos, y con piedras esquineras. El dintel del hueco de la puerta es un madero, y la techumbre a un agua se cubría con torta. En las proximidades hay también una era circular de 2,5 metros de diámetro y un cuarto de 3 x 3 metros.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00127	Casa-cueva	Guayedra	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	La fachada de la casa-cueva se levanta con piedra, laja y barro, con techumbre a un agua. Su interior presenta cuevas naturales utilizadas a modo de habitaciones. Casa-cueva de alto valor patrimonial por formar parte del testimonio de la cultura aborigen Gran Canaria en Guayedra, de la que se tiene constancia desde el siglo XVIII.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00128	Refugio de pastores	Guayedra	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Cueva refugio de ganado y pastores que data del siglo XX, realizado aprovechando la oquedad natural de la pared rocosa, donde se instaló un muro de piedra seca como cerramiento. En el acceso se aprecia un dintel de madera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00129	Alpendre	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular del siglo XIX hecha con piedra y barro que conserva la viga de madera de su techumbre, que era a una sola agua. El pastoreo ha sido desde la época prehistórica la actividad económica principal de Guayedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00130	Alpendre	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Alpendre de planta rectangular, formado por piedras secas y barro en algunas de las paredes. Construcción de techo a un agua de cañas, utilizado para guardar ganado durante el siglo XX.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00131	Alpendre (2)	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcciones de pequeña planta formadas por piedra seca y con techumbre de cubierta vegetal a un agua. Poseen pequeña altura (1,60 m) y tiene piedras más gruesas en esquinas y vanos. Fue usado a partir de su construcción, en el siglo XIX, para recoger de noche el ganado caprino, muy abundante en Guayedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00132	Solapón (alpendre-cueva)	Guayedra	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Oquedad excavada en la roca, con un cañizo en la entrada que le sirve de puerta. En el se guardo ganado caprino a partir del siglo XVIII, que se tenga constancia.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00133	Goro	Guayedra	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta circular realizada con piedra seca con formas irregulares. Sus muros tienen alturas de 1'5 m aproximadamente. Fue utilizado a partir del siglo XVIII para albergar el ganado de ovejas y cabras de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00134	Goro	Guayedra	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción realizada con piedra seca y colocadas unas encima de otras hasta tener altura de poco más de un metro (como máximo) en los puntos de más altura. Empleado a partir del siglo XIX en que se construyó como refugio de ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00135	Goro	Guayedra	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta casi rectangular pero con las esquinas redondeadas, que data del siglo XIX. Está realizado con piedra seca y sus muros no llegan a superar los 2 m de altura. Como los demás se empleó para guardar ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00136	Estanque	Guayedra	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta semicircular del siglo XIX, que posee una pared que, aprovechando la orografía, se apoya en el terreno. Los muros están realizados con bloques de piedra recubiertos de argamasa de arena y cal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00137	Caidero	Guayedra	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Caidero de agua que aprovecha el salto natural que se ha excavado en la roca, empleado desde el siglo XVI que se tenga constancia, para llenar los estanques			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00138	Acequia	Guayedra	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	La acequia fue erigida con piedras del barranco y argamasa de cal. Es bastante estrecha y tiene partes excavadas en el risco. Fue construida en el siglo XIX para distribuir las aguas de riego hasta el caserío de Guayedra.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00139	Horno de teja	Guayedra	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Horno de teja del siglo XVIII, de planta circular de 2,4 metros de diámetro y estructura cilíndrica, ejecutado con mampostería de rodados de basalto, procedente del entorno, y calzos. Presenta una oquedad rectangular o boca de 0,5 metros formada por tres grandes losas de piedra, que es por donde se introduce la leña.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00140	Puente	Guayedra	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción lineal realizada con piedra y argamasa de cal. En la parte inferior presenta un arco de medio punto realizado con sillares de cantería y con una cornisa en la parte superior. En 1940 se realizó la carretera que comunica Agaete con La Aldea, por lo que podemos datar sobre esta aproximación la antigüedad de este puente.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00141	Puente	Guayedra	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que la anterior, se trata de una construcción de piedra y argamasa de cal, que en la parte inferior posee un arco de medio punto realizado con piedras labradas del lugar y muros de piedra menos labrada. Construido aproximadamente en la misma época que la anterior.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00142	Era	El Hornillo	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Era empedrada con pequeños cantos rodados, abancalada y con muro para protegerla de la vertiente. Tiene escalones esculpidos por uno de sus lados y en medio hay lajas grandes y algunas piedras empenicadas. De planta circular, fue construida por el padre o el tío del propietario para trillar trigo, cebada y "todo lo que cayera", hace unos 70 años.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00143	Alpendre-cueva (2) y pajero	El Hornillo	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Tres estancias cavadas a pico en la roca en el siglo XVII, con las funciones de pajero, alpendre y alpendre de criás, ésta última tiene pesebre, y la de en medio tiene dos pesebres distintos con escalones y maderos. El pajero tuvo puerta de madera y las tres tienen dinteles. Los animales "estabulados" en esta construcción eran las ovejas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00144	Casa-cueva y horno	El Hornillo	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	El camino pasa por delante, por lo que sus entradas están empedradas. Las estancias, cavadas a pico y encaladas en el siglo XVIII, se usaban; una de cocina, ya que posee una parrilla labrada y otra de estancia, la de planta rectangular. El horno es de piedras y barro, con ripios. Los vecinos del Sao aun recuerdan cuando la casa estaba habitada y el horno se usaba, hace unos 50-60 años. En ella vivieron dos familias.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00145	Casa-cueva (2) y alpendres-cueva (2)	El Hornillo	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Dos casas con 3 y 2 puertas respectivamente, que probablemente desembocan en otras tantas habitaciones, que fueron modificadas en el exterior con arcadas de cemento. Alpendres cueva y solapón excavados a pico en la roca, con escaleras picadas en la roca que datan del siglo XVIII. Cadenas de cultivo pequeñas. Ésta es una de las casas-cueva que la construcción de la presa de los Pérez dejó sin dañar. Esta zona está ocupada por el hombre desde antes de la conquista.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00146	El Hornillo	El Hornillo	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Poblado de casas-cueva, alpendres-cueva, nacientes, estanques y cadenas establecido en el siglo XVI. Las cadenas tienen muros de piedra y barro, con cultivos de papas, y en ellas se cultivó cereal al principio y plataneras luego.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00147	Charqueta	El Hornillo	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular de cal en el interior y con un muro en el borde y una acequia asociada. El muro exterior es de piedras y barro, revestido de cal. La pared del interior está algo labrada a pico. Construida en el siglo pasado con el fin de recoger el agua que le caía para luego emplearla en los cultivos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00148	Estanque	El Hornillo	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque con forma oval construido en el siglo XX. Un lado ha sido picado en la roca y el otro es abancalado construido con arena, cal y piedras y encalado por dentro. El agua llega por una acequia desde el caidero y desde el otro lado. Históricamente los estanques se hacen allí donde puede aprovecharse cualquier fuente de agua, este está asociado al caidero que tiene al lado y a la ladera que tiene detrás que, a juzgar por la vegetación asociada, debe ser rezumadero constante.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00149	Caidero	El Hornillo	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	El agua cae por la pared de material del segundo ciclo volcánico y va a parar a una acequia excavada a pico en el mismo risco, que la conduce hasta el estanque. Tiene un segundo recogedor más moderno, por debajo. Data del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00150	Canal	El Hornillo	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción alargada del siglo pasado, hecha a la medida del canal que se ensancha al quedar al aire libre. Es de piedras y cal, formando una planta rectangular y con boca estrecha y dirigida hacia el canal. Parte del agua que va por esta tubería va a Gáldar, conducida a través del barranquillo cercano.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00151	Naciente	El Hornillo	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Naciente con tanqueta excavado a pico en el siglo XVII. Tiene forma rectangular, un escalón de acceso al mismo y un rezumadero continuo de agua. Este naciente junto a otros repartidos por el municipio de Agaete formó parte de un primer heredamiento llamado genéricamente de El Valle.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00152	La Pardela	El Hornillo	Otros bienes singulares	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de cuevas consideradas dentro del catálogo de bienes etnográficos de la isla de Gran Canaria, de las que se tiene constancia de ser utilizadas desde el siglo XVI.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00153	Almacén	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Nave de planta rectangular construida con piedra y revestida por mortero de cal. La techumbre es plana y fue utilizado durante el siglo XX para almacenar los tomates que se recogían en los terrenos de los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00154	Almacén de tomates	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Nave de planta rectangular formada por dos edificaciones adosadas, construidas en el siglo pasado con piedra revestida por mortero y cal, una de ellas con techumbre de planchas a dos aguas. Fue arrendado por D. Baltasar Pérez, las tierras colindantes eran cultivadas de tomates y papas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00155	Almacén de tomates	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que la anterior, se trata de una construcción del siglo XX de planta rectangular, pero realizada con sillares de cantería de Gáldar y cubierta plana. Sufrió un incendio entre 1960-1970, y fue utilizado para almacenar las producciones de tomates que se recogían en la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00156	Era	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta circular empedrada del siglo XVIII, que presenta un muro de piedras con argamasa y barro, aunque sólo por una parte. En ella se trillaban productos que se recogían en los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00157	Cadenas	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Compuesto por murallones de guijarro del siglo XIX, dispuestos en medio de una antigua explotación agrícola dedicada al tomate. Las cadenas son el producto de la limpieza del terreno y su agrupamiento responde a la necesidad de retener las capas más productivas del huerto.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00158	Alpendre y pajar	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX, hecha de piedra, laja y barro en la cual los vanos y las esquinas se encuentran enmarcados por bloques de piedra y la techumbre es plana. Ésta fue un área muy explotada para la agricultura y la ganadería debido a sus favorables características: amplias zonas de pasto y fuentes de agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00159	Alpendre y casa	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta rectangular realizada con piedra y argamasa de arena y cal, con sillares de cantería en las esquinas y cubierta plana. En su interior tiene el pesebre con su madero. Fue construida en el siglo XX.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00160	Casa y alpendre	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Dos construcciones adosadas de forma rectangular realizadas con piedra ripiada y argamasa de cal que poseen en las esquinas sillares de cantería, al igual que en los vanos. Las cubiertas son planas y el conjunto data del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00161	Casa-alpendre-pajar	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de casa alpendre y pajar construido el siglo pasado, donde vivió una familia. Presenta planta rectangular y está formado por piedras y argamasa de piedra, arena y cal. La cubierta es plana y el exterior está pintado de color amarillo claro con motivos en rojo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00162	Cueva-refugio	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Solapón con muros de piedra seca, con una entrada en el centro que data del siglo XVIII. La altura es inferior a un metro, la planta es ovalada y el tamaño de las piedras es del orden de los decímetros. El piso es de tierra y en él se refugiaban los empleados de las fincas agrícolas cercanas y/o pastores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00163	Alpendre	Llano Las Moriscas	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta rectangular y cubierta plana, realizada con piedra ripiada y barro, que presenta en las esquinas y vanos sillares de cantería y en los laterales un poco de encalado. Construido en el siglo XIX para albergar a un gran número de animales			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00164	Corral	Llano Las Moriscas	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción para cabras, del siglo XVIII. Está realizada con piedra seca de distintos tamaños y colocadas unas encima de otras de forma casi semicircular.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00165	Aljibe	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Esta construcción del siglo XX, de planta cuadrada y realizada con piedra y argamasa de arena y cal, está cubierta y tiene una abertura en la parte superior. Al lado hay una dependencia descubierta.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00166	Estanque de tierra	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Gran estanque construido con una pared de piedra y barro de una altura de 3 metros. Es de forma casi ovalada y fue fundado en el siglo XX por D. Francisco para llevarse la tierra al Valle.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00167	Estanque	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de planta rectangular hecho de piedra y argamasa. Los muros son en rampa hacia exterior, de piedra y argamasa de cal. Es de pequeñas dimensiones y se construyó en el siglo XX a raíz de la introducción del tomate y otros cultivos de exportación.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00168	Estanque	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta cuadrada realizada con piedra y argamasa de arena y cal con muros escalonados hacia el exterior. Fue construido en el siglo XX para almacenar agua usada en los cultivos de la finca donde se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00169	Acequia	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia construida en el siglo XIX con piedra, barro y argamasa de cal, que posee una pequeña tronera. Constituía el canal de riego de las tierras de Las Moriscas, dedicadas a los cultivos de regadío.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00170	Cantонера	Llano Las Moriscas	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular de pequeñas dimensiones construida con argamasa de cal, en la cual las cuatro salidas de agua que posee están en uno de sus lados. Repartía el agua en la zona durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00171	Puente	Llano Las Moriscas	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de piedra revestida por mortero de cal que presenta un arco de medio punto, contrafuertes en forma de muros estrechos a ambos lados de la boca del puente, y ensanchados progresivamente al alejarse. Fue construido en el siglo pasado para salvar el desnivel de barranco hondo y así poder llegar mas fácilmente a Agaete.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00172	Era	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción circular y empedrada, levantada, por una parte, sobre un muro de piedra seca que sobresale por encima de la era unos 55-60 centímetros, en la que se trillaban los cereales cultivados en los terrenos de alrededor durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00173	Era	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX, con forma circular y totalmente enlosada. El borde lo forma un pequeño majano de piedras de escasa altura. Al igual que en el caso anterior, en ella se trillaban los cereales y granos que se cultivaban en la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00174	Era	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de una construcción circular y totalmente empedrada que data del siglo XIX. Fue levantada, por una parte, sobre un muro de piedra seca, tiene un borde de piedra y un pequeño majano de piedras de escasas dimensiones en la parte de atrás.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00175	Era	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de planta circular casi toda empedrada con piedras de pequeños tamaños, bordeada por un pequeño muro de piedra seca, en la que se trillaban productos recogidos en los alrededores a partir del siglo XIX en que fue construido.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00176	Era de Piletas	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular en la cual uno de sus lados lo cierra y limita la vivienda que se levanta al pie de ésta. Se encuentra totalmente empedrada y, al igual que las anteriores, se trillaban cereales desde el siglo XIX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00177	Alpendre y pajero	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Dos construcciones adosadas de forma rectangular, construidos con piedra y argamasa con techos de planchas a un agua. Tienen sillares en las esquinas y fueron construidos para albergar animales durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00178	Alpendre y bebedero	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular realizada con piedra ripiada y barro, que tiene sillares de cantería en las esquinas, cubierta plana y un pequeño bebedero de sillares de cantería y argamasa de cal al lado. Construido durante el siglo XX para albergar animales, al igual que el anterior.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00179	Alpendre, pajar, cuarto de aperos y granero	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación construida el siglo pasado con bloques de piedra, piedras y barro. Los techos son a una sola agua o planos y aun conserva las vigas de madera y las puertas de madera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00180	Alpendre, pajar y cuarto de aperos	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación construida el siglo pasado con bloques de piedra, piedras y barro. Los techos son a una sola agua o planos y aun conserva las vigas de madera y las puertas de madera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00181	Alpendre, pajero y cuarto de aperos	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas y en forma de "L", con techo a un agua de tejas árabes y francesas. El conjunto es de piedra con sillares en las esquinas, y fue construido durante el siglo XX para albergar animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00182	Alpendre (2) y pajero	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Al igual que en el caso anterior, se trata de dos construcciones adosadas y en forma de "L", con techos de tejas a un agua. Construcciones para albergar al ganado del siglo pasado, hechas de piedra y con sillares.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00183	Cuevas "Menúas" (alpendre-pajar-cueva)	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Cueva con dos estancias; la más profunda es casi semicircular (pajar) y posee un muro de piedra y barro que la separa de la de fuera, con piedras grandes en la base, esquinas y bordes, puerta sin cierre y techo más bajo. El alpendre es de planta rectangular y posee un pesebre con escalón en un lado largo y un muro exterior muy grueso. Construido en el siglo XIX, era un amarradero, aunque las dimensiones y el pesebre hace pensar en una estabulación numerosa.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00184	Alpendre	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XIX, realizada totalmente en piedra, con sillares en las esquinas. Tiene tres paredes (ninguna en la parte delantera), techos a un agua, pesebres y un pequeño muro que divide la construcción en dos. Fue realizado con el fin de albergar animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00185	Alpendres (2)	Los Llanos	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular y en forma de "L", realizada con piedra seca. El techo es a un agua y también de piedra y planchas de uralita. Construido en el siglo XX para entabular animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00186	Corral	Los Llanos	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Edificación de grandes dimensiones del siglo XIX en forma de "L", construido con piedra seca y cuyos muros en algunos puntos miden hasta dos metros de altura.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00187	Goro	Los Llanos	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de piedra seca, forma elíptica tendiendo a rectangular y esquinas redondeadas, con altura máxima de 1,5 metros.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00188	Estanque	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX, de forma rectangular, con enormes dimensiones y de grandes y gruesos muros por sus cuatro lados. Es de piedra seca en el exterior y recubierto de cemento en el interior y fue edificado para satisfacer las necesidades hídricas de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00189	Estanque	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra del siglo XX, con muros de gran grosor, encajado en la roca por dos de sus lados encima de los cuales tiene un muro de piedra seca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00190	Estanque	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX similar a la anterior, que satisfacían las necesidades hídricas de la zona.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00191	Estanque	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo pasado, realizada totalmente con piedra y recubierto su interior con cemento. La piedra del exterior es en forma de sillares y en la parte interior tiene una pequeña tanqueta del mismo material.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00192	Estanque	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción cuadrada del siglo XX, construida con piedras y argamasa de arena, cal, con muros en rampa hacia el exterior.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00193	Cantonera	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción de piedra recubierta de cal y argamasa, que posee distintas salidas de agua a ambos lados (cuatro a cada lado). Construida en el siglo XX para realizar un mejor control del reparto del agua en la zona.			

º FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00194	Cantonera	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción de piedra y barro del siglo XX, recubierta en su interior con argamasa. Posee pocas medidas de agua, y fue construida para controlar el agua que se utiliza en los cultivos y para recoger agua para el uso domestico por las noches.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00195	Cantonera	Los Llanos	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción de piedra y recubierta de cemento su interior, que consta de dos partes, una pequeña poceta y otra que es por donde están las pocas medidas de agua que tiene. Construida el siglo pasado para el reparto de agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00196	Almacén	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX de planta rectangular, con sillares de cantería y ripios, usado como almacén de tomates. Posteriormente ha sido repintado, los ripios han sido encalados y un lateral está encalado totalmente. El techo es plano y la puerta y ventanas son las originales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00197	Almacén	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX con planta rectangular, construido con sillares y que presenta varias puertas y ventanas de grandes dimensiones y techo plano. El exterior está recubierto con argamasa. Al igual que el anterior fue empleado como almacén de tomates.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00198	Casa La Fuente	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación tradicional del siglo XIX, de una planta, con cubierta plana y muros de piedra y barro en su interior, acabados con mortero de cal. También fue usado como almacén de tomates.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00199	Era	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Era del siglo XVIII de forma circular y gran tamaño (13 m de diámetro) empedrada en forma de estrella y que no posee piedras en los bordes. Al ser la trilla una labor estival, la era se convirtió a lo largo de los siglos en un lugar en donde la fiesta como ritual de celebración de una buena cosecha, tiene un enclave definido y propio.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00200	Molino de viento	Puerto de las Nieves	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX con planta rectangular y techo plano, encalado en el exterior. Está realizado con piedra y argamasa de cal y arena, y en la parte superior conserva las aspas de madera.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00201	Alpendre, pajero, cuarto de aperos y estercolero	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación tradicional, con superficie sin revestir, techumbre a un agua y sin huecos de ventana, construida por piedras y barro en el siglo XIX para albergar el ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00202	Casa Fuerte (casas agrícolas)	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación tradicional con jardines en su entorno, constituido por varias edificaciones del siglo XIX realizadas con piedra y pintadas de blanco en el exterior. Antiguamente esta edificación se encontraba constituida por una vivienda, el alpendre y un pajar.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00203	Casa Fuerte o Casa Roma	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de seis edificaciones construidas en piedra. Cinco son de una sola planta, una de las cuales es un alpendre con techumbre, y la sexta es de dos plantas. El recubrimiento interior del techo es de mimbre. Se trata de una construcción agrícola tradicional del siglo XVI conocida como Casa Fuerte, de gran valor patrimonial por su significado histórico.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00204	Casas agrícolas	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de edificaciones tradicionales del siglo XIX realizadas con piedra y argamasa de cal, a la que se le han añadido construcciones de tipología no tradicional. Estas viviendas rurales ubicadas lejos de la trama urbana se encuentran relacionadas a la tenencia de la propiedad o pertenecientes a un status social menos privilegiado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00205	Tomateros, acequias, casa, alpendre y charqueta	Puerto de las Nieves	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Finca de tomateros abandonada recorrida por acequias. Al fondo de la misma se levanta la casa que posee alpendre y estanque, las cuales son construcciones de piedra revestida por argamasa del siglo XX. Todo esto perteneció a Dña. Luisa Medina Saavedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00206	Casa de Marineros	Puerto de las Nieves	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Casas de planta rectangular y cuadrada con techos de tejas árabes a dos aguas o planos. Están construidas con bloques de piedra y argamasa y los exteriores aparecen pintados. Se trata de un conjunto de casas, típicas de los pescadores de principios del siglo XX			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00207	Casa de Pescadores	Puerto de las Nieves	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de edificaciones del siglo pasado, con planta rectangular, construidas con bloques de piedra, piedras de formas irregulares, barro y argamasa de cal. Las techumbres son planas y tienen porches de madera. Su interés radica en que fueron las primeras casas de los pescadores del Puerto de las Nieves.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00208	La casa del mayordomo	Puerto de las Nieves	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular y techo plano, realizada con piedra y barro en el siglo XX, y ocupada por el mayordomo de la finca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00209	Aljibe	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular recubierta de argamasa de arena y cal, con muros en forma de trapecio, utilizada para guardar el agua durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00210	Estanque	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta cuadrada con muros en forma de trapecio, construido con bloques de piedra fijados con argamasa de arena y cal, el siglo pasado. Con él se regaban los tomates plantados en las cercanías del estanque, en el cauce y desembocadura del barranco de Agaete, y estuvo funcionando hasta hace muy poco tiempo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00211	Estanque	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular que presenta escalones en una pared del interior para la medición del agua. Fue construido en el siglo XX con bloques de cantería, piedras de formas irregulares y argamasa de cal y arena.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00212	Estanque la Despedida y acequia	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de agua de riego con planta rectangular, construido de piedra y barro con acabado superficial de mortero de cal, en el que se redondeó una de las esquinas. Construido en el siglo XX para almacenar agua y para posteriormente regar los cultivos de los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00213	Estanque la Manzana o Estanque la Redonda	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque del siglo XIX, de forma irregular y de pequeñas dimensiones, con una escalera adosada por la parte exterior. Es de cantería de piedra a cara vista.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00214	Estanque la Pera	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta en forma de pera, de ahí su nombre, rodeado por un muro. Posee dos pilares rematados en punta de diamante, y está realizado con piedra y argamasa de cal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00215	Acequia	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia construida en el siglo XIX con piedra y argamasa, y encalado su interior para impermeabilizarla. Constituía el canal de riego de las tierras de la Casa Fuerte.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00216	Casa La Máquina	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Edificación tradicional de planta rectangular construida en el siglo XX, revestida por mortero de cal, cubierta plana y dos ventanas con arcos de medio punto. Llamada Casa La Maquina porque en ella se encontraba la maquinaria del pozo.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00217	Pozo de Félix Santiago, estanque y cuarto de aperos	Puerto de las Nieves	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de edificaciones del siglo pasado: la de mayor tamaño guarda los motores, en otra se encuentra el pozo y contigua a ésta se encuentra la oficina. La nave que guarda la maquinaria es la única de techo de planchas, a dos aguas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00218	Horno de cal	Puerto de las Nieves	Industrias extractivas - recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma circular de piedra y barro, con un muro de piedra sobre el que se sustenta el horno. Se utilizaba desde el siglo XIX para la elaboración la cal que se usaba en las construcciones del municipio.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00219	Las Salinas	Puerto de las Nieves	Industrias extractivas - recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Salinas excavadas sobre roca con forma irregular, ya que aprovecha las formas y huecos naturales. De las salinas sólo queda la toponimia. Podría ser que nunca tuviese infraestructura y que la sal se cogiese en aquellos charcos más proclives a acumularla o quizá se forzase a ello.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00220	Cofradía de Pescadores	Puerto de las Nieves	Pesca artesanal	No
DESCRIPCIÓN	Es una construcción de dos pisos con planta rectangular y techumbre plana del siglo pasado. La primera presenta un porche construido con bloques de sillería y recubiertos con argamasa de arena y cal. Era y es el lugar donde se reunían los pescadores del lugar.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00221	Puerto de las Nieves o Muelle de Agaete	Puerto de las Nieves	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Muelle formado por muros hechos con bloques de cantería y piedras, que data del siglo XIX. El puerto de las nieves originalmente de gran tradición pesquera y también se usó para la importación de la cal de Fuerteventura y para la exportación tomates.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00222	Pajero y cuarto de aperos	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma rectangular con techo a un agua, sillares en las esquinas y puerta, y construido con piedra de cantería roja y ripios en medio. Utilizado como cuarto de aperos y lugar para guardar la comida de los animales, durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00223	Pozo, almacén de los Trujillo	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada dividida en dos partes que posee techo a dos aguas de planchas, al igual que las vigas que lo sostenían. Realizado con piedra de cantería en el siglo XX, fue utilizado como almacén de tomates por un lado y para la extracción de agua y posterior riego de la finca por el otro.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00224	Era	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción circular del siglo XX, solada con pequeñas losas, excepto dos o tres grandes en la parte central, levantada sobre un muro de piedra seca que sobresale de la era unos 30 centímetros. En ella se trillaban los cereales y granos que se cultivaban en la zona (trigo y cebada).			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00225	Horno de pan	El Risco	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción del siglo pasado, con forma cónica y techo abovedado, hecha de piedras y barro con una pequeña ventanilla enmarcada con pequeños sillares de cantería. El pan que aquí se hacía alimentaba a los trabajadores que pernoctaban en la finca y a sus guardianes.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00226	Alpendre y pajero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcciones adosadas de forma rectangular (un alpendre dividido en dos y un pajero) hechos con piedra seca y sillares en las esquinas, techo de teja árabe a un agua y puertas de madera. En el que se guardaba un pequeño grupo de animales el siglo pasado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00227	Alpendre y pajero (2)	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de tres construcciones realizadas con piedra y recubierto el exterior con cal, con techos de tejas y planchas a un agua. Construidos en el siglo XX para albergar animales que proporcionaban alimento y abono, y para guardar su propia comida.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00228	Alpendre - pajero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular de dos estancias con muros hechos de piedra, barro, ripios y cantería en las esquinas, en la que una de las estancias tiene ventanas y puerta. El techo tiene travesaños de madera que sobresalen por huecos existentes en la fachada delantera y trasera. Era un antiguo pajero-alpendre en el que se guardaban cabras durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00229	Casa, alpendre y pajero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas del siglo XX con forma rectangular, realizados totalmente con piedra y que posee techos de teja a una y dos aguas. El alpendre está separado y la parte inferior es de piedra seca. Eran las construcciones principales de una pequeña finca donde vivían sus dueños, y en las que se guardaban animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00230	Casa-cueva, horno de pan y alpendre-cueva del Andén	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	La estancia, con muros de piedra, cal, barro y ripios, fue excavada su interior y encajado, y posee encimeras con puerta en marco de madera. El alpendre-solapón con muro de piedra y barro y escalones en la roca, es una estancia con tres paredes de piedra, barro, ripios y cantería. El horno de pan es de piedras y barro, con ripios, y posee dintel en la puerta con tres losas. La casa-cueva fue rehecha desde un alpendre.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00231	Finca del Castillo, casas (2), alpendre (2), pajar y chiquero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Dos casas, alpendres, chiquero y pajar del siglo XIX. Los alpendres y pajar están adosados a la trasera de la casa. Alpendres de piedra, barro y ripio, con esquinas de cantería con pesebre, madero de amarradero (con arandelas de hierro) y suelo empedrado. Pajar revestido de barro, igual que la casa, que tiene ventanas con dinteles de madera y tejado a dos aguas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00232	La Cueva del Solapón	El Risco	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de una gran oquedad excavada en la roca con dos cuevas pequeñas en su interior que data del siglo XX. En la parte delantera tiene un muro de piedra seca que le sirve de pared y los restos de otro. Las cuevas estaban divididas en varios habitáculos minúsculos y separados por sacos de esparto y palos. En esta cueva dormían de 20 a 25 personas que todos los días iban a trabajar al pinar recogiendo leña, pinocha y piñas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00233	Muro de cadena	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción lineal encajada en la roca del siglo pasado, de gran longitud y altura, edificado con piedra seca cortada. Fue levantado para aprovechar mejor el terreno y albergar en él distintos tipos de cultivos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00234	Vivero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción a suelo raso de grandes dimensiones y con forma triangular, compuesta por una serie de bandas empedradas de 0,5 metros de grosor, separados unos de otros por terrenos de medidas irregulares donde se cultivaban palmeras, cafeteros, aguacates, naranjeros, etc., durante el siglo XX. Fue destruido por un temporal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00235	Alpendre	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo pasado con techo de teja árabe a un agua, edificado con piedra y sillares en las esquinas. Posee dos puertas en la parte delantera y pesebres con pasillo trasero para echar de comer a los animales. El interior del techo es de tiras de tea, y la piedra con la que se construyó proviene de canteras de los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00236	Alpendre y estercolero	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación de forma rectangular del siglo XX de grandes dimensiones, levantado en piedra y con techo a un agua. En el interior los pesebres están de lado a lado de la construcción y en el exterior hay un estercolero también de piedra. Forman parte de la finca de la Marquesa de Tirma y se usaba para guardar los animales			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00237	Alpendres (3)	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular realizada totalmente de piedra seca formando tres habitáculos adosados y de pequeñas dimensiones. Construido para albergar a una pequeña cantidad de animales que proporcionaban alimento a sus dueños.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00238	La Cuevilla	El Risco	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Muro de piedra seca ripiada, que aprovecha el hueco natural de una roca para formar un pequeño habitáculo. Está encalado parcialmente con argamasa y cal, y posee una pequeña puerta. Construido en el siglo XX para albergar a unos pocos animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00239	Refugio de pastores	El Risco	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular con muretes de piedra seca de distintos tamaños y altura mínima del siglo XIX. Esta pequeña estructura sirvió a los pastores para guarecerse de las inclemencias, como para guardar algunas crías del rebaño mientras éste pastaba. Estuvo techado con cañas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00240	Albercón del Risco de Arriba	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX con forma cuadrada y de escasa profundidad, de la que parte una acequia también de piedra. Está encajado en la roca por dos de sus lados, fue realizado con piedra y posee gruesos muros. A este albercón venía gente de todo el barrio a buscar agua para su abastecimiento.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00241	El Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma casi cuadrada y realizada el siglo pasado con piedra y barro. Dos de sus lados y parte del tercero, están encajados en la roca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00242	Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular, levantada sobre un bancal en el siglo XX, con muros hechos de piedra y barro a dos niveles. Por dentro está encalado, posee un escalón para adaptarse a la ladera por donde se excavó. La bomba estaba en una hornacina con dintel de cantería. Estuvo asociado a las Cadenas de los Llanos del Mar, actualmente está en estado de abandono.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00243	Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma casi cuadrada, de gruesos muros, realizada con piedra y recubierto su interior con cemento, en la que una parte está encajada en la roca. Al igual que la anterior, satisfacía las necesidades hídricas de los lugareños.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00244	Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XX realizada con piedra con una parte encajada en la roca. En la parte superior del muro hay una acequia también de piedra. Construido para satisfacer las necesidades hídricas de la finca en la que se encuentra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00245	Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma irregular que aprovecha gran parte de la roca, ya que solo tiene muro de piedra de gran grosor por una parte. Construido en el siglo XX para recoger el agua que caía por las rocas que tiene encima después de las lluvias.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00246	Estanque	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción casi cuadrada encajada en la roca con muros de poca altura y gran grosor del siglo pasado. El estanque es mas profundo de lo que sobresale. Bomba en la parte inferior está recubierta con unas escaleras de piedra. Construido para recoger el agua procedente de nacientes y del barranco.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00247	Estanque La Vuelta	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular del siglo XX con doble muro adosados y dos niveles en el interior, encajados y con escaleras de lajas. El muro exterior tiene 4 contrafuertes (2 grandes y 2 menores), mientras que los muros laterales son más pequeños y adaptados a la ladera, todos de piedra, barro y cal. Tiene una antigua bomba de hierro y vistosa, que se llenaba con agua extraída del Pozo de los Trujillo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00248	Estanque – presa	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta irregular del siglo XX, que aprovecha por los lados la ladera y que en los otros tiene un muro escalonado de argamasa de piedras y barro con cal. De él sale una tubería de hierro que cruza el barranco. Delante tiene un muro de contención y encauzamiento del agua que baja por el barranco, desviándola hacia un lado del estanque.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00249	Estanques (2)	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de dos construcciones adosadas de piedra y recubiertas de cemento y argamasa en su interior. El más pequeño, cuyos muros son escalonados hacia fuera, sirve como rebosadero del mayor. Construidos el siglo pasado para almacenar el agua que llegaba desde los barrancos y nacientes.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00250	La Presa del Peacillo	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma rectangular y de enormes dimensiones realizada totalmente de piedra, con muros bastante gruesos y escalonados hacia el exterior. Se realizó en dos fases, la primera hace unos 75 años y la segunda hace unos 52 años.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00251	Tanquillo	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	El estanque, del siglo XIX, es de planta rectangular (11 x 25 m) y se encuentra adosado a la pared. Los muros son de rodados de basaltos con mortero de cal y arena, con estructura en talud hacia el exterior, e interior totalmente enfoscado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00252	Cantenera	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción realizada con piedra del lugar, cal y picón con forma cuadrada y que posee diversas salidas de agua. Tiene bastante profundidad, y fue construida en el siglo pasado para llevar cierto control en la distribución del agua para el riego de zonas inferiores a la finca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00253	Pozo de los Trujillo	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pozo de planta irregular y muros de piedra y barro, que tiene poleas y palanca de hierro. El hueco está tapado en parte y todavía conserva el cable entre la polea, desde donde se sujeta. Se usaba para regar las plataneras y tomateros del lugar.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00254	Estanque de la Heredad de la Huerta y cantonera	El Risco	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma cuadrada encajada en la roca por uno de sus lados. Es de piedra, con gruesos muros y tiene poca profundidad. Al lado hay una cantonera de piedra con una forma bastante irregular. Construido en el siglo XX para almacenar el agua del naciente cercano.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00255	Horno de cal	El Risco	Industria extractiva – recolectora	No
DESCRIPCIÓN	Horno de muros de piedras heterométricas compactadas con barro. Tiene los restos de la parrilla en la base (parece que era de hierro y está a 0,6 metros del suelo), y en el exterior los muros eran más grandes y tenían más altura. Fue construido por Pepe Trujillo hace unos 60-70 años y en el trabajo Luis Sotero.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00256	El Sinfín o Aserradero Sinfín	El Risco	Industria extractiva – recolectora	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra y con sillares en las esquinas, en la que los bordes de las piedras aparecen pintados. Posee un techo a dos aguas de teja inglesa, sostenido en su interior por travesales de madera. La construcción del aserradero es anterior a 1936.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00257	Puente	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Puente con ojo en forma de arco de medio punto por ambos lados de la carretera, con muros de piedras, barro y ripios. Construido en las primeras décadas del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00258	Puente	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	El muro está compuesto por piedras rpiadas y cal, posee un ojo de arco de medio punto, sobre el que hay un dintel. En un lado tiene dos ojos que comunican ambos lados de la carretera. Construido en el siglo XX para posibilitar el acceso de los que iban y venían diariamente al risco y para mejorar los transportes de productos agrícolas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00259	Puente	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Puente levantado en el siglo XX, que consta de arcos de medio punto, dintel, contrafuertes flanqueando el arco del puente y muros de piedras, barro y ripios, con dos contrafuertes.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00260	Puente	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción lineal de piedra seca y madera en la parte inferior, que salva un pequeño desnivel. En la superior está empedrado con barro en las juntas. Construido en el siglo pasado para poder acceder a unos pequeños terrenos de cultivo que hay en la parte inferior.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00261	Túnel	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Túnel de aproximadamente 70 metros de largo, con unas bocas de entrada y salida de 6,3 metros de altura, construido en el siglo XX. Fue abierto en unos estratos de basaltos y traquibasaltos, en los que se han puesto refuerzos de hormigón armado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00262	Túnel	El Risco	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Túnel ubicado en la carretera comarcal C-810, compuesto por una estructura rectangular cuyas dimensiones son: 40 metros de largo por 6,3 metros de ancho. Ha sido elaborado el siglo pasado, horadando diferentes capas de basaltos y reforzando las entradas con hormigón armado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00263	Pajero-granero-cuarto de aperos	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción realizada en el siglo XX con piedra y barro con techo de teja árabe a dos aguas, mientras que por dentro es de cañas y maderas para sostenerlas. El suelo está empedrado, el exterior está pintado con cal y el interior mantiene la piedra a la vista.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00264	Almacén	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Son dos habitáculos del siglo XX con forma rectangular, hecha totalmente de piedra, con gruesos muros, sillares de cantería y techo a un agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00265	Era	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX, circular, enlosada y con piedras en el borde, levantada del terreno unos 2'5 metros. Se encuentra sobre un muro de piedra que hace que el aire le llegue en mayor cantidad y también se usó de helipuerto cuando se sulfataban los tomates.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00266	Cadenas	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de muros de bancales de gran longitud, contruidos en piedra seca y distribuidos de forma escalonada. Dedicada durante el siglo pasado al cultivo de platane-ras y frutales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00267	Alpendre y pajero	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Son dos construcciones adosadas del siglo XX, realizadas con piedra; la más grande tiene cubierta plana y la otra tiene techo a un agua de teja árabe. Los pesebres tienen borde de madera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00268	Alpendre, casa y pajero	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Grupo de construcciones (tres habitáculos) adosadas de forma rectangular, realizadas en el siglo XX con piedra, y que tienen techos de teja árabe a una y dos aguas.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00269	Alpendre, pajero, granero y cuarto de aperos	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas y encaladas, realizadas con piedra y sillares de cantería el siglo pasado. El pajero, cuarto de aperos y granero tienen techos a un agua de teja francesa.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00270	Casa de la finca de las Longueras	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX con forma rectangular de piedra y pintada de rojo, que posee techos planos, a dos y a cuatro aguas de teja árabe y planchas. Las ventanas forman arcos ojivales y a un lado posee una capilla de semejantes características.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00271	Casa y alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de dos construcciones adosadas de forma rectangular, con sillares de cantería en las esquinas. Fueron edificadas en el siglo XIX con piedra, y tiene techos de teja a dos aguas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00272	Casa, alpendre y pajero	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo pasado, con techo a dos aguas, cubierta plana hecha enteramente de piedra y con gruesos muros, que ha sido recubierta con cal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00273	Casa, alpendre y pajero	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas con techos de teja árabe y francesa a una y dos aguas. Son de piedra con sillares en las esquinas y recubiertas de argamasa y son del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00274	Casa, alpendre y pajero	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas unas a otras resultando una forma rectangular. Los techos de tejas árabes son planos o a un agua. Las construcciones son de piedra y el pesebre tiene borde de madera y potra (escalón).			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00275	Casa, alpendre, pajero y horno de pan	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones adosadas de piedra y barro con techos a dos aguas de teja árabe o cubiertas planas. En el interior, algunos techos son de madera y en el exterior presenta columnas. El horno es pequeño y realizado con piedra y barro, todo ello del siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00276	Casa (3)	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de construcciones tradicionales del siglo XIX, con techos a dos aguas de teja árabe, hechos con piedra y rodeado por un muro también de piedra, que posee unas pequeñas torretas.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00277	Muro de cadena	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de grandes dimensiones y totalmente de piedra seca, aunque la mitad superior del muro está retranqueada hacia el interior unos dos metros.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00278	Muro de cadena	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de gran longitud realizada con piedra y barro que tiene en la parte superior ladrillos de arenisca y contrafuertes cada dos metros mas o menos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00279	Muro de cadena	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de grandes dimensiones y totalmente realizada con piedra, principalmente con cantos de barranco y argamasa entre ellos, que sostenía terrenos dedicados al cultivo de plataneras durante el siglo pasado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00280	Alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra del siglo pasado, con techo a un agua de teja francesa que tiene sillares de cantería en las esquinas y postes de maderas en la parte delantera, aunque no posee pared en la parte delantera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00281	Alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra, con techo de planchas a un agua y sin pared en la parte delantera, solo una columna en el centro. Fue realizado en el siglo XX para albergar animales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00282	Alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Edificación rectangular del siglo XIX, con techos a un agua de teja árabe, construido con piedra y sillares de cantería, que posee columnas en la parte delantera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00283	Alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra y sin pared en la parte delantera (ya que son sólo cuatro columnas las que sostienen por este lado el techo de teja francesa a un agua). Bajo el tejado hay un entramado de madera que lo sostiene. Edificado en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00284	Alpendre	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Como en los casos anteriores, se trata de una construcción rectangular con techo de teja francesa a un agua, realizado con piedra (al igual que los pesebres), que no posee pared en la parte delantera, sólo cinco columnas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00285	Alpendres (2)	San Pedro	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Son dos construcciones cuadradas del siglo XX, sin pared en la parte delantera, con techos a un agua de tejas francesas y árabes y restos de la construcción de piedra. Pesebres con borde de madera y potra (escalón).			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00286	Corral	San Pedro	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo pasado con forma cuadrada y realizada con piedra y barro, que posee sillares de cantería de distinto color en las esquinas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00287	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de grandes dimensiones y forma rectangular con muros de gran grosor, con diez contrafuertes en solo uno de sus lados. Fue construido el siglo pasado, principalmente con piedra ripiada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00288	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular excavada en la roca por tres de sus lados, y con un muro de piedra y con forma escalonada hacia el exterior, realizado durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00289	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de piedra semiencajada en la roca por dos de sus lados, y en la que los otros dos lados tienen forma escalonada hacia el exterior, además de una acequia en la parte superior. Erigido en el siglo XX para el almacenamiento de las reservas de agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00290	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada de piedra, semiencajada en la roca por dos de sus lados, y con grandes muros que aumentan de grosor a medida que aumenta la profundidad.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00291	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de grandes dimensiones, encajada en la roca por dos de sus lados, que fue realizada con piedra en el siglo XX. En el exterior posee varios escalones también de piedra, mientras que la bomba está a un lado, en un anexo de iguales características que el estanque.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00292	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma irregular y casi totalmente enterrada en el terreno, en la que uno de sus muros es la propia roca, y los otros lados son gruesos muros de piedra que sobresalen del terreno. Construido en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00293	Estanque	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular semiencajada en la roca por uno de sus lados que data del siglo pasado. Es de piedra con muros de gran altura, más gruesos a medida que aumenta la profundidad.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00294	Cantонера	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción de piedra del siglo XX, dividida en dos partes: una es una poceta y la otra es la cantonera, propiamente dicha, con distintas salidas de agua a ambos lados. A un lado de la cantonera pasa una acequia.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00295	Lavadero	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción del siglo pasado, con tres piedras de cantería negra y roja a un solo lado de la acequia, una de las cuales ha sido recubierta con argamasa. Fue proyectado para lavar de rodillas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00296	Lavadero	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción del siglo XX, con cuatro piedras de distintas canterías para lavar. Están colocadas a un solo lado de la acequia, y fue pensado para lavar de rodillas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00297	Campana	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción circular de piedra con gruesos muros, que tiene una altura de un metro, y exterior recubierto de argamasa. Erigido en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00298	Pozo	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular con techo a dos aguas de planchas de uralita, en el que a un lado hay un estanque de pequeñas dimensiones, ambos realizados con piedra durante el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00299	Pozo	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de una planta y cubierta plana, realizada con piedra y materiales de construcción modernos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00300	Pozo de la Señorita	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular adosada con cubierta plana y techo de teja francesa a un agua. Son de bloques antiguos, edificado en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00301	Pozo de los Guerra	San Pedro	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular con techo a un agua de planchas de uralita. Es de grandes dimensiones, con puertas y ventanas metálicas, ya que fue construido durante el siglo pasado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00302	Horno de tejas y ladrillos	San Pedro	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de forma cuadrada hecha en el siglo XIX con piedra, barro y ladrillos de barro en la parte interior. En la parte inferior tiene el hueco para depositar la leña y el interior del horno también tiene forma cuadrada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00303	Puente de la Culatilla	San Pedro	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Construcción lineal que salva el desnivel de un barranco y que posee muros de piedra y barro, y un arco de medio punto.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00304	Puente de la finca de Las Longueras	San Pedro	Transporte	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña construcción lineal de piedra y madera que posee una columna central, y dos apoyos, uno a cada lado del barranco. Tiene muros de piedra a ambos lados y está cubierto por una pintura roja.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00305	Era	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular empedrada y abanclada por debajo, con un muro protector por encima, y piedras empenicadas en un costado. Está situada en una vertiente de pendiente media-alta e inclinada hacia la misma.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00306	Molino de abajo	La Sao	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular, aunque con acabado circular de unos 10 m de altura. Tejado a un agua de teja árabe (sustituida). Muros de arena, cal y piedras, con ripio y piedra labrada en el vaso, con puerta y ventana. La rueda es de tea con bocín metálico.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00307	Molino de arriba	La Sao	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Dos construcciones unidas en una planta irregular con cobertura a un agua. La de la izquierda es la sala del molino y fue construida con barro y piedra del malpaís, mientras que la otra está hecha con piedras amarillas, rojas y gris oscuro más trabajadas, con cantería en las esquinas, puerta de tea y ventana. Bajo la sala del molino se encuentra la rueda y el bocín.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00308	Molino de Enmedio	La Sao	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Edificio de planta rectangular con el vaso adosado de planta cuadrada, muros ripiados con cantos trabajados y barro. Hay una puerta sellada con ladrillos y además tiene puerta y ventana, cobertura a un agua y aún conserva la rueda y el bocín.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00309	Casa y alpendre	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Casa de techo plano y planta en forma de "L" forrada de cemento, cantería, piedras y barro, que consta de 3 puertas y 2 ventanas de madera. El piso exterior está empedrado y en la parte trasera se encuentran los alpendres derruidos; el delantero con cobertura a un agua, techo interior de cañas y barro. Parte de la pared trasera es de roca, el pesebre es de piedra y barro y techo y el dintel son de madera			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00310	Horno de tejas, alpendre y cuarto de aperos	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Los alpendres son de planta rectangular y con pesebre, están adosados y son de piedra seca. Horno de planta circular tiene otro círculo que cubre el muro exterior, mientras que por el lado frontal la pared se vuelve recta. Los muros son de piedra y barro con ripio y la parte superior es de cal y barro, mientras que por dentro es de barro y piedras. Tiene un tronco de madera como remate.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00311	Casa, era, alpendres (3), naciente, cadenas y horno de pan.	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de bienes del siglo XVIII, formado por una vivienda tradicional de planta rectangular, cuarto adosado de 10,7 x 4,2 metros con cubierta a dos aguas de tejas árabes, y dos huecos de ventana y puerta en carpintería sin pintar. Se le adosa en las proximidades unos terrenos de cultivo y un naciente.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00312	Cueva refugio	La Sao	Conjunto de interés etnográficos	No
DESCRIPCIÓN	Cavidad natural que data del siglo XVI de material volcánico (tubo volcánico), que tiene en la entrada piedras de distinto tamaño colocadas de lado a lado. Parece que el interior haya sido trabajado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00313	Alpendre	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Alpendre con dos vanos, esquinas labradas y un pesebre, hecho todo de piedras y barro. Posee un techo de teja árabe a un agua con el interior hecho de cañas y barro. En el pesebre las piedras están mas o menos labradas, tiene dos maderos que pueden ser de tea, piso empedrado, un escalón en el pesebre, otro en medio y un tercero a la entrada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00314	Alpendre – solapón	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción alargada, que tiene en sus costados paredes de piedra seca, una techumbre no muy buena y traviesas de madera de pitón. Una estancia era para las crías del ganado, y el pesebre presenta amarradero de madera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00315	Alpendres (4)	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Cuatro estancias adaptadas a la vertiente con tejado a un agua de cañas y barro en el interior y cubierto parcialmente de teja árabe. Los muros están hechos con piedras, barro y ripios, y con las esquinas trabajadas. Todas las estancias tienen pesebre, algunos de piedra labrada.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00316	Estanque	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta irregular al pie de un caidero, en el que parece haber también un naciente. La fábrica podría ser de piedras, arena y cal, aunque no ha sido confirmado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00317	Presa de Tierra Manuel	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de hormigón con un muro inclinado y superior a los 15 m, que tiene una escalera que une el caidero (cerca de la base de la presa) con el camino que lleva a Tierra Manuel. Posee además un aliviadero en el lado izquierdo.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00318	Acequia y decantadora	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Acequia del siglo XIX, hecha de arena, cal y piedras que tiene grandes losas que la tapan. Hay un compartimento cuadrado y empedrado alrededor. Tiene tres orificios, uno hacia la acequia, y piedras labradas.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00319	Filtro o decantadora y cantonera	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Filtro dividido en tres y salida de dos azadas controladas mediante un molde de hierro. Una de las salidas es por el lado de la roca (excavada), otro es por la acequia normal de su lado frontal y además hay una tubería de ladrillos de arenisca y cemento.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00320	Lavadero del Molino de Arriba	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción sencilla de piedra y cal con planta rectangular. El frente de lavado está totalmente inclinado, es rugoso y tiene forma de cuadrícula. Se sostiene sobre piedras bien cementadas y el agua continua hacia una tubería.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00321	Lavadero del Molino de Enmedio	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción simple de planta casi rectangular de arena, cal y piedras. El lado de lavabo está totalmente inclinado y es rugoso.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00322	Lavadero y decantadora o filtro	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta rectangular que es surtida de agua por una tubería. Consta de dos partes, una decantadora o filtro, para limpiar el agua, y un lavadero formado por una superficie inclinada y rugosa forrada de cemento y dividida en porciones que sirve para lavar de pie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00323	Mina	La Sao	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Boca de entrada rectangular, de piedra seca a ambos lados, con la entrada situada en el interior de una cadena. El hueco llega hasta el risco desde donde parte agua. En el ripiado del interior se encuentran trozos de tejas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00324	Cuartos (2) y banqueta	La Sao	Otros bienes singulares	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de dos cuartos para herramientas y una tanqueta para las mezclas. Ésta última está apoyada en el terreno, y tiene un muro de piedras, cal y arena revestido su interior de cal. Uno de los cuartos tiene planta rectangular y es de piedra seca y el otro tiene planta cuadrada y es de piedra, barro y cal.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00325	Montaña Gorda (cadenas y casas-cueva)	La Sao	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Bancales, casa-cueva y alpendres-cueva. Las cadenas son de piedras del mismo color que el lugar. La casa-cueva tiene un pasillo excavado alrededor para la evacuación del agua de lluvia y hay tuneras y pitas en los linderos de los bancales.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00326	Era de La Laguna	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular empedrada que, aunque no se vea por la pinocha y la tierra, tiene un muro de piedras empenicadas de tamaño decimétrico. Tiene pinos enmedio de 15-18 metros de altura.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00327	Alpendre, corral y casa	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta en forma de "L" con alpendre con techo de teja árabe a un agua, hecho de ripio y barro, y que tienen un pequeño contrafuerte y un pesebre. Existen otros alpendres derruidos, unos con piedra seca y otros con barro, y tejados de cañas, barro, pinocha y madera. La estancia está dividida en dos por un muro y una viga de madera de pino. Casa con teja árabe a 2 aguas, ripio y labrada (en las esquinas).			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00328	Alpendres (3), horno y cocina	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, que tiene su boca por la cocina.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00329	Casa, corral y chiquero (El Granel)	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, que tiene su boca por la cocina.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00330	Casa, alpendre, horno de pan, cuarto de aperos	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Tres alpendres rectangulares y similares con un pesebre sobreelevado que no tiene guarnición de madera ni reborde, construido de ladrillos y forrado con cemento. La cocina es simple, con agujero para el horno de ladrillos rojos y grandes, casi exento, que tiene su boca por la cocina.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00331	Casa, horno chiquero, acequia y aljibe	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Casa del siglo XX con tejado de teja árabe a 1 y 2 aguas, planta irregular con varias dependencias, paredes rypiadas y ladrillos rojos en las esquinas. El camino de acceso y alrededor de la casa está empedrado. El horno es de piedras, barro y teja con ladrillo rojo, con planta circular aunque en el lado frontal es plano, y conserva en su interior la puerta metálica. El chiquero es circular.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00332	Cueva del Zapatero	Tamadaba	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Cueva, en parte picada en la roca, con un muro frontal de piedra labrada unida con barro y puerta. Tiene un pequeño solapón con muro de piedra seca (no sabemos para que se usaba). Usada desde el siglo XIX por los carboneros del pinar.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00333	Cueva refugio	Tamadaba	Conjunto de interés etnográfico	No
DESCRIPCIÓN	Solapón natural (quizá algo trabajado) con muro de piedras y barro usado por los carboneros desde el siglo XVI como protección contra el frío y el viento. El camino real de bajada a Tamadaba está cercano.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00334	Cueva del Tabefe (cuarto del queso)	Tamadaba	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Cueva que data del siglo XIX que aprovecha un solapón, cuyas paredes exteriores son de piedras y barro y la puerta tiene dintel de obra más nuevo. A su lado hay otro solapón que sufrió un derrumbe hace muchos años.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00335	Alpendres (3)	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Tres alpendres del siglo XIX hechos con piedra y barro, con tejados de teja árabe a 1 agua. La cubierta es de viga de pino cruzada con varios de pitón, cañas y barro. El alpendre de la derecha tiene el pesebre mas bajo. A la izquierda hubo un cuarto que hoy no tiene techo. El alpendre de la izquierda está empedrado y tiene un ventanuco cerrado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00336	Alpendres de los Ancones (6)	Tamadaba	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Seis alpendres reunidos en un solo edificio, contruidos de cantería, ladrillos grandes, arena, cal, barro y cemento. Pesebres de ladrillo, algunos recubiertos, paredes rípiadas y coberturas a 1 y 2 aguas. Uno de sus lados está excavado en la roca, el piso está empedrado entre los alpendres y hay un depósito donde se recibe el agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00337	Estanques de la casa forestal (2)	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Dos estanques con bomba, uno casi cuadrado y otro rectangular contruidos con piedra labrada (o casi) unida con cemento o cal. La base de ambos es más ancha que en su parte alta y por dentro estuvo forrado con el mismo mortero.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00338	Maretas de la Huerta	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de forma rectangular con tres lados cortados en sus ángulos, en el que no está cortado hay una rampa de bajada. El otro estanque (mareta) es rectangular y más pequeño. Son de piedra y argamasa de cal y con escasa profundidad.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00339	Presa de la Laja	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Pequeña presa forrada de cemento y piedras (no sabemos si con barro, cal o cemento). Es curioso su rebosadero, que no es mas que un hueco donde llega la obra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00340	Presa de los Ancones	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construida con bloques de pichón cementado y cemento, tiene un muro grueso y rectos que se ensancha hacia afuera y hacia adentro. Por fuera las piedras están colocadas de modo ordenado pero sin mortero aparente. El relleno del muro también es de piedras. También le entra agua por una acequia y el rebosadero tiene un paso para cruzar el muro.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00341	Presa de los Rajones	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Presa de tres escalones que aparecen en su frontal más externo con piedra seca. El interior debe de estar de algún modo impermeabilizado, y su muro superior (interior) fue construido con bloques de picón rojizo y cemento.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00342	Decantadora	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Decantadora de arena, cal y piedras con planta rectangular. Aprovecha una de las paredes de la vertiente para apoyarla. En una esquina tiene un rebosadero y dos caños de plomo. Los muros son gruesos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00343	Fuente	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción con cubierta de cantería y argamasa de cemento o cal. Su planta es irregular, la puerta es metálica y dicen que original, está rodeado por piedra seca y en uno de sus lados hay una roca que está trabajada con tres escalones.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00344	Galería de la Canova	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de arena, cal y piedras de planta rectangular que cierra la entrada a la galería. Desconocemos su interior pues la puerta de acceso está cerrada con una piedra. Parece que este cierre es mas reciente.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00345	Lavadero y cantonera	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de cemento y ladrillos de planta rectangular, dividida en dos y con dos alturas. Arriba la cantonera, con división hacia dos lados, y abajo el lavadero de planta rectangular con dos lugares para lavar y que recibe agua desde la cantonera.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00346	Mareta o Tanque Mateo, cantoneras (2)	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular de roca con sus cuatro lados cavados en la roca y un muro que se superpone, de piedras y cemento con piedra vista por fuera. La bomba está por debajo del que hay un rebaje de la piedra labrada. Por encima del estanque hay una superficie llana y pendiente útil para recoger agua de lluvia. Cantoneras rectangulares de cemento y piedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00347	Tanque o Mareta de los Rosales y lavadero	Tamadaba	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Estanque de planta rectangular excavado en la roca al menos en tres de sus lados, y con piedra vista hacia el interior. Dos de sus lados contactan el agua con la piedra y otros dos tiene un refuerzo de barro tras la piedra. Tiene un lavadero en la boca de entrada al estanque con cuatro losas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00348	Horno de ladrillos	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción probablemente de base cuadrada con muros hechos de los mismos ladrillos, además de piedras y barro (aun tiene ladrillos en la base), en el que sólo quedan dos muros laterales. Hay restos de ladrillos por los alrededores.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00349	Horno de tejas	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Horno de planta cilíndrica del siglo XIX con muro adosado que tiene dos niveles, aunque no está soterrado. Conserva lajas en el fondo de donde se mete la carga, tiene un hueco para la entrada de carga lateral, techo de piedra y está forrado de barro y muro con ripio.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00350	Hoya carbonera	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Cúmulo de piedras del siglo pasado construido en torno a una depresión no muy grande. Está cercano al camino y se apoya en una gran piedra, en otras no tan grandes y en numerosas pequeñas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00351	Hoya carbonera	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Depresión de 2 x 2 m rodeada de piedras de gran tamaño por un lado y más pequeños por el otro. Se encuentra cerca del camino.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00352	Hoya carbonera	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de planta ovalada con una gran piedra en el interior y otras grandes alrededor. Existe una depresión central, es de pequeñas dimensiones y cercana al camino.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00353	Hoya carbonera	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Gran piedra que da cobijo a una oquedad en la que se situaron piedras alrededor. Construido por gentes del entorno: Lugarejo, El Risco, El Valle, etc., cerca del camino.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00354	El vivero de Tamadaba	Tamadaba	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX compuesta por 11 o 12 cadenas de planta casi rectangular (las cadenas son pequeños muros de piedra seca) en una vertiente, y dos alpendres asociados de cantería, piedra, barro y ripio, con techo de teja árabe a un agua. Cubierta interior de barro, paja y caña. El perímetro es un muro de piedras, tierra y algo de cemento. Los riegos son canales de piedras.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00355	Cuarto de aperos – pajero	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XIX de piedra con forma cuadrada. Tiene sillares de cantería en las esquinas y en la puerta de madera, y la cubierta es a un agua.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00356	Era de Berbique	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Planta circular del siglo XX, abancalada por algunos sitios y con piedras empenicadas por el lado donde está más alta la vertiente. Cantos decimétricos y angulares.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00357	Era del Lomo del Molino	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX de grandes dimensiones empedrada pero sin piedras en el borde. Una parte está pegada a la roca, la cual le sirve de abrigo.			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00358	Molino de Arriba	Vecindad de Enfrente	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de piedra del siglo XIX, cuadrada y con cubierta plana. En la parte superior está el cubo que también es de piedra. Posee un semisótano en el que se encontraban las correas para mover el molino. En la parte superior la pintura forma motivos triangulares.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00359	Molino de El Valle o Molino de Abajo	Vecindad de Enfrente	Producción industrial	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada de una sola planta y de cubierta plana realizada con piedra en el siglo XX. Algo más arriba está el cubo, también de piedra y de dos cuerpos.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00360	Alpendre y pajero	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Se trata de dos construcciones adosadas del siglo pasado con techos a un agua y sillares de cantería en las esquinas. El resto de las construcciones son de piedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00361	Casa, alpendre, pajero y cadenas	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Construcción del siglo XX compuesta por grandes muros de piedra seca que conforman los banales y una construcción formada por un alpendre, un pajero y la vivienda. Son de piedra con techos de teja árabe a una y dos aguas.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00362	Cuevas de Berbique	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Pared llena de cuevas que datan del siglo XVI, cavadas a pico, con estancias de varios tamaños y conectadas entre sí por senderos. Una es de planta rectangular, con un poyo y una hornacina dentro, y otra tiene pesebre de cantería y muro de protección. Son más de 50 y hay escalones esculpidos en la roca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00363	Muro de cadena	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Es un muro del siglo pasado de grandes dimensiones y de piedra seca, que en un lateral presenta unos escalones realizados con el mismo tipo de piedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00364	Alpendre	Vecindad de Enfrente	Agricultura	No
DESCRIPCIÓN	Conjunto de dos construcciones separadas y sin pared en la parte delantera, de piedra ripiada, con techos de planchas de uralita a un agua. Los pesebres también son de piedra.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00365	Corral	Vecindad de Enfrente	Ganadería	No
DESCRIPCIÓN	Mordisco a la vertiente natural o antrópico que data del siglo XIX, de picón compactado en dos lados y los otros dos son un muro de piedra seca en forma de "L".			

**Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Plena.
MEMORIA DE INFORMACIÓN**

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00366	Abrevadero	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Planta rectangular hecha de cemento, que recubre hileras de piedras bien colocadas. Está al inicio de una acequia que baja a San Pedro por la que el agua baja por la barranquera y se canaliza en él.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00367	Charqueta natural	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Oquedad natural fruto del paso del agua durante cientos de años, usada desde el siglo XVI. Cabe la posibilidad de que el hombre interviniese algo en a su construcción. El camino real pasa muy cerca y parece haberse hecho hueco para que pudiera acceder el ganado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00368	Estanque	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo XX con grandes muros escalonados y de obra de cajón, en la que la parte construida es de piedra. Está semiencajado en la roca.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00369	Estanque	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular del siglo pasado, casi toda encajada en la roca que tiene por uno de sus lados un muro de piedra escalonado.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00370	Estanque	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción de grandes dimensiones y semiencajado en la roca por uno de sus lados. Los muros son de obra de cajón, dos de ellos medio cubiertos por tierra. Es de forma rectangular y fue construido en el siglo XX.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00371	Estanque del Ingenio o Depósito del Ingenio	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción casi circular de piedra con varios contrafuertes en el exterior y de gran grosor. La bomba se encuentra por un lado y entre dos contrafuertes.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00372	Estanque y tanqueta	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción cuadrada semiencajada en la roca por uno de sus lados. Es de piedra, con gruesos muros y a un lado hay otro pequeño estanque de escasa profundidad.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00373	Cantonera	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción rectangular de grandes dimensiones rodeada por una acequia, realizada con piedra y que posee bastantes y distintas salidas de agua. El exterior está recubierto de argamasa.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00374	Lavadero	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción lineal de piedra y con sillares de cantería que era lo que se usaba para lavar de rodillas. Las piedras sólo están a un lado de la acequia.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00375	Lavaderos de la Vecindad	Vecindad de Enfrente	Hidráulica	No
DESCRIPCIÓN	Construcción lineal dividida en cuatro partes dispuestas de forma escalonada, tres de ellas tienen lavaderos por uno de sus lados. Son de piedra y argamasa y tienen unos sesenta centímetros de altura, para lavar de pie.			

Nº FICHA	DENOMINACIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	Declaración B.I.C.
00376	Horno de Tejas	Vecindad de Enfrente	Industrias extractivas – recolectoras	No
DESCRIPCIÓN	Construcción circular del siglo XIX, hecho de piedra ripiada y recubierto con barro en su interior. Posee dos partes, una inferior para poner la leña y otra superior para poner las tejas.			

En cualquier caso, además del Catálogo Arquitectónico, el municipio cuenta con un Catálogo Etnográfico aprobado que recoge, de los bienes que figuran en el listado anterior, aquellos que por sus características singulares deban ser objeto de preservación, Catálogo al que nos remitimos en cuestión de identificación de los valores de mayor interés etnográfico en el ámbito municipal.

- Los Bienes de Interés Cultural (BIC)

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, indica que “se declararán Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Canario aquellos bienes que ostenten notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”.

De igual manera, esta Ley 4/1999, en su artículo 20, recoge que la incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, determinará la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural y su entorno, en su caso.

En los listados de valores patrimoniales anteriores se ha recogido la clasificación como BIC que ostentan algunos. Esta catalogación garantiza una mayor protección de tales elementos.

Los Bienes de Interés Cultural lo serán con arreglo a algunas categorías que se definen a continuación:

Monumento: bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería u obras singulares de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, artístico, científico o social.

Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento representativa de la evolución humana como testimonio de la cultura o constituyendo un valor en uso y disfrute para la colectividad.

Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación del hombre de elementos naturales, caracterizados por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos sobresalientes.

Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado valor histórico, etnográfico, paleontológico o antropológico.

Zona Arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes inmuebles o inmuebles representativos de antiguas culturas.

Zona Paleontológica: lugar que contiene vestigios fosilizados o restos de interés científico.

Sitio Etnográfico: lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos de los valores propios de la cultura tradicional o popular.

En el municipio se localizan un total de 9 elementos para lo que se ha propuesto una protección especial (BIC): tres monumentos, un conjunto histórico y cinco zonas arqueológicas. Algunos de los elementos anteriores no se encuentran declarados y están en fase de incoación para su declaración.

A continuación se especifica cada una de las características de estos destacados elementos:

- **Zona Arqueológica del “Santuario de Tirma”**, se le incoa expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, por Decreto de 22 de mayo de 2003.

Esta zona arqueológica se reparte entre los municipios de Agaete, Artenara y San Nicolás de Tolentino, en el sector NW de la isla de Gran Canaria, enmarcada en el macizo Tamadaba-Altavista.

Este territorio acoge un elevado número de vestigios arqueológicos integrados por casas y túmulos de piedra seca, cuevas naturales de habitación y enterramiento, así como una serie de estructuras de piedra de carácter cultural.

- **Zona Arqueológica “Valle de Guayedra”**, se procede a la delimitación del Bien incoado mediante anuncio por el que se hace público el Decreto de 16 de mayo de 2001.

Esta zona arqueológica de Guayedra está conformada por cinco conjuntos arqueológicos: Guayedra, El Morrete de Sandico, La Majada de Altabaca, El Roque, El Conchero de Guayedra.

- **Zona Arqueológica “Lomo de Los Canarios-Lomo del Risco”**, a la que se le incoa expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural por anuncio relativo al Decreto de 25 de junio de 2001.

El área donde se localizan las zonas arqueológicas del Lomo de Los Canarios y el lomo del Risco (La Montañeta), en que se localizaron principalmente casa de piedra

semienterradas, restos de un gran poblado prehispánico, cuevas y restos tumulares. Los hallazgos de material arqueológico disperso en superficie permiten ampliar la extensión del poblado hasta la propia playa del Risco. Su proximidad a la costa y su facilidad para contar con agua casi todo el año, explican la elevada densidad de ocupación que sufrió esta área en el pasado prehispánico.

- **Zona Arqueológica de “La Palmita”**, a la que se le incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, por Resolución de 5 de marzo de 1990.

Esta zona arqueológica está formada a su vez por varios conjuntos arqueológicos: La Palmita propiamente dicha, el acantilado sobre la playa de las Nieves y el Roque de las Nieves.

- **Zona Arqueológica del “Necrópolis del Maizez o Maizez de Arriba”**, declarado Bien de Interés Cultural por el Decreto 1866/1973, de 5 de julio (BOE nº181, de 30.07.1973).

Situada junto al casco de Agaete, es una de las necrópolis tumulares más importantes de la isla, hoy en día se pueden observar 700 estructuras tumulares, de tipología y dimensiones variables. Actualmente se realizan diversas actuaciones con el fin de convertir este espacio en Parque Arqueológico.

- **Monumento Histórico “Ermita de Las Nieves”**, Declarado Bien de Interés Cultural en la fecha 11 de febrero de 1972.

La construcción de la Ermita de las Nieves de Agaete fue concluida en la segunda mitad del siglo XVI por Francisco Palomares. Esta edificación se encuentra ubicada en el Puerto de las Nieves, constituyendo un espacio que se ha ido poblando lentamente y en cuyo alrededor se emplazaron las casas de pescadores, tomando como eje matriz la ermita. Las torres y una ampliación son obras del siglo pasado, realizadas durante la mayordomía de D. Antonio de Armas. En su interior alberga un tríptico flamenco del siglo XVI de gran valor artístico, el Tríptico de Ntra. Sra. de las Nieves.

- **Monumento Histórico “Ermita de San Sebastián”**, se incoa expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, el 10 de febrero de 2004. Esta ermita ubicada en la Plaza de San Sebastián entre las calles Pescadores y Buenavista, presenta una superficie de 46,7 m², con un entorno de protección de 709,759 m² que incluye el espacio del propio B.I.C.

Construcción popular patrocinada por el Capitán Alonso Imperial en la segunda mitad del siglo XVII. La ubicación de la ermita, en la entrada del Municipio, no res-

ponde a un sentimiento arbitrario. Como Santo se le identifica con la peste, por tanto es costumbre situar en Canarias las ermitas a la entrada de los municipios. Su construcción se vincula con la tradición mudéjar evidenciada en muros de mampostería con techumbre a tres vertientes y en la decoración del artesonado.

- **Monumento Histórico “Casa Fuerte de Agaete”**, Este monumento histórico ocupa una superficie de 1.355,010 m², en la parte baja del Barranco de Agaete, y su entorno de protección tiene una superficie de 13.602 m². Se declara como Bien de Interés Cultural en la fecha 7 de Febrero de 1992.

Para agilizar la conquista de Gran Canaria, el gobernador Pedro de Vera mandó crear un segundo frente de acción en la zona noroeste de Gran Canaria, localizándose en Agaete. Allí hizo construir hacia el mes de agosto - septiembre de 1481 una fortaleza sobre unos cimientos aborígenes, conocida por "Casa Fuerte" o "Torre Fortaleza". Terminada su fábrica dejó como capitán del destacamento a Alonso Fernández de Lugo, plantando alrededor de la misma el primer ingenio azucarero, que tuvo que vender para sufragar los gastos de la conquista de Tenerife. Una vez finalizada la conquista de Gran Canaria, sería el primer alcaide del lugar. Esta se encuentra entre el Puerto de las Nieves y Agaete.

- **Conjunto Histórico “Casco Antiguo de la Villa de Agaete”**, se le incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural por resolución de 14 de diciembre de 1990.

Recoge esta delimitación el casco antiguo, incluyendo la iglesia, parte de la calle León y Castillo, el puente que cruza el barranco, la plaza frente a la iglesia, etc.

El Plan Insular de Ordenación del Territorio, considera que en el municipio de Agaete las zonas de relevante interés patrimonial en lo que se refiere a arqueología son: la Necrópolis del Maipez, Conjuntos de Guayedra y El Risco.

1.2.1.4.11. Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Red Natura 2000, iba y hábitats prioritarios.

Son diversos los documentos que determinan las áreas protegidas en Canarias. El principal es la Ley territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que nace como adaptación a las islas de la Ley básica estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Protección de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y que tiene como finalidad regular la ordenación de los recursos naturales en Canarias. Esta Ley ha sido hoy en día refundida con la Ley de Ordenación del Territorio a través del Decreto 1/2000, de 8 de Mayo.

Hay que mencionar asimismo los espacios del archipiélago que han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 al amparo de la Directiva 92/43CEE, de 31 de

marzo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, que atienden a dos tipos: por un lado, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), declarados en este caso por la Decisión de 28 de diciembre de 2001, por la que la Comisión Europea aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria para la región macronésica; y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZE-PAS), ya designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE), pero que la Directiva Hábitats integra en la red europea *Natura 2000*.

En el municipio de Agaete, el único ámbito de protección que se establece basándose en esta legislación se identifica en el sector municipal del Parque Natural de Tamadaba, que fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias como Parque Natural de Tamadaba, y reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias con categoría de Parque Natural.

Con una superficie total de 7.538,6 hectáreas, el Parque ocupa territorio de los municipios de Artenara y San Nicolás, además del de Agaete, donde se extiende con una superficie de 2.805,4 ha., lo que representa el 61,6% de la superficie municipal. Todo el espacio, a excepción de un sector en la localidad de El Risco, es Área de Sensibilidad Ecológica a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.

Los fundamentos de declaración del Parque, en particular en el sector que afecta al territorio de Agaete, y según se establece en el artículo 48 del referido TRLOTENC, tienen por objeto la conservación del conjunto de valores naturales y culturales que alberga para el disfrute público, la educación y la investigación científica, de forma compatible con su conservación, no teniendo cabida los usos residenciales u otros ajenos a su finalidad.

Los criterios que fundamentan la protección del Parque Natural de Tamadaba, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 48 del Texto Refundido, son:

- a) Desempeña un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de las islas, tales como la recarga del acuífero y la protección de los suelos. También permite el desarrollo de importantes biocenosis terrestres y litorales.
- b) Contiene muestras representativas de los principales sistemas naturales insulares y de hábitats característicos terrestres y litorales del archipiélago; así se encuentran en el Parque Natural comunidades psamófilas (tabaibales de tolda), halófilas (matorrales halófilos costeros, tabaibales de tabaiba dulce), matorrales xerófilos

(cardonales), comunidades rupícolas, comunidades de pinar mixto y pinar seco, así como las comunidades mesolitorales marinas.

c) Alberga poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies amenazadas, y presentan altas concentraciones de elementos endémicos.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba, instrumento básico de planeamiento de este ámbito de protección en el que se regulan los usos del territorio de manera que se garantice la preservación de los recursos naturales que alberga, para el disfrute público, la educación y la investigación científica, cuenta con aprobación definitiva según Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, aunque el 15 de mayo del 2003 se realiza una corrección del mismo incluyéndole la normativa que se había omitido en la aprobación definitiva.

En lo referente a Red Natura 2000:

Todo el espacio incluido dentro del Parque Natural de Tamadaba ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA ES0000111) según lo que establece la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, siendo de aplicación la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Además, el espacio se incluye como LIC ES0000111 - "Tamadaba" en la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, aprobada según decisión de 28 de diciembre de 2001 de la Comisión Europea en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Las características generales de este espacio son: la red de barrancos, escarpes y macizos de esta zona configura un paisaje erosivo de contrastes y gran belleza, donde se pueden identificar elementos naturales de notable interés geomorfológico. En Tamadaba se encuentra uno de los pinares naturales mejor conservados de la isla, de notable eficacia en la captación hidrológica, como atestigua la presencia de varias presas artificiales en su entorno. Otros biosistemas bien conservados son los de barrancos y los cardonales y tabaibales de zonas bajas, además de los hábitats de escarpes. En los riscos de Guayedra se encuentran varias especies amenazadas, algunas de las cuales son exclusivas de este lugar. Además determinadas especies de aves endémicas y amenazadas encuentran en los pinares áreas idóneas de nidificación. Desde un punto de vista cultural, también destacan algunos

caseríos aislados y semiabandonados, y la importancia arqueológica de zonas como El Risco y el valle de Guayedra.

Con la salvedad de algunas casas aisladas en diferentes puntos del espacio, la única entidad de población que alberga es la de El Risco que ronda los 240 habitantes, y Guayedra con 3 habitantes.

En cuanto a las **áreas de importancia para las aves (IBA)**, dentro del Parque Natural de Tamadaba y afectando al término municipal se ha delimitado la IBA nº 355, en base a los criterios para las aves A2, B2 y C6.

Criterio A2, el área acoge una parte significativa de un grupo de especies cuyas áreas de cría definen una EBA (Área de Aves Endémicas).

Criterio B2, especies con un estado de conservación desfavorable en Europa.

Criterio C6, el área es una de las cinco más importante en cada “región europea” para una especie o subespecie del Anexo I de la Directiva Aves.

La importancia ornitológica de esta zona está relacionada con el hecho de ser una de las zonas prioritarias para mejora del hábitat para el Pinzón Azul (*ssp. polatzeki*), como parte del Plan de Conservación, ya que su población está muy reducida y amenazada y está previsto reforzarla con ejemplares criados en cautividad.

También nidifican Busardo Ratonero (*ssp. insularum*, común), Gavilán común (*ssp. granti*), Cernícalo Vulgar (*ssp. canariensis*, abundante), Pico Picapino (*ssp. thanneri*), Bisbita Caminero (*ssp. berthelotii*), Curruca Cabecinegra (*ssp. teneriffae*), Petirrojo (*ssp. superbus*), Canario, Mosquitero Común (*ssp. canariensis*), Vencejo Unicolor y Cuervo (*ssp. tingitanus*).

	Ép	Año	Ab	Min	Máx	Prec	Criterios
Vencejo Unicolor	R	1996	C	-	-	C	A2
Pico Picapinos	R	1996	B	-	-	C	C6
Bisbita caminero	R	1996		-	-		A2
Pinzón azul	R	1996	E	1	3	B	A2, B2, C6
Canario	R	1996		-	-		A2

En cuanto a los **hábitats de interés comunitario** existentes en el término municipal, acordes a la Directiva 92/43/CEE y al Real Decreto 1997/1995::

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
31.3	4050	*	Brezales secos macaronésicos endémicos

4050* (3050) Brezales macaronésicos (Islas Canarias)

PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer ex Rivas-Martínez, Arnáiz, Barreno & Crespo 1977

Andryalo-Ericetalia Oberdorfer 1965

305010 Myrico fayae-Ericion arboreae Oberdorfer 1965

305011 Myrico fayae-Ericetum arboreae Oberdorfer 1965

- ericetosum arboreae

- telinetosum canariensis Del Arco & Wildpret 1983

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
32.24	5330		Matorrales termomediterráneos preestépico

5330 (4333) (5333) Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas termófilas.

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976

Kleinio-Euphorbietalia canariensis (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976

433330 Aeonio-Euphorbion canariensis Sunding 1972

433333 Astydramio-Euphorbietum aphyllae Sunding 1972

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
54,12	7220	*	Manantiales pretificantes con formación de tuff

7220* (6220) Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia formadoras de tobas calizas

ADIANTETEA Br.-Bl. 1947

Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939

622020 Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatic 1939

622022 Lyperietum canariensis Sunding 1972

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
-	8320		Campos de lava y excavaciones naturales

8320 (7320) Campos de lava y excavaciones naturales: Vegetación colonizadora de coladas y cráteres volcánicos recientes (Islas Canarias)

GREENOVIO-AEONIETEA Santos 1976

Soncho-Aeonietalia Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972

732010 Soncho-Aeonion Sunding 1972

732017 Aeonietum virginii Suárez & P. Pérez 1993

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
-	92A0		Bosques mediterráneos de hoja caduca

92A0 Bosques galería de sauces.

Rubo-Salicetum canariensis O. Rodríguez, Del Arco & Wildpret, 1986

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
44.8	92D0		Galerías ribereñas termomediterráneas (<i>Nerio-Tamaricetea</i>) y del sudoeste de la península ibérica (<i>Securinegion tinctoriae</i>)

92D0 (82D0) Arbustedas, tarajales o tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas

NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolós 1958

Tamaricetalia africanae Br.-Bl. & O. Bolós 1958 em. Izco, F. Fernández González & A. Molina 1984

82D020 Tamaricion boveano-canariensis Izco, F. Fernández González & A. Molina 1984

82D022 Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis Rivas-Martínez et al. 1993

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
45.7	9370	*	Palmerales de <i>Phoenix</i>

9370 (8370) Palmerales de Phoenix canariensis (Islas Canarias)

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976

Oleo-Rhamnetalia crenulatae Santos 1983

837010 Mayteno-Juniperion canariensis Santos & Fernández Galván ex Santos 1983 corr. Rivas-Martínez et al. 1993

837011 Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis Rivas-Martínez et al. 1993

Corine	Hábitat	Prioritario	Denominación
42.9	9550		Pinares macaronesianos (endémicos)

9550 (8550) Pinares macaronésicos (endémicos de las Islas Canarias)

CHAMAECYTISO ANGUSTIFOLII-PINETEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972

Chamaecytiso angustifolii-Pinetalia canariensis Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972

855010 Cisto-Pinion canariensis Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972

855013 Pinetum canariensis Ceballos & Ortuño ex Sunding 1972

- typicum
- ericetosum arboreae P. Pérez, Acebes, Del Arco & Salas

1993

1.2.1.4.12. *Tipología y localización de impactos ambientales preexistentes.*

El tratamiento de los impactos ambientales preexistentes va a tener como eje fundamental de conocimiento los diferentes desequilibrios producidos por la impronta humana en el territorio municipal, que en general y globalmente para el municipio no son especialmente significativos, aunque sí notables en ciertas partes del territorio por la fragilidad de los elementos naturales que presenta.

Los principales cambios que ha experimentado el territorio y sus paisajes a lo largo de los años se ha debido a la sucesión de unos ritmos de ocupación diferentes del espacio.

La primera forma de ocupación humana que conoció este territorio, al margen de los aprovechamientos de los recursos disponibles por parte de la población prehispánica, están relacionados con el desarrollo de aprovechamientos agrarios, (agrícolas y ganaderos), básicamente asentados en el lecho del barranco principal, el Valle de Agaete, que sin duda constituyen la mayor causa de transformación de los elementos naturales del territorio espacio.

Precisamente a los aprovechamientos agrarios se vinculan los mayores impactos ambientales históricos y efectos nocivos registrables en Agaete: desbroce de la vegetación natural, y aterrazamiento de laderas y lechos de barranco para implantación de los cultivos o para pastos para el ganado, favorecimiento de la erosión y de la proliferación de vegetación exótica, etc.

Este impacto actualmente está sobredimensionado por el abandono posterior de las actividades agrarias y la consiguiente pérdida de un paisaje antrópico de notable valor en algunos casos. En las últimas décadas, la crisis de la agricultura ha supuesto la reducción de la superficie cultivada. Este fenómeno determina la existencia de amplias zonas caracterizadas por un paisaje ruinoso y que muestra suelo desnudo, ya que no sólo se produce el cese de la explotación sino la pérdida por erosión del recurso suelo, muy escaso en la Isla, y el deterioro de toda la infraestructura a él asociada (canales de riego, muros de bancales, alpendres, etc.), revirtiendo en la pérdida de un importante patrimonio cultural y paisajístico.

Al margen de esta problemática ambiental heredada, en Agaete los impactos existentes son de carácter puntual y en su mayor parte localizados en las áreas más humanizadas.

Es reseñable la propagación de especies vegetales agresivas como tuneras (*Opuntia sp.*), piteras (*Agave americana*) y aloe (*Aloe sp.*), y sobretodo de la invasora agresiva *Penissetum setaceum* (rabo de gato), que pueden suponer un proceso

de contaminación biológica importante por el alto potencial de asilvestramiento de algunas de ellas.

Otros impactos están relacionados con la existencia de algunas infraestructuras como tendidos eléctricos y telefónicos que crean un fuerte impacto visual en el territorio, en particular cuando inciden en áreas de paisaje significativo y muy expuesto a la visión desde los ámbitos con potencial de vistas, (viario, poblaciones, etc.)

También se han detectado impactos en relación con la presencia de zonas de vertidos de escombros y basuras, chatarras, etc., la mayoría localizadas en bordes de carreteras. Tal como se aprecia en el plano, en la zona de Lomo del Manco, en el barranco que dicurre entre Lomo de los Santos y Troya, en la Playa del Risco y cerca del área del campamento de Tamadaba, se localizan zonas de vertidos incontrolados de residuos, aunque en general no presentan entidad volumétrica a gran escala. En el municipio existe una total carencia de espacios autorizados y habilitados para el vertido controlado de residuos de diferente naturaleza, incluso de instalaciones para el reciclaje y reutilización especializada de materias valorizables, como los propios residuos de construcción y demolición. El punto limpio más cercano al municipio se localiza en Llano Alegre (Santa María de Guía).

En cuanto a modificaciones de las pendientes y morfologías del terreno, la mayoría de los impactos apreciables se relacionan con los desarrollos urbanísticos y edificatorios que afectan a sectores de pendiente más acusadas del territorio. Las derivadas de la actividad extractiva únicamente se identifican en el cantil localizado al Norte de Bocabarranco, donde se aprecian las alteraciones geomorfológicas heredadas de una cantera actualmente inactiva.

A este impacto por modificación de la morfología habría que añadir el impacto producido por la nula integración en el territorio de la cantera inactiva, debido a que al finalizar la actividad no se realizaron los planes de restauración pertinentes.

En el municipio también se han desarrollado extracciones de manera ilegal, como en el caso de la extracción de arena en las cercanías de Guayedra. Todas estas prácticas deben ser controladas y reguladas, por lo que se contemplarán en el apartado de medidas correctoras.

En la zona litoral y costera tienen lugar acampadas y ocupaciones puntuales incontroladas, generalmente de fines de semana, vacaciones y festivos. Habitualmente estas ocupaciones tienen lugar en las Playas del Juncal, Guayedra y El Risco. El principal impacto que suele llevar asociado este uso es el abandono de residuos y la degradación del medio, en algunos casos se puede llegar a producir también contaminación acústica por parte de los visitantes. Por lo general se considera

que existe una mala utilización de los cauces públicos y playas, lo que requeriría un desarrollo de medidas correctoras adecuadas.

Los impactos preexistentes debidos al planeamiento heredado son: la existencia de bolsas de suelo urbano no desarrollado que presentan aspecto de degradación e insalubridad, la presencia de fincas urbanas y agrícolas abandonadas y su utilización para otros usos diferentes, tal como sucede en la zona de Las Nieves, también se aprecia la apertura de caminos o accesos, construcciones marginales en suelos rústicos, urbanizables y urbanos, degradación de los límites las áreas de contacto entre barrancos y suelos urbanos o sistema viario, y el mal estado de algunas carreteras, es el caso de algunos tramos estrechos, curvas peligrosas y baches en la C-810 - El Risco, los desprendimientos y peligrosidad por lluvias en algunos tramos de la carretera local Agaete - El Sao y el tramado sinuoso con poca visibilidad y arcén estrecho en muchos puntos, con multitud de desprendimientos en la GC-200 que va desde Agaete a San Nicolás. En lo que respecta a los riesgos, hay que decir que el actual campo de fútbol en La Vecindad de Enfrente, se encuentra frecuentemente inundado durante la época de lluvias. Este hecho se debe a que su emplazamiento se localiza sobre el cauce del Barranco de Agaete.

Problemas de tráfico en suelos urbanos donde las calles cuyo estado no es el idóneo, nos referimos especialmente al tránsito de acceso al Valle de Agaete. También es notoria la falta de aparcamientos por falta de previsión y de accesos adecuados en el Puerto de Las Nieves.

En lo que respecta a los impactos preexistentes por tráfico, habría que mencionar también los problemas de contaminación acústica y molestias por el paso de carreteras importantes a través de los núcleos urbanos. Además estos tramos entrañan cierto peligro para los ciudadanos.

También es de destacar en el municipio los impactos producidos por una edificación inadecuada, (tipología, altura, materiales, etc.), aunque no se trata de un impacto de relevancia a escala municipal.